

Charakterystyka

Metalowy znicz z modułem solarnym i oświetleniem LED. Czujnik zmierzchu lub przełącznik ON/OFF (wg modelu). Zasilanie akumulatorem/baterią (wg etykiety).

Bezpieczeństwo użytkowania

- Ustaw na stabilnej, poziomej, niepalnej powierzchni; trzymaj z dala od otwartego ognia.
- Metal może silnie się nagrzewać na słońcu; ryzyko oparzenia. Nie dotykaj bezpośrednio po następcznieniu.
- Chronić przed korozją: nie zanurzać; po intensywnych opadach osuszyć. Nie modyfikować instalacji elektrycznej.

Montaż i pierwsze uruchomienie

- 1) Usunąć folię z panelu; ustawić przełącznik na **ON** (jeśli występuje).
- 2) Zapewnić ekspozycję na słońce; czyścić panel miękką ściereczką.
- 3) Pełne ładowanie po zakupie wymaga 1–2 słonecznych dni. Czas świecenia zależy od następcznienia i temperatury.

Eksploatacja i konserwacja

- Czyścić łagodnymi środkami; unikać środków ściernych i wysokiego ciśnienia. Uszkodzenia powłoki lakierniczej zabezpieczyć przed korozją.
- Zimą odśnieżać panel; spadek czasu świecenia w niskich temperaturach jest normalny.
- Wymianę akumulatora/baterii wykonywać wg typu i polaryzacji z etykiety; nie wrzucać baterii do ognia.

Ograniczenia i typowe błędy

- Ustawienie w cieniu, pod zadaszeniem lub za szybą ogranicza ładowanie.
- Długotrwała wilgoć może przyspieszyć korozję elementów metalowych.

Utylizacja

- Sprzęt elektryczny/elektroniczny: oddać do ZSEE/PSZOK. Baterie/akumulatory do punktów zbiórki. Opakowanie segreguj zgodnie z oznaczeniami.