





Dobrze sprawdzi się przy wymianie zużytego uchwyty do szelek do kosy  
Przed zakupem najlepiej sprawdzić średnicę rury w miejscu zacisku  
Na trwałość i stabilność mocowania wpływa czysta rura bez brudu i wgnieceń  
Zużyty karabińczyk szelek może szybciej wycierać oczko uchwyty

## Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	50-048
Marka	LSP
Typ	szelka do kosy
Średnica	26
EAN (GTIN)	5903794711631
Stan	Nowy