

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

INCUBATOR

USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

INCUBATOR

NLF64-5280/NLF64-5281



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this electrical appliance. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

1. This product is connected to the power supply through an adapter.
2. Do not use this product in areas where it may be exposed to water or other liquids.
3. Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
4. To reduce the risk of electric shock, do not disassemble this product. Take it to qualified service personnel when service or repair work is required. Opening or removing adapter covers -like the rear cover plate- may expose you to dangerous voltages or other risks. If the cover is damaged, the adapter may no longer be used.
5. Do not operate the unit in areas with high temperatures or high humidity since it may prevent it from working correctly.
6. This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
7. Children shall not play with the appliance.
8. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
9. For indoor use only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PART LIST



Main technical indexes


Temperature measuring range	0 ~ 50.0 °C
Temperature measuring accuracy	0.1 °C
Humidity measuring range	0-99% RH
Humidity control accuracy	± 4% RH
FCC statement: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.	

Operation Conditions

Operating voltage	AC 105V ~ 235V, 50HZ
Relative humidity	Less than 85% RH
Ambient temperature	-10 °C ~ 35 °C

Screen Settings

Introduction of the display screen



1. Temperature display screen
2. Humidity display screen
3. Heating indicator
4. Humidification indicator
5. Egg turning indicator light
6. Alarm light
7. Setting key
8. "+" key
9. "-" key
10. Egg candler key
11. Parameter description
12. Observe the egg area
13. DC12V interface

1- Setting method of temperature and humidity

- Temperature setting method: Under normal working conditions, press the "Setting" button to enter the temperature setting.
- At this time, the temperature display flashes. Press "+" or "-" can adjust the temperature.

After the adjustment is completed, press the "Set" button to save the temperature setting. At this time, the screen will display all "8" to indicate that the parameter setting is successful and automatically enter the humidity parameter setting;

- At this time, the humidity display flashes, click "+" or The "-" flashing value will increase or decrease accordingly until you reach the humidity value you need.
- After the adjustment is completed, press the "Set" button to save the humidity. At this time, all "8" is displayed on the screen, indicating that the parameter setting is successful.

Note: Long press "+" or "-" to quickly increase or decrease the value;

2- Setting methods of temperature and humidity-related parameters, egg turning cycle, egg turning time, and days of incubation



**Please use this function with caution,
it is not suggested to adjust under normal circumstances.**

- Under normal working conditions, press the " Setting" key (about 5 seconds) to enter the temperature and humidity-related parameters, egg turning cycle, egg turning time, and incubation days setting. The humidity display shows the code "P1", and temperature display Flashing. Click on the "+" or "-" flashing value to increase or decrease accordingly until you need the P1 high-temperature alarm value parameter.
- After adjustment, press the " Setting " key to save the high-temperature alarm parameter settings and automatically enter the "P2" heating upper limit Value setting. The meaning and code of all parameters are shown in the following table:

Parameter code	Parameter meaning	Factory default data	Parameter description
P1	High temperature alarm value	38.8°C	Measure the temperature to reach the value alarm
P2	Low temperature alarm value	36.5°C	Measure the temperature to reach the value alarm
H1	High humidity alarm value	85%RH	Measure humidity to reach the value alarm
H2	Low humidity alarm value	30%RH	Measure humidity to reach the value alarm
F1	Egg rotation cycle	90 minutes	Turn the egg motor once every 90 minutes
F2	Turning operation time	200seconds	The turning time of the egg turning motor
F3	Temperature calibration	0. 0°C	Adjustment after comparison with standard thermometer
F4	Humidity calibration	0%RH	Adjustment after comparing with a standard hygrometer
F5	Incubation days	1	Total incubation time

After all the associated parameters have been set, then press the " Temperature setting key " button to exit.

Note: the machine configuration sensor is more accurate than the market's ordinary thermometer, and generally no deviation occurs. Please make sure that the deviation is indeed to be adjusted. Even if the adjustment should not be adjusted too large, otherwise it may have an impact on hatching.

3- Manual egg-turning operation:

Under normal display state, pressing the "+" button can achieve manual egg turning.


4- Alarm sound off:

Under normal display conditions, when the instrument detects temperature or humidity abnormally, the instrument will send a "drop, drop, drop"..." alarm sound. At this time, you can click the "-" key to lift the alarm sound. Under normal circumstances, the humidity alarm is not significant. If the temperature is alarming, please find the reason in time.

5- Restore factory settings:

Restore the factory settings in the normal working state while holding the "+" - "key" for about 8 seconds until all the screen display "8" and hear the buzzer "drop" and let go. The machine is to restore the factory default value. Or merge the "Restore Factory Settings" button to quickly restore the factory settings.

6- Increase humidity:



Inject some water into the bottom of the incubator daily with a **Needle Nozzle Bottle** to increase humidity, and the water retained at the bottom is maintained at 50-200 ml.

For the last 3 days (19-21 days) before hatching, spray water on the surface of the eggs 3 times a day with a **Spray Nozzle** to increase the humidity.

Correct Disposal



This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

INKUBATOR

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.
„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możecie uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

INKUBATOR

NLF64-5280/NLF64-5281



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



OSTRZEŻENIE: Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje i ilustracje i specyfikacje dostarczone z tym urządzeniem elektrycznym. Nieprzestrzeganie wszystkich Nieprzestrzeganie poniższych instrukcji może skutkować porażeniem prądem, pożarem i/lub poważnymi obrażeniami.

1. Produkt ten podłącza się do zasilania za pomocą adaptera.
2. Nie należy używać tego produktu w miejscach, w których może być narażony na działanie wody lub innych substancji płynnych.
3. Przed czyszczeniem odłącz ten produkt od gniazdka ściennego. Nie używaj płynów ani środków czyszczących w aerozolu. Do czyszczenia należy użyć wilgotnej ściereczki.
4. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie rozmontowuj tego produktu. Zanieś go do wykwalifikowanego personelu serwisowego, gdy wymagane są prace serwisowe lub naprawcze. Otwieranie lub zdejmowanie osłony adaptera, np. tylnej płyty osłonowej, może narażać Cię na niebezpieczne sytuacje napięcia lub inne zagrożenia. Jeśli pokrywa jest uszkodzona, adapter może nie być już używany.
5. Nie należy używać urządzenia w miejscach o wysokiej temperaturze lub dużej wilgotności, ponieważ może to uniemożliwić jego prawidłowe działanie.
6. Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub braku doświadczenia i wiedzy, jeżeli sprawowano nad nimi nadzór lub udzielono im instrukcji dotyczących korzystania z nich obsługi urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieć związane z tym zagrożenia.
7. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
8. Dzieciom nie wolno czyścić ani konserwować bez nadzoru.
9. Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

LISTA CZĘŚCI



Główne indeksy techniczne


Zakres pomiaru temperatury	0 ~ 50,0 °C
Dokładność pomiaru temperatury	0,1 °C
Zakres pomiaru wilgotności	0-99% wilgotności względnej
Dokładność kontroli wilgotności	± 4% wilgotności względnej
Oświadczenie FCC: To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksplatacja urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie to może nie powodować szkodliwych zakłóceń, a (2) urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.	

Warunki działania

Napięcie robocze	Prąd zmienny 105 V ~ 235 V, 50 Hz
Wilgotność względna	Wilgotność względna poniżej 85%
Temperatura otoczenia	-10 °C ~ 35 °C

Ustawienia ekranu

Wprowadzenie do ekranu wyświetlacza



1. Ekran wyświetlania temperatury

2. Ekran wyświetlania wilgotności

3. Wskaźnik ogrzewania

4. Wskaźnik nawilżania

5. Kontrolka obracania się jajka

6. Światło alarmowe

7. Ustawienie klucza

8. Klawisz „+”

9. Klawisz „-”

10. Klucz do świecznika jajecznego

11. Opis parametrów

12. Obserwuj obszar jajek

13. Interfejs DC12V

1- Metoda ustawiania temperatury i wilgotność ci

- Metoda ustawiania temperatury: W normalnych warunkach pracy naciśnij przycisk

Przycisk „Ustawienia” umożliwia wejście w ustawienia temperatury.

- W tym momencie wyświetlacz temperatury miga. Naciśnij „+” lub „-”, aby dostosować temperaturę.

Po zakończeniu regulacji naciśnij przycisk „Ustaw”, aby zapisać temperaturę

ustawienie. W tym momencie ekran wyświetli wszystkie „8”, aby wskazać, że parametr

ustawienie jest poprawne i automatycznie przechodzi do ustawień parametrów wilgotności ci; - W

tych momentach wyświetlacz wilgotności ci miga, kliknij „+” lub „-” migającą wartość, aby

zwiększać lub zmniejszać odpowiednio, aż osiągniesz potrzebną wartość wilgotności ci.

- Po zakończeniu regulacji naciśnij przycisk „Set”, aby zapisać wilgotność ci

tych razem na ekranie wyświetli się wszystkie „8”, co oznacza, że ustawienie parametru jest prawidłowe udany.

Uwaga: Aby szybko zwiększyć lub zmniejszyć wartość, naciśnij i przytrzymaj przycisk „+” lub „-”.

2- Ustawianie metod temperatury i parametry związane z wilgotnością ci, cykl obracania jaj, jajo czas obracania i dni inkubacji



Proszę używać tej funkcji ostrożnie,
nie zaleca się dokonywania zmian w normalnych warunkach.

- W normalnych warunkach pracy naciśnij przycisk „Ustawienia” (około 5 sekund), aby

wprowadzić parametry związane z temperaturą i wilgotnością ci, cyklem obracania jaj, jajem

czas obracania i ustawienie dni inkubacji. Wyświetlacz wilgotności ci pokazuje kod

„P1” i wyświetlacz temperatury migają. Kliknij na migającą wartość, „+” lub „-”, aby

zwiększać lub zmniejszać odpowiednio, aż do momentu, gdy będziesz potrzebować alarmu wysokiej temperatury P1 parametr wartości ci.

- Po dokonaniu regulacji naciśnij przycisk „Ustawienia”, aby zapisać alarm wysokiej temperatury.

ustawienia parametrów i automatycznie wprowadź wartość górnego limitu grzania „P2”

ustawienie. Znaczenie i kod wszystkich parametrów są pokazane w poniższej tabeli:

Parametr kod	Parametr oznaczający	Fabryka dane domyślne	Opis parametrów
P1	Wysoka temperatura wartość alarmowa	38,8°C	Zmierz temperaturę do osiągnięcia wartości alarmowej
P2	Niska temperatura wartość alarmowa	36,5°C	Zmierz temperaturę do osiągnięcia wartości alarmowej
H1	Wysoka wilgotność wartość alarmowa	85% wilgotność ci względnej	Zmierz wilgotność aby osiągnąć wartość alarmu
H2	Niska wilgotność wartość alarmowa	35% wilgotność ci względnej	Zmierz wilgotność aby osiągnąć wartość alarmu
F1	Cykl rotacji jaj 90 minut		Obróć silnik jajka raz co 90 minut
F2	Operacja toczenia czas	200 sekund	Czas obracania jajka silnik obrotowy
F3	Temperatura kalibrowanie	0,0°C	Korekta po porównaniu ze standardowym termometrem
F4	Wilgotność kalibrowanie	0% wilgotność ci względnej	Korekta po porównaniu ze standardowym higrometrem
F5	Dni inkubacji	1	Całkowity czas inkubacji

Po ustawieniu wszystkich powiązanych parametrów naciśnij przycisk „Temperatura”

ustawienie klucza " przycisk, aby wyjść

Uwaga: czujnik konfiguracji maszyny jest dokładniejszy niż dostępne na rynku zwykły termometr i generalnie nie występuje żadne odchylenie. Upewnij się, że odchylenie rzeczywiście należy dostosować. Nawet jeśli dostosowanie nie powinno być ustawione jako zbyt duże, w przeciwnym razie może mieć wpływ na kreskowanie.

3- Ręczna operacja obracania jaj:

W normalnym stanie wyś wietlania naciśnięcie przycisku „+” umożliwi ręczne ustawienie jajek obrócenie.

4- Wyłączenie dźwięku alarmu:

W normalnych warunkach wyś wietlania, gdy przyrząd wykrywa temperaturę lub

Jeśli wilgotność powietrza jest nieprawidłowa, urządzenie wyemituje dźwięk alarmu: „kap, kap, kap”.

W tym momencie możesz kliknąć przycisk „-”, aby wyłączyć dźwięk alarmu. W normalnym trybie okoliczności, alarm wilgotności nie jest znaczący. Jeśli temperatura jest alarmująca, proszę znaleźć przyczynę na czas.

5- Przywróć ustawienia fabryczne:

Przywróć ustawienia fabryczne w normalnym stanie roboczym, przytrzymując klawisz „+” - „-” przez około 8 sekund, aż cały ekran wyś wietli „8” i usłyszysz brzęczyk „opadający” i puść. Maszyna ma przywrócić domyślną wartość fabryczną. Lub połączyć

Przycisk „Przywróć ustawienia fabryczne” umożliwi szybkie przywrócenie ustawień fabrycznych.

6- Zwiększ wilgotność



Codziennie wstrzykuj trochę wody do dna inkubatora za pomocą końcówki igłowej

Butelka zwiększa wilgotność, a woda zatrzymywana na dnie jest utrzymywana na poziomie 50-200 ml.

Przez ostatnie 3 dni (19-21 dni) przed wyklućciem się spryskaj powierzchnię jaj wodą.

jaja 3 razy dziennie przy użyciu rozpylacza w celu zwiększenia wilgotności.

Prawidłowa utylizacja



Ten produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu.

urządzenia elektryczne i elektroniczne.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

INCUBATRICE

MANUALE D'USO

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non necessariamente intende coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

INCUBATRICE

NLF64-5280/NLF64-5281



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA



ATTENZIONE: leggere tutte le avvertenze di sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni

e le specifiche fornite con questo apparecchio elettrico. La mancata osservanza di tutte le

Le istruzioni elencate di seguito possono causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

1. Questo prodotto è collegato all'alimentazione tramite un adattatore.
2. Non utilizzare questo prodotto in aree in cui potrebbe essere esposto all'acqua o ad altri liquidi.
3. Scollegare il prodotto dalla presa a muro prima di pulirlo. Non utilizzare liquidi o detergenti spray. Per la pulizia utilizzare un panno umido.
4. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non smontare questo prodotto. Portarlo a personale di assistenza qualificato quando è necessario un intervento di assistenza o riparazione. L'apertura o la rimozione delle coperture dell'adattatore, come la piastra di copertura posteriore, può esporre a pericoli tensioni o altri rischi. Se il coperchio è danneggiato, l'adattatore potrebbe non essere più usato.
5. Non utilizzare l'unità in aree con temperature elevate o elevata umidità poiché potrebbe impedirne il corretto funzionamento.
6. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni riguardanti l'uso di l'apparecchio in modo sicuro e comprendere i pericoli connessi.
7. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
8. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
9. Solo per uso interno.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

ELENCO DEI PEZZI



Principali indici tecnici


Campo di misura della temperatura	0 ~ 50,0 °C
Precisione della misurazione della temperatura	0,1 °C
Campo di misura dell'umidità	0-99% UR
Precisione del controllo dell'umidità	± 4% UR
Dichiarazione FCC: questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo può non causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenze ricevute, comprese le interferenze che possono causare effetti indesiderati operazione.	

Condizioni operative

Tensione di esercizio	CA 105 V ~ 235 V, 50 Hz
Umidità relativa	Meno dell'85% di umidità relativa
Temperatura ambiente	-10 °C ~ 35 °C

Impostazioni dello schermo

Introduzione dello schermo di visualizzazione



1. Schermo di visualizzazione della temperatura

2. Schermo di visualizzazione dell'umidità

3. Indicatore di riscaldamento

4. Indicatore di umidificazione

5. Spia luminosa che indica la rotazione delle uova

6. Spia di allarme

7. Impostazione chiave

8. Tasto "+"

9. Tasto "-"

10. Chiave per accendere le uova

11. Descrizione dei parametri

12. Osserva la zona dell'uovo

13. Interfaccia DC12V

1- Metodo di impostazione della temperatura e dell'umidità

- Metodo di impostazione della temperatura: in normali condizioni di lavoro, premere il pulsante

Pulsante "Impostazione" per immettere l'impostazione della temperatura.

- A questo punto, il display della temperatura lampeggia. Premere "+" o "-" per regolare la temperatura.

Dopo aver completato la regolazione, premere il pulsante "Set" per salvare la temperatura impostazione. A questo punto, lo schermo visualizzerà tutti gli "8" per indicare che il parametro l'impostazione è riuscita e si accede automaticamente all'impostazione del parametro di umidità; - A questo punto, il display dell'umidità lampeggia, fare clic su "+" o Il valore lampeggiante "-" aumentare o diminuire di conseguenza fino a raggiungere il valore di umidità desiderato.

- Dopo aver completato la regolazione, premere il pulsante "Set" per salvare l'umidità. A questa volta, sullo schermo viene visualizzato tutto "8", indicando che l'impostazione del parametro è riuscito.

Nota: premere a lungo "+" o "-" per aumentare o diminuire rapidamente il valore;

2- Metodi di impostazione della temperatura e parametri legati all'umidità, ciclo di rotazione delle uova, uovo tempo di svolta e giorni di incubazione



**Si prega di utilizzare questa funzione con cautela,
non è consigliabile effettuare regolazioni in circostanze normali.**

- In condizioni di lavoro normali, premere il tasto "Setting" (circa 5 secondi) per inserire i parametri relativi alla temperatura e all'umidità, ciclo di rotazione delle uova, uovo tempo di rotazione e impostazione dei giorni di incubazione. Il display dell'umidità mostra il codice "P1" e visualizzazione della temperatura lampeggiante. Fare clic sul valore lampeggiante "+" o "-" per aumentare o diminuire di conseguenza fino a quando non è necessario l'allarme di alta temperatura P1 parametro valore.

- Dopo la regolazione, premere il tasto "Setting" per salvare l'allarme di alta temperatura impostazioni dei parametri e immettere automaticamente il valore limite superiore del riscaldamento "P2" impostazione. Il significato e il codice di tutti i parametri sono riportati nella seguente tabella:

Parametro codice	Parametro Senso	Fabbrica dati predefiniti	Descrizione del parametro
P1	Alta temperatura valore di allarme	38,8ÿ	Misurare la temperatura a raggiungere il valore di allarme
P2	Bassa temperatura valore di allarme	36,5ÿ	Misurare la temperatura a raggiungere il valore di allarme
H1	Alta umidità valore di allarme	85% UR	Misurare l'umidità per raggiungere l'allarme valore
L'H2	Bassa umidità valore di allarme	30% UR	Misurare l'umidità per raggiungere l'allarme valore
Forma 1	Ciclo di rotazione delle uova	90 minuti	Girare una volta il motore dell'uovo ogni 90 minuti
La F2	Operazione di tornitura tempo	200 secondi	Il tempo di rotazione dell'uovo motore di tornitura
La F3	Temperatura calibrazione	0.0ÿ	Regolazione dopo il confronto con termometro standard
F4	Umidità calibrazione	0% UR	Regolazione dopo il confronto con un igrometro standard
La F5	Giorni di incubazione	1	Tempo totale di incubazione

Dopo aver impostato tutti i parametri associati, premere il tasto "Temperatura"

tasto impostazione " per uscire.

Nota: il sensore di configurazione della macchina è più preciso di quello del mercato termometro ordinario, e generalmente non si verifica alcuna deviazione. Si prega di assicurarsi che la deviazione deve essere effettivamente aggiustata. Anche se l'aggiustamento non dovesse essere regolato troppo grande, altrimenti potrebbe influire sulla schiusa.

3- Operazione di voltaggio manuale delle uova:

In condizioni di visualizzazione normali, premendo il pulsante "+" è possibile ottenere l'uovo manuale svoltando.

4- Disattivazione del suono dell'allarme:

In condizioni di visualizzazione normali, quando lo strumento rileva la temperatura o umidità anomala, lo strumento emetterà un suono di allarme "goccia, goccia, goccia...".

A questo punto, puoi cliccare sul tasto "-" per togliere il suono dell'allarme. In condizioni normali circostanze, l'allarme umidità non è significativo. Se la temperatura è allarmante, si prega di trovare la ragione in tempo.

5- Ripristinare le impostazioni di fabbrica:

Ripristinare le impostazioni di fabbrica nello stato di funzionamento normale tenendo premuto il tasto "+" - "" per circa 8 secondi finché tutto lo schermo non visualizza "8" e si sente il cicalino "cadere" e rilasciare. La macchina deve ripristinare il valore predefinito di fabbrica. Oppure unire il Pulsante "Ripristina impostazioni di fabbrica" per ripristinare rapidamente le impostazioni di fabbrica.

6- Aumentare l'umidità:



Iniettare quotidianamente un po' d'acqua sul fondo dell'incubatrice con un **ugello ad ago**

Bottiglia per aumentare l'umidità e l'acqua trattenuta sul fondo viene mantenuta a Da 50 a 200 ml.

Negli ultimi 3 giorni (19-21 giorni) prima della schiusa, spruzzare acqua sulla superficie della uova 3 volte al giorno con uno **spruzzatore** per aumentare l'umidità.

Smaltimento corretto



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio dispositivi elettrici ed elettronici.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

INCUBADORA

MANUAL DEL USUARIO

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

INCUBADORA

NLF64-5280/NLF64-5281



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

**Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support**

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones e ilustraciones.

y especificaciones proporcionadas con este aparato eléctrico. El incumplimiento de todas las

Las instrucciones que se enumeran a continuación pueden provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

1. Este producto se conecta a la fuente de alimentación a través de un adaptador.
2. No utilice este producto en áreas donde pueda estar expuesto al agua u otros líquidos.
3. Desconecte este producto de la toma de corriente antes de limpiarlo. No utilice líquidos ni Limpiadores en aerosol. Utilice un paño húmedo para limpiar.
4. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte este producto. Llévelo a personal de servicio calificado cuando se requiera trabajo de servicio o reparación. Apertura o Quitar las cubiertas de los adaptadores (como la placa de cubierta trasera) puede exponerlo a peligros. voltajes u otros riesgos. Si la cubierta está dañada, es posible que el adaptador ya no funcione. usado.
5. No utilice la unidad en áreas con altas temperaturas o alta humedad ya que Podría impedir que funcione correctamente.
6. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucción sobre el uso de el aparato de forma segura y comprender los peligros que conlleva.
7. Los niños no deben jugar con el aparato.
8. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
9. Sólo para uso en interiores.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

LISTA DE PIEZAS



Principales índices técnicos


Rango de medición de temperatura	0 ~ 50,0
Precisión de medición de temperatura	0,1
Rango de medición de humedad	0-99 % de humedad relativa
Precisión del control de humedad	± 4 % HR
Declaración de la FCC: Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo puede no causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier Interferencias recibidas, incluidas las interferencias que puedan causar efectos no deseados. operación.	

Condiciones de operación

Voltaje de funcionamiento	CA 105 V ~ 235 V, 50 Hz
Humedad relativa	Menos del 85% de humedad relativa
Temperatura ambiente	-10 ~ 35

Configuración de pantalla

Introducción de la pantalla de visualización



1. Pantalla de visualización de temperatura

2. Pantalla de visualización de humedad

3. Indicador de calentamiento

4. Indicador de humidificación

5. Luz indicadora de giro del huevo

6. Luz de alarma

7. Tecla de configuración

8. Tecla "+"

9. Tecla "-"

10. Llave para vela de huevo

11. Descripción de parámetros

12. Observa la zona del huevo.

13. Interfaz de 12 V CC

1- Método de ajuste de temperatura y humedad

- Método de ajuste de temperatura: En condiciones normales de trabajo, presione el botón

Botón "Configuración" para ingresar a la configuración de temperatura.

- En este momento, la pantalla de temperatura parpadea. Presione "+" o "-" para ajustar la temperatura. temperatura.

Una vez completado el ajuste, presione el botón "Establecer" para guardar la temperatura.

configuración. En este momento, la pantalla mostrará todos los "8" para indicar que el parámetro

La configuración es exitosa y se ingresa automáticamente la configuración del parámetro de humedad; - En este momento, la pantalla de humedad parpadea, haga clic en "+" o El valor parpadeante "-"

Aumente o disminuya según corresponda hasta alcanzar el valor de humedad que necesita.

- Una vez completado el ajuste, presione el botón "Establecer" para guardar la humedad.

Esta vez, se muestra un "8" en la pantalla, lo que indica que la configuración del parámetro es correcta. exitoso.

Nota: Mantenga presionado "+" o "-" para aumentar o disminuir rápidamente el valor;

2- Métodos de ajuste de temperatura y

parámetros relacionados con la humedad, ciclo de volteo de huevos, huevo tiempo de volteo y días de incubación



Utilice esta función con precaución.

No se recomienda realizar ajustes en circunstancias normales.

- En condiciones normales de trabajo, presione la tecla "Configuración" (aproximadamente 5 segundos) para

Introduzca los parámetros relacionados con la temperatura y la humedad, el ciclo de giro de los huevos, el huevo tiempo de giro y configuración de días de incubación. La pantalla de humedad muestra el código

"P1" y la temperatura parpadea. Haga clic en el valor parpadeante "+" o "-" para

Aumente o disminuya según corresponda hasta que necesite la alarma de alta temperatura P1 parámetro de valor.

- Después del ajuste, presione la tecla "Configuración" para guardar la alarma de alta temperatura.

Ajustes de parámetros e introducción automática del valor límite superior de calentamiento "P2"

Ajuste. El significado y el código de todos los parámetros se muestran en la siguiente tabla:

Parámetro código	Parámetro significado	Fábrica datos predeterminados	Descripción de parámetros
P1	Temperatura alta valor de alarma	38,8	Mida la temperatura a alcanzar el valor de alarma
P2	Baja temperatura valor de alarma	36,5	Mida la temperatura a alcanzar el valor de alarma
H1	Alta humedad valor de alarma	85% de humedad relativa	Medir la humedad para alcanzar La alarma de valor
H2	Baja humedad valor de alarma	30% de humedad relativa	Medir la humedad para alcanzar La alarma de valor
F1	Ciclo de rotación de huevos	90 minutos	Gire el motor del huevo una vez Cada 90 minutos
F2	Operación de torneado tiempo	200 segundos	El tiempo de giro del huevo motor giratorio
F3	Temperatura calibración	0,0	Ajuste después de la comparación con termómetro estándar
F4	Humedad calibración	0% de humedad relativa	Ajuste después de comparar con un higrómetro estándar
F5	Días de incubación	1	Tiempo total de incubación

Una vez que se hayan configurado todos los parámetros asociados, presione el botón "Temperatura".

Presione el botón "tecla de configuración" para salir.

Nota: el sensor de configuración de la máquina es más preciso que el del mercado.

termómetro común y, por lo general, no se producen desviaciones. Asegúrese de que

La desviación debe ser ajustada, incluso si el ajuste no debe serlo.

ajustado demasiado grande, de lo contrario podría tener un impacto en la eclosión.

3- Operación manual de volteo de huevos:

En estado de visualización normal, al presionar el botón "+" se puede lograr la cocción manual de huevos. torneado.

4- Sonido de alarma desactivado:

En condiciones normales de visualización, cuando el instrumento detecta temperatura o

Si la humedad es anormal, el instrumento emitirá un sonido de alarma del tipo "gota, gota, gota".

En este momento, puede hacer clic en la tecla "-" para que suene la alarma. En condiciones normales

En determinadas circunstancias, la alarma de humedad no es significativa. Si la temperatura es alarmante, busque la razón a tiempo.

5- Restaurar configuración de fábrica:

Restaurar la configuración de fábrica en el estado de funcionamiento normal mientras mantiene presionada la

tecla "+" - "durante aproximadamente 8 segundos hasta que toda la pantalla muestre "8" y escuche el timbre

"drop" y suéltelo. La máquina restaurará el valor predeterminado de fábrica. O fusione los valores predeterminados de fábrica.

Botón "Restaurar configuración de fábrica" para restaurar rápidamente la configuración de fábrica.

6- Aumentar la humedad:



Injecte un poco de agua en el fondo de la incubadora diariamente con una boquilla de agua.

Botella para aumentar la humedad, y el agua retenida en el fondo se mantiene a 50-200ml.

Durante los últimos 3 días (19-21 días) antes de la eclosión, rocíe agua sobre la superficie de los

huevos 3 veces al día con una boquilla rociadora para aumentar la humedad.

Eliminación correcta



Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con los residuos domésticos normales, sino que deben llevarse a un punto de recogida para su reciclaje.

Dispositivos eléctricos y electrónicos.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

INKUBATOR

ANVÄNDARMANUAL

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.
"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och doser behöver inte nödvändigtvis täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

INKUBATOR

NLF64-5280/NLF64-5281



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkt oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



WARNING: Läs alla säkerhetsvarningar, instruktioner, illustrationer och specifikationer som medföljer denna elektriska apparat. Underlåtenhet att följa alla instruktionerna nedan kan leda till elektriska stötar, brand och/eller allvarliga skador.

1. Denna produkt är ansluten till strömförsörjningen via en adapter.
2. Använd inte denna produkt i områden där den kan utsättas för vatten eller annat vätskor.
3. Koppla bort produkten från vägguttaget innan rengöring. Använd inte vätska eller aerosolrengöringsmedel. Använd en fuktig trasa för rengöring.
4. För att minska risken för elektriska stötar, ta inte isär denna produkt. Ta det till kvalificerad servicepersonal när service eller reparationsarbete krävs. Öppning eller Om du tar bort adapterhöljen -som den bakre täckplåten - kan du utsättas för farliga spänningar eller andra risker. Om locket är skadat kanske adaptern inte längre är det begagnad.
5. Använd inte enheten i områden med höga temperaturer eller hög luftfuktighet sedan dess det kan hindra den från att fungera korrekt.
6. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner angående användningen av apparaten på ett säkert sätt och förstå de risker som är involverade.
7. Barn får inte leka med apparaten.
8. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
9. Endast för inomhusbruk.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

DELLISTA



Huvudsakliga tekniska index


Temperaturmätområde	0 ~ 50,0 °C
Temperaturmätningssnoggrannhet	0,1 °C
Fuktighetsmätområde	0-99% RH
Fuktighetskontrollnoggrannhet	± 4 % RH
FCC-uttalande: Denna enhet överensstämmer med del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor: (1) Denna enhet kan inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskade drift.	

Driftsvillkor

Driftspänning	AC 105V ~ 235V, 50HZ
Relativ luftfuktighet	Mindre än 85 % RH
Omgivningstemperatur	-10 °C ~ 35 °C

Skärminställningar

Introduktion av bildskärmen



1. Temperaturdisplay
2. Fuktighetsskärm
3. Värmeindikator
4. Befuktningsindikator
5. Indikeringslampa för äggvändning
6. Larmljus
7. Inställningsnyckel
8. "+"-tangente
9. "-"-tangente
10. Äggljusnyckel
11. Parameterbeskrivning
12. Observera äggområdet
13. DC12V gränssnitt

1- Inställningsmetod för temperatur och luftfuktighet

- Temperaturinställningsmetod: Under normala arbetsförhållanden, tryck på "Setting"-knapp för att gå in i temperaturinställningen.
- Vid denna tidpunkt blinkar temperaturdisplayen. Tryck på "+" eller "-" för att justera temperatur.

När justeringen är klar, tryck på "Set"-knappen för att spara temperaturen miljö. Vid denna tidpunkt kommer skärmen att visa alla "8" för att indikera att parametern inställningen är framgångsrik och anger automatiskt inställningen för fuktighetsparametern; - Vid denna tidpunkt blinkar fuktighetsdisplayen, klicka på "+" eller "-" blinkar öka eller minska tills du når det fuktighetsvärde du behöver.

- När justeringen är klar, tryck på "Set"-knappen för att spara fuktigheten. På denna gång visas alla "8" på skärmen, vilket indikerar att parameterinställningen är framgångsrik.

Obs: Tryck länge på "+" eller "-" för att snabbt öka eller minska värdet;

2- Inställningsmetoder för temperatur och luftfuktighetsrelaterade parametrar, äggvändningscykel, ägg vändtid och inkubationsdagar



**Använd denna funktion med försiktighet,
det rekommenderas inte att justera under normala omständigheter.**

- Under normala arbetsförhållanden, tryck på knappen "Inställning" (ca 5 sekunder) för att ange temperatur- och luftfuktighetsrelaterade parametrar, äggvändningscykel, ägg inställning av vändtid och inkubationsdagar. Fuktighetsdisplayen visar koden "P1" och temperaturdisplay Blinkar. Klicka på "+" eller "-" blinkande värde till öka eller minska i enlighet med detta tills du behöver P1-högtemperaturlarmet värdeparameter.
- Efter justering, tryck på knappen "Inställning" för att spara högtemperaturlarmet parameterinställningar och automatiskt ange övre gränsvärdet för värme "P2". miljö. Innebörden och koden för alla parametrar visas i följande tabell:

Parameter koda	Parameter menande	Fabrik standarddata	Parameterbeskrivning
P1	Hög temperatur larmvärde	38,8 °C	Mät temperaturen till nå värdelarmet
P2	Låg temperatur larmvärde	36,5 °C	Mät temperaturen till nå värdelarmet
H1	Hög luftfuktighet larmvärde	85% RH	Mät luftfuktigheten för att nå värdelarmet
H2	Låg luftfuktighet larmvärde	30% RH	Mät luftfuktigheten för att nå värdelarmet
F1	Äggrotationscykel 90 minuter		Vrid äggmotorn en gång var 90:e minut
F2	Vändningsoperation tid	200 sekunder	Äggets vändtid vridande motor
F3	Temperatur kalibrering	0,0°C	Justering efter jämförelse med standard termometer
F4	Fuktighet kalibrering	0%RH	Justering efter jämförelse med en vanlig hygrometer
F5	Inkubationsdagar	1	Total inkubationstid

När alla tillhörande parametrar har ställts in, tryck sedan på "Temperatur inställningsknappen" för att avsluta.

Obs! Maskinkonfigurationssensorn är mer exakt än marknadens vanlig termometer, och i allmänhet förekommer ingen avvikelse. Vänligen se till att avvikelsen ska verkligen justeras. Även om justeringen inte borde vara det justeras för stor, annars kan det påverka kläckningen.

3- Manuell äggvändning:

Under normalt visningsläge kan ett manuellt ägg uppnås genom att trycka på "+"-knappen vändning.


4- Larmljud av:

Under normala visningsförhållanden, när instrumentet känner av temperatur eller onormal luftfuktighet kommer instrumentet att skicka ett "drop, drop, drop..." larmljud. Vid denna tidpunkt kan du klicka på "-"-tangenten för att lyfta larmljudet. Under normala omständigheterna är fuktlarmet inte signifikant. Om temperaturen är alarmerande, vänligen hitta orsaken i tid.

5- Återställ fabriksinställningar:

Återställ fabriksinställningarna i normalt arbetsläge medan du håller ned "+" - "tangenten" i cirka 8 sekunder tills hela skärmen visar "8" och hör summern "släppa" och släppa taget. Maskinen ska återställa fabriksinställningarna. Eller slå samman Knappen "Återställ fabriksinställningar" för att snabbt återställa fabriksinställningarna.

6- Öka luftfuktigheten:



Injicera lite vatten i botten av inkubatorn dagligen med ett **nålmunstycke**

Flaska för att öka luftfuktigheten, och vattnet som hålls kvar i botten hålls vid 50-200 ml.

Under de sista 3 dagarna (19-21 dagar) före kläckning, spraya vatten på ytan av ytan ägg 3 gånger om dagen med ett **spraymunstycke** för att öka luftfuktigheten.

Korrekt avfallshantering



Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC.

Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat

sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna

symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt

hushållsavfall utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning

elektriska och elektroniska apparater.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Broedmachine

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en doseringen betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën gereedschappen dekken die wij aanbieden. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Broedmachine

NLF64-5280/NLF64-5281



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN



WAARSCHUWING: Lees alle veiligheidswaarschuwingen, instructies en illustraties

en specificaties die bij dit elektrische apparaat worden geleverd. Het niet naleven van alle

Het niet opvolgen van onderstaande instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

1. Dit product wordt via een adapter op het stroomnet aangesloten.
2. Gebruik dit product niet op plekken waar het blootgesteld kan worden aan water of andere schadelijke stoffen.
vloeistoffen.
3. Haal de stekker van dit product uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare of
aerosolreinigers. Gebruik een vochtige doek voor het schoonmaken.
4. Om het risico op een elektrische schok te verminderen, mag u dit product niet demonteren. Breng het naar
gekwalificeerd servicepersoneel wanneer service- of reparatiewerkzaamheden vereist zijn. Openen of
Het verwijderen van adapterafdekkingen - zoals de achterste afdekplaat - kan u blootstellen aan gevaarlijke situaties.
spanningen of andere risico's. Als de kap beschadigd is, is de adapter mogelijk niet meer
gebruikt.
5. Gebruik het apparaat niet in ruimtes met hoge temperaturen of een hoge luchtvochtigheid, omdat
Het kan ertoe leiden dat het niet goed werkt.
6. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen
met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en
kennis als zij toezicht of instructie hebben gekregen met betrekking tot het gebruik van
het apparaat op een veilige manier gebruiken en de gevaren begrijpen die ermee gepaard gaan.
7. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
8. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
overzicht.
9. Alleen voor gebruik binnenshuis.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

ONDERDELENLIJST



Belangrijkste technische indexen


Temperatuurmeetbereik	0 ~ 50,0 °C
Nauwkeurigheid van temperatuurmeting	0,1 °C
Meetbereik vochtigheid	0-99% RV
Nauwkeurigheid van vochtigheidsregeling	± 4% RV
FCC-verklaring: Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie, met inbegrip van interferentie die ongewenste operatie.	

Bedrijfsomstandigheden

Bedrijfsspanning	Wisselstroom 105V ~ 235V, 50Hz
Relatieve vochtigheid	Minder dan 85% RV
Omgevingstemperatuur	-10°C ~ 35°C

Scherminstellingen

Introductie van het beeldscherm



1. Temperatuurweergavescherm
2. Vochtigheidsweergavescherm
3. Verwarmingsindicator
4. Bevochtigingsindicator
5. Indicatielampje voor het draaien van eieren
6. Alarmlicht
7. Instelsleutel
8. "+" toets
9. "-" toets
10. Eierkaarssleutel
11. Parameterbeschrijving
12. Observeer het eiergebied
13. DC12V-interface

1- Instelmethode van temperatuur en vochtigheid

- Temperatuurinstelmethode: Druk onder normale werkomstandigheden op de

Knop "Instellingen" om de temperatuur in te stellen.

- Op dit moment knippert de temperatuurweergave. Druk op "+" of "-" om de temperatuur.

Nadat de aanpassing is voltooid, drukt u op de knop "Set" om de temperatuur op te slaan instelling. Op dit moment zal het scherm alle "8" weergeven om aan te geven dat de parameter instelling is succesvol en automatisch de vochtigheidsparameterinstelling invoeren; - Op dit moment knippert de vochtigheidsweergave, klik op "+" of De knipperende waarde "-" zal Verhoog of verlaag de vochtigheidsgraad totdat u de gewenste vochtigheidswaarde bereikt.

- Nadat de aanpassing is voltooid, drukt u op de knop "Set" om de vochtigheid op te slaan.

Deze keer worden alle "8" op het scherm weergegeven, wat aangeeft dat de parameterinstelling is succesvol.

Let op: druk lang op "+" of "-" om de waarde snel te verhogen of te verlagen;

2- Instelmethode voor temperatuur en vochtigheidsgerelateerde parameters, eierkeercyclus, ei draaitijd en incubatiedagen



Gebruik deze functie met de nodige voorzichtigheid,

Onder normale omstandigheden is het niet raadzaam om aanpassingen te doen.

- Druk onder normale werkomstandigheden op de toets "Instelling" (ongeveer 5 seconden) om voer de parameters in die verband houden met de temperatuur en de vochtigheid, de draaicycclus van het ei, het ei draaitijd en incubatiedagen instellen. De vochtigheidsweergave toont de code "P1" en temperatuurweergave knipperen. Klik op de knipperende waarde "+" of "-" om verhoog of verlaag dienovereenkomstig totdat u het P1-hogetemperatuuralarm nodig hebt waardeparameter.

- Druk na het aanpassen op de toets "Instellingen" om het hogetemperatuuralarm op te slaan parameterinstellingen en automatisch de "P2" verwarmingsbovengrenswaarde invoeren instelling. De betekenis en code van alle parameters worden weergegeven in de volgende tabel:

Parameter code	Parameter betekenis	Fabriek standaardgegevens	Parameterbeschrijving
P1	Hoge temperatuur alarmwaarde	38,8ÿ	Meet de temperatuur tot bereik de waarde alarm
P2	Lage temperatuur alarmwaarde	36,5ÿ	Meet de temperatuur tot bereik de waarde alarm
H1	Hoge luchtvochtigheid alarmwaarde	85%RV	Meet de luchtvochtigheid om te bereiken het waarde alarm
H2	Lage luchtvochtigheid alarmwaarde	30%RV	Meet de luchtvochtigheid om te bereiken het waarde alarm
Formule 1	Eierrotatiecyclus 90 minuten		Draai de eiermotor eenmaal elke 90 minuten
F2	Draaibewerking tijd	200 seconden	De draaitijd van het ei draaiende motor
F3	Temperatuur kalibratie	0ÿ0ÿ	Aanpassing na vergelijking met standaardthermometer
F4	Vochtigheid kalibratie	0%RV	Aanpassing na vergelijking met een standaard hygrometer
F5	Incubatiedagen	1	Totale incubatietijd

Nadat alle bijbehorende parameters zijn ingesteld, drukt u op de knop "Temperatuur".
insteltoets " om af te sluiten.

Let op: de machineconfiguratiesensor is nauwkeuriger dan die van de markt gewone thermometer, en over het algemeen treedt er geen afwijking op. Zorg ervoor dat de afwijking moet inderdaad worden aangepast. Ook al zou de aanpassing niet moeten worden te groot ingesteld, anders kan dit gevolgen hebben voor de arcering.

3- Handmatige eierkeerbewerking:

In de normale weergavestand kunt u door op de knop "+" te drukken handmatig eieren selecteren. draaien.


4- Alarmgeluid uit:

Onder normale weergaveomstandigheden, wanneer het instrument temperatuur of vochtigheid abnormaal is, zal het instrument een "druppel, druppel, druppel"..." alarmsignaal uitzenden. Op dit moment kunt u op de "-" toets klikken om het alarmgeluid op te heffen. Onder normale omstandigheden omstandigheden, is het vochtigheidsalarm niet significant. Als de temperatuur alarmerend is, zoek dan op tijd de reden.

5- Herstel fabrieksinstellingen:

Herstel de fabrieksinstellingen in de normale werkstatus terwijl u de "+" - "toets" ongeveer 8 seconden ingedrukt houdt totdat het hele scherm "8" weergeeft en u de zoemer hoort "vallen" en laat los. De machine moet de fabrieksinstellingen herstellen. Of voeg de Knop 'Fabrieksinstellingen herstellen' om snel de fabrieksinstellingen te herstellen.

6- Verhoog de luchtvochtigheid:



Spuut dagelijks wat water in de bodem van de broedmachine met een **naaldspuit**

Fles om de luchtvochtigheid te verhogen, en het water dat op de bodem wordt vastgehouden, wordt op peil gehouden 50-200 ml.

Spuut de laatste 3 dagen (19-21 dagen) voor het uitkomen water op het oppervlak van de eieren 3 keer per dag met een **sproeikop** om de luchtvochtigheid te verhogen.

Correcte verwijdering



Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG.

Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires

die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moeten voor recycling naar een inzamelpunt worden gebracht.
elektrische en elektronische apparaten.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

INCUBATEUR

MANUEL D'UTILISATION

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

INCUBATEUR

NLF64-5280/NLF64-5281



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT : Lisez tous les avertissements de sécurité, instructions et illustrations

et les spécifications fournies avec cet appareil électrique. Le non-respect de toutes les

le non-respect des instructions ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

1. Ce produit est connecté à l'alimentation électrique via un adaptateur.
2. N'utilisez pas ce produit dans des zones où il pourrait être exposé à l'eau ou à d'autres liquides.
3. Débranchez ce produit de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de liquide ou Nettoyants en aérosol. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.
4. Pour réduire le risque de choc électrique, ne démontez pas ce produit. Emmenez-le chez personnel de service qualifié lorsque des travaux d'entretien ou de réparation sont nécessaires. Ouverture ou le retrait des couvercles de l'adaptateur - comme la plaque de protection arrière - peut vous exposer à des tensions ou autres risques. Si le couvercle est endommagé, l'adaptateur peut ne plus être utilisé.
5. N'utilisez pas l'appareil dans des zones à haute température ou à forte humidité car cela peut l'empêcher de fonctionner correctement.
6. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation Utilisez l'appareil de manière sûre et comprenez les dangers encourus.
7. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
8. Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
9. Pour une utilisation en intérieur uniquement.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

LISTE DES PIÈCES



Principaux indices techniques


Plage de mesure de la température	0 ~ 50,0
Précision de la mesure de la température	0,1
Plage de mesure de l'humidité	0-99% HR
Précision du contrôle de l'humidité	± 4% HR
Déclaration FCC : Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil peut ne pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférences reçues, y compris les interférences qui peuvent causer des effets indésirables opération.	

Conditions de fonctionnement

Tension de fonctionnement	CA 105 V ~ 235 V, 50 Hz
Humidité relative	Moins de 85 % HR
Température ambiante	-10 ~ 35

Paramètres de l'écran

Présentation de l'écran d'affichage



1. Écran d'affichage de la température

2. Écran d'affichage de l'humidité

3. Indicateur de chauffage

4. Indicateur d'humidification

5. Témoin lumineux de retournement des œufs

6. Voyant d'alarme

7. Clé de réglage

8. Touche « + »

9. Touche « - »

10. Clé pour mure les œufs

11. Description des paramètres

12. Observez la zone des œufs

13. Interface DC12V

1- Méthode de réglage de la température et de l'humidité

- Méthode de réglage de la température : Dans des conditions de travail normales, appuyez sur le Bouton « Réglage » pour accéder au réglage de la température.

- À ce moment, l'affichage de la température clignote. Appuyez sur « + » ou « - » pour régler la température.

Une fois le réglage terminé, appuyez sur le bouton « Set » pour enregistrer la température réglage. À ce moment, l'écran affichera tous les « 8 » pour indiquer que le paramètre le réglage est réussi et entrez automatiquement dans le réglage du paramètre d'humidité ; - À ce moment, l'affichage de l'humidité clignote, cliquez sur « + » ou La valeur clignotante « - » augmentez ou diminuez en conséquence jusqu'à atteindre la valeur d'humidité dont vous avez besoin.

- Une fois le réglage terminé, appuyez sur le bouton « Set » pour enregistrer l'humidité. cette fois, tous les « 8 » s'affichent sur l'écran, indiquant que le réglage des paramètres est terminé. réussi.

Remarque : Appuyez longuement sur « + » ou « - » pour augmenter ou diminuer rapidement la valeur ;

2- Méthodes de réglage de la température et paramètres liés à l'humidité, cycle de retournement des œufs, œufs temps de retournement et jours d'incubation



Veuillez utiliser cette fonction avec prudence,

il n'est pas conseillé de procéder à un réglage dans des circonstances normales.

- Dans des conditions de travail normales, appuyez sur la touche « Réglage » (environ 5 secondes) pour saisir les paramètres liés à la température et à l'humidité, le cycle de retournement des œufs, l'œuf réglage du temps de retournement et des jours d'incubation. L'affichage de l'humidité indique le code "P1" et affichage de la température clignotant. Cliquez sur la valeur clignotante "+" ou "-" pour augmentez ou diminuez en conséquence jusqu'à ce que vous ayez besoin de l'alarme de température élevée P1 paramètre de valeur.

- Après le réglage, appuyez sur la touche « Réglage » pour enregistrer l'alarme haute température paramètres et saisir automatiquement la valeur limite supérieure de chauffage « P2 » réglage. La signification et le code de tous les paramètres sont indiqués dans le tableau suivant :

Paramètre code	Paramètre signification	Usine données par défaut	Description des paramètres
P1	Haute température valeur d'alarme	38,8	Mesurer la température à atteindre la valeur d'alarme
P2	Basse température valeur d'alarme	36,5	Mesurer la température à atteindre la valeur d'alarme
H1	Humidité élevée valeur d'alarme	85% HR	Mesurer l'humidité pour atteindre l'alarme de valeur
H2	Faible humidité valeur d'alarme	30% HR	Mesurer l'humidité pour atteindre l'alarme de valeur
F1	Cycle de rotation des œufs	90 minutes	Tournez le moteur à œufs une fois toutes les 90 minutes
F2	Opération de tournage temps	200 secondes	Le temps de retournement de l'œuf moteur tournant
F3	Température étalonnage	00	Ajustement après comparaison avec thermomètre standard
F4	Humidité étalonnage	0% HR	Ajustement après comparaison avec un hygromètre standard
F5	Journées d'incubation	1	Durée totale d'incubation

Une fois tous les paramètres associés définis, appuyez sur le bouton « Température ».

touche de réglage " bouton pour quitter.

Remarque : le capteur de configuration de la machine est plus précis que celui du marché thermomètre ordinaire, et en général, aucun écart ne se produit. Veuillez vous assurer que l'écart doit en effet être ajusté. Même si l'ajustement ne doit pas être ajusté trop grand, sinon cela peut avoir un impact sur l'éclosion.

3- Opération de retournement manuel des œufs :

Dans un état d'affichage normal, appuyer sur le bouton « + » peut permettre de réaliser un œuf manuel. tournant.

4- Son de l'alarme désactivé :

Dans des conditions d'affichage normales, lorsque l'instrument détecte une température ou humidité anormale, l'instrument émettra un son d'alarme « goutte, goutte, goutte »...


À ce stade, vous pouvez cliquer sur la touche « - » pour arrêter le son de l'alarme. Dans des conditions normales

Dans certains cas, l'alarme d'humidité n'est pas significative. Si la température est alarmante, veuillez en trouver la raison à temps.

5- Restaurer les paramètres d'usine :

Restaurer les paramètres d'usine dans l'état de fonctionnement normal en maintenant la touche « + » - « » enfoncée pendant environ 8 secondes jusqu'à ce que tout l'écran affiche « 8 » et entendez le buzzer « tomber » et lâcher prise. La machine doit restaurer la valeur par défaut d'usine. Ou fusionnez le Bouton « Restaurer les paramètres d'usine » pour restaurer rapidement les paramètres d'usine.

6- Augmenter l'humidité :



Injectez quotidiennement un peu d'eau dans le fond de l'incubateur à l'aide d'une buse à aiguille Bouteille pour augmenter l'humidité, et l'eau retenue au fond est maintenue à 50-200 ml.

Pendant les 3 derniers jours (19-21 jours) avant l'éclosion, vaporisez de l'eau sur la surface de l'œuf. œufs 3 fois par jour avec une buse de pulvérisation pour augmenter l'humidité.

Élimination correcte



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour être recyclés.

appareils électriques et électroniques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

INKUBATOR

BENUTZERHANDBUCH

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und bedeuten nicht notwendigerweise, dass sie alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abdecken. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

INKUBATOR

NLF64-5280/NLF64-5281



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen, Anweisungen, Abbildungen

und Spezifikationen, die mit diesem Elektrogerät geliefert werden. Die Nichtbeachtung aller

Die Nichtbeachtung der unten aufgeführten Anweisungen kann zu Stromschlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.

1. Dieses Produkt wird über einen Adapter an die Stromversorgung angeschlossen.
2. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Bereichen, in denen es Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
3. Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker aus der Steckdose. Verwenden Sie keine Flüssigkeiten oder Sprühreiniger. Zum Reinigen ein feuchtes Tuch verwenden.
4. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, zerlegen Sie dieses Produkt nicht. Bringen Sie es zu qualifiziertes Servicepersonal, wenn Wartungs- oder Reparaturarbeiten erforderlich sind. Öffnen oder Das Entfernen von Adapterabdeckungen - wie z. B. der hinteren Abdeckplatte - kann zu gefährlichen Spannungen oder andere Risiken. Wenn die Abdeckung beschädigt ist, kann der Adapter nicht mehr gebraucht.
5. Betreiben Sie das Gerät nicht in Bereichen mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit, da es könnte sein, dass es nicht mehr richtig funktioniert.
6. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen verwendet werden, mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und nur unter Aufsicht oder Einweisung in die Benutzung des Geräts.
Sie sollten das Gerät sicher bedienen und sich über die damit verbundenen Gefahren im Klaren sein.
7. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
8. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht.
9. Nur für den Innenbereich.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

TEILELISTE



Wichtigste technische Indizes


Temperaturmessbereich	0 ~ 50,0 °C
Temperaturmessgenauigkeit	0,1 °C
Feuchtemessbereich	0-99 % relative Luftfeuchtigkeit
Genauigkeit der Feuchtigkeitsregelung	± 4 % relative Luftfeuchtigkeit
FCC-Erklärung: Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Für den Betrieb gelten die beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle Empfangene Störungen, einschließlich Störungen, die unerwünschte Betrieb.	

Betriebsbedingungen

Betriebsspannung	Wechselstrom 105 V – 235 V, 50 Hz
Relative Luftfeuchtigkeit	Weniger als 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Umgebungstemperatur	-10 °C ~ 35 °C

Bildschirmeinstellungen

Einführung des Anzeigebildschirms



1. Temperaturanzeige
2. Feuchtigkeitsanzeige
3. Heizanzeige
4. Befeuchtungsanzeige
5. Kontrollleuchte für Eierwende
6. Alarmlicht
7. Einstellschlüssel
8. „+“-Taste
9. Taste „-“
10. Eierleuchter-Schlüssel
11. Parameterbeschreibung
12. Beobachten Sie den Eierbereich
13. DC12V-Schnittstelle

1- Einstellmethode für Temperatur und Luftfeuchtigkeit

- Temperatureinstellungsmethode: Unter normalen Arbeitsbedingungen drücken Sie die

Mit der Taste „Setting“ gelangen Sie zur Temperatureinstellung.

- Zu diesem Zeitpunkt blinkt die Temperaturanzeige. Drücken Sie "+" oder "-" kann die Temperatur.

Nachdem die Einstellung abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste „Set“, um die Temperatur zu speichern Einstellung. Zu diesem Zeitpunkt wird auf dem Bildschirm nur „8“ angezeigt, um anzuzeigen, dass der Parameter Einstellung ist erfolgreich und automatisch geben Sie die Feuchtigkeit Parameter-Einstellung; - Zu diesem Zeitpunkt blinkt die Feuchtigkeitsanzeige, klicken Sie auf "+" oder Der "-" blinkende Wert wird Erhöhen oder verringern Sie den Wert entsprechend, bis Sie den gewünschten Feuchtigkeitswert erreicht haben.

- Nach Abschluss der Einstellung drücken Sie die Taste „Set“, um die Luftfeuchtigkeit zu speichern. dieses mal, alle "8" ist auf dem bildschirm angezeigt, was darauf hinweist, dass die parameter einstellung ist erfolgreich.

Hinweis: Drücken Sie lange „+“ oder „-“, um den Wert schnell zu erhöhen oder zu verringern.

2- Einstellmethoden für Temperatur und Feuchtigkeitsabhängige Parameter, Eierwendezyklus, Eier Wendezeit und Inkubationstage



Bitte verwenden Sie diese Funktion mit Vorsicht,

Es wird nicht empfohlen, unter normalen Umständen eine Anpassung vorzunehmen.

- Unter normalen Betriebsbedingungen die Taste „Setting“ (ca. 5 Sekunden) drücken, um Geben Sie die Temperatur- und Feuchtigkeitsparameter, den Eierwendezyklus, die Eiertemperatur, Wendezeit und Inkubationstage einstellen. Die Feuchtigkeitsanzeige zeigt den Code "P1" und Temperaturanzeige blinken. Klicken Sie auf den blinkenden Wert "+" oder "-", um erhöhen oder verringern Sie entsprechend, bis Sie den P1 Hochtemperaturalarm benötigen Wertparameter.

- Nach der Einstellung drücken Sie die Taste "Setting", um den Hochtemperaturalarm zu speichern Parametereinstellungen und geben automatisch den oberen Grenzwert für die Heizung „P2“ ein. Einstellung. Die Bedeutung und der Code aller Parameter sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Parameter Code	Parameter Bedeutung	Fabrik Standarddaten	Parameterbeschreibung
Platz 1	Hohe Temperatur Alarmwert	38.8ÿ	Messen Sie die Temperatur, um erreichen den Wert Alarm
Platz 2	Niedrige Temperatur Alarmwert	36.5ÿ	Messen Sie die Temperatur, um erreichen den Wert Alarm
H1	Hohe Luftfeuchtigkeit Alarmwert	85 % relative Luftfeuchtigkeit	Messen Sie die Luftfeuchtigkeit, um der Wertalarm
H2	Niedrige Luftfeuchtigkeit Alarmwert	30 % relative Luftfeuchtigkeit	Messen Sie die Luftfeuchtigkeit, um der Wertalarm
Formel 1	Eierrotationszyklus 90 Minuten		Drehen Sie den Eiermotor einmal alle 90 Minuten
F2	Drehbearbeitung Zeit	200 Sekunden	Die Wendezeit des Eies Drehmotor
F3	Temperatur Kalibrierung	0,0ÿ	Anpassung nach Vergleich mit Standardthermometer
F4	Luftfeuchtigkeit Kalibrierung	0 % relative Luftfeuchtigkeit	Anpassung nach Vergleich mit einem handelsüblichen Hygrometer
F5	Inkubationstage	1	Gesamte Inkubationszeit

Nachdem alle zugehörigen Parameter eingestellt wurden, drücken Sie die Taste " Temperatur

Zum Beenden die Taste „Einstellungsschlüssel“ drücken.

Hinweis: Der Maschinenkonfigurationssensor ist genauer als die marktüblichen gewöhnliches Thermometer, und im Allgemeinen tritt keine Abweichung auf. Bitte stellen Sie sicher, dass die Abweichung tatsächlich angepasst werden soll. Auch wenn die Anpassung nicht zu groß eingestellt werden, da es sonst zu Auswirkungen auf die Schraffur kommen kann.

3- Manueller Eierwendevorgang:

Unter normalen Anzeigebedingungen kann durch Drücken der Taste „+“ eine manuelle Ei-Drehen.

4- Alarmton aus:

Unter normalen Anzeigebedingungen, wenn das Gerät Temperatur erkennt oder

Wenn die Luftfeuchtigkeit ungewöhnlich hoch ist, gibt das Gerät einen „Tropfen, Tropfen, Tropfen“...-Alarmton aus.

Zu diesem Zeitpunkt können Sie auf die Taste „-“ klicken, um den Alarmton auszuschalten. Unter normalen

Unter diesen Umständen ist der Feuchtigkeitsalarm nicht signifikant. Wenn die Temperatur alarmierend ist, finden Sie bitte rechtzeitig den Grund.


5- Werkseinstellungen wiederherstellen:

Stellen Sie die Werkseinstellungen im normalen Betriebszustand wieder her, indem Sie die Taste „+“ - „Taste“

etwa 8 Sekunden lang gedrückt halten, bis auf dem gesamten Bildschirm „8“ angezeigt wird und Sie den

Summer „fallen“ hören und loslassen. Die Maschine soll die Werkseinstellungen wiederherstellen. Oder führen Sie die Schaltfläche „Werkseinstellungen wiederherstellen“, um die Werkseinstellungen schnell wiederherzustellen.

6- Luftfeuchtigkeit erhöhen:



Spritzen Sie täglich etwas Wasser mit einer **Nadeldüse** in den Boden des Inkubators

Flasche , um die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen, und das Wasser am Boden gehalten wird bei 50-200 ml.

Sprühen Sie in den letzten 3 Tagen (19-21 Tage) vor dem Schlüpfen Wasser auf die Oberfläche der

Eier 3 mal täglich mit einer **Sprühdüse besprühen** um die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen.

Richtige Entsorgung



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zur Wiederverwertung an einer Sammelstelle abgegeben werden. elektrische und elektronische Geräte.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support