

Ulotka informacyjna jak miesza i nakłada się składniki żywic epoksydowych i poliuretanowych. *

Dzień 1

Podłoże pod żywicę musi być przede wszystkim równe, dobrej jakości i suche.

Po przygotowaniu podłoża przystępujemy do nanoszenia bezpośrednio na beton warstwy gruntującej do której używamy żywicy epoksydowej pox 40 grunt zużycie ok. 0,25kg-0,3kg na m². Najpierw mieszamy dokładnie składniki żywicy A i B a następnie żywicę наносimy za pomocą wałka. Tak wykonaną powierzchnię należy chronić przed deszczem minimum 24h.



Ważne!!

Jeśli nie chcemy od razu mieszać całego kompletu żywicy, to mniejsze porcje należy odmierzać dokładnie na wadze.

Dzień 2.

Po odstępie 24h od naniesienia warstwy podkładowej gruntującej, przystępujemy do nałożenia warstwy zamykającej do której używamy elastycznej kolorowej żywicy poliuretanowej UV-50 S, gdzie najpierw mieszamy składniki A i B, a następnie наносimy za pomocą wałka w ilości 0,5kg-do0,6kg na m². Malowaną powierzchnię na bieżąco posypujemy płatkami dekoracyjnymi i możemy też zastosować posypkę z granulatu antypoślizgowego. Tak wykonaną powłokę należy chronić przed deszczem minimum 24h przy temperaturze otoczenia 20 st. C. Niższe temperatury wydłużają czas wiązania żywicy. Całkowite utwardzenie i odporność przemysłowa następuje od 5 do 7-dni w zależności od temperatury. Szczegółowe dane techniczne stosowania żywic, temperatur, jakości podłoża znajdują się w kartach technicznych dostępnych na stronie producenta z którymi należy się też zapoznać przed przystąpieniem do aplikacji.



plus posypka
z płatków i
granulatu
anty-poślizgowego



Ważne!!

Jeśli chcemy podzielić sobie żywicę na mniejszą porcję niż gotowe komplety, to należy dokładnie odważyć na wadze.

Odmierzenie nierównych proporcji skutkuje tym że żywica nałożona na podłoże nie będzie zastygać i pozostanie lepka.

Dруга ważną informacją z karty technicznej jest przydatność żywicy po wymieszaniu składników A i B. Gdzie wpływ na czas w

którym musimy ją wyrobić z opakowania ma temperatura otoczenia. Im wyższa temperatura i nasłonecznienie tym szybciej żywica będzie żelować i zastygać w opakowaniu. W ekstremalnych przypadkach może się nawet zagotować. Ogólna tabelka przydatności w zależności od temperatury, znajduje się na opakowaniu lub w karcie technicznej produktu. Po zmieszaniu składników A i B produkt należy natychmiast aplikować i nie pozostawiając w opakowaniu.

*Przed przystąpieniem do pracy z żywicami należy zapoznać się z kartami technicznymi danego składnika, w których są zawarte parametry techniczne odnośnie temperatur, jakości podłoża i warunków atmosferycznych w jakich należy stosować żywice.

