

9100 X10 System Clear

UHS 420 Wide Range Clear Coat

Opis

Wszechstronny, akrylowy lakier bezbarwny UHS do profesjonalnych napraw renowacyjnych. Pozwala na to szeroka gama utwardzaczy i rozcieńczalników. Do zastosowania we wszelkiego rodzaju naprawach, niezależnie od warunków i bez uszczerbku na wyglądzie powłoki. X10 System Clear charakteryzuje się łatwością aplikacji, doskonałą trwałością, wysokim połyskiem połyskiem i odpornością na promieniowanie UV. Polerowanie jest możliwe natychmiast po ostygnięciu. Lakier bezbarwny X10 to prawdziwie „wszechstronny” lakier bezbarwny.

Właściwości

- Wszechstronność zastosowania,
- Możliwość wyboru spośród 4 szybkości utwardzacza i 3 rozcieńczalników,
- Proporcje mieszania 2:1 lub 3:1,
- Natychmiastowe polerowanie po ostygnięciu lub następnego dnia w przypadku suszenia na powietrzu,
- Bardzo łatwa aplikacja, doskonała rozlewność,
- Do całkowitego przemalowania lub naprawy miejscowej,
- Doskonałe zachowanie połysku i ochrona przed promieniowaniem UV,
- Szybkie schnięcie, 15 - 25 min (60 ° C / 140 ° F),
- Zgodne z VOC (<420 g/L),
- Utwardzacz (proporcje 2:1; 9122, 9123, 9125, 9127),
- Utwardzacz (proporcje 3:1; 9132, 9133, 9135, 9137).

Informacje

**Proporcje mieszania 2:1**

9100 X10 System Clear™
9122/9123/9125/9127 Utwardzacz
7030/7050/7070 Rozcieńczalnik

Objętościowo

2

1

0 - 5 %

Wagowo

Patrz tabela 1.1

**Proporcje mieszania 3:1**

9100 X10 System Clear™
9133/9135 Utwardzacz
7030/7050/7070 Rozcieńczalnik

Objętościowo

3

1

15 - 20 %

Wagowo

Patrz tabela 1.2

**Ustawienia pistoletu**

Zasilanie grawitacyjne:
Ciśnienie:

1.2 - 1.4 mm

2.0 - 2.5 bara (29 - 36 psi)

Patrz instrukcja producenta

**Aplikacja**

Ilość warstw
Całkowita grubość suchej powłoki

1.5 - 2

50 - 60 mikronów

**Odparowanie (20°C/68°F)**

Pomiędzy warstwami
Przed wygrzewaniem

5 - 10 min

5 - 10 min

Bardzo szybkie i szybkie utwardzacze są zalecane do stosowania na powierzchniach pionowych i napraw punktowych. Lekka warstwa, po której następuje pełna zamknięta warstwa bez odparowania, Przy wszystkich innych naprawach należy nakładać dwie pełne warstwy, z odparowaniem między warstwami (5-10 min). Czas odparowania i czas schnięcia zależy od kombinacji użytych utwardzaczy i rozcieńczalników

Czas schnięcia

3:1 Utwardzacz		9133	9135		
	20 °C/68 °F	~6 h	~7 h		
	60 °C/140 °F	~15 min	~20 min		
	IR	~9 min	~11 min		
	Żywotność	20 – 40 min	20 – 40 min		
2:1 Utwardzacz		9122	9123	9125	9127
	20 °C/68 °F	~5 h	~6 h	~7 h	~8 h
	60 °C/140 °F	~10 min	~15 min	~20 min	~30 min
	IR	~7 min	~9 min	~11 min	~15 min
	Żywotność	20 – 40 min	20 – 40 min	20 – 40 min	20 – 40 min

Produkty uzupełniające

2:1 Utwardzacz

9122 Bardzo szybki utwardzacz
9123 Szybki utwardzacz
9125 Standardowy utwardzacz
9127 Wolny utwardzacz

3:1 Utwardzacz

9133 Szybki utwardzacz
9135 Standardowy utwardzacz

Rozcieńczalnik

7030 Szybki utwardzacz akrylowy
7050 Standardowy utwardzacz akrylowy
7070 Wolny utwardzacz akrylowy

Testowanie materiału

Wszelkiego rodzaju badania zastosowanego materiału (próba przyczepności, próba uderzeniowa, odporność chemiczna, badanie w komorze solnej...) należy wykonać co najmniej 15 dni po aplikacji.

Nr. produktu	Opis	Pojemność	Opakowanie
9100-1	9100 X10 System Clear	1 L	12 szt.
9100-5	9100 X10 System Clear	5 L	3 szt.

Właściwości fizyczne:

Lepkość:	18 – 19 s (gotowy do użycia, 20°C)
Teoretyczna wydajność:	9 – 11 m ² /l
VOC:	Rozporządzenie VOC: wartość graniczna UE dla tego produktu (2004/42 / IIB (d): 420 g / l Ten produkt zawiera max. 420 g / l LZO.
Okres przydatności:	Min. 24 miesiące od daty produkcji w normalnych warunkach przechowywania w zamkniętych opakowaniach

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!

Zawsze czytaj instrukcje.

WAŻNE: Ten produkt zawiera niebezpieczne substancje, dlatego zawsze należy zawsze używać / nosić odpowiedni sprzęt ochronny. Aby uzyskać dalsze instrukcje, sprawdź etykietę na produkcie. Osoba, która używa produktu w sposób inny niż zalecany, działa na własne ryzyko. Obowiązkiem użytkownika jest spełnienie wszelkich obowiązujących norm i przepisów związanych z używaniem tego produktu.

Opisane materiały są przeznaczone do stosowania przez profesjonalny, przeszkolony personel odpowiedni sprzęt i nie są przeznaczone do powszechnej sprzedaży.

Opisane informacje i metody są oparte na najlepszych znanych nam praktykach służą jedynie jako wskazówki dotyczące optymalnego użytkowania, bez odpowiedzialności za wydajność, wyniki lub przydatność w każdym zastosowaniu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie produktu ani za powstałe szkody z użytkowania produktu. Przed użyciem produktu użytkownik musi sprawdzić, najnowszą wersję karty technicznej.

Wszystkie produkty wymienione w tej karcie są znakami towarowymi będącymi własnością Silco.

Tabela 1.1 – Proporcje mieszania wagowo (proporcje mieszania 2: 1 z utwardzaczami 912x)

Ilość RFU Gotowa do użytku (ml)	Waga Lakier bezbarwny	Waga Lakier bezbarwny + utwardzacz	Waga Lakier bezbarwny + utwardzacz + rozcieńczalnik
100	66	99	102
250	165	248	255
330	217	327	336
500	329	495	510
750	494	743	765
1000	658	990	1019

Tabela 2.1 – Proporcje mieszania wagowo (proporcje mieszania 3: 1 z utwardzaczami 913x)

Ilość RFU Gotowa do użytku (ml)	Waga Lakier bezbarwny	Waga Lakier bezbarwny + utwardzacz	Waga Lakier bezbarwny + utwardzacz + rozcieńczalnik
100	67	89	101
250	166	222	252
330	220	293	332
500	333	445	503
750	499	667	755
1000	665	889	1007