

Instrukcja Obsługi i Dokument Bezpieczeństwa: Przystawka Wyrzynarka Piła Szablasta do Wkrętarki (Model: FT1458)

Instrukcja Obsługi

1. Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór przystawki piły szablastej marki Falon-Tech. To narzędzie umożliwia przekształcenie dowolnej wiertarki lub wkrętarki w funkcjonalną pilarkę szablastą, umożliwiającą precyzyjne cięcie różnych materiałów, takich jak drewno, metale czy tworzywa sztuczne.

UWAGA: Wkrętarka nie wchodzi w skład zestawu.

2. Zawartość zestawu

- Przystawka do wiertarki;
 - Uchwyt boczny;
 - 1 x brzeszczot 150 mm;
 - 1 x brzeszczot 130 mm;
 - 1 x brzeszczot 100 mm;
 - Oryginalne opakowanie.
-

3. Dane techniczne

- **Materiał produktu:** Metal + ABS;
 - **Wymiary adaptera:** 11,2 x 5,3 x 8 cm;
 - **Mocowanie gwintu:** Uniwersalny do wkrętarek 6-13 mm;
 - **Maksymalna moc wiertarki/wkrętarki:** 500 W dla wiertarek sieciowych i 60 Nm dla wkrętarek akumulatorowych.
-

4. Przeznaczenie

Przystawka jest przeznaczona do:

- Cięcia drewna (np. drzewka, gałęzie, deski);
- Cięcia rur;
- Cięcia tworzyw sztucznych i innych materiałów zgodnych z parametrami narzędzia.

UWAGA: Produkt nie jest przeznaczony do intensywnego, przemysłowego cięcia ani do pracy z materiałami o dużej twardości, takimi jak stal nierdzewna.

5. Montaż przystawki

1. Przygotowanie narzędzia:

- Upewnij się, że wiertarka/wkrętarka jest wyłączona i odłączona od źródła zasilania.

2. Mocowanie przystawki:

- Włóż trzpień przystawki do uchwyty wkrętarki i dokręć go, aby stabilnie osadzić narzędzie.

3. Mocowanie brzeszczota:

- Wybierz odpowiedni brzeszczot (100 mm, 130 mm lub 150 mm).
- Umieść brzeszczot w szczeliny mocowania przystawki i dokręć go za pomocą wbudowanego mechanizmu.

4. Montaż uchwyty boczny:

- Przykręć uchwyt boczny w odpowiednie miejsce na przystawce, aby zapewnić pewny chwyt.
-

6. Użytkowanie przystawki

1. Rozpoczęcie pracy:

- Ustaw wkrętarkę na odpowiednią prędkość obrotową, zależną od rodzaju ciętego materiału.
- Przytrzymaj narzędzie za uchwyt boczny i włącz wkrętarkę.

2. Podczas cięcia:

- Prowadź narzędzie powoli i równomiernie przez cięty materiał.
- Unikaj nadmiernego nacisku na narzędzie – pozwól brzeszczotowi wykonywać pracę.

3. Po zakończeniu pracy:

- Wyłącz wkrętarkę i odłącz ją od źródła zasilania.
 - Oczyszczyć przystawkę i brzeszczoty z resztek materiału.
-

7. Czyszczenie i konserwacja

- Po zakończeniu pracy oczyść przystawkę i brzeszczoty za pomocą miękkiej ściereczki.
- Regularnie sprawdzaj stan brzeszczotów i wymieniaj je, gdy są zużyte.
- Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, z dala od wilgoci.