



MANTA

Termohigrometr


Manta thermo-hygrometer

MT0002W



INSTRUKCJA OBSŁUGI
USER'S MANUAL

Dziękujemy za zakup termohigrometru cyfrowego firmy Manta. Prosimy o poświęcenie chwili na przeczytanie instrukcji oraz jej zachowanie do wglądu w przyszłości.



1. Opis produktu:

2. Temperatura na zewnątrz
3. Najlepiej zapamiętana temperatura na zewnątrz
4. Minimalna zapamiętana temperatura na zewnątrz
5. Poziom komfortu
6. Temperatura w pomieszczeniu wewnątrz pomieszczenia
7. Zegar
8. Wskaźnik poziomu baterii
9. Przycisk ▲ W GÓRĘ (w górę)
10. Przycisk ▼ W DÓŁ (w dół)
11. ⚙ Przycisk SET (ustawienia)
12. Komora baterii 2xCR2032
13. Wspornik (wspornik do wysunięcia z pozycji a i umieszczenia w pozycjach b)
14. Sonda pomiaru temperatury

1. Opis działania klawiszy :

- ▲ W GÓRĘ
 - a. W trybie normalnym naciśnij przycisk "▲", aby przełączyć między °C/°F.

- b. W trybie ustawień naciśnij przycisk "▲", aby zwiększyć wartość.
- c. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ ▲ ”, aby wyczyścić zapisy MAX/MIN temperatury zewnętrznej
 - ▼ W DÓŁ
- a. W trybie ustawień naciśnij przycisk „ ▼ ”, aby zmniejszyć wartość
 -  SET (ustawienia)
- a. Przytrzymaj jednocześnie przyciski"▲" i "" aby wejść w tryb ustawień.

2. Ustawianie czasu

- a. Przytrzymaj przycisk "" przez około 2 sekundy, aby wejść w tryb ustawiania czasu.
- b. Pozycje cyfr do edycji będą migać.
- c. Naciśnij przycisk UP (w górę) lub DOWN (w dół), aby zmienić wartość.
- d. Kolejność ustawień: 12H/24H > Godzina > Minuta
- e. Naciśnij przycisk "", aby potwierdzić i przejść do następnego ustawienia.
- f. Naciśnij przycisk ""(lub nie naciśnij żadnych przycisków przez 15 sekund), aby zapisać ustawienia i wyjść z trybu ustawień.

3. Wyświetlanie temperatury i wilgotności

- A . Zakres wyświetlania temperatury wewnątrz : 0°C ~ +50°C
- B . Zakres wyświetlania wilgotności w pomieszczeniu : RH 20% ~ 95%
- C. Zakres wyświetlania temperatury na zewnątrz: -40°C ~ +70°C

4. Precyzja

- 1. Dokładność temperatury:
 - 40°C ~ -20°C: ± 4°C
 - 20°C ~ 0°C: ± 2°C
 - 0°C ~ +50°C: ±1°C

Uwaga: przy temperaturze w zakresie 50°C ~ 70°C, temperatura jest podawana tylko w celach orientacyjnych.

2. Dokładność wilgotności:

+/- 5% RH (przy 25°C, 35 % RH do 70% RH);

+/- 1 0 % RH (@25°C, 20 % RH do 36 % RH, 7 1% RH do 9 5 % RH)

5. Poziom komfortu

A . Wilgotność < 40% , wyświetl ikonę **LOW (niska)**.

B . Wilgotność w zakresie 40% ~ 70% , wyświetl ikonę **OK** .

C . Wilgotność > 70% ~ 95% , wyświetla ikonę **High (wysoka)**.

Specyfikacja

Pomiar temperatury i wilgotności wewnątrz

Przewodowy czujnik temperatury na zewnątrz

Zakres wsk. temperatury wew. : -0°C ~ +50°C

Zakres wsk. temperatury zew. : -40°C ~ +70°C

Zakres wsk. wilgotności : RH 20% ~ 95%

Pamięć Min. I Max temperatury

Zegar 12/24h

Wskaźnik komfortu

Wskaźnik słabej baterii


Zasilanie bateryjne 2xCR2032 (w zestawie)

Wymiary : 95,8 x 88 x 13 [mm]

Długość przewodu z sondą zewnętrzną : 150 cm

EN-MT0002W

Thank you for purchasing Manta Digital thermo-hygrometer.
Please take a moment to read this guide and store it for future reference.



Features & Benefits:

1. Outdoor temperature
2. Outdoor MAX temperature record
3. Outdoor MIN temperature record
4. Comfortable level: LOW, OK, HIGH
5. Indoor temperature and humidity
6. Time
7. Display low battery indicator
8. ▲UP button
9. ▼DOWN button
10. ⚙️SET button
11. Battery Compartment 2xCR2032
12. Bracket, remove the bracket from a and place it in position b
13. Outdoor temperature probe

1. Keys Details:

- ▲UP
 - a. In normal mode, press the "▲" button to switch °C/°F.
 - b. In setting mode, press the "▲" button to increase the value
 - c. Press and hold the "▲" button to clear the outdoor temperature MAX/MIN records

- ▼DOWN

a. In setting mode, press the "▼" button to reduce the value

-  SET

a. Press and hold the "" button to enter the setting mode.

2. Time setting

a. Press and hold "" button for approx. 2 seconds to enter the time setting

b. Digits to be set are flashing.

c. Press UP or DOWN button to change the value.

d. Settings order: 12H/24H > Hour > Minute

e. Press "" button to confirm and continue to the next setting.

f. Finally press the "" button (or don't press any buttons for 15 seconds) to save the settings and exit the setting mode.

3. Temperature and humidity display

a. Indoor temperature display range: 0°C ~ +50°C

b. Indoor humidity display range: RH 20% ~ 95%

c. Outdoor temperature display range: -40°C ~ +70°C

4. Accuracy

1. Temperature accuracy:

-40°C ~ -20°C: ± 4°C

-20°C ~ 0°C: ± 2°C

0°C ~ +50°C: ± 1°C

Note: when the temperature in 50°C ~ 70°C range, the temperature is only for reference.

2. Humidity accuracy:

+/- 5 % RH (@25°C, 35%RH to 70%RH);

+/- 10 % RH (@25°C, 20%RH to 36%RH, 71%RH to 95%RH)

5. Comfortable level

- a. Humidity <40%, display the **LOW** icon.
- b. Humidity in 40% ~ 70%, display the **OK** icon.
- c. Humidity >70% ~ 95%, display the **HIGH** icon.

Specification

Indoor temperature humidity

Wired Outdoor Temperature Sensor

Temperature display range: $-9.9^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

Outdoor temperature display range: $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$

Humidity display range : RH 20% ~ 95%

Mix-min temp. Memory

Current time 12/24h

Comfort level

Low battery indicator

Battery 2xCR2032 (included)

Dimensions : 95,8 x 88 x 13 [mm]

Cable length with external probe: 150 cm



Manta S.A. niniejszym oświadczam, że urządzenie
MTO002W

jest zgodne z dyrektywą RED 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności dostępny jest pod adresem www.manta.com.pl

Manta S.A. hereby declares that the device
MTO002W

complies with the RED Directive 2014/53/EU.

The full text of the declaration of conformity is available at www.manta.com.pl

INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 123 96 60 lub e-mail: serwis@manta.com.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

SERVICE INFOLINE

tel: +48 22 123 96 60 or e-mail: serwis@manta.com.pl

from Monday to Friday, 9:00-17:00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE