

INSTRUKCJA OBSŁUGI


ZESTAW GIPSOWY DO HODOWLI KRYSZTAŁÓW JEDNOROŻEC

PARAMETRY TECHNICZNE

- Tworzywo: gips
- Wiek: 8+
- Produkt wymaga pomocy osoby dorosłej.

Przygotowanie:

1. Wsyp zawartość obu torebek z proszkiem do kubeczka i zalej 500 ml wrzącej wody.



2. Mieszaj szybko przez 3 – 5 minut, aż proszek całkowicie się rozpuści.



3. Odstaw na 30 – 60 minut do schłodzenia, aż kubek będzie lekko ciepły w dotyku.



4. Umieść gipsowy model w pojemniku. Jeśli nie może się zanurzyć, wyjmij go, dolej wody w temperaturze pokojowej i dokładnie wymieszaj.

Zawartość zestawu ▼



Gipsowy odlew



Proszek z kryształkami x2



Paleta



Kubek z miarką 500 ml



Mieszadło




Pędzel



Farby

5. Pozostaw model w wodzie na minimum 30 minut, a najlepiej na 3 godziny. Obserwuj jak przebiega proces krystalizacji. Po jego zakończeniu wyjmij z pojemnika i odstaw na 12 godzin do wyschnięcia.



6. Po wyschnięciu pomaluj według własnego uznania.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej ósmego roku życia.
2. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
4. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu.
5. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
6. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
7. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
8. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX3587_1 Zestaw gipsowy do hodowli kryształów jednorożec

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach