

Instrukcja obsługi akumulatora UBERTOOL Li-Ion

Pierwsze użycie

1. Przed pierwszym użyciem **naładuj akumulator przez ok. 3 godziny**.
 2. Upewnij się, że korzystasz z kompatybilnej ładowarki Li-Ion
-

Ładowanie

1. Wsuń akumulator do dedykowanej ładowarki.
 2. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieciowego.
 3. Wskaźnik LED na ładowarce poinformuje o stanie ładowania.
 4. Po pełnym naładowaniu odłącz ładowarkę od prądu i wyjmij akumulator.
-

Użytkowanie

- Wsuń akumulator do elektronarzędzia aż do kliknięcia blokady.
 - Aby wyjąć – naciśnij przycisk zwalniający i wyśnij akumulator.
-

Zabezpieczenia

Akumulatory UBERTOOL są wyposażone w ochronę:

- przed przeładowaniem i nadmiernym rozładowaniem,
 - przed zwarcie i przeciążeniem,
 - przed przegrzaniem podczas pracy.
-

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu (10–25°C).
- Nie pozostawiaj w pełni rozładowanego akumulatora – zaleca się przechowywanie naładowanego w 40–60%.
- Regularnie czyść styki suchą szmatką.
- Nie demontować ani nie wrzucać do ognia.