

specyfikacja UT501A		zakresy:	dokładność:
rezystancja izolacji (Ω)	napięcia probiercze	100V/250V/500V/1000V	0%~10%
	100V	0M Ω ~100M Ω	$\pm(3\%+5)$
	250V	0M Ω ~99.9M Ω	$\pm(3\%+5)$
		100M Ω ~5G Ω	$\pm(5\%+5)$
	500V	0M Ω ~99.9M Ω	$\pm(3\%+5)$
		100M Ω ~5G Ω	$\pm(5\%+5)$
	1000V	0M Ω ~99.9M Ω	$\pm(3\%+5)$
		100M Ω ~5G Ω	$\pm(5\%+5)$
	Load current	50V (R=50k Ω) 1mA	0%~10%
		100V (R=100k Ω) 1mA	0%~10%
		250V (R=250k Ω) 1mA	0%~10%
		500V (R=500k Ω) 1mA	0%~10%
		1000V (R=1M Ω) 1mA	0%~10%
prąd zwarcia			<2mA
pomiar napięcia AC	30V~750V		$\pm(2\%+3)$
pozostałe funkcje:			
wyświetlacz LCD	maksymalne wskazanie 2000		TAK
wskaźnik rozładowanej baterii			TAK
LCD backlight/Light alarm	podświetlenie LCD / alarm świetlny		TAK
Buzzer alarm/High voltage indication	alarm brzęczyka / sygnalizacja wysokiego napięcia		TAK
Over load indication/Auto discharge	wskaźnik przekroczenia zakresu / automatyczne rozładowanie		TAK
Test voltage secondary display	dodatkowy wyświetlacz napięcia testowego		TAK
10M Ω internal resistance test	test rezystancji wewnętrznej 10M Ω		TAK
ogólna charakterystyka			
zasilanie	1.5V bateryjne (LR6) x 6 sztuk		
rozmiar wyświetlacza	70.6mm x 34mm		
kolor obudowy	czerwony z szarym		
waga	500g		
wymiary	150mm x 100mm x 71mm		
wyposażenie	baterie, przewody pomiarowe, krokodylki izolowane, etui – pokrowiec na miernik z paskiem,		
opakowanie	oryginalne opakowanie kartonowe z kolorową grafiką		