

CYLINDER TŁOK DO STIHL 017 018 MS170 MS180 38MM CZĘŚCI DO PIŁY STIHL ZESTAW

Galeria Produktu



Opis Produktu

→ Cylinder tłok STIHL 017 018 MS 170 MS 180 38MM – pełna kompresja, zero dymu
Silnik nie ma mocy? Piła odpala i zaraz gaśnie, a z tłumika leci dym jak z traktora?
Zestaw cylinder + tłok 38 mm to dokładnie to, czego potrzebujesz, żeby przywrócić
pełną sprawność silnika Stihl 017, 018, MS 170, MS 180 – bez kombinowania i bez
nerwów.

Typowe objawy, że ten zestaw Cię ratuje:

tłok zadarty od strony wydechu, brak kompresji i problem z odpalaniem, dymienie,
zwiększone zużycie paliwa, silnik „gubi” moc w trakcie cięcia. Po montażu: pełna
kompresja, stabilna praca, szybki start.

Komplet przeznaczony do: STIHL 018, 017, MS180, MS180 C, MS170

Odpowiednik oryginału o numerach (cylinder):

11300201209 , 11300201208 , 11300201205 , 11300201206 , 11300201203 Indeks
produktu: 93-001KPL

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	CYLINDER 38MM DO PIŁY STIHL MS180 MS170
Marka	LSP
Rodzaj	cylinder
Pasuje do modelu	MS180, MS170, 017, 018
Pasuje do marki	Stihl
Szerokość	38
Stan	Nowy
Stan opakowania	oryginalne