




CEWKA iskrownik moduł DO MAKITA EA3200S EA3500S DOLMAR PS32 PS35 zamiennik

Galeria Produktu



Opis Produktu

→ Brak iskry i przerywanie pod obciążeniem

Cewka zapłonowa do piły spalinowej to element, który odpowiada za generowanie iskry i prawidłowy zapłon mieszanki paliwowo powietrznej.

Jeśli Twoja pilarka ma trudny rozruch, gaśnie po rozgrzaniu albo przerywa pod obciążeniem – bardzo często winna jest właśnie cewka zapłonowa do piły.


To markowy zamiennik LSP – dokładny odpowiednik oryginału, odporny na temperaturę i wibracje w piłę łańcuchowej.

→ ZASTOSOWANIE / KOMPATYBILNOŚĆ

Pasuje do pilarek spalinowych:

MAKITA EA3200 MAKITA EA3200S MAKITA EA3201S MAKITA EA3500 MAKITA EA3500S
MAKITA EA3501S DOLMAR PS32C DOLMAR PS32CTLC DOLMAR PS35C DOLMAR
PS35CTLC Odpowiednik numerów części:

125808-2 126270-4 125143101 ⚠ Przed zakupem sprawdź oznaczenie modelu na tabliczce znamionowej oraz numer części.



Jeśli brak iskry - sprawdź też przewód WN i ustaw szczelinę między kołem magnesowym a cewką ok. 0,25-0,35 mm.

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	CEWKA DO MAKITA EA3200S EA3500S DOLMAR P32
Marka	LSP
Typ	inny
Rodzaj	cewka zapłonowa
EAN (GTIN)	5903794735422
Stan	Nowy