

Eaton 216773

Catalog Number: 216773

Eaton Moeller® series M22 Lampka sygnalizacyjna, RMQ-Titan, z dotykkiem, zielony

General specifications



Nazwa produktu

Seria Eaton Moeller® M22, lampka sygnalizacyjna

Numer katalogowy

216773

EAN

4015082167738

Długość/głębokość produktu

30 mm

Wysokość produktu

30 mm

Szerokość produktu

30 mm

Masa produktu

0.007 kg

Zgodność/zgodności

Uzyskano oznaczenie CE

Certyfikat(y)

EN 60947-5

UL 508

CSA Std. C22.2 No. 14-05

CSA Std. C22.2 No. 94-91

IEC 60947-5

VDE

CE

CSA-C22.2 No. 14-05

UL Category Control No.: NKCR

UL File No.: E29184

CSA

CSA File No.: 012528

IEC/EN 60947

UL

CSA Class No.: 3211-03

VDE 0660

CSA-C22.2 No. 94-91

Kod modelu

M22-L-G

Charakterystyka & Funkcje	Parametry ogólne
Kolor fazowania Chrom Materiał pierścienia czołowego Inny Projekt Podtynkowy Wyposażone w: Pierścień czołowy Kolor klosza Zielony	Stopień ochrony NEMA 4X, 13 Stopień ochrony (część czołowa) IP67/IP69K Średnica otworu 22.5 mm Kategoria przepięciowa III Stopień zanieczyszczenia 3 Kategoria produktu RMQ-Titan Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) 4000 V AC Rozmiar Średnica czołowa: 29.7 mm Typ Lampki sygnalizacyjne
Warunki otoczenia, mechaniczne	Klimatyczne warunki środowiskowe
Pozycja montażu dowolne, zgodne z wymaganiami Odporność na wstrząsy 30 g, mechan., zgodny z IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w czasie 11 ms Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27	Temperatura otocz. podczas pracy — min. -25 °C Temperatura otocz. podczas pracy — maks. 70 °C Odporn. na warunki atmosf. Wilgotne ciepło, stały, zgodnie z IEC 60068-2-78 Wilgotne ciepło, cykliczny, zgodnie z IEC 60068-2-30
Przekroje przewodów	Parametry elektryczne
Pojemność złącza 0,5 - 1,5 mm², Przewód pojedynczy 0,5 - 1,5 mm², wiele żyłowy	Napięcie znamionowe izolacji (Ui) 250 V
	Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT

Z przyłączami SWD-RMQ

Tak

Styki

Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.

0 N

Weryfikacja projektu

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu P_{vid}

0 W

Wielkość strat mocy P_{diss}

0 W

Strata mocy na biegun, zal. od prądu P_{vid}

0 W

Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (I_n)

0 A

Statyczna strata mocy, niezależna od prądu P_{vs}

0 W

10.2.2 Odporność na korozję

Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.

10.2.3.1 Weryfikacja stabilności termicznej obudów

Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.

10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło

Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.

10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.

Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.

10.2.4 Odporność na promieniowanie UV

Na zapytanie

10.2.5 Podnoszenie

Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą aparaturę rozdzielczą.

10.2.6 Udar mechaniczny

Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą aparaturę rozdzielczą.

Do pobrania

Deklaracje zgodności

[DA-DC-00004157.pdf](#)

[DA-DC-00004135.pdf](#)

DWG

[eaton-operating-indication-m22-indicator-light-dimensions-002.eps](#)

[eaton-operating-indication-m22-indicator-light-dimensions.eps](#)

[eaton-operating-m22-indicator-light-dimensions.eps](#)

[eaton-operating-indication-m22-indicator-light-dimensions-003.eps](#)

[eaton-operating-button-symbol-004.eps](#)

[eaton-operating-indication-m22-indicator-light-3d-drawing-002.eps](#)

eCAD model

[ETN.216773.edz](#)

Instrukcje montażu

[IL04716002Z](#)

[eaton-operating-devices-rmq-titan-m22-instruction-leaflet-il047018zu.pdf](#)

mCAD model

[DA-CS-leuchtmelder_flach](#)

[DA-CD-leuchtmelder_flach](#)

Multimedia

[RMQ small E-Stop emergency-stop button](#)

System overview

[Pilot devices - selection aid](#)

10.2.7 Napisy

Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.

10.3 Stopień ochrony zespołów

Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą aparaturę rozdzielczą.

10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe

Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.

10.5 Ochrona przed porażeniem prądem

Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą aparaturę rozdzielczą.

10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów

Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą aparaturę rozdzielczą.

10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne

W zakresie odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.

10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych

W zakresie odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.

10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości

W zakresie odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.

10.9.3 Napięcie probiercze udarowe

W zakresie odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.

10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego

W zakresie odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.

10.10 Wzrost temperatury

Nie dotyczy.

10.11 Wytrzymałość zwarciova

W zakresie odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
Przestrzegać specyfikacji rozdzielnic.

10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna

W zakresie odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
Przestrzegać specyfikacji rozdzielnic.

10.13 Działanie mechaniczne

Urządzenie spełnia wymogi pod warunkiem przestrzegania informacji zawartych w instrukcji.



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com
© 2024 Eaton. Wszelkie
prawa zastrzeżone.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are
property of their respective
owners.



Eaton.com/socialmedia