

# Krzyżak wału 30x83mm Case Deutz John Deere Fendt Ford 1342719C1 AL64127\_31995

## Krzyżak wału 30x83mm Case Deutz John Deere Fendt Ford 1342719C1 AL64127

**Krzyżak wału 30x83mm** to element napędowy przeznaczony do mostów i pólasi w wybranych modelach ciągników Case, Deutz, John Deere, Fendt i Ford; adresowany do mechaników, właścicieli gospodarstw i serwisów, które potrzebują trwałego zamiennika podczas napraw napędu. Sprawdzi się przy naprawach mostu, wymianie pólasi oraz podczas prac polowych, gdy konieczna jest szybka wymiana zużytego krzyżaka.

Krzyżak pracuje jako element łączący wał napędowy z widelnicą lub łożyskiem — obracające się ramiona przenoszą moment obrotowy, a miseczki łożyskowe współpracują z smarem i zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniami. W praktyce oznacza to: wymiana jednego zużytego krzyżaka przywraca płynność napędu, eliminuje stuki i wibracje oraz zapobiega dalszym uszkodzeniom mostu i wałów, co skraca przestoje i koszty naprawy.



### Dane techniczne / Parametry

- Wymiary: 30 x 83 mm
- Przeznaczenie: krzyżak wału napędowego / mostu
- Numery katalogowe: 04370135, 1342719C1, 139900421022, 3216691R1, 4370135, 5214465, 7029, 457, 404, 7029-457-404, 7029457404, 83961171, 87685805, AL110149, AL160516, AL34709, AL64127, F199.300.020.280, F199300020280, IH1342719, K4370135, MC1342719C1,

R3382165, S33621, S71451, ZP7029457404

- Typ: krzyżak z miseczkami łożyskowymi (smarowalny)
- Numer MIZAR: 31995



## Zastosowanie w gospodarstwie

- Naprawy mostu — wymiana krzyżaka przy diagnostyce przedniego lub tylnego napędu.
- Prace polowe — przywrócenie sprawnego napędu po uszkodzeniu w terenie (oryginalny lub zamiennik pasujący do listy modeli).
- Przeglądy serwisowe — profilaktyczna wymiana przy zauważalnym zużyciu (stuk, luz, wyciek smaru).
- Instalacje i remonty — stosowany w naprawach ciągników w gospodarstwie i warsztatach mobilnych.
- Modele kompatybilne (wybrane): Case 533, 633, 733, 833, 40, 540, 640, 740, 840, 940, 56, 1056, 1056XL, 956, 956XL; Deutz DX6.10, DX6.30, DX6.50; Fendt serie 300/309/310/311/312, F380/390; Ford 10, 6710, 7710, 7910, 8210, TW seria; John Deere — szeroka lista modeli (m.in. 1040, 1140, 1640, 1840, 2040, 2140, 3040, 3140, 3340, 3640, 940, 2950, 3050, 3150, 3350, 3650, 6000-6920 i więcej) — porównaj numery katalogowe przed zamówieniem.



## Najważniejsze cechy i korzyści

- Problem: stuki i wibracje w napędzie → rozwiązanie: wymiana zużytego krzyżaka przywraca płynność obrotów i redukuje hałas.
- Problem: wyciek smaru i przyspieszone zużycie → rozwiązanie: krzyżak z miseczkami smarowanymi pozwala na regularne smarowanie i wydłuża żywotność elementów.
- Problem: długi przestój maszyny → rozwiązanie: dostępność części zgodnych z wieloma numerami katalogowymi umożliwia szybką naprawę bez oczekiwania na nietypowy zamiennik.
- Problem: ryzyko uszkodzenia mostu → rozwiązanie: wymiana wadliwego krzyżaka usuwa przyczynę przeciążeń i zapobiega kosztownym naprawom kolejnych elementów napędu.

## Certyfikaty / Normy / Homologacje

- Produkt oferowany jako zamiennik pasujący do wielu numerów katalogowych; przed użyciem w maszynie zaleca się porównać numery katalogowe i wymiary z częścią oryginalną, aby zapewnić prawidłowy montaż i bezpieczeństwo pracy.

## FAQ

- Jak sprawdzić, czy to pasuje do mojego ciągnika? Porównaj wymiar 30x83 mm i numery katalogowe z częścią, którą wyjmujesz; dopasowanie po numerze katalogowym z listy jest najlepszym potwierdzeniem.
- Czy krzyżak wymaga smarowania? Tak — większość krzyżaków z miseczkami jest smarowalna; po montażu i po kilku godzinach pracy sprawdź szczelność i poziom smaru.
- Co jeśli po wymianie nadal są wibracje? Sprawdź stan widelca, łożysk i wału; wibracje mogą wynikać z kilku zużytych elementów, nie tylko krzyżaka.

## Gotowy do montażu — trwały element napędu

Wybierz krzyżak 30x83mm, jeśli potrzebujesz uniwersalnego zamiennika pasującego do wielu modeli i numerów katalogowych — to szybki sposób na przywrócenie sprawnego napędu i ograniczenie przestojów w gospodarstwie. **Krzyżak wału 30x83mm** to praktyczny element serwisowy w warsztacie każdego rolnika.

## **Krzyżak wału 30x83mm Case Deutz John Deere Fendt Ford 1342719C1 AL64127, zdjęcia:**



