

Funkcja	Zakres:	Rozdzielczość:	Dokładność:
wilgotność	0~99%RH	0.1%RH	±5%RH (0~99%RH)
temperatura	-10~60°C	0.1°C	±1.0°C
	14~140°F	0.2°F	±2.0°F
próbkowanie			0.5s
wskaźnik przekroczenia zakresu			OL
funkcja rejestracji wartości:			MAX/MIN
zatrzymanie wskazania Data Hold			HOLD
wyświetlanie wartości			°C/°F
podświetlanie wyświetlacza LCD			TAK
automatyczny wyłącznik zasilania Auto Power Off			5min
wskaźnik rozładowanej baterii			TAK
pobór prądu	praca	mA	≤25mA
	wyłączony	uA	≤10uA
warunki pracy	temperatura		0~40°C
	wilgotność		≤80%RH
warunki przechowywania	temperatura		20~60°C
	wilgotność		≤75%RH