

Uszczelka pompy wody duża MTZ Belarus 501307048B_38935

Uszczelka pompy wody duża MTZ Belarus 501307048B

Solidna **uszczelka pompy wody duża** to niezbędny element układu chłodzenia w ciągnikach **MTZ Belarus**. Produkt został wykonany z materiału o wysokiej odporności na działanie glikolu oraz zmiennych temperatur, co zapewnia skuteczne uszczelnienie połączenia między pompą wody a korpusem silnika. Dzięki precyzyjnemu wykrojowi, uszczelka idealnie przylega do powierzchni styku, co jest kluczowe dla zachowania hermetyczności układu i zapobiegania niekontrolowanym wyciekom płynu chłodniczego.

Zastosowanie nowej uszczelki podczas serwisu pompy to **gwarancja bezpieczeństwa silnika**. Nawet niewielki wyciek w układzie chłodzenia może doprowadzić do przegrzania jednostki napędowej, co w warunkach ciężkiej pracy polowej grozi kosztownym remontem. Wybierając dedykowany komponent o numerze **501307048B**, rolnik zyskuje pewność, że naprawa będzie trwała, a ciągnik pozostanie w pełnej gotowości do pracy w każdych warunkach pogodowych.

Dane techniczne / Parametry:

- Zastosowanie: MTZ Belarus
- Numer katalogowy: 501307048B
- Typ: Uszczelka pompy wody (duża)

Zastosowanie w gospodarstwie:

Uszczelka jest dedykowana do ciągników MTZ Belarus, które są intensywnie eksploatowane w polskim rolnictwie:

- **Naprawy układu chłodzenia:** Niezbędna przy wymianie lub regeneracji pompy wodnej w silnikach serii D-240, D-243 i pochodnych.
- **Przeglądy sezonowe:** Idealny element do wymiany profilaktycznej, zapobiegający awariom w szczycie prac polowych.
- **Serwis maszyn:** Uszczelnienie połączeń narażonych na wysokie ciśnienie i temperaturę pracy silnika pod obciążeniem.

Najważniejsze cechy i korzyści:

- **Ochrona przed przegrzaniem:** Szczelny układ chłodzenia to stabilna temperatura pracy silnika, co wydłuża jego żywotność.
- **Odporność chemiczna:** Materiał uszczelki nie parcieje i nie odkształca się pod wpływem chemii zawartej w płynach chłodniczych.
- **Precyzyjne dopasowanie:** Wykroj zgodny z oryginałem ułatwia montaż i eliminuje konieczność docinania uszczelek z arkuszy, co oszczędza czas w warsztacie.
- **Niski koszt, duże bezpieczeństwo:** Tani element, który chroni najdroższe podzespoły silnika przed skutkami wycieku płynu.

FAQ:

Czy ta uszczelka pasuje do wszystkich modeli MTZ 80 i 82? Tak, uszczelka o numerze 501307048B jest standardowym elementem dla większości modeli MTZ wyposażonych w silniki typu mińskiego, w tym popularne 80, 82 oraz ich nowsze wersje.

Czy przy wymianie pompy wody muszę kupić nową uszczelkę? Zdecydowanie tak. Raz ściśnięta uszczelka traci swoje właściwości plastyczne i po demontażu pompy zazwyczaj ulega uszkodzeniu. Ponowny montaż starej uszczelki niemal zawsze kończy się wyciekami.

Czy należy stosować dodatkowo silikon przy montażu tej uszczelki? Jeśli powierzchnie styku pompy i bloku silnika są idealnie gładkie i wyczyszczone z resztek starej uszczelki, sama uszczelka powinna wystarczyć. W przypadku drobnych wżerów na metalu, cienka warstwa silikonu wysokotemperaturowego może pomóc w uszczelnieniu.

Zadbaj o szczelność swojej maszyny

Nie ryzykuj awarii w samym środku sezonu z powodu drobnego wycieku. Wybierz sprawdzoną uszczelkę pompy wody do swojego **MTZ Belarus** i pracuj bez obaw o stan układu chłodzenia. Solidne części to podstawa sprawnego gospodarstwa. Postaw na jakość od **MIZAR**. ☐