

TABLE SAW MITER GAUGE

MODEL:N-1122A, TN-1122B, N-1122C, TN-1122D

TABLE SAW MITER GAUGE

MODEL:N-1122A, TN-1122B, N-1122C, TN-1122D



SAFETY FIRST



Disconnect saw from power source before fitting or removing



Always wear proper respiratory protection when working near airborne dust particles



Use caution when handling sharp objects (sawblades, router bits, drillbits and so on). Use protective gloves whenever possible.



Always wear proper eye protection when working with machinery and tools



Always wear proper ear protection when working with machinery.

Please read and fully understand any and all safety materials that came with your power tools or machinery before operation.

Always follow all safety guidelines set in place by the power tool or machine manufacturer.

SAFETY GUIDELINES

WARNING! To reduce the risk of injury, user must read the instruction manual.

WARNING! Read all instructions. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock fire and/or serious injury. The term "power tool" in all of the warnings listed below refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

1) Work area safety

- a) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
- b) Don't use power tools in a dangerous environment. Don't use power tools in damp or wet locations, or expose them to rain.
- c) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the

presence of flammable liquids, gases, or dust. Power tools create sparks that may ignite the dust or fumes.

d) Keep children and bystanders away while operating a power tool.

Distractions can cause you to lose control.

e) Make your workshop child-proof with padlocks, master switches, or by removing starter keys.

2) Electrical safety

a) Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching them out will reduce risk of electric shock

b) Ground electric tools. If the tool is equipped with a three-prong plug, it should only be plugged into a grounded three-hole electrical outlet. If the more pro outlet is not available, have it installed by a qualified electrician. Never remove the third prong or modify the provided plug in any way

c) Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded

d) Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock

e) Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling, or unplugging the power tool. Keep the cord away from heat, oil, sharp edges, or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

f) Use a proper extension cord and make sure it is in good condition. When using an extension cord, be sure to use one heavy enough to carry the current your machine draws. An undersized cord causes a drop in line voltage, resulting in loss of power and overheating. When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use

3) Additional safety rules for the Precision Miter Gauge System

a) Read this manual and these safety guidelines. Follow the manufacturer's safety guidelines for the tool on which you are using this

accessory, and learn the applications and imitations of the tool as well as the hazards specific to it. Operating the power tool before understanding safe and proper use could result in personal injury


- b) Ensure that the handle is tight and the fence extrusion T-knobs are secure prior to starting the power tool.
- c) Keep your hands away from a moving blade or bit when operating the machine. Never reach near a moving blade or bit to clear debris. Turn off the power tool and watch for the blade or bit to come to a complete stop.
- d) Always support long boards on both the infeed and the outfeed ends.
- e) Always securely hold workpieces against the machine table and miter gauge or fence.
- f) This miter-gauge system is designed for a specific application. Do not modify and/or use it for any other application. If you have questions about the miter gauge.

 **WARNING:**

This product can expose you to chemicals including Acrylonitrile and other chemicals, which are known to the State of California to cause cancer and reproductive harm.

For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

This product is only suitable for 3/4 inch diagonal grooves



CALIBRATE IF NEEDED

Generally, the Miter Gauge is ready to go right out of the box. In the off chance that the miter gauge needs to be calibrated. Read the following steps to correctly and precisely align and calibrate your new miter gauge.

1. Release the fixed knob and handle

Loosen the handle of the slope gauge counterclockwise, lift the metal knob and rotate it 90 ° to release it




2. Set Index to Zero

With the locking pin engaged (lowered and locked to the zero positive stop position) adjust the miter gauge head to zero on the index point as shown.



3. Square it Up

Place a square up and against the miter bar (1), next, slide it up against the face of the miter gauge (2). Set the face of the miter gauge so that it is 90 degrees to the miter bar.



4. Lock the knob mechanism and tighten the

Once you have set the working surface to 90°, first tighten the handle to maintain the pan tilt position, and secondly, rotate the metal knob into the card slot



5. Adjust The Plungershandle

Depending on your table saw slot, you may want to adjust the spring loaded plungers on the miter bar. Simply use a hex key wrench to push the plungers outward or draw them inward until you achieve just the right fit.



Comment:

When adjusting the plungers do not over extend them. Doing so will prevent the miter bar from sliding smoothly and could possibly damage the plungers.

6. You're Ready to Go!



Your new Miter Gauge is now calibrated and ready for use.


7. Aluminum Miter Fence Installation handle

Many modern precision miter gauges are pre-drilled at a standard height to accept miter fences. Simply align the bolts with the holes, and secure the fence to the gauge using the supplied bolts, washers and t-knobs as shown above.




Why Use a Miter Fence?

Large
Un-supported Gap
between blade and
gauge



Factory Miter Gauge


Stock is fully
supported when
using our fence



Miter Gauge with fence

Flip Stop Installation

The ideal solution for repetitive length cuts on your table saw, the flip stop quickly and easily slides right into the top track on the aluminum fence and is secured in place by tightening the t-knob



Depending on which side of the blade you are cutting on, your stock must Always contact the flip stop on the outside of the arm. This ensures that the flip stop will hold your stock in place with minimal play. The Flip Stop may be used on either side of the blade while on the aluminum fence. If necessary, the Flip Stop can be reversed by disassembling the unit, placing the arm on the other side of the stop and then reassembling the unit.



SKU1.

Table saw oblique cutting gauge without support -60 ° to+60 ° without charge

Inventory:

adjustment plate&sliding bar, assembled)

Handle * 1

grating limiter * 1

hex wrench (4mm) * 1

hex wrench (2mm) * 1

instruction manual * 1



SKU2.

Table saw oblique cutting gauge with support -60 ° to+60 ° 18 inch non charged

Inventory:

Backing Mountain * 1

Diagonal cutting gauge * 1
(metal adjustment plate & sliding bar, assembled)

Handle * 1

grating limiter * 1

hex wrench (4mm) * 1

hex wrench (2mm) * 1

instruction manual * 1

Backing length:

18"(460mm)



SKU3.

Table saw oblique cutting gauge with support -60° to $+60^{\circ}$ 26 inches without charge

Inventory:

Backing Mountain * 1
Diagonal cutting gauge * 1 (metal adjustment plate & sliding bar, assembled)
Handle * 1
grating limiter * 1
hex wrench (4mm) * 1
hex wrench (2mm) * 1
instruction manual * 1

Backing length:

24" (610mm)



SKU4.

Table saw oblique cutting gauge with support -60° to $+60^{\circ}$ 18-35 inches non charged

Inventory:


Backing Mountain * 1
Diagonal cutting gauge * 1 (metal adjustment plate & sliding bar, assembled)
Handle * 1
grating limiter * 1
hex wrench (4mm) * 1
hex wrench (2mm) * 1
instruction manual * 1

Backing length:

19-35" (490-890mm)



Disassembled diagram of herringbone scale parts



Display of the range of division values for the herringbone scale



Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

Made In China

JAUGE À ONGLETS POUR SCIE À TABLE

MODÈLE : N-1122A , TN-1122B, N-1122C, TN-1122D

TABLE SAW MITER GAUGE

MODÈLE : N-1122A, TN-1122B, N-1122C, TN-1122D



SAFETY FIRST



Disconnect saw from power source before fitting or removing



Always wear proper respiratory protection when working near airborne dust particles



Use caution when handling sharp objects (sawblades, router bits, drillbits and so on). Use protective gloves whenever possible.



Always wear proper eye protection when working with machinery and tools



Always wear proper ear protection when working with machinery.

Veuillez lire et comprendre pleinement tous les documents de sécurité fournis avec vos outils électriques ou vos machines avant de les utiliser. Suivez toujours toutes les consignes de sécurité mises en place par le fabricant de l'outil électrique ou de la machine.

SAFETY GUIDELINES

AVERTISSEMENT! Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le manuel d'instructions.

AVERTISSEMENT! Lisez toutes les instructions. Non-respect de toutes les instructions répertoriées ci-dessous peut entraîner un incendie par électrocution et/ou des blessures graves. Le terme « outil électrique » dans tous les avertissements répertoriés ci-dessous fait référence à votre outil électrique fonctionnant sur secteur (avec fil) ou à votre outil électrique fonctionnant sur batterie (sans fil).

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

1) Sécurité de la zone de travail

- a) Gardez la zone de travail propre et bien éclairée . Les zones encombrées ou sombres invitent les accidents.
- b) N'utilisez pas d'outils électriques dans un environnement dangereux.

N'utilisez pas de pouvoir

outils dans des endroits humides ou mouillés, ou exposez-les à la pluie.

c) N'utilisez pas d'outils électriques dans des atmosphères explosives, comme dans les

présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Les outils électriques créent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les fumées .

d) Éloignez les enfants et les spectateurs lorsque vous utilisez un outil électrique.

Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle.

e) Rendez votre atelier à l'épreuve des enfants avec des cadenas, des interrupteurs principaux ou en retirer les clés de démarrage.

2) Sécurité électrique

a) Les fiches des outils électriques doivent correspondre à la prise. Ne modifiez jamais la fiche

chemin . _ N'utilisez aucun fiches d'adaptateur avec mise à la terre) alimentation

outils. Non modifié les fiches et les faire correspondre réduiront le risque de choc électrique

b) Outils électriques au sol. Si l'outil est équipé d'une fiche à trois broches, il ne doit être branché que sur une prise électrique à trois trous mise à la terre. Si la prise la plus professionnelle n'est pas disponible, faites-la installer par un électricien qualifié. Ne retirez jamais la troisième broche et ne modifiez jamais la fiche fournie de quelque manière que ce soit.

c) Évitez tout contact corporel avec des surfaces mises à la terre ou mises à la terre telles que des tuyaux,

radiateurs, cuisinières et réfrigérateurs. Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est mis à la terre ou mis à la terre .

d) N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à des conditions humides. L'eau entrant dans un

l'outil électrique augmentera le risque de choc électrique

e) N'abusez pas du cordon. N'utilisez jamais le cordon pour transporter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Gardez le cordon à l'écart de la

chaleur, de l'huile, des bords tranchants ou des pièces mobiles. Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.

f) Utilisez une rallonge appropriée et assurez-vous qu'elle est en bon état. Lorsque vous utilisez une rallonge, assurez-vous d'en utiliser une suffisamment lourde pour supporter le courant consommé par votre machine. Un cordon sous-dimensionné provoque une chute de tension secteur, entraînant une perte de puissance et une surchauffe. Lorsque vous utilisez une alimentation à l'extérieur, utilisez une rallonge adaptée à une utilisation en extérieur.

3) Règles de sécurité supplémentaires pour le système de jauge à onglets de précision

a) Lisez ce manuel et ces consignes de sécurité. Suivez les consignes de sécurité du fabricant de l'outil sur lequel vous utilisez cet accessoire et découvrez les applications et les imitations de l'outil ainsi que les dangers qui lui sont spécifiques. Utiliser l'outil électrique avant de comprendre une utilisation sûre et appropriée pourrait entraîner des blessures corporelles.

b) Assurez-vous que la poignée est serrée et que les boutons en T de l'extrusion du guide sont sécurisés avant de démarrer l'outil électrique.

c) Gardez vos mains éloignées d'une lame ou d'un foret en mouvement lorsque vous utilisez la machine. Ne vous approchez jamais d'une lame ou d'un foret en mouvement pour éliminer les débris. Éteignez l'outil électrique et surveillez l'arrêt complet de la lame ou du foret.

d) Soutenez toujours les planches longues aux extrémités d'entrée et de sortie .

e) Maintenez toujours solidement les pièces contre la table de la machine et l'onglet.
jauge ou clôture.


f) Ce système de jauge à onglets est conçu pour une application spécifique. Ne pas modifier et/ou l'utiliser pour toute autre application. Si vous avez des

questions sur la jauge à onglets .

 **AVERTISSEMENT:**

Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment l'acrylonitrile et d'autres produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme étant cancérigènes et les dommages à la reproduction. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov.

Ce produit convient uniquement aux rainures diagonales de 3/4 pouces



CALIBRATE IF NEEDED

Généralement, la jauge à onglets est prête à aller à droite hors de la boîte. Au cas où le guide à onglets doit être calibré. Lisez les étapes suivantes pour aligner et calibrer correctement et précisément votre nouvel onglet jauge.

8. Relâchez le bouton fixe et la poignée

Desserrez la poignée du jauge de pente dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, soulevez le bouton métallique et tournez-le de 90° pour le libérer




9. Définir l'index sur zéro

Avec la goupille de verrouillage engagée (abaissée et verrouillée au zéro position d'arrêt positive) régler le la tête du guide à onglets à zéro sur le point d'index, comme illustré.



10. Mettez-le au carré

Placez un carré vers le haut et contre la barre à onglets (1), puis faites-le glisser contre la face de la jauge à onglets (2). Met le face de la jauge à onglets pour qu'elle soit à 90 degrés au barre à ongle.



11. Verrouillez le mécanisme du bouton et serrez le

Une fois que vous avez réglé la surface de travail à 90°, serrez d'abord la poignée pour maintenir la position panoramique, et deuxièmement, faites pivoter le bouton métallique dans la fente pour carte.



12. Ajustez la poignée du piston

En fonction de la fente de votre scie à table, vous souhaitez peut-être ajuster les pistons à ressort sur la barre à onglets. Simplement utilisez une clé hexagonale pour pousser le

pistons vers l'extérieur ou tirez-les vers l'intérieur jusqu'à ce que vous obteniez le bon ajustement.



Commentaire:

Lors du réglage des pistons, ne les étendez pas trop. Cela empêcherait la barre à onglet de glisser en douceur. et pourrait éventuellement endommager les pistons.

13. Vous êtes prêt à partir !



Votre nouvelle jauge à onglets est maintenant calibrée et prêt à l'emploi.

14. Installation de clôture à onglets en aluminium poignée


De nombreuses jagues à onglets de précision modernes sont pré-perçées

à une hauteur standard pour accepter les clôtures à onglets. Alignez simplement les boulons avec les trous et fixez le guide au jauge à l'aide des boulons, rondelles et boutons en T fournis Comme montré ci-dessus.




Why Use a Miter Fence?

Large
Un-supported Gap
between blade and
gauge



Factory Miter Gauge

Stock is fully
supported when
using our fence



Miter Gauge with fence

Installation de l'arrêtoir

La solution idéale pour les coupes de longueur répétitives sur votre scie à table, le retournez, arrêtez-vous rapidement et glisse facilement jusqu'au sommet trace sur la clôture en aluminium et est sécurisé en place en serrant le bouton en T



Selon de quel côté de la lame que vous coupez allumé, votre stock doit Toujours contacter le flip stop à l'extérieur du bras. Ce garantit que la butée du retournement maintenez votre stock en place avec un minimum jouer. Le Flip Stop peut être utilisé de chaque côté du lame lorsque vous êtes sur la clôture en aluminium . Si nécessaire, le Flip Stop peut être inversé en démontant le l'unité , en plaçant le bras de l'autre côté de l'unité. arrêter puis remonter l'unité.



SKU1.

Scie à table gabarit de coupe oblique sans support -60° à $+60^{\circ}$ sans frais

Inventaire :

plaque de réglage et barre
coulissante,

assemblé)

Poignée * 1

limiteur de réseau * 1

clé hexagonale (4mm) * 1

clé hexagonale (2 mm) * 1

manuel d'instructions * 1



SKU2.

Jauge de coupe oblique pour scie à table avec support -60° à $+60^{\circ}$ 18
pouces non chargée

Inventaire :

Montagne de soutien * 1

Jauge de coupe diagonale * 1

(plaque de réglage métallique
et barre coulissante,

assemblées)

Poignée * 1

limiteur de réseau * 1

clé hexagonale (4mm) * 1

clé hexagonale (2 mm) * 1

manuel d'instructions * 1

Longueur du support :

18"(460 mm)



UGS3.

Jauge de coupe oblique pour scie à table avec support -60° à $+60^{\circ}$ 26
pouces sans frais

Inventaire :

Montagne de soutien * 1
Jauge de coupe diagonale * 1
(métal
plaque de réglage et barre
coulissante,
assemblé)
Poignée * 1
limiteur de réseau * 1
clé hexagonale (4mm) * 1
clé hexagonale (2 mm) * 1
manuel d'instructions * 1

Longueur du support :

24"(610mm)



UGS4.

Jauge de coupe oblique pour scie à table avec support -60° à $+60^{\circ}$ 18-35
pouces non chargée


Inventaire :

Montagne de soutien * 1
Jauge de coupe diagonale * 1
(métal
plaque de réglage et barre
coulissante,
assemblé)
Poignée * 1
limiteur de réseau * 1
clé hexagonale (4mm) * 1
clé hexagonale (2 mm) * 1
manuel d'instructions * 1

Longueur du support :



Schéma démonté des pièces de l'échelle à chevrons



handle*1

blade*1

Spring Jimmy screw*4

Affichage de la plage de valeurs de division pour l'échelle à chevrons



Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

Fabriqué en Chine

GEHRUNGSLEHRE FÜR TISCHKREISSÄGEN

MODELL: N-1122A , TN-1122B, N-1122C, TN-1122D

TABLE SAW MITER GAUGE

MODELL: N-1122A, TN-1122B, N-1122C, TN-1122D



SAFETY FIRST



Disconnect saw from power source before fitting or removing



Always wear proper respiratory protection when working near airborne dust particles



Use caution when handling sharp objects (sawblades, router bits, drillbits and so on). Use protective gloves whenever possible.



Always wear proper eye protection when working with machinery and tools



Always wear proper ear protection when working with machinery.

Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme alle Sicherheitshinweise, die Ihren Elektrowerkzeugen oder Maschinen beiliegen, und machen Sie sich mit deren Inhalt vertraut.

Befolgen Sie stets alle Sicherheitsrichtlinien des Elektrowerkzeug- oder Maschinenherstellers.

SAFETY GUIDELINES

WARNUNG! Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung lesen.

WARNUNG! Lies alle Anweisungen. Nichtbeachtung aller aufgeführten Anweisungen Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen können zu Stromschlägen, Bränden und/oder schweren Verletzungen führen. Der Begriff „ Elektrowerkzeug“ in allen unten aufgeführten Warnhinweisen bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes (kabelgebundenes) Elektrowerkzeug oder batteriebetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

1) Sicherheit am Arbeitsplatz

a) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet . Überladene oder dunkle Bereiche laden dazu ein Unfälle.

b) Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in einer gefährlichen Umgebung.

Benutzen Sie keinen Strom

Bewahren Sie Werkzeuge an feuchten oder nassen Orten auf und setzen

Sie sie nicht dem Regen aus.

Elektrowerkzeuge nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, wie z

Vorhandensein von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub.

Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können .

d) Halten Sie Kinder und Unbeteiligte fern, während Sie ein

Elektrowerkzeug bedienen.

Ablenkungen können dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren.

e) Machen Sie Ihre Werkstatt mit Vorhängeschlössern, Hauptschaltern usw.

kindersicher Entfernen des Anlasserschlüssels.

2) Elektrische Sicherheit

a) Die Stecker des Elektrowerkzeugs müssen zur Steckdose passen.

Modifizieren Sie niemals den Stecker

Weg . _ Benutzen Sie keine Adapterstecker mit geerdetem

Stromanschluss

Werkzeuge. Unverändert Wenn Sie die richtigen Stecker verwenden und sie aufeinander abstimmen, verringert sich das Risiko eines Stromschlags

b) Erden Sie Elektrowerkzeuge. Wenn das Werkzeug mit einem dreipoligen

Stecker ausgestattet ist, darf es nur an eine geerdete Dreiloch-Steckdose

angeschlossen werden. Wenn die More-Pro-Steckdose nicht verfügbar ist,

lassen Sie sie von einem qualifizierten Elektriker installieren. Entfernen Sie

niemals den dritten Stift und modifizieren Sie den mitgelieferten Stecker

niemals in irgendeiner Weise

c) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten oder geerdeten

Oberflächen wie Rohren,

Heizkörper, Herde und Kühlschränke. Es besteht ein erhöhtes Risiko eines

Stromschlags , wenn Ihr Körper geerdet oder geerdet ist

d) Setzen Sie Elektrowerkzeuge weder Regen noch Nässe aus. Wasser

dringt ein

Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines Stromschlags

e) Missbrauchen Sie das Kabel nicht. Benutzen Sie das Kabel niemals zum Tragen, Ziehen oder Ausstecken des Elektrowerkzeugs. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen fern. Beschädigte oder verhedderte Kabel erhöhen die Gefahr eines Stromschlags.

f) Verwenden Sie ein geeignetes Verlängerungskabel und stellen Sie sicher, dass es in gutem Zustand ist. Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, achten Sie darauf, dass es schwer genug ist, um den Strom zu tragen, den Ihr Gerät verbraucht. Ein unterdimensioniertes Kabel führt zu einem Abfall der Netzspannung, was zu Stromausfall und Überhitzung führt. Wenn Sie eine Stromversorgung im Freien betreiben, verwenden Sie ein für den Außenbereich geeignetes Verlängerungskabel

3) Zusätzliche Sicherheitsregeln für das Präzisions-Gehrungsanschlagsystem

a) Lesen Sie dieses Handbuch und diese Sicherheitsrichtlinien. Befolgen Sie die Sicherheitsrichtlinien des Herstellers des Werkzeugs, an dem Sie dieses Zubehör verwenden, und informieren Sie sich über die Verwendung und Nachahmungen des Werkzeugs sowie über die damit verbundenen Gefahren. Der Betrieb des Elektrowerkzeugs ohne Kenntnis der sicheren und ordnungsgemäßen Verwendung kann zu Verletzungen führen

b) Stellen Sie sicher, dass der Griff und die T-Knöpfe des Zaunprofils fest sitzen

Sichern Sie es, bevor Sie das Elektrowerkzeug starten.

c) Behalten Sie Ihre Hände beim Betrieb des Geräts Ihre Hände von einer sich bewegenden Klinge oder einem Bohrer fern Maschine. Greifen Sie niemals in die Nähe einer sich bewegenden Klinge oder eines Bohrers, um Schmutz zu entfernen. Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus und achten Sie darauf, dass die Klinge oder der Bohrer vollständig zum Stillstand kommen.

d) Stützen Sie lange Bretter immer sowohl am Einlauf- als auch am Auslaufende ab .

e) Werkstücke stets sicher am Maschinentisch und auf Gehrung halten Messgerät oder Zaun.


f) Dieses Gehrungsanschlagsystem ist für eine bestimmte Anwendung konzipiert. Nicht modifizieren und/oder für andere Zwecke verwenden. Wenn Sie Fragen zum Gehrungsanschlag haben .

 **WARNUNG:**

Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Acrylnitril aussetzen und andere Chemikalien, von denen im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs verursachen und Fortpflanzungsschäden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Dieses Produkt ist nur für 3/4 Zoll Diagonalnuten geeignet



CALIBRATE IF NEEDED

Im Allgemeinen ist die Gehrungslehre betriebsbereit aus der Box. In der Off-Chance, dass die Gehrungslehre muss kalibriert werden. Lesen Sie die folgenden Schritte, um Ihre neue Gehrung richtig und präzise auszurichten und zu kalibrieren Messgerät.


15. Lösen Sie den festen Knopf und Griff

Lösen Sie den Griff des Neigungsmessers gegen den Uhrzeigersinn, heben Sie den Metallknopf an und drehen Sie ihn um 90°, um ihn zu lösen




16. Setzen Sie den Index auf Null

Mit eingerastetem Sicherungsstift (abgesenkt und auf Null verriegelt). Festanschlagposition) einstellen Stellen Sie den Gehrungsmesskopf am Indexpunkt auf Null, wie gezeigt.



17. Richten Sie es aus

Legen Sie einen Winkel nach oben und gegen die Gehrungsstange (1) und schieben Sie ihn anschließend nach oben gegen die Fläche der Gehrungslehre (2). Stellen Sie die ein Seite der Gehrungslehre so, dass sie 90 beträgt Grad zum Gehrungsstange.



18. Verriegeln Sie den Knopfmechanismus und ziehen Sie ihn fest

Sobald Sie die Arbeitsfläche auf 90° eingestellt haben, ziehen Sie zunächst den Griff fest, um die Schwenkposition beizubehalten, und drehen Sie zweitens den Metallknopf in den Kartenschlitz



19. Passen Sie den Kolbengriff an

Abhängig von Ihrem Tischkreissägenschlitz möchten Sie möglicherweise die federbelasteten Stößel an der Gehrungsstange anpassen. Einfach

Verwenden Sie zum Drücken einen Inbusschlüssel
Kolben nach außen bzw Ziehen Sie sie nach innen, bis Sie genau die
richtige Passform erreicht haben.



Kommentar:

**Ziehen Sie die Stößel beim Einstellen nicht zu weit heraus.
Dadurch wird verhindert, dass die Gehrungsstange reibungslos
gleitet und könnte möglicherweise die Kolben beschädigen.**

20. Sie können loslegen!



Ihr neues Gehrungsmessgerät ist jetzt kalibriert und bereit zum Benutzen.


21. Installation eines Aluminium-Gehrungszauns handhaben

Viele moderne Präzisions-Gehrungslehren sind vorgebohrt eine Standardhöhe zur Aufnahme von Gehrungszäunen. Einfach ausrichten Setzen Sie die Bolzen mit den Löchern ein und befestigen Sie den Zaun daran Befestigen Sie das Messgerät mit den mitgelieferten Schrauben, Unterlegscheiben und T-Knöpfen wie oben gezeigt.




Why Use a Miter Fence?

Large
Un-supported Gap
between blade and
gauge



Factory Miter Gauge


Stock is fully
supported when
using our fence



Miter Gauge with fence

Flip-Stop-Installation

Die ideale Lösung für sich wiederholende Längenschnitte Ihre Tischkreissäge, die Flip stoppt schnell und lässt sich leicht verschieben ganz nach oben Schiene am Alu-Zaun befestigt und gesichert durch Festziehen des T-Knopfes an Ort und Stelle



Je nachdem auf welcher Seite der Klinge, die Sie schneiden an, Ihr Vorrat muss

Stets Kontakt zum Flip-Stop herstellen an der Außenseite des Arms. Das sorgt dafür, dass der Flip-Stop funktioniert Halten Sie Ihren Lagerbestand mit minimalem Aufwand an Ort und Stelle spielen. Der Flip Stop kann auf beiden Seiten des verwendet werden Sägeblatt auf dem Aluminiumanschlag . Bei Bedarf kann der Flip Stop durch Demontage umgedreht werden Gerät , indem Sie den Arm auf die andere Seite des Geräts legen anhalten und dann wieder zusammenbauen die Einheit.

Always Keep
Your Stock On
The Outside of
The Stop Arm



SKU1.

Tischkreissägen-Schrägschnittlehre ohne Stütze -60° bis +60° ohne
Aufpreis

Inventar :

Einstellplatte und
Schiebestange,
gebaut)

Griff * 1

Gitterbegrenzer * 1

Inbusschlüssel (4 mm) * 1

Inbusschlüssel (2 mm) * 1

Bedienungsanleitung * 1



SKU2.

Tischsägen-Schrägschnittlehre mit Unterstützung -60 ° bis +60 ° 18 Zoll
ohne Ladung

Inventar :

Backing Mountain * 1
Diagonalschnittlehre * 1 (Metall
-Einstellplatte und
Schiebestange, montiert)
Griff * 1
Gitterbegrenzer * 1
Inbusschlüssel (4 mm) * 1
Inbusschlüssel (2 mm) * 1
Bedienungsanleitung * 1

Trägerlänge :

18"(460mm)

**SKU3.**

Tischkreissägen-Schrägschnittlehre mit Unterstützung -60° bis +60° 26
Zoll ohne Aufpreis

Inventar :

Backing Mountain * 1
Diagonalschnittlehre * 1
(Metall).
Einstellplatte und
Schiebestange,
gebaut)
Griff * 1
Gitterbegrenzer * 1
Inbusschlüssel (4 mm) * 1
Inbusschlüssel (2 mm) * 1
Bedienungsanleitung * 1

Trägerlänge :

24"(610mm)



SKU4.

Tischsagen-Schragschnittlehre mit Unterstutzung -60 ° bis +60 ° 18-35 Zoll ohne Ladung

Inventar :

Backing Mountain * 1

Diagonalschnittlehre * 1
(Metall).

Einstellplatte und
Schiebestange,
gebaut)

Griff * 1

Gitterbegrenzer * 1

Inbusschlussel (4 mm) * 1

Inbusschlussel (2 mm) * 1


Bedienungsanleitung * 1

Tragerlange :

19–35 Zoll (490–890 mm)



Zerlegtes Diagramm der Teile der Fischgratenwaage



handle*1

blade*1

Spring Jimmy screw*4

Anzeige des Bereichs der Teilungswerte für die Fischgrätenskala



Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

In China hergestellt

CALIBRO PER SEGA DA TAVOLO

MODELLO:N-1122A , TN-1122B, N-1122C, TN-1122D

TABLE SAW MITER GAUGE

MODELLO: N-1122A, TN-1122B, N-1122C, TN-1122D



SAFETY FIRST



Disconnect saw from power source before fitting or removing



Always wear proper respiratory protection when working near airborne dust particles



Use caution when handling sharp objects (sawblades, router bits, drillbits and so on). Use protective gloves whenever possible.



Always wear proper eye protection when working with machinery and tools



Always wear proper ear protection when working with machinery.

Si prega di leggere e comprendere appieno tutti i materiali di sicurezza forniti con gli utensili elettrici o i macchinari prima dell'uso.

Seguire sempre tutte le linee guida di sicurezza stabilite dal produttore dell'utensile elettrico o della macchina.

SAFETY GUIDELINES

AVVERTIMENTO! Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere il manuale di istruzioni.

AVVERTIMENTO! Leggi tutte le istruzioni. Mancata osservanza di tutte le istruzioni elencate di seguito potrebbe provocare incendi da scossa elettrica e/o lesioni gravi. Il termine " utensile elettrico" in tutte le avvertenze elencate di seguito si riferisce all'utensile elettrico alimentato dalla rete elettrica (con cavo) o all'utensile elettrico alimentato a batteria (senza cavo).

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

1) Sicurezza sul posto di lavoro

a) Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata . Le aree disordinate o buie invitano incidenti.

b) Non utilizzare utensili elettrici in un ambiente pericoloso. Non usare

energia

gli strumenti in luoghi umidi o bagnati, né esporli alla pioggia.

c) Non utilizzare gli apparecchi elettrici in atmosfere esplosive, come ad esempio

presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli utensili elettrici creano scintille che possono incendiare la polvere o i fumi .

d) Tenere lontani i bambini e gli astanti durante l'utilizzo dell'utensile elettrico.

Le distrazioni possono farti perdere il controllo.

e) Rendi la tua officina a prova di bambino con lucchetti, interruttori generali o tramite rimozione delle chiavi di avviamento.

2) Sicurezza elettrica

a) Le spine dell'utensile elettrico devono corrispondere alla presa. Non modificare mai la spina

modo . _ Non usarne nessuno spine adattatrici con messa a terra)
alimentazione

utensili. Non modificato le spine e il loro abbinamento ridurrà il rischio di scosse elettriche

b)Utensili elettrici da terra. Se l'utensile è dotato di una spina a tre poli, deve essere collegato solo a una presa elettrica a tre fori con messa a terra. Se la presa More Pro non è disponibile, farla installare da un elettricista qualificato. Non rimuovere mai il terzo polo né modificare in alcun modo la spina fornita

c) Evitare il contatto del corpo con superfici messe a terra come tubi, radiatori, cucine e frigoriferi. Il rischio di scosse elettriche aumenta se il corpo è collegato a terra

d) Non esporre gli utensili elettrici alla pioggia o al bagnato. Acqua che entra a

l'utensile elettrico aumenterà il rischio di scosse elettriche

e) Non abusare del cavo. Non utilizzare mai il cavo per trasportare, tirare o scollegare l'utensile elettrico. Tenere il cavo lontano da fonti di calore, olio, spigoli vivi o parti in movimento. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.

f) Utilizzare una prolunga adeguata e assicurarsi che sia in buone condizioni. Quando usi una prolunga, assicurati di usarne una abbastanza pesante da sopportare la corrente assorbita dalla tua macchina. Un cavo sottodimensionato provoca un calo della tensione di linea, con conseguente perdita di potenza e surriscaldamento. Quando si utilizza l'alimentazione all'esterno, utilizzare una prolunga adatta all'uso esterno

3) Norme di sicurezza aggiuntive per il sistema di misurazione obliqua di precisione

a) Leggere questo manuale e queste linee guida sulla sicurezza. Seguire le linee guida di sicurezza del produttore per lo strumento su cui si utilizza questo accessorio e apprendere le applicazioni e le imitazioni dello strumento, nonché i rischi specifici ad esso. L'utilizzo dell'utensile elettrico prima di averne compreso l'uso sicuro e corretto potrebbe causare lesioni personali

b) Assicurarsi che la maniglia sia ben salda e che le manopole a T dell'estrusione della guida lo siano fissarlo prima di avviare l'utensile elettrico.

c) Conserva il tuo tenere le mani lontane dalla lama o dalla punta in movimento durante l'utilizzo macchina. Non avvicinarsi mai a una lama o a una punta in movimento per rimuovere i detriti. Spegnerne l'utensile elettrico e verificare che la lama o la punta si fermi completamente.

d) Sostenere sempre le tavole lunghe sia sull'estremità di ingresso che su quella di uscita .

e) Tenere sempre saldamente i pezzi in lavorazione contro il tavolo della macchina e l'angolo obliquo calibro o recinzione.


f)Questo sistema di misura obliqua è progettato per un'applicazione specifica. Non modificarlo e/o utilizzarlo per qualsiasi altra applicazione. Se hai domande sul misuratore obliquo .

 **AVVERTIMENTO:**

Questo prodotto può esporvi a sostanze chimiche tra cui l'acrilonitrile e altre sostanze chimiche che, secondo lo Stato della California, causano il cancro e danno riproduttivo.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.P65Warnings.ca.gov.

Questo prodotto è adatto solo per scanalature diagonali da 3/4 pollici




CALIBRATE IF NEEDED

Generalmente, il Mitre Gauge è pronto per andare a destra fuori dalla scatola. Nella remota possibilità che il misuratore obliquo deve essere calibrato. Leggi i seguenti passaggi per allineare e calibrare correttamente e con precisione la tua nuova mitra misura.

22. Rilasciare il pomello fisso e la maniglia

Allentare la maniglia del misuratore di pendenza in senso antiorario, sollevare la manopola metallica e ruotarla di 90° per sbloccarla




23. Imposta l'indice su zero

Con il perno di bloccaggio inserito (abbassato e bloccato a zero posizione di arresto positiva) regolare la testa del calibro obliquo a zero sul punto indice come mostrato.



24. Piazza tutto

Posizionare un quadrato sopra e contro la barra obliqua (1), quindi farlo scorrere verso l'alto contro la superficie del misuratore obliquo (2). Impostare il faccia della guida obliqua in modo che sia 90 gradi alla barra di mitra.



25. Bloccare il meccanismo della manopola e serrare

Dopo aver impostato la superficie di lavoro a 90° , stringere innanzitutto la maniglia per mantenere la posizione di inclinazione panoramica e, in secondo luogo, ruotare la manopola di metallo nello slot della scheda



26. Regolare la maniglia dello stantuffo

A seconda della fessura della sega da tavolo, potresti voler regolare gli stantuffi caricati a molla sulla barra obliqua. Semplicemente utilizzare una chiave esagonale per spingere il

stantuffi verso l'esterno o disegnali verso l'interno finché non raggiungi la giusta misura.



Commento:

Quando si regolano gli stantuffi, non estenderli eccessivamente. Ciò impedirebbe alla barra di scorrere agevolmente e potrebbe danneggiare gli stantuffi.

27. Sei pronto per partire!



Il tuo nuovo mitrametro è ora calibrato e pronto per l'uso.

28. Installazione di recinzione obliqua in alluminio maniglia


Molti moderni calibri obliqui di precisione sono preforati un'altezza

standard per accettare recinzioni oblique. Basta allineare i bulloni con i fori e fissare la recinzione al manometro utilizzando i bulloni, le rondelle e le manopole a T in dotazione come mostrato sopra.




Why Use a Miter Fence?

Large
Un-supported Gap
between blade and
gauge



Factory Miter Gauge

Stock is fully
supported when
using our fence



Miter Gauge with fence

Installazione del flip stop

La soluzione ideale per tagli longitudinali ripetitivi il tuo tavolo ha visto, il capovolgi fermati rapidamente e scorre facilmente proprio in alto traccia sulla recinzione in alluminio ed è fissata in posizione stringendo la manopola a T



A seconda di quale lato della lama che stai tagliando acceso, le tue azioni devono

Sempre contattare il flip stop all'esterno del braccio. Questo assicura che il flip si fermi mantieni le tue scorte in posizione con il minimo giocare. Il Flip Stop può essere utilizzato su entrambi i lati del lama mentre si trova sulla recinzione in alluminio . Se necessario, il Flip Stop può essere invertito smontando il unità , posizionando il braccio sull'altro lato del fermarsi e poi rimontare l'unità.

Always Keep
Your Stock On
The Outside of the
Stop Arm



SKU1.

Sega da banco con calibro di taglio obliquo senza supporto da -60° a $+60^{\circ}$ senza sovrapprezzo

Inventario :

piastra di regolazione e barra scorrevole,
assemblato)

Maniglia * 1

limitatore di griglia * 1

chiave esagonale (4 mm) * 1

chiave esagonale (2 mm) * 1

manuale di istruzioni * 1



SKU2.

Sega da tavolo calibro di taglio obliquo con supporto da -60° a $+60^{\circ}$ 18 pollici non caricato

Inventario :

Montagna di sostegno * 1
Calibro di taglio diagonale * 1
(piastra di regolazione in
metallo e barra scorrevole,
assemblata)

Maniglia * 1

limitatore di griglia * 1

chiave esagonale (4 mm) * 1

chiave esagonale (2 mm) * 1

manuale di istruzioni * 1

Lunghezza del supporto :

18"(460 mm)

**SKU3.**

Sega da tavolo calibro di taglio obliquo con supporto da -60° a $+60^{\circ}$ 26 pollici senza sovrapprezzo

Inventario :

Montagna di sostegno * 1
Calibro di taglio diagonale * 1
(metallo
piastra di regolazione e barra
scorrevole,
assemblato)

Maniglia * 1

limitatore di griglia * 1

chiave esagonale (4 mm) * 1

chiave esagonale (2 mm) * 1

manuale di istruzioni * 1

Lunghezza del supporto :

24 pollici (610 mm)

SKU4.

Sega da tavolo calibro di taglio obliquo con supporto da -60° a $+60^{\circ}$ 18-35 pollici non caricato


Inventario :

Montagna di sostegno * 1
Calibro di taglio diagonale * 1
(metallo
piastra di regolazione e barra
scorrevole,
assemblato)
Maniglia * 1
limitatore di griglia * 1
chiave esagonale (4 mm) * 1
chiave esagonale (2 mm) * 1
manuale di istruzioni * 1

Lunghezza del supporto :
19-35"(490-890mm)



Schema smontato delle parti della scala a spina di pesce



Spring Jimmy screw*4

Visualizzazione dell'intervallo dei valori di divisione per la scala a spina di pesce



Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

Made in China

MEDIDOR DE INGLETES PARA SIERRA DE MESA

MODELO: N-1122A , TN-1122B, N-1122C, TN-1122D

TABLE SAW MITER GAUGE

MODELO:N-1122A, TN-1122B, N-1122C, TN-1122D



SAFETY FIRST



Disconnect saw from power source before fitting or removing



Always wear proper respiratory protection when working near airborne dust particles



Use caution when handling sharp objects (sawblades, router bits, drillbits and so on). Use protective gloves whenever possible.



Always wear proper eye protection when working with machinery and tools



Always wear proper ear protection when working with machinery.

Lea y comprenda completamente todos los materiales de seguridad que vienen con sus herramientas o maquinaria eléctrica antes de utilizarlas.

Siga siempre todas las pautas de seguridad establecidas por el fabricante de la máquina o herramienta eléctrica.

SAFETY GUIDELINES

¡ **ADVERTENCIA!** Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de instrucciones.

¡ **ADVERTENCIA!** Lee todas las instrucciones. No seguir todas las instrucciones enumeradas a continuación puede provocar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves. El término " herramienta eléctrica" en todas las advertencias enumeradas a continuación se refiere a su herramienta eléctrica alimentada por red (con cable) o a batería (inalámbrica).

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

1) Seguridad en el área de trabajo

a) Mantener el área de trabajo limpia y bien iluminada . Las zonas desordenadas u oscuras invitan accidentes.

b) No utilice herramientas eléctricas en un entorno peligroso. No uses el

poder

herramientas en lugares húmedos o mojados, ni exponerlas a la lluvia.

c) No opere herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en el Presencia de líquidos, gases o polvos inflamables. Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender el polvo o los vapores .

d) Mantenga alejados a los niños y a otras personas mientras opera una herramienta eléctrica.

Las distracciones pueden hacer que pierdas el control.

e) Haga su taller a prueba de niños con candados, interruptores maestros o mediante quitar las llaves de arranque.

2) Seguridad eléctrica

a) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben coincidir con el tomacorriente. Nunca modifique el enchufe en ningún forma . _ No utilices ningún enchufes adaptadores con conexión a tierra) alimentación

herramientas. Sin modificar Los enchufes y su combinación reducirán el riesgo de descarga eléctrica.

b) Herramientas eléctricas terrestres. Si la herramienta está equipada con un enchufe de tres clavijas, sólo debe enchufarse a un tomacorriente eléctrico de tres orificios con conexión a tierra. Si el tomacorriente más profesional no está disponible, haga que un electricista calificado lo instale. Nunca retire la tercera clavija ni modifique el enchufe provisto de ninguna manera.

c) Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra o puestas a tierra, como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores. Existe un mayor riesgo de sufrir una descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra o a tierra .

d) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o condiciones húmedas. agua que entra en un

La herramienta eléctrica aumentará el riesgo de descarga eléctrica.

e) No abuse del cable. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes afilados o piezas móviles. Los cables dañados o enredados

aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

f) Utilice un cable de extensión adecuado y asegúrese de que esté en buenas condiciones. Cuando utilice un cable de extensión, asegúrese de utilizar uno lo suficientemente pesado como para transportar la corriente que consume su máquina. Un cable de tamaño insuficiente provoca una caída en el voltaje de la línea, lo que resulta en pérdida de energía y sobrecalentamiento. Cuando opere una fuente de alimentación al aire libre, use un cable de extensión adecuado para uso en exteriores.

3) Reglas de seguridad adicionales para el sistema de calibre de ingletes de precisión

a) Lea este manual y estas pautas de seguridad. Siga las pautas de seguridad del fabricante para la herramienta en la que esté utilizando este accesorio y conozca las aplicaciones e imitaciones de la herramienta, así como los peligros específicos de ella. Operar la herramienta eléctrica antes de comprender el uso seguro y adecuado podría provocar lesiones personales.

b) Asegúrese de que la manija esté apretada y que las perillas en T de extrusión de la guía estén

asegurar antes de poner en marcha la herramienta eléctrica.

c) Mantenga su Mantenga las manos alejadas de una cuchilla o broca en movimiento al operar la

máquina. Nunca se acerque a una hoja o broca en movimiento para limpiar los escombros. Apague la herramienta eléctrica y observe si la hoja o la broca se detiene por completo.

d) Siempre apoye tablas largas tanto en el extremo de entrada como en el de salida .

e) Sujete siempre de forma segura las piezas de trabajo contra la mesa de la máquina y calibre o cerca.

f) Este sistema de calibre de ingletes está diseñado para una aplicación específica. No


modificarlo y/o utilizarlo para cualquier otra aplicación. Si tiene preguntas sobre el calibre de ingletes .

 **ADVERTENCIA:**

Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el acrilonitrilo. y otras sustancias químicas que el estado de California reconoce como causantes de cáncer. y daños reproductivos.

Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Este producto sólo es adecuado para ranuras diagonales de 3/4 de pulgada.



CALIBRATE IF NEEDED

Generalmente, el calibre de ingletes está listo para funcionar a la derecha. fuera de la caja. En el caso improbable de que el calibre de ingletes necesita ser calibrado. Lea los siguientes pasos para alinear y calibrar de forma correcta y precisa su nueva inglete indicador.

29. Suelte la perilla fija y la manija.

Afloje la manija del medidor de pendiente en el sentido contrario a las agujas del reloj, levante la perilla de metal y gírela 90° para liberarla.




30. Establecer índice en cero

Con el pasador de bloqueo enganchado (bajado y bloqueado en el cero) posición de parada positiva) ajuste el cabeza del calibre de ingletes a cero en el punto índice como se muestra.



31. Cuadrarlo

Coloque una escuadra hacia arriba y contra la barra de ingletes (1), luego deslícela contra la cara del calibre de ingletes (2). Seleccione el cara del calibre de ingletes para que esté a 90 grados a la barra de inglete.



32. Bloquee el mecanismo de la perilla y apriete el

Una vez que haya configurado la superficie de trabajo a 90° , primero apriete la manija para mantener la posición de inclinación panorámica y, en segundo lugar, gire la perilla de metal hacia la ranura para tarjetas.



33. Ajuste el mango del émbolo

Dependiendo de la ranura de su sierra de mesa, es posible que desee ajustar los émbolos con resorte en la barra de inglete. Simplemente Utilice una llave hexagonal para empujar el

émbolos hacia afuera o llévelos hacia adentro hasta lograr el ajuste perfecto.



Comentario:

Al ajustar los émbolos, no los extienda demasiado. Hacerlo evitará que la barra de inglete se deslice suavemente. y posiblemente podría dañar los émbolos.

34. ¡Usted está listo para ir!



Su nuevo calibre de ingletes ahora está calibrado y Listo para usar.

35. Instalación de cerca de inglete de aluminio manejar


Muchas guías de ingletes de precisión modernas están preperforadas en

una altura estándar para aceptar cercas de inglete. Simplemente alinee los pernos con los agujeros y asegure la guía a la calibre usando los pernos, arandelas y perillas en T suministrados como se muestra arriba.



Why Use a Miter Fence?

Large **Un-supported** Gap between blade and gauge



Factory Miter Gauge

Stock is fully **supported** when using our fence



Miter Gauge with fence

Instalación de tope abatible

La solución ideal para cortes de longitud repetitivos en su sierra de mesa, la voltear parada rápidamente y se desliza fácilmente justo en la cima vía en la valla de aluminio y está asegurada en su lugar apretando la perilla en T



Dependiendo de qué lado de la hoja que estás cortando encendido, sus acciones deben

Siempre Póngase en contacto con la parada flip en la parte exterior del brazo. Este asegura que el tope giratorio mantenga su stock en su lugar con un mínimo jugar. El Flip Stop se puede utilizar en cualquier lado del hoja mientras está en la cerca de aluminio . Si es necesario, el Flip Stop se puede invertir desmontando el unidad , colocando el brazo en el otro lado de la parar y luego volver a montar la unidad.

Always Keep
Your Stock On
The Outside of the
Stop Arm



SKU1.

Sierra de mesa calibre corte oblicuo sin soporte -60° a+60° sin carga

Inventario :

placa de ajuste y barra
deslizante,
ensamblado)

Mango * 1

limitador de rejilla * 1

llave hexagonal (4 mm) * 1

llave hexagonal (2 mm) * 1

manual de instrucciones * 1



SKU2.

Sierra de mesa calibre de corte oblicuo con soporte -60° a+60° 18
pulgadas sin carga

Inventario :

Montaña de respaldo * 1

Calibre de corte diagonal * 1

(placa de ajuste de metal y
barra deslizante,
ensambladas)

Mango * 1

limitador de rejilla * 1

llave hexagonal (4 mm) * 1

llave hexagonal (2 mm) * 1

manual de instrucciones * 1

Longitud del respaldo :

18"(460 mm)

**SKU3.**

Sierra de mesa calibre de corte oblicuo con soporte -60° a $+60^{\circ}$ 26
pulgadas sin cargo

Inventario :

Montaña de respaldo * 1

Calibre de corte diagonal * 1

(metal

placa de ajuste y barra

deslizante,

ensamblado)

Mango * 1

limitador de rejilla * 1

llave hexagonal (4 mm) * 1

llave hexagonal (2 mm) * 1

manual de instrucciones * 1

Longitud del respaldo :



24"(610 mm)

SKU4.

Sierra de mesa calibre de corte oblicuo con soporte -60° a $+60^{\circ}$ 18-35 pulgadas sin carga

Inventario :

Montaña de respaldo * 1

Calibre de corte diagonal * 1

(metal

placa de ajuste y barra

deslizante,

ensamblado)

Mango * 1

limitador de rejilla * 1

llave hexagonal (4 mm) * 1

llave hexagonal (2 mm) * 1


manual de instrucciones * 1

Longitud del respaldo :

19-35"(490-890 mm)



Diagrama desmontado de piezas de escala en espiga.



Spring Jimmy screw*4

Visualización del rango de valores de división para la escala de espina de pescado



Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

Hecho en china

WSKAŹNIK UKOŚNOŚCI PIŁY STOŁOWEJ

MODELU:N-1122A , TN-1122B, N-1122C, TN-1122D

TABLE SAW MITER GAUGE

MODELU: N-1122A, TN-1122B, N-1122C, TN-1122D



SAFETY FIRST



Disconnect saw from power source before fitting or removing



Always wear proper respiratory protection when working near airborne dust particles



Use caution when handling sharp objects (sawblades, router bits, drillbits and so on). Use protective gloves whenever possible.



Always wear proper eye protection when working with machinery and tools



Always wear proper ear protection when working with machinery.

Przed rozpoczęciem pracy należy przeczytać i w pełni zrozumieć wszelkie materiały dotyczące bezpieczeństwa dołączone do elektronarzędzi lub maszyn.

Zawsze postępuj zgodnie ze wszystkimi wytycznymi bezpieczeństwa określonymi przez producenta elektronarzędzia lub maszyny.

SAFETY GUIDELINES

OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi zapoznać się z instrukcją obsługi.

OSTRZEŻENIE! Przeczytaj wszystkie instrukcje. Niezastosowanie się do wszystkich wymienionych instrukcji poniżej może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia. Termin „elektonarzędzie” we wszystkich ostrzeżeniach wymienionych poniżej odnosi się do elektronarzędzia zasilanego z sieci (przewodowego) lub elektronarzędzia zasilanego akumulatorem (beprzewodowego).

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

1) Bezpieczeństwo w miejscu pracy

a) Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone. Zagracone lub ciemne obszary zapraszają Wypadki.

b) Nie używaj elektronarzędzi w niebezpiecznym środowisku. Nie używaj mocy narzędzi w wilgotnych lub mokrych miejscach ani nie wystawiaj ich na działanie deszczu.

c) Nie używaj urządzeń zasilanych w atmosferze wybuchowej, np. obecność łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapalenie pyłu lub oparów .

d) Trzymaj dzieci i osoby postronne z daleka podczas obsługi elektronarzędzia.

Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli.

e) Zabezpiecz swój warsztat przed dziećmi za pomocą kłódek, wyłączników głównych lub za pomocą wyjmowanie kluczyków startowych.

2) Bezpieczeństwo elektryczne

a) Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do gniazdka. Nigdy nie modyfikuj żadnej wtyczki sposób . _ Nie używaj żadnego wtyczki adaptera z uziemieniem) zasilania narzędzia. Niemodyfikowany wtyczki i dopasowanie ich do siebie zmniejszy ryzyko porażenia prądem

b)Uziemić narzędzia elektryczne. Jeśli narzędzie jest wyposażone we wtyczkę z trzema bolcami, należy je podłączyć wyłącznie do uziemionego gniazdka elektrycznego z trzema otworami. Jeśli gniazdko bardziej pro nie jest dostępne, zleć jego instalację wykwalifikowanemu elektrykowi. Nigdy nie usuwaj trzeciego styku ani nie modyfikuj w żaden sposób dostarczonej wtyczki

c) Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki. Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem, jeśli ciało jest uziemione

d) Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu lub wilgoci. Dopływ wody a elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem

e) Nie nadużywaj przewodu. Nigdy nie używaj przewodu do przenoszenia, ciągnięcia lub odłączania elektronarzędzia. Trzymaj przewód z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi i ruchomych części. Uszkodzone lub

splątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.

f) Użyj odpowiedniego przedłużacza i upewnij się, że jest w dobrym stanie. Jeśli używasz przedłużacza, pamiętaj, aby był on wystarczająco ciężki, aby wytrzymać prąd pobierany przez urządzenie. Zbyt mały rozmiar przewodu powoduje spadek napięcia sieciowego, co skutkuje utratą mocy i przegrzaniem. W przypadku zasilania na zewnątrz należy używać przedłużacza odpowiedniego do użytku na zewnątrz

3) Dodatkowe zasady bezpieczeństwa dotyczące systemu Precision Mitre Gauge

a) Przeczytaj niniejszą instrukcję i niniejsze wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Postępuj zgodnie ze wskazówkami bezpieczeństwa producenta narzędzia, w którym używasz tego akcesorium, i poznaj zastosowania i imitacje narzędzia, a także związane z nim zagrożenia.

Obsługa elektronarzędzia przed zrozumieniem zasad bezpiecznego i prawidłowego użytkowania może spowodować obrażenia ciała

b) Upewnij się, że uchwyt jest dokręcony, a pokrętła w kształcie litery T prowadnicy są prawidłowo zamocowane zabezpieczyć przed uruchomieniem elektronarzędzia.

c) Zachowaj swoje ręce z dala od poruszającego się ostrza lub wiertła podczas obsługi maszyna. Nigdy nie zbliżaj się do ruchomego ostrza lub wiertła, aby usunąć zanieczyszczenia. Wyłącz elektronarzędzie i poczekaj, aż ostrze lub wiertło całkowicie się zatrzyma.

d) Zawsze podpieraj długie deski zarówno po stronie wejściowej, jak i wyjściowej .

e) Zawsze bezpiecznie trzymaj obrabiane przedmioty przy stole maszyny i ukosie miernik lub płot.


f) Ten system mierników kątowych został zaprojektowany do konkretnego zastosowania. Nie rób modyfikować i/lub używać go do jakichkolwiek innych zastosowań. Jeśli masz pytania dotyczące miernika ukośnego .

OSTRZEŻENIE:

Ten produkt może narazić Cię na działanie substancji chemicznych, w tym akrylonitrylu i inne chemikalia, o których w stanie Kalifornia wiadomo, że powodują raka i szkody reprodukcyjne.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

Ten produkt nadaje się wyłącznie do rowków ukośnych 3/4 cala



CALIBRATE IF NEEDED

Ogólnie rzecz biorąc, Miter Gauge jest gotowy do pracy po wyjęciu z pudełka. W przypadku małej szansy, że miernik ukośny wymaga kalibracji. Przeczytaj poniższe kroki, aby prawidłowo i precyzyjnie ustawić i skalibrować nową skos miernik.

36. Zwolnij stałe pokrętko i uchwyt

Poluzuj uchwyt miernika nachylenia w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, podnieś metalowe pokrętko i obróć je o 90°, aby je zwolnić




37. Ustaw indeks na zero

Z włączonym sworzniem blokującym (opuszczonym i zablokowanym w pozycji zerowej). dodatnia pozycja zatrzymania) wyreguluj głowicę miernika kąтового ustawić na zero w punkcie indeksowym, jak pokazano.



38. Wyrównaj to

Umieść kwadrat w górę i naprzeciw pręta ukośnego (1), następnie przesun go w górę w stosunku do czoła miernika ukośnego (2). Ustaw czoło miernika kąтового, tak aby wynosił 90 stopni do drążek ukośny.



39. Zablokuj mechanizm pokrętła i dokręć

Po ustawieniu powierzchni roboczej na 90° najpierw dokręć uchwyt, aby utrzymać pozycję pochylenia pan, a następnie obróć metalowe pokrętło w gniazdo karty



40. Wyreguluj uchwyt tłoka

W zależności od szczeliny piły stołowej, możesz chcieć wyregulować sprężynowe tłoczki na listwie ukośnej. Po prostu użyj klucza imbusowego, aby wcisnąć

łoczki na zewnątrz lub wciągnij je do środka, aż uzyskasz odpowiednie dopasowanie.



Komentarz:

Podczas regulacji tłoków nie należy ich nadmiernie rozciągać. Zapobiegnie to płynnemu przesuwaniu się pręta ukośnego i może uszkodzić tłoki.

41. Jesteś gotowy do pracy!



Twój nowy miernik kąta jest teraz skalibrowany i gotowy do użycia.

42. Montaż aluminiowego ogrodzenia ukośnego uchwyt


Wiele nowoczesnych precyzyjnych mierników kątowych jest wstępnie

nawierconych standardowa wysokość dostosowana do płotków ukośnych. Po prostu wyrównaj śruby z otworami i przymocuj ogrodzenie do miernika za pomocą dostarczonych śrub, podkładek i pokręteł typu T jak pokazane powyżej.




Why Use a Miter Fence?

Large
Un-supported Gap
between blade and
gauge



Factory Miter Gauge

Stock is fully
supported when
using our fence



Miter Gauge with fence

Instalacja Flip Stop

Idealne rozwiązanie do powtarzalnych cięć długości twoja piła stołowa, zatrzymaj się szybko i łatwo się ślizga prosto w górę tor na aluminiowym płocie i jest zabezpieczony na miejscu, dokręcając pokrętkę



W zależności od której strony ostrza, które przecinasz włączone, Twoje zapasy muszą

Zawsze skontaktuj się z flip-stopem na zewnętrznej stronie ramienia. Ten gwarantuje, że przerzutnik zadziała trzymając swoje zapasy na miejscu przy minimalnym wysiłku grac. Flip Stop może być używany po obu stronach ostrze na aluminiowym ogrodzeniu . W razie potrzeby Flip Stop można odwrócić, demontując jednostki , umieszczając ramię po drugiej stronie zatrzymać, a następnie złożyć ponownie jednostka.

Always Keep
Your Stock On
The Outside of
The Stop Arm



SKU1.

Pilarka stołowa do cięcia ukośnego bez podpórki -60° do +60° bez wsadu

Spis :

płyta regulacyjna i drążek przesuwny, zmontowane)

Uchwyt * 1

ogranicznik rusztu * 1

Klucz sześciokątny (4mm) * 1

Klucz sześciokątny (2mm) * 1

instrukcja obsługi * 1



SKU2.

Pilarka stołowa ukośna z podporą -60° do +60° 18 cali, nienaładowana

Spis :

Góra Tylna * 1

Wskaźnik cięcia ukośnego * 1
(metalowa płytkę regulacyjną i drążek przesuwny, zmontowane)

Uchwyt * 1

ogranicznik rusztu * 1

Klucz sześciokątny (4mm) * 1

Klucz sześciokątny (2mm) * 1

instrukcja obsługi * 1

Długość podkładu :

18" (460mm)



SKU3.

Pilarka stołowa ukośna z podporą -60° do +60° 26 cali bez wsadu

Spis :

Góra Tylna * 1

Wskaźnik cięcia ukośnego * 1

(metal

płyta regulacyjna i drążek

przesuwny,

zmontowane)

Uchwyt * 1

ogranicznik rusztu * 1

Klucz sześciokątny (4mm) * 1

Klucz sześciokątny (2mm) * 1

instrukcja obsługi * 1

Długość podkładu :

24 cale (610 mm)



SKU4.

Pilarka stołowa ukośna z podporą -60° do +60° 18-35 cali, nienaładowana

Spis :

Góra Tylna * 1

Wskaźnik cięcia ukośnego * 1

(metal

płyta regulacyjna i drążek

przesuwny,

zmontowane)

Uchwyt * 1

ogranicznik rusztu * 1

Klucz sześciokątny (4mm) * 1

Klucz sześciokątny (2mm) * 1


instrukcja obsługi * 1

Długość podkładu :

19-35 cali (490-890 mm)



Zdemontowany schemat części w kształcie jodełki



Spring Jimmy screw*4

Wyświetlanie zakresu wartości podziału dla skali jodełkowej



Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Szanghaj

Import do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

Wyprodukowano w Chinach

TAFELZAAG VERSTEKMETER

MODELLEN: N-1122A , TN-1122B, N-1122C, TN-1122D

TABLE SAW MITER GAUGE

MODELLEN: N-1122A, TN-1122B, N-1122C, TN-1122D



SAFETY FIRST



Disconnect saw from power source before fitting or removing



Always wear proper respiratory protection when working near airborne dust particles



Use caution when handling sharp objects (sawblades, router bits, drillbits and so on). Use protective gloves whenever possible.



Always wear proper eye protection when working with machinery and tools



Always wear proper ear protection when working with machinery.

Lees en begrijp alle veiligheidsmaterialen die bij uw elektrisch gereedschap of machine zijn geleverd, voordat u ermee aan de slag gaat. Volg altijd alle veiligheidsrichtlijnen die zijn opgesteld door de fabrikant van het elektrisch gereedschap of de machine.

SAFETY GUIDELINES

WAARSCHUWING! Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de instructiehandleiding lezen.

WAARSCHUWING! Lees alle instructies. Het niet opvolgen van alle vermelde instructies hieronder kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel. De term 'elektrisch gereedschap' in alle onderstaande waarschuwingen verwijst naar uw elektrisch gereedschap dat op netvoeding (met snoer) of op batterijen werkt (snoerloos).

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

1) Veiligheid op de werkplek

a) Houd de werkplek schoon en goed verlicht. Rommelige of donkere gebieden nodigen uit ongelukken.

b) Gebruik geen elektrisch gereedschap in een gevaarlijke omgeving. Gebruik geen stroom

gereedschap op vochtige of natte locaties, of stel ze bloot aan regen.

c) Gebruik geen stroomtoevoer in explosieve atmosferen, zoals in de aanwezigheid van brandbare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch gereedschap veroorzaakt vonken die het stof of de dampen kunnen doen ontbranden .

d) Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap.

Afleiding kan ertoe leiden dat u de controle verliest.

e) Maak uw werkplaats kindveilig met hangsloten, hoofdschakelaars of door startsleutels verwijderen.

2) Elektrische veiligheid

a) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het stopcontact passen. Wijzig nooit de stekker

manier . _ Gebruik er geen adapterstekkers met geaarde (geaarde) stroom hulpmiddelen. Ongewijzigd stekkers en het op elkaar afstemmen ervan vermindert het risico op een elektrische schok

b)Elektrisch gereedschap aarden. Als het gereedschap is uitgerust met een driepolige stekker, mag deze alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact met drie gaten. Als het meer professionele stopcontact niet beschikbaar is, laat het dan installeren door een gekwalificeerde elektricien. Verwijder nooit het derde tandje en wijzig de meegeleverde stekker op geen enkele manier

c)Vermijd lichaamscontact met geaarde of geaarde oppervlakken zoals buizen,

radiatoren, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico op een elektrische schok als uw lichaam geaard is

d) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of natte omstandigheden. Water dat binnenkomt a

elektrisch gereedschap verhoogt het risico op een elektrische schok

e) Maak geen misbruik van het snoer. Gebruik het snoer nooit om het elektrisch gereedschap te dragen, eraan te trekken of de stekker uit het stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende delen. Beschadigde of verwarde snoeren vergroten

het risico op een elektrische schok.

f) Gebruik een geschikt verlengsnoer en zorg ervoor dat dit in goede staat verkeert. Als u een verlengsnoer gebruikt, zorg er dan voor dat u er een gebruikt die zwaar genoeg is om de stroom te dragen die uw machine trekt. Een te klein snoer veroorzaakt een daling van de lijnspanning, wat resulteert in stroomverlies en oververhitting. Wanneer u een stroomvoorziening buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis

3) Aanvullende veiligheidsregels voor het precisieverstekmeetsysteem

a) Lees deze handleiding en deze veiligheidsrichtlijnen. Volg de veiligheidsrichtlijnen van de fabrikant voor het gereedschap waarop u dit accessoire gebruikt, en leer de toepassingen en imitaties van het gereedschap kennen, evenals de specifieke gevaren ervan. Het bedienen van het elektrische gereedschap voordat u het veilige en correcte gebruik begrijpt, kan leiden tot persoonlijk letsel

b) Zorg ervoor dat de handgreep goed vastzit en dat de T-knoppen van de extrusie van het hek aanwezig zijn vast voordat u het elektrisch gereedschap start.

c) Bewaar uw handen uit de buurt van een bewegend mes of bit wanneer u de machine bedient machine. Reik nooit in de buurt van een bewegend mes of bit om vuil te verwijderen. Schakel het elektrische gereedschap uit en kijk of het mes of bit volledig tot stilstand komt.

d) Ondersteun lange planken altijd aan zowel de invoer- als de uitvoerzijde .

e) Houd werkstukken altijd stevig tegen de machinetafel en het verstek meter of hek.

f)Dit verstekmeetsysteem is ontworpen voor een specifieke toepassing.

Niet doen

wijzigen en/of gebruiken voor een andere toepassing. Als u vragen heeft over de verstekmeter .




WAARSCHUWING:

Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën, waaronder acrylonitril en andere chemicaliën waarvan in de staat Californië bekend is dat ze kanker veroorzaken en reproductieve schade.

Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.

Dit product is alleen geschikt voor diagonale groeven van 3/4 inch



CALIBRATE IF NEEDED

Over het algemeen is de verstekmeter klaar om naar rechts te gaan uit de doos. In het onwaarschijnlijke geval dat de verstekmeter moet worden gekalibreerd. Lees de volgende stappen om uw nieuwe verstek correct en nauwkeurig uit te lijnen en te kalibreren graadmeter.

43. Laat de vaste knop en handgreep los

Draai de hendel van de hellingsmeter linksom los, til de metalen knop op en draai hem 90 ° om hem los te maken




44. Zet Index op nul

Met de borgpen ingeschakeld (neergelaten en vergrendeld op nul positieve stoppositie) pas de aan verstekmeetkop op nul op het indexpunt, zoals weergegeven.



45. Maak het vierkant

Plaats een winkelhaak omhoog en tegen de verstekbalk (1), schuif hem vervolgens omhoog tegen de voorkant van de verstekgeleider (2). Stel de voorkant van de verstekgeleider zodat deze 90 is graden naar de verstek staaf.



46. Vergrendel het knopmechanisme en draai het vast

Zodra u het werkkoppervlak op 90° heeft ingesteld, draait u eerst de hendel vast om de pan-kantelpositie te behouden en draait u vervolgens de metalen knop in de kaartsleuf



47. Pas de plunjerhandgreep aan

Afhankelijk van de gleuf van uw tafelzaag, wilt u wellicht de veerbelaste plunjers op de verstekbalk afstellen. Gewoon gebruik een inbussleutel om de

plunjers naar buiten of trek ze naar binnen totdat je precies de juiste pasvorm hebt bereikt.



Opmerking:

Wanneer u de plunjers afstelt, moet u ze niet te ver uitstrekken. Hierdoor kan de verstekbalk niet soepel glijden en kan mogelijk de plunjers beschadigen.

48. Je bent klaar om te gaan!



Uw nieuwe verstekmeter is nu gekalibreerd en klaar om te gebruiken.

49. Installatie van aluminium verstekhekkende hendel


Veel moderne precisie-verstekmeters zijn voorgeboord een

standaardhoogte voor verstekhekken. Gewoon uitlijnen de bouten met de gaten en bevestig het hek aan de peil met behulp van de meegeleverde bouten, ringen en T-knoppen zoals hierboven getoond.




Why Use a Miter Fence?

Large
Un-supported Gap
between blade and
gauge



Factory Miter Gauge

Stock is fully
supported when
using our fence



Miter Gauge with fence

Installatie van Flip Stop

De ideale oplossing voor herhaalde lengtesneden uw tafelzaag, de snel stoppen en glijdt gemakkelijk recht naar boven rail op het aluminium hekwerk en is vastgezet op zijn plaats door de T-knop vast te draaien



Afhankelijk van welke kant van het mes dat u snijdt op, uw voorraad moet Altijd contact opnemen met de flip-stop aan de buitenkant van de arm. Dit zorgt ervoor dat de flip-stop dat doet houd uw voorraad op zijn plaats met minimaal toneelstuk. De Flip Stop kan aan beide zijden van de tafel worden gebruikt mes terwijl u zich op het aluminium hek bevindt . Indien nodig kan de Flip Stop worden omgedraaid door de demontage eenheid , waarbij u de arm aan de andere kant van de arm plaatst stoppen en dan weer in elkaar zetten de eenheid.



SKU1.

Tafelzaag schuine zaagmaat zonder steun -60° tot $+60^\circ$ zonder kosten

Inventaris :

aanpassingsplaat en
schuifbalk,

gemonteerd)

Handvat * 1

roosterbegrenzer * 1

inbussleutel (4 mm) * 1

inbussleutel (2 mm) * 1

handleiding * 1



SKU2.

Tafelzaag schuine zaagmaat met steun -60° tot $+60^\circ$ 18 inch niet
opgeladen

Inventaris :

Achterberg * 1

Diagonale snijmaat * 1
(metalen verstelplaat &
schuifbalk, gemonteerd)

Handvat * 1

roosterbegrenzer * 1

inbussleutel (4 mm) * 1

inbussleutel (2 mm) * 1

handleiding * 1

Lengte achterkant :

18"(460mm)



SKU3.

Tafelzaag schuine snijmaat met steun -60° tot $+60^\circ$ 26 inch zonder kosten

Inventaris :

Achterberg * 1

Diagonale snijmaat * 1 (metaal
aanpassingsplaat en schuifbalk,
gemonteerd)

Handvat * 1

roosterbegrenzer * 1

inbussleutel (4 mm) * 1

inbussleutel (2 mm) * 1

handleiding * 1

Lengte achterkant :

24"(610mm)



SKU4.

Tafelzaag schuine snijmaat met steun -60° tot $+60^\circ$ 18-35 inch niet
opgeladen

Inventaris :

Achterliggende berg * 1

Diagonale snijmaat * 1 (metaal
aanpassingsplaat en schuifbalk,
gemonteerd)

Handvat * 1

roosterbegrenzer * 1

inbussleutel (4 mm) * 1

inbussleutel (2 mm) * 1


handleiding * 1

Lengte achterkant :

19-35 "(490-890 mm)



Gedemonteerd diagram van visgraatschaalonderdelen



Spring Jimmy screw*4

Weergave van het bereik van de deelwaarden voor de visgraatschaal



Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

Gemaakt in China

GERINGSMÄTARE FÖR BORDSSÅG

MODELL: N-1122A , TN-1122B, N-1122C, TN-1122D

TABLE SAW MITER GAUGE

MODELL: N-1122A, TN-1122B, N-1122C, TN-1122D



SAFETY FIRST



Disconnect saw from power source before fitting or removing



Always wear proper respiratory protection when working near airborne dust particles



Use caution when handling sharp objects (sawblades, router bits, drillbits and so on). Use protective gloves whenever possible.



Always wear proper eye protection when working with machinery and tools



Always wear proper ear protection when working with machinery.

Vänligen läs och förstå till fullo alla säkerhetsmaterial som följer med dina elverktyg eller maskiner innan du använder dem.

Följ alltid alla säkerhetsriktlinjer som fastställts av elverktygs- eller maskintillverkaren.

SAFETY GUIDELINES

WARNING! För att minska risken för skador måste användaren läsa bruksanvisningen.

WARNING! Läs alla instruktioner. Underlåtenhet att följa alla instruktioner som anges nedan kan resultera i elektriska stötar och/eller allvarliga skador. Termen "elverktyg" i alla varningar som anges nedan hänvisar till ditt nätdrivna (sladd) elverktyg eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg .

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

1) Säkerhet på arbetsplatsen

- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst . Röriga eller mörka områden inbjuder olyckor.
- Använd inte elverktyg i en farlig miljö. Använd inte ström verktyg på fuktiga eller våta platser, eller utsätt dem för regn.
- Använd inte ström till oljor i explosiva miljöer, såsom i

närvaro av brandfarliga vätskor, gaser eller damm. Elverktyg skapar gnistor som kan antända damm eller ångor .

d) Håll barn och åskådare borta när du använder ett elverktyg.

Distractioner kan få dig att tappa kontrollen.

e) Gör din verkstad barnsäker med hänglås, huvudströmbrytare eller vid ta bort startnycklar.

2) Elsäkerhet

a) Elverktygskontakter måste matcha uttaget. Modifiera aldrig kontakten i någon

väg . _ Använd inga adapterkontakter med jordad) ström

verktyg. Oförändrad kontakter och att matcha dem minskar risken för elektriska stötar

b) Slipade elektriska verktyg. Om verktyget är utrustat med en trestiftskontakt, ska den endast anslutas till ett jordat eluttag med tre hål.

Om det mer professionella uttaget inte är tillgängligt, låt en behörig elektriker installera det. Ta aldrig bort det tredje stiftet eller modifiera den medföljande kontakten på något sätt

c) Undvik kroppskontakt med jordade eller jordade ytor såsom rör, radiatorer, spisar och kylskåp. Det finns en ökad risk för elektriska stötar om din kropp är jordad eller jordad

d) Utsätt inte elverktyg för regn eller våta förhållanden. Vatten som kommer in i en

elverktyg ökar risken för elektriska stötar

e) Missbruk inte sladden. Använd aldrig sladden för att bära, dra eller koppla ur elverktyget. Håll sladden borta från värme, olja, vassa kanter eller rörliga delar. Skadade eller trasslade sladdar ökar risken för elektriska stötar.

f)Använd en ordentlig förlängningssladd och se till att den är i gott skick.

När du använder en förlängningssladd, se till att använda en som är tillräckligt tung för att bära den ström som din maskin drar. En underdimensionerad sladd orsakar ett fall i nätspänningen, vilket resulterar i strömförlust och överhettning. Använd en förlängningssladd som är lämplig för utomhusbruk när du använder en strömförsörjning utomhus

3) Ytterligare säkerhetsregler för Precision Mitre Gauge System

- a) Läs denna handbok och dessa säkerhetsriktlinjer. Följ tillverkarens säkerhetsriktlinjer för det verktyg som du använder detta tillbehör på, och lär dig verktygets tillämpningar och imitationer samt de faror som är specifika för det. Att använda elverktyget innan du förstår säker och korrekt användning kan leda till personskada
- b) Se till att handtaget är åtdraget och att stängslets extruderings-T-knoppar är det säkra innan du startar elverktyget.
- c) Behåll din händer borta från ett rörligt blad eller en bit när du använder den maskin. Räck dig aldrig i närheten av ett rörligt blad eller en bit för att rensa bort skräp. Stäng av elverktyget och se till att bladet eller biten stannar helt.
- d) Stöd alltid långa brädor på både inmatnings- och utmatningsändarna .
- e) Håll alltid arbetsstyckena säkert mot maskinbordet och geringen mätare eller staket.
- f) Detta geringsmätsystem är designat för en specifik tillämpning. Låt bli ändra och/eller använda den för andra applikationer. Om du har frågor om geringsmätaren .




VARNING:

Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier inklusive akrylonitril och andra kemikalier, som är kända för delstaten Kalifornien för att orsaka cancer och reproduktionsskador.

För mer information gå till www.P65Warnings.ca.gov.

Denna produkt är endast lämplig för 3/4 tums diagonala spår

FITS 3/4-inch MITER SLOTS



CALIBRATE IF NEEDED

Generellt är geringsmätaren redo att gå åt höger utanför lådan. I off chans att geringsmätaren behöver kalibreras. Läs följande steg för att korrekt och exakt justera och kalibrera din nya gering mätare.


50. Släpp det fasta vredet och handtaget

Lossa handtaget på lutningsmätaren moturs, lyft metallvredet och vrid det 90° för att frigöra det




51. Ställ index på noll

Med låsstiftet inkopplat (sänkt och låst till noll). positivt stoppläge) justera geringsmätarhuvudet till noll på indexpunkten enligt bilden.



52. Square it Up

Placera en fyrkant upp och mot geringsstången (1), skjut sedan upp den mot geringsmätarens yta (2). Ställ in ytan på geringsmåttaget så att det är 90 grader till geringsstång.



53. Lås rattmekanismen och dra åt

När du har ställt in arbetsytan på 90°, dra först åt handtaget för att behålla pannlutningsläget, och sedan vrider du metallvredet i kortfacket



54. Justera kolvhandtaget

Beroende på ditt sågspår för bord, kanske du vill justera de fjäderbelastade kolvarna på geringsstången. Helt enkelt använd en insexnyckel för att trycka på kolv utåt eller dra dem inåt tills du får precis rätt passform.



Kommentar:

När du justerar kolvarna ska du inte förlänga dem för mycket. Om du gör det förhindrar du att geringsstången glider smidigt och kan eventuellt skada kolvarna.

55. Du är redo att gå!



Din nya geringsmätare är nu kalibrerad och redo för användning.


56. Installation av stängsel av aluminium hantera

Många moderna precisionsgeringsmätare är förborrade vid en standardhöjd för att acceptera geringsstängsel. Justera helt enkelt bultarna med hålen, och fäst staketet till mäta med de medföljande bultarna, brickorna och t-rattarna som visas ovan.




Why Use a Miter Fence?

Large
Un-supported Gap
between blade and
gauge



Factory Miter Gauge


Stock is fully
supported when
using our fence



Miter Gauge with fence

Flip Stop Installation

Den idealiska lösningen för repetitiva längdklipp på din bordsåg, den vänd stopp snabbt och glider lätt ända in i toppen spår på aluminiumstängslet och är säkrad på plats genom att dra åt t-ratten



Beroende på vilken sida av bladet du skär på, ditt lager måste Alltid kontakta vippstoppet på utsidan av armen. Detta säkerställer att vippstoppet kommer håll ditt lager på plats med minimalt spela. Flip Stop kan användas på vardera sidan av blad medan du är på aluminiumstängslet . Vid behov kan flipstoppet vändas genom att demontera enhet , placera armen på andra sidan av stoppa och sedan återmontera enheten.

Always Keep
Your Stock On
The Outside of the
Stop Arm



SKU1.

Bordssåg snedsåg utan stöd -60° till +60° utan laddning

Inventering :

justeringsplatta & glidstång,
monterad

Handtag * 1

gallerbegränsare * 1

sexkantnyckel (4 mm) * 1

sexkantsnyckel (2 mm) * 1

bruksanvisning * 1

**SKU2.**

Bordssåg snedsåg med stöd -60° till +60° 18 tum utan laddning

Inventering :

Backing Mountain * 1

Diagonal skärmätare * 1

(justerplatta och skjutstång i
metall , monterad)

Handtag * 1

gallerbegränsare * 1

sexkantnyckel (4 mm) * 1

sexkantsnyckel (2 mm) * 1

bruksanvisning * 1

Ryggglängd :

18" (460 mm)

**SKU3.**

Bordssåg snedsåg med stöd -60 ° till +60 ° 26 tum utan kostnad

Inventering :

Backing Mountain * 1
Diagonal skärmätare * 1 (metall
justeringsplatta & glidstång,
monterad)
Handtag * 1
gallerbegränsare * 1
sexkantnyckel (4 mm) * 1
sexkantsnyckel (2 mm) * 1
bruksanvisning * 1

Rygglängd :

24" (610 mm)

**SKU4.**

Bordssåg snedsåg med stöd -60° till +60° 18-35 tum utan laddning


Inventering :

Backing Mountain * 1
Diagonal skärmätare * 1 (metall
justeringsplatta & glidstång,
monterad)
Handtag * 1
gallerbegränsare * 1
sexkantnyckel (4 mm) * 1
sexkantnyckel (2 mm) * 1
bruksanvisning * 1

Rygglängd :

19-35" (490-890 mm)

**Demonterat diagram över fiskbensfjälldelar**



handle*1

blade*1

Spring Jimmy screw*4

Visning av intervallet för delningsvärden för fiskbensskalan



Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

Tillverkad i Kina

