



признаци на разкъсване, изкривявания, деформации или мръсотия. Ако случаят е такъв, трябва да се изхвърли. 5. Уверете се, че филтърът е в оригиналната си опаковка. 6. Филтърът трябва да се провери преди употреба. В случай на замърсяване, изкривяване или изтичане нека да бъде изхвърлен след употреба.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ:
X701 A1, X705 A2, X702 A1E1, X703 ABEK1, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1P3 R D, X70523 A23 R D, X793 P3 R, X793C P3 R, X2000-AG, X2000-OV, X7N11 P2 R D, X7N13 D филтър s. Съответстват връзката на пластмасови филтри с държача на филтъра на маската. Натиснете и завърнете филтъра джойк по посока на часовниковата стрелка. Повторете с втория филтър.

Сглобяване на X2000-OV и X2000-AG пълнители към филтър X701 A1, филтър X705 A2, филтър X702 A1E1 или филтър X703 ABEK1 през адаптер X520: Поставете адаптера X520 на върха на X701 A1, на филтъра X705 A2, на X702 A1E1 филтър или филтър X703 ABEK1 и ги затегнете заедно, докато шаркане. След като адаптерът е инсталиран, съответстват връзката на пластмасовия филтър на филтрите X2000 с държача на филтъра на адаптера. Натиснете и завърнете филтрите X2000 по посока на часовниковата стрелка. Повторете за втори филтър. Забележка: не премахвайте адаптера X520, след като е инсталиран. Премахвайки или изтичане по повторното използване на адаптера може да причини загуба на печат, прекомерно излагане, замърсяване или дори смърт.

Сглобяване на предфилтър X7N11 или X7N13 с капак X501: Поставете предфилтъра върху филтъра X701 A1, филтър X705 A2, филтър X702 A1E1 или филтър X703 ABEK1 с отпечатаната страна навътре. Поставете капака X501 върху филтъра и натиснете химически филтър, предфилтъра и филсатор. Уверете се, че предфилтърът покрива целия химически филтър. За да смените предфилтъра, сваляте капак, като го издърпате от кутията.

Обърнете процедурата, за да разглобите продукта.

GRAPH 1: Филтър 2. Предфилтър 3. Капак на предфилтъра.
GRAPH 2: Филтърът се достига в херметична опаковка. Без да вдигате филтъра от оригиналната му опаковка. Съхранявайте го в суха и суха среда, далеч от атмосферни замърсители. Избягвайте високи ниво на влажност, надяваме се, не над 80% относителна влажност. Не излагайте филтъра на топлина или пряка слънчева светлина. След като е бил използван, за да бъде преместен е препоръчително да поставите филтъра в оригиналната му опаковка или в херметичен плик. Респираторът трябва да се съхранява без филтрите в херметичен затворена торба, която се достига при стайна температура, на суха място и далеч от контейнери. Не излагайте респиратора на топлинна температура, отблъзната върху опаковката. Температурата на околната среда, при която могат да се използват продуктите, е посочена върху опаковката и върху продукта в съответствие с миктограмата. Защитен от пряка слънчева светлина. Съхраняването при условия, различни от посочените от производителя, може да повлияе на срока на годност, следващите препоръките в ръководството.

ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНЕКЦИЯ. Воничи филтри не трябва да се почистват. Те също така не се нуждаят от ремонт или смяна в случай на повреда или износване. Смената на филтъра трябва да се определи чрез прилагане на програма за респираторна защита, която гарантира, че те ще бъдат сменени преди края на експлоатационния им живот.
СРОК НА ГОДНОСТ. Филтрите, комбинирани филтри, абсорберите и капакът X501 имат дата на производство върху опаковката и върху продукта. Сроктът на годност е 5 години от датата на производство, който е валиден при съхранение в оригиналната опаковка съгласно препоръките на производителя.

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УПОТРЕБА. Използването на филтри трябва да отговаря на действащото законодателство, разпоредбите за респираторна защита и разпоредбите на различни официални органи.

ИЗЪВЪРЯВАНЕ НА ФИЛТРА. След използване на филтъра, комбинирания филтър или абсорбера, те трябва да се изхвърлят в съответствие с приложимото национално законодателство.

МАРКИРОВКИ. След като филтрите бидат използвани, те трябва да се изхвърлят в съответствие с действащото национално законодателство.

КЛАС	АБСОРБЕРИ	ФИЛТРИ ЗА ТЪРГОВИ ЧАСТИЦИ
1	максимална газова концентрация 1000 ppm (0.1%)	проницаване 20%
2	максимална газова концентрация 5000 ppm (0.5%)	проницаване 6%
3	максимална газова концентрация 10000 ppm (1%)	проницаване 0.05%

СИМВОЛ	ЗНАЧЕНИЕ
A	филтър срещу органични газове и пари с точка на кипене > 65°C
AX	филтър срещу филтър срещу органични газове и пари с точка на кипене < 65°C
B	филтър срещу неорганични газове и пари, с изключение на въглероден окис
E	филтър срещу серен диоксид и други киселини газове
K	филтър срещу амоняк и органични изпарения, получени от амоняк
P	филтър срещу частици (прах и аерозоли)
R	филтър за многопарова употреба
NR	филтър за еднократна употреба
D	филтърът е преминал незащителния тест за запущване от доломит

ПРОДУКТ	СТАНДАРТИ/ТИП/КЛАС	ЗАЩИТА
X7N11	EN 14387-2004 + A1:2008 / P2 R D	частици (прах и аерозоли)
X7N13	EN 143-2021/P3 D	частици (прах и аерозоли)
X2000-OV	EN 143-2000 + A1:2006 / P3 R	частици (прах и аерозоли)
X2000-AG	EN 143-2000 + A1:2006 / P3 R	частици (прах и аерозоли), неприятни ниски нива или органични пари
X793	EN 143-2000 + A1:2006 / P3 R	частици (прах и аерозоли)
X793C	EN 143-2000 + A1:2006 / P3 R	частици (прах и аерозоли), неприятни ниски нива или органични пари
X701	EN 14387-2004 + A1:2008 / A1E1	органични газове и пари на органични вещества с точка на кипене > 65°C
X702	EN 14387-2004 + A1:2008 / A1E1	органични газове и пари на органични вещества с точка на кипене > 65°C, серен диоксид, киселини газове
X703	EN 14387-2004 + A1:2008 / A1E1K1	органични газове и пари на органични вещества с точка на кипене > 65°C, хлор, сероводород, циановодород, серен диоксид, киселини газове, амоняк, метиламин
X705	EN 14387-2021 / A2	органични газове и пари на органични вещества с точка на кипене > 65°C
X70923	EN 14387-2004 + A1:2008 / A1E1P3 R D	органични газове и пари на органични вещества с температура на кипене > 65°C, серен диоксид, киселини газове, твърди частици (прахове и аерозоли)
X70926	EN 14387-2004 + A1:2008 / A1E1K1P3 R D	органични газове и пари на органични вещества с точка на кипене > 65°C, хлор, сероводород, циановодород, серен диоксид, киселини газове, амоняк, метиламин и твърди частици (прахове и аерозоли)
X70523	EN 14387-2004 + A1:2008 / A2P3 R D	органични газове и пари на органични вещества с точка на кипене > 65°C, твърди частици (прахове и аерозоли)

МАРКИРОВКИ И СИМВОЛИ. PIKT: 1. Производител. 2. Викте информацията, предоставена от производителя. 3. Температурен диапазон на съхранение. 4. Максимална относителна влажност на съхранение. 5. Срок на годност. 6. пречистващият елемент се използва задължително по двойки за респиратори.

Нотифициран орган - отговор за ЕС изследване на типа и производство в съответствие с Модул C2 от Регламента (EC) 2016/425: 1. Араве Sudeurope SAS, 8 Rue Jean-Jacques Vernazza ZAC Saumaty-Seon - CS 60193 - 13322 MARSEILLE CEDEX 16, Нотифициран орган № 0082. 2. CIOIP-BIP, Czerniakowska 16, 00-701 Варшава, Полша, нотифициран орган № 1437. В зависимост от модела, информация за сертификация и надзор се поставя в декларацията за съответствие. Напичан е **ЕС декларация за съответствие** а www.oxline.eu

(BS) FILTERI ČESTICA
EN 143-2000 + A1:2006, Uredba (EU) 2016/425
FILTRI PLYNOVA I KOMBINOVANI FILTRI
EN 14387-2004 + A1:2008, EN 14387-2021. Ovisno o modelu, informacije o usklađenosti standardnog proizvoda mogu se naći u općem ili deklaraciji o usklađenosti. **Uredba (EU) 2016/425.**
LZO kategorija III.

PROIZVOĐAČ: OXYLINE Sp. z o.o., Poljska, 95-200 Pabianice, ul. Pilsudskiego 23, oxylne@oxylne.eu
Všetchny filtry su kompatibilni sa polomaskama iz serije Oxylne X6 OXYPRO i OxylneX7 serije OXYPRO, kao i sa respiratorima za cijelo lice Oxylne X8 serije OXYPRO. Podstoji i dopušteno filtera protiv čestica, gasova, para i kombinovanih. Upotrebu upotrebu maski zavise od vrste filtera koji se koristi, radnog okruženja, koncentracije zagađenja, vrste posla itd. Za efikasnu i pravilnu upotrebu filtera, preporučuje se da pročitate dopunjavene uputstva i sačuvate dokument ispod. X2000-AGIX793C sadrži sloj od nekojeg materijala od aktivnog ugljenika koji smanjuje negativne efekte neopredviđenih mirisa i izlučivanja izlučivanja gasova pri koncentracijama ispod NDS vrijednosti. Pakovanje za predfilter X501 omogućava povećanje predfiltera X7N11 P2 RD ili predfiltera X7N13 P3 za asorberima X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X705 A2. Ova je proširuje zaštitu od plinova i para zaštite od prašine.

UPOTREBJENJE: Ovi filteri ne dovode kiseonik (O₂). Koristi ih u roku poverenim proširenim ne koristi ih u slučaju nedostatka kiseonika. 3. Ne koristi ih u eksplozivnoj atmosferi. 4. Filter kanister ili filter kanister ne treba koristiti nakon gašenja požara ili kada radite sa otrovnim plinom ili raspljetanim metalom (npr. tokom zavaranja aktivnog ugljenika). Izgaranje aktivnog uglja u filter kanister ili filter kanister dolazi do oslobađanja velikih količina toksičnih supstanci, pa je potrebno eliminisati situacije u kojima postoji direktna izloženost ovom elementu za pročišćavanje. 5. Odgovarajući filter mora se odabrati prema koncentraciji i vrsti zagađenja i svakom slučaju. 6. Ni pod kojim okolnostima se ne smije koristiti kao zaštita od ugljenog monoksida. 7. Poklopac filtera, adaptera X520 i X501 ne smije se mijenjati niti popravljati. U slučaju oštećenja ili gubitka brve, zamjenite proizvod novim. 8. Filteri, kombinirani filteri i asorberi ne treba održavati ili popraviti. 9. Najbolje posao ako je respiratorna zaštita oštećena, ako imate poteškoća s disanjem ili ako počnete osjećati mučninu ili vrtoglavicu. 10. Respiratori sa filterima ili kombinovani filteri ili asorberi ne smiju se koristiti u zatvorenom sliovima, bunarima, kanalima ili drugim zatvorenim mjestima bez ventilacije. 11. Nemote koristiti u atmosferi obogaćenoj kiselinom. 12. Nemote koristiti u atmosferi nepoznatog kvaliteta zraka. 13. Takođe koristite sredstva za čišćenje koja se navedeno u priručniku za respirator. 14. Nemote koristiti ako je izloženost obilježena od onih koje je određeno proizvođačem, to može uticati na rok trajanja. 15. Nemote uklanjati adaptere kada je instaliran tokom upotrebe. 16. Elementi za čišćenje koji teže više od 500 g ne smiju se montirati direktno na polomasku za cije. Elementi za čišćenje koji teže više od 500 g ne smiju se montirati direktno na masku za cije. 17.

VRŠE SVAKE UPOTREBE: 1. Pazljivo pročitate korisnički priručnik. 2. Provjerite je li ti filter ispravan za namjeravanu upotrebu. 3. Provjerite jeste li instalirali oba filtera isfog tupa. 4. Uvjerite se da filter kao i respirator nemaju znakovne kilažne, izobliženja, udubljena ili pripremanja. 5. U slučaju, morate ih odložiti. 5. Provjerite je li filter u originalnoj pakovanju. 6. Filter mora biti pregledan prije upotrebe. U slučaju kontaminacije, izobliženja ili iskeha valjanosti mora se zamijeniti.

UPUTSTVO ZA MONTAŽU:
X701 A1, X705 A2, X702 A1E1, X703 ABEK1, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1P3 R D, X70523 A23 R D, X793 P3 R, X793C P3 R, X2000-AG, X2000-OV, X7N11 P2 R D, X7N13 D. Spoje platstični priključak filtera sa držačem filtera na maski. Pritisnite i okrenite filter u smjeru kazaljke na satu. Ponovite sa drugim filterom.

Montaža X2000-OV i X2000-AG punila na filter X701 A1, filter X705 A2, filter X702 A1E1 ili X703 ABEK1 filter kroz X520 adapter: Postavite adapter X520 na filter X701 A1, na filter X705 A2, na X702 A1E1 filter, ili X703 ABEK1 filter i zategnite ih zajedno dok ne klikne. Kada je adapter instaliran, spoje platstični priključak filtera na filterima X2000 sa držačem filtera na adapteru. Pritisnite i okrenite filter X2000 u smjeru kazaljke na satu. Ponovite za drugi filter. Napomena: nemote uklanjati X520 adapter nakon što je instaliran. Uklanjanje ili ponovna upotreba adaptera može uzrokovati gubitak funkcije i nepoželjno izlaganje, bolesti čak smrt.

Napomena predfiltera X7N11 ili X7N13 sa poklopcem i X501: Postavite predfilter na X701 A1 filter, X705 A2 filter, X702 A1E1 filter ili X703 ABEK1 filter sa otštampanom stranom okrenutom ka unutra. Postavite poklopac X501 na filter i pritisnite hemijski filter, predfilter i retainer. Provjerite da li predfilter pokrića sav hemijski filter. Da biste zamijenili predfilter, uklonite poklopac tako što ćete ga izvući iz kućice.

Obimnute proceduru, da biste razložili proizvod.

GRAPH 1: Filter 2. Predfilter 3. Poklopac predfiltera.

SKLADIŠTENJE. Filteri se isporučuju u hermetičkom pakovanju. Bez vađenja filtera iz originalnog pakovanja, čuvajte ga u suvoj i suvoj atmosferi, daleko od atmosferskih zagađenja. Izbegavajte visok nivo vlažnosti, nadamo se da ne prelazi 80% relativne vlažnosti. Ne izlađajte filter izložen ti direktnoj sunčevoj svetlosti. Nakon upotrebe, radi premještanja, savjetuje se da filter stavite u originalnu ambalažu ili u hermetičku vrećicu. Respirator se mora čuvati bez filtera u hermetički zatvorenoj vrećici koju se isporučuje na sobnoj temperaturi, na suvom mjestu i dalje od prašine. Ne izlađajte respirator na izloženosti temperaturi oštećenju na pakovanju. Temperatura okoline u kojoj se skladišti respirator treba biti između 5°C i 40°C. Ne izlađajte respirator na izloženosti direktnoj sunčevoj zraka. Skladištenje u uvjetima drugačijim od onih koje je određio proizvođač može uticati na rok trajanja, slijedeće upute za preporuke.

ČIŠĆENJE I DEZINFЕКЦИЈА. Svi filteri se ne smiju čistiti. Također im nije potrebno održavanje niti ih je potrebno popraviti u slučaju oštećenja ili propadanja. Zamjena filtera mora se odrediti kroz implementaciju programa zaštite respiratornih organa koji osigurava njihovu zamjenu prije iskeha radnog vijeka.

ROK TRAJANJA. Filteri, kombinovani filteri, asorberi i poklopac X501 imaju datum proizvodnje na pakovanju i X1 proizvodno. Rok upotrebe je 5 godina od datuma proizvodnje, što važi kada se skladišti u originalnom pakovanju u skladu sa preporukama proizvođača.

ОГРАНИЧЕЊА UPOTREBE. Upotreba filtera mora biti u skladu sa važećom zakonskom regulativom, propisima o zaštiti disajnih organa i propisima raznih zvaničnih organa.

ODLAGANJE FILTERA. Nakon upotrebe filtera, kombinovanog filtera ili asorbera, treba ih odložiti u skladu sa važećim nacionalnim zakonodavstvom.

МАРКИРОВКИ. Kada se filteri koriste, moraju se odložiti u skladu sa važećim nacionalnim zakonodavstvom.

CLASS	APSORBERS	FILTRI ZA ČESTICE
1	maksimalna koncentracija gasa 1000 ppm (0.1%)	penetracija 20%
2	maksimalna koncentracija gasa 5000 ppm (0.5%)	

(FR) FILTRES À PARTICULES

EN 143:2000 + A1:2006, Règlement (UE) 2016/425

FILTRES À GAZ ET FILTRES COMBINÉS

EN 14387:2004 + A1:2008, EN 14387:2021. Selon le modèle, des informations de conformité du numéro de norme sont placées sur le produit et dans la déclaration de conformité . **Règlement (UE) 2016/425.**

EPI catégorie III:

Fabricant : OXYLINE Sp. z o.o. z oo, Pologne, 95-200 Pabianice, ul. Pilsudskiego 23, oxyline@oxyline.eu

Tous les modèles sont compatibles avec les demi-masques des séries Oxyline X8 OXYPRO et OxylineX7 OXYPRO, ainsi qu'avec les respirateurs complets Oxyline X8 série OXYPRO. Il existe également des filtres contre les particules, les gaz, les vapeurs et combinés. Les restrictions d'utilisation des masques dépendent du type de filtre utilisé, de l'environnement de travail, de la concentration de pollution, du type de travail, etc. Pour une utilisation efficace et correcte du filtre, il est recommandé de lire les instructions ci-dessous et de conserver le document ci-dessous. Les filtres X2000-AGX793C sont destinés également au nettoyage des tissus ou du charbon actif, qui réduit les effets négatifs des odeurs désagréables et des émissions d'échappement des concentrations inférieures à la valeur NDS. Le capuchon pré-filtre X501 permet le remplacement du pré-filtre X7N11 P2 RD ou du pré-filtre X7N13 P3 D avec les absorbeurs X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X705 A2. Cet ensemble étend la protection au-delà des gaz et des vapeurs jusqu'à la protection contre la poussière.

AVERTISSEMENT : 1 . Ces filtres ne fournissent pas d'oxygène (O₂). 2. Utiliser dans des zones suffisamment ventilées, ne pas utiliser en cas de manque d'oxygène. 3. Ne pas utiliser dans des atmosphères explosives. 4. Une exposition prolongée à des concentrations élevées de gaz peut entraîner une intoxication. 5. Ne pas utiliser dans des situations où il y a un risque d'incendie ou d'explosion. 6. Ne pas utiliser lors de la lutte contre un incendie ou lors de travaux avec des flammes nues ou du métal en fusion (par exemple lors du soudage). La combustion du charbon actif dans une cartouche filtrante ou une cartouche filtrante entraîne la libération de grandes quantités de substances toxiques, il est donc nécessaire d'éliminer les situations dans lesquelles il y a une exposition directe à cet élément purificateur. 5. Le filtre approprié doit être choisi en fonction de la concentration et du type de contaminants dans l'air ambiant. 6. Ne pas utiliser dans des situations où la protection contre le monoxyde de carbone. 7. Le filtre, l'adaptateur X520 et le couvercle X501 ne doivent pas être modifiés ni réparés. En cas de dommage ou de perte du socle, remplacez le produit par un neuf. 8. Les filtres, filtres combinés et absorbeurs ne nécessitent aucun entretien ni réparation. 9. Quittez le travail si la protection respiratoire est endommagée, si vous avez des difficultés à respirer et/ou si vous commencez à avoir des nausées ou des étourdissements. 10. Les respirateurs équipés de filtres ou de filtres combinés et absorbeurs ne doivent pas être utilisés dans des silos fermés, des puits, des canaux ou d'autres endroits fermés sans ventilation. 11. Ne pas utiliser dans une atmosphère enrichie en oxygène. 12. Ne pas utiliser dans une atmosphère dont la qualité de l'air est inconnue. 13. Utilisez également les nettoyeurs comme indiqué dans le manuel du respirateur.

14. Ne pas utiliser si le stockage a eu lieu dans des conditions autres que celles spécifiées par le fabricant, cela pourrait affecter la durée de conservation. 15. Ne retirez pas l'adaptateur une fois installé. 16. Les éléments nettoyeurs ne doivent pas être utilisés pendant plus de 500 g ne peuvent être montés directement sur les demi-masques. Les éléments nettoyeurs passent plus de 500 g ne peuvent pas être montés directement sur le masque complet.

AVANT CHAQUE UTILISATION : 1. Lisez attentivement le manuel d'utilisation. 2. Assurez-vous que le type de filtre est adapté à l'utilisation prévue. 3. Assurez-vous d'avoir installé les deux filtres du même type. 4. Assurez-vous que le filtre ainsi que le respirateur ne présentent aucun signe de déchirure, de déformation, de bosse ou de saleté. Dans ce cas, il doit être éliminé. 5. Assurez-vous que le filtre est dans son emballage d'origine. 6. Le filtre et l'adaptateur X520 ne doivent pas être utilisés. En cas de contamination, de déformation et/ou d'expiration, il doit être remplacé.

INSTRUCTIONS MONTAGE.

X701 A1, X705 A2, X702 A1E1, X703 ABEK1, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1P3 R D, X70523 A23 R D, X793 P3 R, X793C P3 R, X2000-AG, X2000-OV, X7N11 P2 R D, X7N13 D . Faites correspondre le raccord du filtre en plastique avec le porte-filtre sur le masque. Appuyez et tournez le filtre à fond dans le sens des aiguilles d'un montre. Répétez avec le deuxième filtre. **Nettoyage du filtre X2000-OV et X2000-AG** **Nettoyage du filtre X701 A1, filtre X705 A2, filtre X702 A1E1 et du filtre X703 ABEK1 avec adaptateur X520 .** Placez l'adaptateur X520 sur le filtre X701 A1, sur le filtre X705 A2, sur le X702 A1E1 filtre ou le filtre X703 ABEK1 et serrez-les ensemble jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Une fois l'adaptateur installé, faites correspondre le raccord du filtre en plastique des filtres X2000 avec le porte-filtre de l'adaptateur. Appuyez et tournez les filtres X2000 dans le sens des aiguilles d'un montre. Répétez l'opération pour le deuxième filtre. Remarque : ne retirez pas l'adaptateur X520 une fois installé et ne retirez pas la roue de l'adaptateur peut entraîner une perte du joint d'étanchéité. Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures.

Assemblage du préfiltre X7N11 ou X7N13 avec le couvercle X501 : Placez le préfiltre sur le filtre X701 A1, le filtre X705 A2, le filtre X702 A1E1 ou le filtre X703 ABEK1 avec la face imprimée vers l'intérieur. Placez le couvercle X501 sur le filtre et appuyez sur le filtre chimique, le préfiltre et retenez. Vérifiez que le préfiltre couvre tout le filtre chimique. Pour remplacer le préfiltre, retirez le couvercle en le retirant des crochets.

Inversez la procédure pour démonter le produit.

GRAPH . 1. Filtre. 2. Préfiltre. 3. Couvercle du préfiltre. 4. Couvercle du filtre. 5. Emballage hermétique. Sans sortir le filtre de son emballage d'origine. Conservez-le dans un environnement frais et sec, à l'abri des contaminants atmosphériques. Évitez les niveaux d'humidité élevés, si possible pas plus de 80% d'humidité relative. N'exposez pas le filtre à la chaleur ni à la lumière directe du soleil. Une fois utilisé, pour pouvoir être déplacé, il est conseillé de mettre le filtre dans son emballage d'origine ou dans un sac hermétique. Le respirateur doit être stocké sans ses filtres dans le sac hermétiquement fermé fourni à l'utilisateur. L'ambiant doit être propre et exempt de contaminants. Ne pas exposer pas le respirateur à la température de chaleur indiquée sur l'emballage. La température ambiante à laquelle les produits peuvent être utilisés est indiquée sur l'emballage et sur le produit conformément au pictogramme. Protégé par la lumière directe du soleil. Le stockage dans des conditions autres que celles spécifiées par le fabricant peut affecter la durée de conservation, suivre le manuel de recommandations.

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION. Tous les filtres ne doivent pas être nettoyés. Ils n'ont pas non plus besoin d'entretien ni de réparation en cas de dommage ou de détérioration. Le remplacement des filtres doit être déterminé par la mise en place d'un programme de protection respiratoire qui garantit qu'ils sont remplacés avant la fin de leur durée de vie.

DURÉE DE CONSERVATION. Les filtres, filtres combinés, absorbeurs et couvercle X501 portent la date de fabrication sur l'emballage et sur le produit. La date limite de consommation est de 5 ans à compter de la date de production, valable lorsqu'elle est conservée dans l'emballage d'origine conformément aux recommandations de l'organisme.

LIMITATIONS D'UTILISATION. L'utilisation de filtres doit être conforme à la législation en vigueur, aux réglementations en matière de protection respiratoire et aux réglementations des différents organismes officiels.

ÉLIMINATION DU FILTRE. Après avoir utilisé le filtre, le filtre combiné ou l'absorbent, ils doivent être éliminés conformément à la législation nationale en vigueur.

MARQUAGES. Une fois les filtres utilisés, ils doivent être éliminés conformément à la législation nationale en vigueur.

CLASSE	ABSORBEURS	FILTRES À PARTICULES
1	concentration maximale de gaz 1 000 ppm (0,1 %)	pénétration 20%
2	concentration maximale de gaz 5 000 ppm (0,5 %)	pénétration 6%
3	concentration maximale de gaz 10 000 ppm (1 %)	pénétration 0,05%
SYMBOLE	SIGNIFICATION	
A	filtre contre les gaz et vapeurs organiques avec un point d'ébullition > 65°C	
AX	filtre contre filtre contre les gaz et vapeurs organiques avec un point d'ébullition < 65°C	
B	filtre contre les gaz et vapeurs inorganiques à l'exclusion du monoxyde de carbone	
E	filtre contre le dioxyde de soufre et autres gaz acides	
K	filtre contre l'ammoniac et les vapeurs organiques dérivées de l'ammoniac	
P	filtre contre les particules (poussières et aérosols)	
R	filtre réutilisable	
NR	filtre non réutilisable	
D	le filtre a réussi le test optionnel de colmatage à la dolomite	
PRODUIT	NORME/TYPE/CLASSE	PROTECTION
X7N11	EN 14387:2004 + A1:2008 / P2 R D	particules (poussières et aérosols)
X7N13	EN 143.2021/P3D	particules (poussières et aérosols)
X2000-OV	EN 143.2000 + A1:2006 / P3 R	particules (poussières et aérosols)
X2000-AG	EN 143.2000 + A1:2006 / P3 R	particules (poussières et aérosols), faibles niveaux nuisibles ou vapeurs organiques
X793	EN 143.2000 + A1:2006 / P3 R	particules (poussières et aérosols)
X793C	EN 143.2000 + A1:2006 / P3 R	particules (poussières et aérosols), faibles niveaux nuisibles ou vapeurs organiques
X701	EN 14387:2004 + A1:2008 / A1	gaz organiques et vapeurs de substances organiques avec un point d'ébullition > 65°C
X702	EN 14387:2004 + A1:2008 / A1E1	gaz organiques et vapeurs de substances organiques point d'ébullition > 65°C, dioxyde de soufre, gaz acides
X703	EN 14387:2004 + A1:2008 / A1B1E1K1	gaz organiques et vapeurs de substances organiques avec un point d'ébullition > 65°C, chlore, soufre
X705	EN 14387:2021 / A2	gaz organiques et vapeurs de substances organiques avec un point d'ébullition > 65°C, chlore, soufre, hydrogène, cyanure d'hydrogène, dioxyde de soufre, gaz acides, ammoniac, méthylamine
X70923	EN 14387:2004 + A1:2008 / A1E1P3 R D	gaz organiques et vapeurs de substances organiques point d'ébullition > 65°C, dioxyde de soufre, gaz acides, particules solides (poussières et aérosols)
X70926	EN 14387:2004 + A1:2008 / A1B1E1K1P3 R D	gaz organiques et vapeurs de substances organiques avec un point d'ébullition > 65°C, chlore, soufre, hydrogène, cyanure d'hydrogène, dioxyde de soufre, gaz acides, ammoniac, méthylamine et particules solides (poussières et aérosols)
X70523	EN 14387:2004 + A1:2008 / A2P3 R D	gaz organiques et vapeurs de substances organiques avec un point d'ébullition > 65°C, particules solides (poussières et aérosols)

MARQUES ET SYMBOLES. PIKT : 1 . Fabricant. 2. Voir informations fournies par le fabricant. 3. Plage de température de stockage. 4. Humidité relative maximale de stockage. 5. Date d'expiration. 6. Éléement purificateur est obligatoirement utilisé par paire pour les respirateurs.

Organisme notifié responsable de l'examen UE de type et de la production conformément au Module C du Règlement (UE) 2016/425. 1. Apave Sud Europe SAS, 8 Rue Jean-Jacques Vernaaza ZAC Saumay-Seon - CS 60193 – 13322 MARSEILLE CEDEX 16, Organisme Notifié N° 0082. 2. CIO-P-BIP, Czerniakowska 16, 00-701 Varsovie, Pologne, Organisme notifié n° 1437. Selon le modèle, les informations sur la certification et la surveillance sont placées dans la déclaration de conformité. La déclaration de conformité UE est disponible www.oxyline.eu

(H) RÉSZÉKSZÜRŐK**EN 143:2000 + A1:2006, (EU) 2016/425 rendelet****GAZSZÜRŐK ES KOMBINÁLT SZÜRŐK****EN 14387:2004 + A1:2008, EN 14387:2021.** A típusától függően a szabványzám megfelelőségére vonatkozó információ a terméken és a megfelelőségi nyilatkozaton található. **(EU) 2016/425 rendelet.**

PPE III. kategória:**Gyártó:** OXYLINE Sp. z oo, Lengyelország, 95-200 Pabianice, ul. Pilsudskiego 23, oxyline@oxyline.eu

Az összes szűrő kompatibilis az Oxyline X8 sorozatú OXYPRO és OxylineX7 sorozatú OXYPRO félárlíccal, valamint az Oxyline X8 sorozatú OXYPRO teljes arcmaskával. Rendelkezésre állnak részcskék, gázok, gőzök és kombinált szűrők. A maszkok használatára vonatkozó korlátozások a maszkok használati útmutatójában, a maszkok tisztítására, a szennyezőanyagoktól a munka tisztaságáig, figyelembe. A szűrő hatékony és megfelelő használatát érdekében javasoljuk, hogy olvassa el az alábbi útmutatókat, és őrizze meg az alábbi dokumentumokat. Az X2000-AGX793C szűrők aktív aktivizér nem szűrő szövetet is tartalmaznak, amely csökkenti a kellemetlen szagok negatív hatásait és a kuflogózálgáz-kibocsátást az NDS-érték által koncentrációra. Az X501 előszűrő sapka lehetővé teszi az X7N11 P2 RD előszűrő vagy az X7N13 P3 D előszűrő csatlakoztatását az X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X705 abszorberhez. Ez a készlet a gázokon és gőzökön túl a por elleni védelemmel is kiterjed.

FIGYELMEZTETÉS: 1. Ezek a szűrők nem szűrítanak oxigént (O₂). 2. Használnia megfelelően szellőztetett helyen, ne használja oxigénhiány esetén. 3. Ne használja robbanásveszélyes környezetben. 4. Tűzoltósárok, illetve nyaló lánggal vagy olvadó fémekkel végzett munka során (pl. hegesztés közben) szűrőnként vagy szűrőnként nem használható. Az aktív szén elemelete egy szűrőtartállyal vagy szűrőkarimiszterrel nagy mennyiségű mérgező anyag szabadulását megelőzően, ezért meg kell szüntetni azokat a helyzeteket, amelyekben ez a tisztító elem közvetlenül érintkezik. 5. A megfelelő szűrőt minden esetben a koncentráció és a szennyezőanyag típusa szerint kell kiválasztani. 6. Szén-monoxid elleni védelemként semmilyen körülmények között nem használható. 7. Az szűrő, az X520 adaptert és az X501 burkolatot nem szabad módosítani vagy javítani.

Sérülés vagy tömítés elvesztése esetén cserélje ki a terméket egy újra. 8. A szűrők, a kombinált szűrők és abszorberek nem igényelnek karbantartást vagy javítást. 9. Ha a légvédelemmel ellátott szűrők nem lehetnések érvényes vagy hánynégyet vagy szűdőlő érez, hagyja el a munkát. 10. Zárt szobák, kutakban, csatornáknak vagy más, szennyezés nélkül zárt helyen szűrők vagy kombinált szűrők vagy abszorberek légzőkészülék nem szabad használni. 11. Ne használja oxigénnel dúsított légkörben. 12. Ne használja ismeretlen levegőtminőségű légkörben. 13. Használgjon tisztítószereket is a légzőkészülék kézikönyvében leírtak szerint. 14. Ne használja, ha a tárolás a gyártó által meghatározottak ellenét körülmények között történik, például a hőszigetelés az eltarthatóságot csökkenti. 15. Ne távolítsa el az adaptert, ha használat közben más beszerelés. 16. A 300 g-nál nagyobb tömegű tisztítóelemek nem szerelhetők fel közvetlenül a félárlíccalra. Az 500 g-nál nagyobb tömegű tisztítóelemek nem szerelhetők fel közvetlenül a teljes arcmaskra.

MINDEN HASZNÁLT ELŐTT: 1. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. 2. Győződjön meg arról, hogy a szűrő típusa megfelel a rendelkezésre álló használatnak. 3. Győződjön meg arról, hogy mindekt azonos típusú szűrőt telepített. 4. Gyűjtsen arról, hogy a szűrők és a légzőkészülék tisztaságát nem kell tisztítani, tisztítsa meg a szennyezőanyagoktól, a munkát tisztaság érdekében. 5. Győződjön meg arról, hogy a szűrő az eredeti csomagolásban van. 6. A szűrők használat előtt ellenőrizni kell. Szennyeződésk, deformációt és/vagy lejárati esetén ki kell cserélni.

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ.

X701 A1, X705 A2, X702 A1E1, X703 ABEK1, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1P3 R D, X70523 A23 R D, X793 P3 R, X793C P3 R, X2000-AG, X2000-OV, X7N11 P2 R D, X7N13 D illesse a műanyag szűrőcsatlakozást a maszkon lévő szűrőnyílhoz. Nyomja meg és fordítsa el a maszkot a dramatuló járársául megegyező irányba. Helyezze meg a második szűrőt. Megjegyzés: **X2000-OV és X2000-AG típusú abszorberekre X702 A1 szűrőre és X703 ABEK1, X702 A1E1 szűrőhöz vagy X703 ABEK1 szűrőhöz X520 adaptert kereszttül .** Helyezze az X520 adaptert

az X701 A1 szűrőre, az X705 A2 szűrőre az A1E1 X710-re szűrő vagy X703 ABEK1 szűrőrt, és kattantassa hüvely meg öket. Az adapter beszerelése után illesse össze az X2000 szűrőket műanyag szűrőcsatlakozást az adapteren lévő szűrőnyílhoz. Nyomja meg és forgassa el az X2000 szűrőket az dramatuló járársául megegyező irányba. Helyezze meg a második szűrőt. Megjegyzés: a telepítés után ne távolítsa el az X520 adaptert. Az adapter eltávolítása vagy újrafelhasználása a tömítés elvesztését, töltő expozíciót, balesetsegét vagy akár halált is okozhat.

X7N11 vagy X7N13 előszűrő összerakásához X501 fedélle: Helyezze az előszűrőt X701 A1 szűrőre, X705 A2 szűrőre, X702 A1E1 szűrőre vagy X703 ABEK1 szűrőre nyomtatott oldalával befelé. Helyezze az X501 fedelet a szűrőre, és nyomja meg a vegyszeradót, az előszűrőt és a tömítést Ellenőrizze, hogy az előszűrő megfelelően illeszkedik az összes vegyszeradót. Az előszűrő cseréjéhez átváltsa el a fedelet úgy, hogy kiúzza a horgot.

Fordítsa el az eljárást a termék szereléséhez.

GRAPH . 1. Szűrő. 2. Előszűrő. 3. Előszűrő fedele.

TÁROLÁS. A szűrőket hermétikus csomagolásban szállítsák. Amikor, hogy kivette volna a szűrőt az eredeti csomagolásból. Tartsa friss és száraz környezetben, távol a légköri szennyeződésektől. Kerülje a magas páratartalmat, remélhetőleg nem haladja meg a 80%-os relatív páratartalmat. Ne tegye ki a szűrőt hőnek vagy közvetlen napfénynek. Használat után a szűrőt az áthelyezéséhez ajánljuk az eredeti csomagolásba vagy hermétikus zacskóba helyezni. A légzőkészüléket szűrők nélkül, szobahőmérsékleten tárolja. A szűrőket nem szabad hőnek, szar, terítő, savak, lúgok tárolni. Ne tegye ki a légzőkészüléket a csomagolásom feltüntetett hőmérsékletnek. Az a környezeti hőmérséklet, amelyben a terméket használhatók, a csomagolásom és a terméken a pictogramnak megfelelően le van tüntetve. Követően napfénytől védve. A gyártó által meghatározottaktól eltérő körülmények között történő tárolás befolyásolhatja az eltarthatóságot, kövesse az ajánlái közzétételével.

TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS. Az összes szűrőt nem szabad megisztítani. Ezekről nem igényelnek karbantartást, és nem kell javítani őket sérülés vagy elhasználódás esetén. A szűrők cseréjét légvédelemről program végrehajtásával kell meghatározni, amely biztosítja, hogy a szűrőket életartamuk lejárta előtt kicseréljék.

SAZAVATOSSÁGI IDŐ. A szűrők, kombinált szűrők, abszorberek és az X501 burkolatunk a gyártási dátum a csomagolásom és a terméken szerepel. A lejárati idő a gyártástól számított 5 év, amely a gyártó ajánlásának megfelelően az eredeti csomagolásban tárolva érvényes.

HASZNÁLATI KORLÁTOZÁSOK. A szűrők, használatának meg kell felelnie a hatályos jogszabályoknak, a légvédelemre vonatkozó előírásoknak és a különböző hivatalos szervek előírásainak.

SZÜRŐ ÁRTALMATLANÍTÁSA. A szűrők, kombinált szűrő vagy abszorber használatá után azokat a vonatkozó nemzeti jogszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

OSZTÁLY	ELMÉNEK	RÉSZÉKSZÜRŐK
1	maximális gázkoncentráció 1000 ppm (0,1%)	penetráció 20%
2	maximális gázkoncentráció 5000 ppm (0,5%)	penetráció 6%
3	maximális gázkoncentráció 10000 ppm (1%)	penetráció 0,05%

SZIMBÓLUM	JELENTÉS
A	szűrő ellen 65°C feletti forráspontú szerves gázok és gőzök ellen
AX	szűrő ellen 65°C alatti forráspontú szerves gázok és gőzök ellen
B	szűrő szervenellen gázok és gőzök ellen, kivéve a szén-monoxidot
E	szűrő kén-dioxid és egyéb savas gázok ellen
K	szűrő ammónia- és az ammóniából származó szerves gőzök ellen
P	részecskeszűrő (por és aeroszol)
R	újrafelhasználható szűrő
NR	nem újrafelhasználható szűrő
D	a szűrő megfelel az opcionális dolomit eltömődés teszten

TERMÉK	SZABVÁNY/TÍPUS/OSZTÁLY	VÉDELEM
X7N11	EN 14387:2004 + A1:2008 / P2 R D	részecskek (por és aeroszolok)
X7N13	EN 143.2021/P3 D	részecskek (por és aeroszolok)
X2000-OV	EN 143.2000 + A1:2006 / P3 R	részecskek (por és aeroszolok)
X2000-AG	EN 143.2000 + A1:2006 / P3 R	részecskek (por és aeroszolok), zavaró alacsony szintű vagy szerves gőz
X793	EN 143.2000 + A1:2006 / P3 R	részecskek (por és aeroszolok)
X793C	EN 143.2000 + A1:2006 / P3 R	részecskek (por és aeroszolok), zavaró alacsony szintű vagy szerves gőz
X701	EN 14387:2004 + A1:2008 / A1	65°C feletti forráspontú szerves gázok és szerves anyagok gőzei, kén, hidrogén-szulfid, hidrogén-dianid, kén-dioxid, savas gázok, ammónia, metil-am
X702	EN 14387:2004 + A1:2008 / A1E1	szerves gázok és szerves anyagok gőzei, forráspontja > 65°C, kén-dioxid, savas gázok
X703	EN 14387:2004 + A1:2008 / A1B1E1K1	65°C feletti forráspontú szerves gázok és szerves anyagok gőzei, kén, hidrogén-szulfid, hidrogén-dianid, kén-dioxid, savas gázok, ammónia, metil-am
X705	EN 14387:2021 / A2	65°C feletti forráspontú szerves gázok és szerves anyagok gőzei, kén, hidrogén-szulfid, hidrogén-dianid, kén-dioxid, savas gázok, ammónia, metil-am
X70923	EN 14387:2004 + A1:2008 / A1E1P3 R D	szerves gázok és szerves anyagok gőzei, forráspontja > 65°C, kén-dioxid, savas gázok, szilárd részecskek (porok és aeroszolok)
X70926	EN 14387:2004 + A1:2008 / A1B1E1K1P3 R D	65°C feletti forráspontú szerves gázok és szerves anyagok gőzei, kén, hidrogén-szulfid, hidrogén-dianid, kén-dioxid, savas gázok, ammónia, metil-am
X70523	EN 14387:2004 + A1:2008 / A2P3 R D	65°C feletti forráspontú szerves gázok és szerves anyagok gőzei, szilárd részecskek (porok és aeroszolok)

JELŐLÉSEK ÉS SZIMBÓLUMOK. PIKT : 1. Gyártó. 2. Lásd a gyártó által szállított információkat. 3. Tárolási hőmérséklet tartomány. 4. Maximális tárolási relatív páratartalom. 5. Lejárati idő. 6. A tisztító elemet közzétett adatban használt légzőkészülékek.

bejelentett szervezet az (EU) 2016/425 rendelet C2. modulja szerint: 1. Apave Sud Europe SAS, 8 Rue Jean-Jacques Vernaaza ZAC Saumay-Seon - CS 60193 – 13322 MARSEILLE CEDEX 16, bejelentett szervezetei No. 0082. 2. CIO-P-BIP, Czerniakowska 16, 00-701 Varso, Lengyelország, Notified Body No. 1437. A típusától függően a tanúsításra és a feltegelésre vonatkozó információk a megfelelőségi nyilatkozatokban szerepelnek. **EU-megfelelőségi nyilatkozat** elérhető a www.oxyline.eu

(HR) FILTRI ZA ČESTICE

EN 143:2000 + A1:2006, Uredba (EU) 2016/425

FILTRI ZA PLIN I KOMBINIRANI FILTRI

EN 14387:2004 + A1:2008, EN 14387:2021. Ovisno o modelu, podaci o sukladnosti standardnog broja nalaze se na proizvodu ili u izjavi o sukladnosti. . **Uredba (EU) 2016/425.**

OZO kategorija III:

Proizvođač: OXYLINE Sp. z oo, Poljska, 95-200 Pabianice, ul. Pilsudskiego 23, oxyline@oxyline.eu Svi filtri su kompatibilni s polusmaskama iz Oxyline X8 serije OXYPRO i OxylineX7 serije OXYPRO, kao i respiratori za cijelo lice Oxyline X8 serije OXYPRO. Dostupni su i filtri protiv prašine, plinova, para i kombinirani. Ograničenja upotrebe maske ovise o vrsti filtra te su koristi, radnom okruženju, koncentraciji onečišćenja, vrsti posla itd. Za učinkovitu upotrebu uputstvo u priručniku preporuča se pročitati upute u nastavku i sačuvati dokument u radnom filtru. Filtr X2000-AGX793C također sadrži sloj nekog materijala s aktivnim ugljenom koji smanjuje negativne učinke neugodnih mirisa i ispušnih plinova pri koncentracijama ispod NDS vrijednosti. Kada predfiltera X501 omogućuje spajanje predfiltera X7N11 P2 RD ili predfiltera X7N13 P3 D s apsorberima X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X705 A2. Ovak set proširuje zaštitu od plinova i para na zaštitu od prašine.

UPOREZNEJE: 1. Ovi filtri ne dodaju kisik (O₂). 2. Koristite u dovoljno prozračenom prostoru i ne koristite u slučaju nedostatka kisika. 3. Nemojte koristiti eksplozivno atmosferu. 4. Filtr kanister ili filter kanister ne bi se trebali koristiti tijekom gašenja požara ili pri radu s otvorenim plamenom ili raštraženim materijal (npr. tijekom zavarivanja). Izgaranje aktivnog ugljena u filtru kanister ili filtru kanister dovodi do oslobađanja velikih količina otrovnih tvari, stoga je potrebno eliminirati situacije u kojima dolazi do izravne izloženosti ovom elementu za pročišćavanje. 5. Pravi filter mora biti odabran u skladu s koncentracijom i vrstom onečišćenja u svakom slučaju. 6. U slučaju kojemu su filtri oštećeni ili nemoguće koristiti, zamijenite ih novim. 7. Ako se filtri ne mogu koristiti zbog oštećenja, zamijenite ih novim. 8. Filtri, kombinirani filtri i apsorberi ne zahtijevaju održavanje ili popravak. 9. Napušite posao ako je zaštitna dišnog sustava oštećena, ako imate poteškoća s disanjem ili ako počinete osjećati mučninu ili vrtoglavicu. 10. Respiratori i filtri imaju i kombinirani filtri ili apsorberi ne smiju se koristiti u zatvorenom sliosu, bunarima, kanalima ili drugim zatvorenim mjestima bez ventilacije. 11. Nemojte koristiti u atmosferi obogaćenoj kisikom. 12. Ne koristite filtre u atmosferi obogaćenoj kisikom. 13. Koristite sredstva za čišćenje također kako je navedeno u priručniku za respirator. 14. Nemojte koristiti ako je skladišteno pod uvjetima drugačijim od onih koje je naveo proizvođač, to može utjecati na rok trajanja. 15. Nemojte uklanjati adapter nakon što ga postavite tijekom uporabe. 16. Elementi za čišćenje teže od 300 g ne smiju se montirati izravno na polusmaske. Elementi za čišćenje teže od 500 g ne smiju se postavljati izravno na masku koja pokriva cijelo lice.

PRUJE SVAKE UPOTREBE: 1. Pročitajte pročitatelje korisnički priručnik. 2. Provjerite je li vrsta filtra ispravna za namijenjenu upotrebu. 3. Provjerite jesu li instalirani oba filtra ispravno. 4. Uvjerite se da filter kao i respirator nemaju znakove pederastosti, izobliženja, udubljena ili prljavštine. Ako je to slučaj, morate ih baciti. 5. Provjerite je li filter u originalnom pakiranju. 6. Filter je potrebno provjeriti prije upotrebe. U slučaju onečišćenja, izobliženja ili lica valjanosti morate se zamijeniti.

UPUTE ZA MONTAŽU.

X2000-OV	EN 143:2000 + A1:2006 / P3 R	daljšas (putekji an aerosoli)
X2000-AG	EN 143:2000 + A1:2006 / P3 R	daljšas (putekji an aerosoli), traučjošs zems ltimenai valj organiskie tvaki
X793	EN 143:2000 + A1:2006 / P3 R	daljšas (putekji an aerosoli)
X793C	EN 143:2000 + A1:2006 / P3 R	daljšas (putekji an aerosoli), traučjošs zems ltimenai valj organiskie tvaki
X701	EN 14387:2004 + A1:2008/ A1	organiskās gāzes un organisko vielu tvaki ar viršanas temperatūru > 65°C
X702	EN 14387:2004 + A1:2008 / A1E1	organiskās gāzes un organisko vielu tvaki viršanas temperatūra > 65°C, sēra dioksīds, skābas gāzes
X703	EN 14387:2004 + A1:2008 / A1B1E1K1	organiskās gāzes un organisko vielu tvaki ar viršanas temperatūru > 65°C, hloro, sērūdeņradis, cianūdeņradis, sēra dioksīds, skābās gāzes, amonjaks, metilamīns
X705	EN 14387:2021 / A2	organiskās gāzes un organisko vielu tvaki ar viršanas temperatūru > 65°C
X70923	EN 14387:2004 + A1:2008 / A1E1P3 R D	organiskās gāzes un organisko vielu tvaki viršanas temperatūra > 65°C, sēra dioksīds, skābas gāzes, cietās daļiņas (putekji an aerosoli)
X70926	EN 14387:2004 + A1:2008 / A1B1E1K1P3 R D	organiskās gāzes un organisko vielu tvaki ar viršanas temperatūru > 65°C, hloro, sērūdeņradis, cianūdeņradis, sēra dioksīds, skābās gāzes, amonjaks, metilamīns un cietās daļiņas (putekji an aerosoli)
X70523	EN 14387:2004 + A1:2008 / A2P3 R D	organiskās gāzes un organisko vielu tvaki ar viršanas temperatūru > 65°C, cietās daļiņas (putekji an aerosoli)

МАРКЕЃИЈИ И СИМБОЛИ. ПИКТ: 1. Раџотис. 2. Скатет раџотиса снегио информацију. 3. Узглабљасна температурас диспозитори. 4. Максималнса узглабљасна релативс митрумс. 5. Деригума теминс. 6. аттросис елементс респиратори обиглјит кет иелотс па парим.

Радјотиса инститиуца, хас атбид пар ЕС тпра раџарди у раџотиса сасканиј ар Регулјас (ЕС) 2016/425 C2 модул. 1. Апаве Судеурпс SAS, 8 Rue Jean-Jacques Vernazza ZAC Saumay-Seon - CS 60193 – 13322 MARSEILLE CEDEX 16, радјотиса инститиуца нр 0082. 2. CIOP-BIP, Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Polja, pilnvarotiа леџаде нр 1437. Атаџа на моџела информација пар сертификаци у узгауджоти кет левелотс атбидлас декларацију. Ит плеџама **ES атбидлас декларација** а www. oxyline.eu

(МК) ФИЛТРИ ЗА ЧЕСТИЧКИ

EN 143:2000 + A1:2006, Регулјатива (ЕУ) 2016/425

ФИЛТРИ ЗА ГАС И КОМБИНИРАНИ ФИЛТРИ

EN 14387:2004 + A1:2008, EN 14387:2021. Зависност од моделот, информациите за сообразноста на стандардот можт се стават на проиводит и во изјавата за сообразност .

Регулјатива (ЈЕ) 2016/425.

EO1 категорија II.

Производител : OXYLINE Sp. z oо, Полска, 95-200 Pabianice, ul. Pilsudskiego 23, oxyline@oxyline.eu

Сите филтри се компатибилни со полиамидски од сериите Oxyline X6 OxylineX7 и OxylineX7 сериите OXYPRO, како и со респираторите за цело лице Oxyline X8 серијата OXYPRO. Има и достапност на филтри против чистиче, гасови, парови и комбинирани. Организмуваната употреба на маската заштити од вдиот на загадувачите, работната средина, концентрацијата на загадување, вдиот на работи итн. За ефективна и правилна употреба на филтритер, се препоручува да ги прочитате упатствата подолу и да го чувате документот подолу. Филтритер X2000-AGX793C содржат и слој од неткан материјал со активен јаглен, што ги намалува негативните ефекти од непријатните мириси и емисиите на издигнви гасови при конзервации под вршноста на NDS. Какошто за пред-филтритер X501 овозможуа поврзување на пред-филтритер X7N11 P2 RD или пред-филтритер X7N13 P3 D со аморфитерите X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X705 A2. Овој сет ја проширува заштитата надвор од гасови и парови до заштита од прашина.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: 1. Овие филтри не доставуваат кислород (O₂). 2. Користете во соодветно проветрени простори не користете во случај на недостаток на кислород. 3. Не користете во експлозивни атмосфери. 4. Филтритер канистер или филтритер канистер не треба да се користи за време на гасовна работа или предфилтритер X520 и X501 не смеат да се менуваат или поправат. Во случај на оштетување или губење на заптивката, заменете го производот со нов. 8. Филтрите, комбинираниите филтри и апсорбенте не бараат одржување или поправка. 10. Респираторите со филтри или комбинирани филтри или апсорбери не смеат да се користат во затворени силико, бунари, канали или други затворени места без вентилација. 11. Не користете во атмосфера забогната со кислород. 12. Не користете во атмосфера со непознат валитет на воздухот. 13. Користете и средата за чистење како што е наведено во прирачникот за респиратор. 14. Не користете ако складираните се одмиваю под услови различни од оние наведени од произвоидотот, тоа може да влијае на работ на траење. 15. Немојте да го отстранувате адаптерот штом ќе се инсталира за време на употреба на респиратор. 16. Елементите за чистење кои текаат повеќе од 300 г не смеат да се монтираат директно на маска за половна лица. Елементите за чистење кои текаат повеќе од 500 г не смеат да се монтираат директно на маската за цело лице.

ПРЕД СЕКОЈА УПОРЕБА: 1. Внимателно прочитајте го упатството за употреба. 2. Проверете дали типот на филтритер е правилен за намената употреба. 3. Проверете дали сите ги инсталираате два филтри од иот тип. 4. Проверете дали филтритер, како и респираторот, не поклопуваат никакви знаци на кинеше, изолучувања, вдабнатини или нечистотија Дикопу е така, мора да се отстрани. 5. Проверете дали филтритер е во оригиналниот пакување. 6. Филтритер мора да се претпета пред неговата употреба. Во случај на контаминација, изолучување или нечистотија, мора да се замени.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СОБРАНЕ

УПОРЕБА НА ОВНЕ **X2000-OV и X2000-AG на филтритер X701 A1, филтритер X705 A2, филтритер X702 A1E1 или филтритер X703 ABEK1 преку адаптерот X520 :** поставете го адаптерот X520 на филтритер X701 A1, на филтритер X705 A2, на X705 A2 A2, на X703 ABEK1 филтритер филтритер или филтритер X703 ABEK1 и затегнете ги додека не клине. Отако ќе се инсталира адаптерот, поврзете ја врската со пластичниот филтритер на филтритер X2000 со држачот за филтер на адаптерот. Пригнетите и свртете ги филтрите X2000 на носката на стрелите на часовникот. Повторете вториот филтритер. Забелешка: не отстранувајте го адаптерот X520 штом ќе се инсталира. Отстранувањето или постојто користење на адаптерот може да предизвика губење на помпата, премерува изолученост, болест или гир и смрт.

Скопување на предфилтритер X7N11 или X7N13 со и капакот X501 : ставате го предфилтритер на филтритер X701 A1, филтритер X705 A2, филтритер X702 A1E1 или филтритер X703 ABEK1 со отечнатата страна свртена внатре. Ставете го капакот X501 на филтритер и пригнетите го хемискиот филтритер, предфилтритер и држач. Проверете дали предфилтритер го покрива целокупно пакувањето или во хемискиот кеса. Респираторот мора да се чува без неговите филтри на хемискиот затворена кеса што се испорачува на собна температура, на суво место и подолку од контејнер. Не го изолучувајте респираторот на температура на топлина означена на пакувањето. Температурата на околината во која може да се користат производите е прикажана на пакувањето и на производот во согласност со пиктограмот. Заштитени од директна сончева светлина. Складирањето во услови различни од оние наведени од произвоидотот може да влијае на работ на траење, смелете го прирачникот за употреба на респираторот.

ЧИСТЕЊЕ И ДЕЗИНФИЦИРАЊЕ. Сите филтри не смеат да се чистат. Те исто така немаат потреба од одржување, ниту пак треба да се поправат во случај на оштетување или влошување. Замената на филтрите мора да се утврди преку имплементација на програма за заштита на дишните патисаа која осигурува дека тие се заменети пред крајот на нивниот работен век.

РОК НА ТРАЕЊЕ. Филтритите, комбинираниите филтри, апсорбенте и капакот X501 го имаат датум на производста на пакувањето и на производот. Датумот на употреба е 5 години од датумот на производста, кој важи како се чува во оригиналниот пакување во согласност со препораките на произвоидотот.

ОГРАНИЧУВАЊЕ КОРИСТЕЊЕ. Употребата на филтри мора да биде во согласност со сетањато законодавство, прописите за респираторна заштита и прописите од различни официјални тела.

ФИЛТЕР ОТСТРАНУВАЊЕ. По користењето на филтритер, комбинираниот филтритер или апсорботит, тие треба да се отстранат во согласност со важеното национално законодавство.

ОЗНАКИ. Отако ќе се користат филтритите, тие мора да се отстранат според важеното национално законодавство.

КЛАСА	АПСОРБИРИ	ФИЛТРИ ЗА ЧЕСТИЧКИ
1	максимална концентрација на гас 1000 ppm (0.1%)	пенетрација 20%
2	максимална концентрација на гас 5000 ppm (0.5%)	пенетрација 6%
3	максимална концентрација на гас 10000 ppm (1%)	пенетрација 0.05%

СИМБОЛ	ЗНАЧЕЊЕ
A	филтер против органични гасови и парови со точка на врнење > 65°C
AX	филтер против филтритер против органични гасови и парови со точка на врнење < 65°C
B	филтер против неорганични гасови и парови со исклучок на јаглерод моноксид
E	филтер против сулфур диоксид и други кисели гасови
K	филтер против амониак и органиси парови добени од амонијак
P	филтер против амониаки (прашина и аеросоли)
R	филтер за поврнателната употреба
NR	филтер кој не може да се користи повторкратно
D	филтритер го помнина опционалног тест за затнување на депозит

ПРОИЗВОД	СТАНДАРТИ/КЛАСА	ЗАШТИТА
X7N11	EN 14387:2004 + A1:2008 / P2 R D	честички (прашина и аеросоли)
X7N13	EN 143:2021/P3 D	честички (прашина и аеросоли)
X2000-OV	EN 143:2000 + A1:2006 / P3 R	честички (прашина и аеросоли)
X2000-AG	EN 143:2000 + A1:2006 / P3 R	честички (прашина и аеросоли), ниски нивоа на непријатност или органика пареа
X793	EN 143:2000 + A1:2006 / P3 R	честички (прашина и аеросоли)
X793C	EN 143:2000 + A1:2006 / P3 R	честички (прашина и аеросоли), ниски нивоа на непријатност или органика пареа
X701	EN 14387:2004 + A1:2008 / A1	органични гасови и парови на органиси материри со точка на врнење > 65°C
X702	EN 14387:2004 + A1:2008 / A1E1	органични гасови и парови од органиси материри со точка на врнење > 65°C, сулфур диоксид, кисели гасови
X703	EN 14387:2004 + A1:2008 / A1B1E1K1	органични гасови и парови на органиси материри со точка на врнење > 65°C, хлор, водород сулфид, водород цијанид, сулфур диоксид, киселини гасови, амонијак, метиламин
X705	EN 14387:2021 / A2	органични гасови и парови на органиси материри со точка на врнење > 65°C
X70923	EN 14387:2004 + A1:2008 / A1E1P3 R D	органични гасови и парови на органиси материри со точка на врнење > 65°C, сулфур диоксид, кисели гасови, чврсти честички (прашина и аеросоли)
X70926	EN 14387:2004 + A1:2008 / A1B1E1K1P3 R D	органични гасови и парови на органиси материри со точка на врнење > 65°C, хлор, водород сулфид, водород цијанид, сулфур диоксид, киселини гасови, амонијак, метиламин и чврсти честички (прашина и аеросоли)
X70523	EN 14387:2004 + A1:2008 / A2P3 R D	органични гасови и парови од органиси материри со точка на врнење > 65°C, чврсти честички (прашина и аеросоли)

ОЗНАКИ И СИМБОЛИ. ПИКТ: 1. Произвоидет. 2. Видете ги информациите доставени од произвоидотот. 3. Температурен опсег на складирање. 4. Максимална релативна влажност на складирање. 5. Датум на истекување. 6. Произвоидувачот елемент задолжително се користи во пар за респиратори.

Опаштното тело одговорно за испитување и производство на тип на ЕУ во согласност со Модулот C2 од Регулјативата (ЕУ) 2016/425. 1. Апаве Судеурпс SAS, 8 Rue Jean-Jacques Vernazza ZAC Saumay-Seon - CS 60193 – 13322 MARSEILLE CEDEX 16, notified body n° 0082. 2. CIOP-BIP, Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Polska, notifiedunder тело nр. 1437. Во зависност од моделот, информациите за сертификација и надзор се стават во изјавата за сообразност. Достапна е **декларација за усогласеност на ЕУ** а www.oxyline.eu

(NL) DEELTJEFILTERS

EN 143:2000 + A1:2006, Verordening (EU) 2016/425

GASFILTRE EN COMBINERTE FILTRE

EN 14387:2004 + A1:2008, EN 14387:2021. Afhankelijk van het model wordt informatie over de conformiteit van het standaardnummer op het product en in de conformiteitsverklaring geplaatst .

Verordening (EU) 2016/425.

PBM categorie III.

Fabrikant : OXYLINE Sp. z oо, Polen, 95-200 Pabianice, ul. Pilsudskiego 23, oxyline@oxyline.eu
Alle filters zijn compatibel met de halfgasmaskers uit de Oxyline X6-serie OXYPRO en OxylineX7-serie OXYPRO, evenals de volgasmaskers Oxyline X8-serie OXYPRO. Er is ook beschikbaarheid van filters tegen deeltjes, gasen en dampen gecombineerd. De bescherming op het product kan afwijken van het type filter dat wordt gebruikt, de werkomgeving, de vervuilingscapaciteit, het soort werk, enz. Voor effectief en correct gebruik van het filter wordt aanbevolen de onderstaande instructies te lezen en het onderstaande document te bewaren. X2000-AGX793C-filters bevatten bovendien een laag actieve koolstofslag, die de negatieve effecten van onaangetane geuren en uitlaatsmissen vermindert bij concentraties onder de NDS-waarde. De X501-voorfilterdrukt maakt de aansluiting mogelijk van het X7N11 P2 RD-voorfilter of het X7N13 P3 D-voorfilter met het X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X705 A2 absorbers. Deze set breidt de bescherming verder uit dan alleen gassen en dampen, maar biedt ook bescherming tegen stof.

WAARSCHUWING: 1. Deze filters leveren geen zuurstof (O₂). 2. Gebruik in voldoende geventileerde ruimtes. Niet gebruiken bij zuurstofgebrek. 3. Niet gebruiken in explosieve atmosferen. 4. Een filterbeholder schikt ikke brukes under brannskuttling eller ved arbeid med åpen lid eller smeltet metall (f.eks. under sveising). Forberening av aktivt kull i en filterbeholder eller filterbeholder resulterer i frigjøring av store mengder giftige stoffer, så det er nødvendig å eliminere situasjoner der det er direkte eksponering for dette rensesemålet. 5. Riktig filter må velges i henhold til konsentrasjon og type forurensning i hvert enkelt tilfelle. 6. Det må ikke brukes som beskyttelse mot karbonmonoksid under noen omstendigheter. 7. Filteret, adapter X520 og X501 deksel må ikke modifieres eller repareres. 1. I tillegg skal elke tapper på forsegling, skift ut produktet med et nytt. 8. Filtere, kombinerte filter og absorbere krever ikke vedlikehold eller reparasjon. 9. Gå fra lukkede hys åndedrettsvernet er skadet, vis du har pubetvarende ogjeller hvis du begynner å bli kvalt eller kvalme. 10. Åndedrettsvernet eller filter eller kombinerte filter eller absorbernte skal ikke brukes i lukkede siloer, brønner, kanaler eller andre lukkede steder uten ventilasjon. 11. Ikke bruk i en oksygenrik atmosfære. 12. Ikke bruk i en atmosfære med ukjent luftfuktighet. 13. Bruk rensendeiler også angitt i respiratorhåndboken. 14. Må ikke brukes hvis oppbevaringen har skjedd under andre forhold enn de som er spesifisert av produsenten, dette kan påvirke holdbarheten. 15. Ikke må ikke fjerne adapteren når den er installert under 100 ° C. Renselselementet kan veier mer enn 500 g kan ikke monteres direkte på halvmasker. Renselselementer som veier mer enn 500 g kan ikke monteres direkte på halvmasker.

VOOR ELK GEBRUIK: 1. Lees de gebruikershandleiding aandachtig door. 2. Zorg ervoor dat het type filter geschikt is voor het beoogde gebruik. 3. Zorg ervoor dat u beide filters van hetzelfde type heeft geïnstalleerd. 4. Zorg ervoor dat zowel het filter als het masker geen tekenen van scheuren, vervormingen, deuken of vuil vertonen. Mocht dit het geval zijn, dan moet het worden weggegooid. 5. Zorg ervoor dat het filter in de originele verpakking zit. 6. Het filter moet vóór gebruik worden geïnspecteerd. Bij vervuiling, vervorming en/of vervalt moet deze worden vervangen.

MONTAGE-INSTRUCTIES

X701 A1, X705 A2, X702 A1E1, X703 ABEK1, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1P3 R D, X70523 A23 R D, X793 P3 R, X793C P3 R, X2000-AG, X2000-OV, X7N11 P2 R D, X7N13 D filters.
Zorg ervoor dat de plastic filteraansluiting overeenkomt met de filterhouder op het masker. Druk het filter in en draai het helemaal met de klok mee. Herhaal met tweede filter.

Montage van X2000-OV en X2000-AG vuller naar X701 A1 filter, X705 A2 filter, X702 A1E1 filter of X703 ABEK1 filter via X520 adapter : Plaats de X520 adapter op het X701 A1 filter, op het X705 A2 filter, op de X702 A1E1 filter, of de X703 ABEK1-filter en draai ze samen totdat ze vastklikken. Nodig de adapter X520 uit om het filter in druk het chemische filter, het voorfilter en/of absorberend op de filterhouder op de adapter. Druk dan X2000-filters met de klok mee. Herhaal dit voor het tweede filter. Let op: verwijder de X520-adapter niet nadat deze is geïnstalleerd. Het verwijderen of hergebruiken van de adapter kan leiden tot verlies van de afdichting, overmatige blootstelling, ziekte of zelfs de dood.

Montage van voorfilter X7N11 of X7N13 met en X501 deksel: Plaats het voorfilter op X701 A1 filter, X705 A2 filter, X702 A1E1 filter of X703 ABEK1 filter met de dekseldukt zijde, naar binnen gericht. Plaats het X501 deksel op het filter en druk het chemische filter, het voorfilter en/of absorberend. Controleer of het voorfilter het gehele chemische filter bedekt. Om het voorfilter te vervangen, verwijfd u het deksel door het uit de haken te trekken.

Voer de procedure in omgekeerde volgorde uit om het product te demonteren.

GRAPH1 : 1. Filteren. 2. Voorfilter. 3. Voorfilterdeksel.

OPSLAG. Filters worden geleverd in een hermetische verpakking. Zonder het filter uit de originele verpakking te halen. Bewaar het in een frisse en droge omgeving, uit de buurt van atmosferische verontreinigingen. Vermijd een hoge luchtvochtigheid, hopelijk niet meer dan 80% relatieve luchtvochtigheid. Het ste het filter niet bloot aan hitte of direct zonlicht. Als het eenmaal is gebruikt, wordt het aanbevolen om het filter in de originele verpakking of in een hermetische zak te plaatsen om het te kunnen verplaatsen. Het gasmasker moet zonder filters worden bewaard in de hermetisch afgesloten zak die bij kamertemperatuur wordt geleverd, op een droge plaats en uit de buurt van containers. Stel het ademhalingsgevoel niet bloot aan de hittepartner van de op de verpakking staat aangegeven. Op de verpakking en op het product is aangegeven bij welke omgevings temperatuur de producten gebruikt kunnen worden conform het pictogram bescherm door geen direct zonlicht. Opslag onder andere omstandigheden dan gespecificeerd door de fabrikant kan de houdbaarheid beïnvloeden; volg de aanbevelingen in de handleiding.

REINIGING EN DESINFECTIE. Alle filters mogen niet worden gereinigd. Ze hebben ook geen onderhoud nodig en hoeven ook niet gerepareerd te worden in geval van schade of slijtage. De vervanging van de filters moet worden bepaald door de implementatie van een ademhalingsbeschermingsplan. Het is aan te raden dat u ervoor zorgt dat u altijd een reservefilter hebt. **HOUDBAARHEID.** Filters, gecombineerde filters, absorbers en X501-afdekking hebben de productiedatum op de verpakking en op het product. De houdbaarheidsdatum bedraagt 5 jaar vanaf de productiedatum en is geldig bij opslag in de originele verpakking. In overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant.

BEPERKINGEN OP GEBRUIK. Het gebruik van filters moet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving over adembescherming en regelgeving vanuit diverse officiële instanties.

VERVUIGERING VAN FILTIR. Na gebruik van het filter, het gecombineerde filter of de absorber moet het product worden weggegooid in overeenstemming met de lokale wetgeving.

MARKERINGEN. Nadat filters zijn gebruikt, moeten ze worden weggegooid volgens de geldende nationale wetgeving.

KLAS	ABSORBERS	DEELTJEFILTERS
1	maximale gasconcentratie 1000 ppm (0.1%)	penetratie 20%
2	maximale gasconcentratie 5000 ppm (0.5%)	penetratie 6%
3	maximale gasconcentratie 10.000 ppm (1%)	penetratie 0.05%

SYMBOL	BETEKENIS
A	filter tegen organische gassen en dampen met een kookpunt > 65°C
AX	filter tegen filter tegen organische gassen en dampen met een kookpunt < 65°C
B	filter tegen anorganische gassen en dampen, exclusief koolmonoxide
E	filter tegen zwaveldioxiid en andere zure gassen
K	filter tegen ammoniak en organische dampen afgeleid van ammoniak
P	filter tegen deeltjes (stof en aerosolen)
R	herbruikbaar filter
NR	niet herbruikbaar filter
D	het filter heeft de optionele dolomietversloopingssteil doorstaan

PRODUCT	STANDAARD/TYPE/KLASSE	BESCHERMING
X7N11	EN 14387:2004 + A1:2008 / P2 R D	deeltjes (stof en aerosolen)
X7N13	EN 143:2021/P3 D	deeltjes (stof en aerosolen)
X2000-OV	EN 143:2000 + A1:2006 / P3 R	deeltjes (stof en aerosolen)
X2000-AG	EN 143:2000 + A1:2006 / P3 R	deeltjes (stof en aerosolen), hinderlijke lage concentraties organische dampen
X793	EN 143:2000 + A1:2006 / P3 R	deeltjes (stof en aerosolen)
X793C	EN 143:2000 + A1:2006 / P3 R	deeltjes (stof en aerosolen), hinderlijke lage concentraties organische dampen
X701	EN 14387:2004 + A1:2008 / A1	organische gassen en dampen van organische stoffen met een kookpunt > °1>C
X702	EN 14387:2004 + A1:2008 / A1E1	organische gassen en dampen van organische stoffen kookpunt > °1>C, zwaveldioxide, zure gassen
X703	EN 14387:2004 + A1:2008 / A1B1E1K1	organische gassen en dampen van organische stoffen met een kookpunt > °1>C, chloor, waterstofdioxide, waterstofcyanide, zwaveldioxide, zure gassen, ammoniak, metylamine
X705	EN 14387:2021 / A2	organische gassen en dampen van organische stoffen met een kookpunt > °1>C
X70923	EN 14387:2004 + A1:2008 / A1E1P3 R D	organische gassen en dampen van organische stoffen met een kookpunt > °1>C, zure gassen, vaste deeltjes (stof en aerosolen)
X70926	EN 14387:2004 + A1:2008 / A1B1E1K1P3 R D	organische gassen en dampen van organische stoffen met een kookpunt > °1>C, chloor, waterstofdioxide, waterstofcyanide, zwaveldioxide, zure gassen, ammoniak, metylamine en vaste deeltjes (stof en aerosolen)
X70523	EN 14387:2004 + A1:2008 / A2P3 R D	organische gassen en dampen van organische stoffen met een kookpunt > °1>C, vaste deeltjes (stof en aerosolen)

MARKERINGEN EN SYMBOLEN. PIKT: 1. Fabrikant. 2. Zie informatie geleverd door fabrikant. 3. Berekingslagtemperatuur. 4. Maximale relatieve vochtigheid bij opslag. 5. Vervaldatum. 6. Bij ademhalingsdoelsten wordt het zuiveringselement verplicht per paar gebruikt.

Aangemelde instantie verantwoordelijk voor EU-typeoorsprong en productie in overeenstemming met Module C2 van Verordening (EU) 2016/425. 1. Апаве Судеурпс SAS, 8 Rue Jean-Jacques Vernazza ZAC Saumay-Seon - CS 60193 – 13322 MARSEILLE CEDEX 16, Aangemelde instantie nр. 0082. 2. CIOP-BIP, Czerniakowska 16, 00-701 Warschau, Polen, aangemelde instantie nр. 1437. Afhankelijk van het model wordt informatie over de conformiteitsverklaring geplaatst.

(NO) Partikkelfiltre

EN 143:2000 + A1:2006, forordning (EU) 2016/425

GASFILTRE OG KOMBINERT FILTRE

EN 14387:2004 + A1:2008, EN 14387:2021. Avhengig av modell er informasjon om samsvar med standardnummer plassert på produktet og i samsvarserklæringa .

Forordning (EU) 2016/425.

PREP kategorii III.
Produsent : OXYLINE Sp. z oо, Polen, 95-200 Pabianice, ul. Pilsudskiego 23, oxyline@oxyline.eu
Alle filtrene er kompatible med halvmaskene fra Oxyline X6-serien OXYPRO og OxylineX7-serien OXYPRO, samt helmaskene X8-serien OXYPRO. Det er også tilgjengelige filter mot partikler, gasser, damper og kombinert. Beskrivelsen av beskyttelsen på produktet kan avvike fra maskens arbeidsmiljø, forurensningskonsentrasjon, type arbeid osv. For effektivt og riktig bruk av filteret anbefales det å lese instruksjonene nedenfor og ta vare på dokumentet nedenfor. X2000-AGX793C-filte inneholder også et lag med aktivert karbon fiberduk, som reduserer de negative effektene av ubehagelig lukt

aceea este necesară eliminarea situației în care există expunere directă la acest element purificador. 5. Filtrul trebuie să asigure în funcție de concentrația și tipul de contaminant în fiecare caz. 6. Nu trebuie utilizat ca produs activ pentru împotriva monoxidului de carbon sub nicio formă. 7. Filtru, adaptorul X520 și capacul X501 nu trebuie modificate sau reparate. În caz de deteriorare sau pierdere a etanșării, înlocuiți produsul cu unul nou. 8. Filtrare, filtrele combinate și absorbantele nu necesită întreținere sau reparații 9. Păstrați lucrul său după procedura respiratorie este deteriorată, dacă aveți dificultăți de respirație și/sau dacă începeți să aveți greață sau amețeală. 10. Respiratoarele cu filtre sau filtre sau absorbante combinate nu trebuie utilizate în silozuri închise, puțuri, canale sau alte locuri închise fără ventilație. 11. Nu utilizați într-o atmosferă însoțită de oxigen. 12. Nu utilizați într-o atmosferă de carbon monoxid sau în atmosferă însoțită de gaze inflamabile. 13. Folosiți produse de curățare, de asemenea, așa cum este indicat în manualul respirator. 14. Nu utilizați dacă depozitarea a avut loc în alte condiții decât cele specificate de producător, acest lucru poate afecta durata de valabilitate. 15. Nu scoateți adaptorul după instalat în timpul utilizării. 16. Elementele de curățare care cântăresc mai mult de 300 g nu pot fi montate direct pe semănătoare de față. Elementele de curățare care cântăresc mai mult de 500 g nu pot fi montate direct pe mască integrală.

PAȘI DE ÎNCĂLZIRE: ÎNCĂLZIRE ÎN CÂMP. 1. Citiți cu atenție manualul de utilizare. 2. Asigurați-vă că tipul de filtru este cel corect pentru utilizarea prevăzută. 3. Asigurați-vă că ați instalat ambele filtre de același tip. 4. Asigurați-vă că filtrul, precum și respiratorul nu prezintă semne de rupere, distorsiuni, aducțiuni sau murdărie. În acest caz, aceste trebuie eliminate. 5. Asigurați-vă că filtrul este în ambalajul original. 6. Filtrele trebuie inspectat înainte de utilizare. În caz de contaminare, deformare și/sau expirare, acest trebuie înlocuit.

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

W701 A1, X705 A2, X702 A1E1, X703 ABEK1, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1P3 R D, X70523 A23 R D, X793 P3 R, X793C P3 R, X2000-AG, X2000-OV, X7N11 P2 R D, X7N13 D, X2000-00 Potrivit conexiunii filtrului din plastic cu suportul filtrului de pe mască. Apăsați și rotiți filtrul până la capăt în sensul acelor de ceasornic. Repetați cu al doilea filtru.

Asamblarea filtrului X2000-OV și X2000-AG la filtrul X701 A1, filtrul X705 A2, filtrul X702 A1E1 sau filtrul X703 ABEK1 prin adaptorul X520 : Plasați adaptorul X520 pe filtrul X701 A1, pe filtrul X705 A1E1, pe filtrul X701 A17 filtrul sau filtrul X703 ABEK1 și strângeți-le împreună până când se aude un clic. Odată ce adaptorul este instalat, potoliți conexiunile filtrului din plastic de pe filtrele X2000 cu suportul filtrului de pe adaptor. Apăsați și rotiți filtrele X2000 în sensul acelor de ceasornic. Repetați pentru al doilea filtru. Notă: Nu scoateți adaptorul X520 odată instalat. Scoaterea sau reutilizarea adaptorului poate cauza pierderea sigilului, supraexpunerea, îmbolnăvirea sau chiar moartea.

Asamblarea prefiltrului X7N11 sau X7N13 cu și capacul X501 : Așezați prefiltrul pe filtrul X701 A1, filtrul X705 A2, filtrul X702 A1E1 sau filtrul X703 ABEK1 cu partea imprimată spre în față. Așezați capacul X501 pe filtru și apăsați prefiltrul și filtrul reținător. Verificați dacă prefiltrul acoperă tot filtrul chimic. Pentru a înlocui prefiltrul, urmați programul de protecție respiratorie care să asigure înlocuirea acestora înainte de sfârșitul duratei de viață. **DEZINFECTARE:** 1. Filtru. 2. Prefiltru. 3. Capac prefiltru. **GRIPAȚIE:** Pentru sunt furnizate într-un ambalaj ermetic. Fără a scoate filtrul din ambalajul original. Păstrați-l într-un mediu proaspăt și uscat, departe de contaminanți atmosferici. Evitați nivelurile ridicate de umiditate, sperăm că nu peste 80% umiditate relativă. Nu expuneți filtrul la căldură și nici la lumina directă a soarelui. Odată folosit, pentru a fi mutat, se recomandă să puneți filtrul în ambalajul original sau într-o pungă etanșă. Respiratorul trebuie deopzițat fără filtrele sale în punga închisă ermetic care este furnizată la temperatură ambientală, într-un uscat și ferit de contaminații. Nu expuneți respiratorul la temperatura de căldură marcată pe ambalaj. Temperatura ambientală la care se pot folosi produsele este indicată pe ambalaj și pe produs în conformitate cu pictograma. Protejez de lumina directă a soarelui. Depozitarea în alte condiții decât cele specificate de producător poate afecta termenul de valabilitate, urmați manualul de recomandări.

CURĂȚAREA ȘI DEZINFECȚIE. Toate filtrele nu trebuie curățate. De asemenea, nu au nevoie de întreținere și nici nu trebuie reparate în caz de deteriorare sau deteriorare. Înlocuirea filtrelor trebuie efectuată prin intermediul unui program de protecție respiratorie care să asigure înlocuirea acestora înainte de sfârșitul duratei de viață.

TERMEN DE VALABILITATE: Filtrele, filtrele combinate, absorbantele și capacul X501 au data producției pe ambalaj și pe produs. Data limită de utilizare este de 5 ani de la data producției, care este valabilă atunci când este depozitată în ambalajul original în conformitate cu recomandările producătorului.

LIMITĂRI DE UTILIZARE: Utilizarea filtrelor trebuie să respecte legislația în vigoare, reglementările privind protecția respiratorie și reglementările din diverse organizații oficiale. **ELIMINAREA FILTELORELOR.** După utilizarea filtrului, filtrul combinat sau absorbantului, acestea trebuie eliminate în conformitate cu legislația națională în vigoare.

MARCAJE. Odată ce filtrele au fost utilizate, acestea trebuie eliminate conform legislației naționale în vigoare.

CLASA	ABSORBITORI	FILTRE DE PARTICULE
1	concentrație maximă de gaz 1000 ppm (0.1%)	penetrare 20%
2	concentrație maximă de gaz 5000 ppm (0.5%)	penetrare 6%
3	concentrație maximă de gaz 10000 ppm (1%)	penetrare 0.05%

SIMBOL	SENS
AX	A se filtrează împotriva gazelor și vaporilor organici cu un punct de fierbere > 65°C
B	filtru împotriva filtrului împotriva gazelor și vaporilor organici cu punct de fierbere < 65°C
B	filtru împotriva gazelor și vaporilor anorganici, cu excepția monoxidului de carbon
E	se filtrează împotriva dioxidului de sulf și al altor gaze acide
K	filtru împotriva amoniacului și vaporilor organici derivați din amoniac
P	filtru împotriva particulelor (praf și aerosoli)
R	filtru reutilizabil
NR	filtru nereutilizabil
D	filtru a trecut testul opțional de înfundare a dolomiei

PRODUS	STANDARD/TIP/CLASA	PROTECȚIE
X7N11	EN 14387:2004 + A1:2008 / P2 R D	particule (praf și aerosoli)
X7N13	EN 143:2021/P3 D	particule (praf și aerosoli)
X2000-OV	EN 143:2000 + A1:2006 / P3 R	particule (praf și aerosoli)
X2000-AG	EN 143:2000 + A1:2006 / P3 R	particule (praf și aerosoli), niveluri scăzute derivate sau vaporii organici
X793	EN 143:2000 + A1:2006 / P3 R	particule (praf și aerosoli)
X793C	EN 143:2000 + A1:2006 / P3 R	particule (praf și aerosoli), niveluri scăzute derivate sau vaporii organici
X701	EN 14387:2004 + A1:2008 / A1	gaze organice și vapori de substanțe organice cu punct de fierbere > 65°C
X702	EN 14387:2004 + A1:2008 / A1E1	gaze organice și vapori de substanțe organice punct de fierbere > 65°C, dioxid de sulf, gaze acide
X703	EN 14387:2004 + A1:2008 / A1B1E1K1	gaze organice și vapori de substanțe organice cu punct de fierbere > 65°C, clor, hidrogen sulfurat, acid clorhidric, dioxid de sulf, gaze acide, amoniac, metilamină
X705	EN 14387:2021 / A2	gaze organice și vapori de substanțe organice cu punct de fierbere > 65°C
X70923	EN 14387:2004 + A1:2008 / A1E1P3 R D	gaze organice și vapori de substanțe organice, punct de fierbere > 65°C, dioxid de sulf, gaze acide, particule solide (praf și aerosoli)
X70926	EN 14387:2004 + A1:2008 / A1B1E1K1P3 R D	gaze organice și vapori de substanțe organice cu un punct de fierbere > 65°C, clor, hidrogen sulfurat, acid clorhidric, dioxid de sulf, gaze acide, amoniac, metilamină și particule solide (praf și aerosoli)
X70523	EN 14387:2004 + A1:2008 / A2P3 R D	gaze organice și vapori de substanțe organice cu un punct de fierbere > 65°C, particule solide (praf și aerosoli)

MARCAJE ȘI SIMBOLUL PIKT. 1. Producător. 2. Consultați informațiile furnizate de producător. 3. Interval de temperatură de depozitare. 4. Umiditate relativă maximă de depozitare. 5. Data expirării. 6. elementul purificator se folosește obligatoriu în perechi pentru aparate respiratorii.

Organism notificat responsabil cu examinarea UE de tip și producția în conformitate cu Modulul C2 din Regulamentul UE 2016/425. 1. Apage Sudeurope SAS, 8 Rue Jean-Jacques Vernazza ZAC Saumaty-Seon - CS 60193 – 13322 MARSEILLE CEDEX 16, Organism notificat Nr. 0082. 2. CIOIP-BIP, Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Polonia. Organism notificat Nr. 1437. În funcție de model, informațiile privind certificarea și supravegherea sunt incluse în declarația de conformitate. **Declarația de conformitate UE** este disponibilă a www.oxyline.eu

(RU) ФИЛТРЫ И ЧАСТИ

EN 143:2000 + A1:2006, Регламент (ЕУ) 2016/425.

ГАЗОВЫЕ ФИЛТРЫ И КОМБИНИРОВАННЫЕ ФИЛТРЫ

EN 14387:2004 + A1:2008, EN 14387:2021. В зависимости от модели информации о соответствии номеру стандарта размещается на изделии и в декларации о соответствии . Регламент (ЕУ) 2016/425.

СИЗ III категории.

Производитель: OXYLINE Sp. z oo, Польша, 95-200 Пабианце, ул. Пилсудского 23, oxyline@oxyline.eu

Все фильтры совместимы с полумасками серий Oxyline X6 OXYPRO и OxylineX7 серии OXYPRO, а также полнолицевыми респираторами Oxyline X8 серии OXYPRO. Также в наличии имеются фильтры против частиц, газов, паров и комбинированные. Ограничения на использование масок зависят от типа используемого фильтра, рабочей среды, концентрации загрязнений, вида работ и т. д. Для эффективного и правильного использования фильтра рекомендуется прочитать инструкцию к нему. При использовании совместимых пластиковых соединителей фильтра, например AGX793C такие соединят собой нетканого полотна с активированным углем, который снижает негативное воздействие неприятных запахов и выбросов вредных газов при концентрации ниже значения NDS. Крышка фильтра предварительной очистки X501 позволяет подключить фильтр предварительной очистки X7N11 P2 R D или фильтр предварительной очистки X7N13 P3 D с соплотителями X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X705 A2. Этот комплект расширяет защиту не только от газов и паров, но и завар и частиц пыли.

ВНИМАНИЕ: 1. Эти фильтры не поставляют испорход (O₂). 2. Используйте в хорошо проветриваемых помещениях. Не используйте при недостатке кислорода. 3. Не используйте во взрывоопасных средах. 4. Канистры с фильтром или канистры с фильтром нельзя использовать во время покураторных или при работе с открытым пламенем или расплавленным металлом (например, во время сварки). Сгорание активированного угля в фильтрующей контейнере или в соединителе коннекторе приводит к выделению большого количества токсичных веществ, поэтому необходимо исключить ситуации, при которых происходит прямое воздействие этого окисляющего элемента. 5. В каждом конкретном случае необходимо выбирать правильный фильтр в зависимости от концентрации и типа загрязнения. 6. Ни при каких обстоятельствах не нельзя использовать для защиты от угарного газа. 7. Фильтр, adaptor X501 и крышку X501 нельзя модифицировать или ремонтировать. В случае повреждения или потери пломбы заменить изделие новым. 8. Фильтры, комбинированные фильтры и полнотелые не требуют обслуживания и ремонта. 9. Оставте работу при повреждении средств защиты органов дыхания, затруднении дыхания и/или появлении тошноты или головокружения. 10. Респираторы с фильтрами или комбинированными фильтрами или полнотелыми нельзя использовать в закрытых силосах, колодцах, каналах или других закрытых помещениях без вентиляции. 11. Не используйте в атмосфере, обогащенной кислородом. 12. Не используйте в атмосфере с высоким уровнем влажности воздуха. 13. Используйте только рекомендованные средства, указанные в инструкции к респиратору. 14. Не используйте для хранения продуктов в условиях, отличных от указанных производителем, это может повлиять на срок годности. 15. Не снимайте адаптер после установки во время использования. 16. Не допускайте установка окисляющих элементов массой болеее 300 г непосредственно на полумаску. Окисляющие элементы массой более 500 г нельзя устанавливать непосредственно на полнолицевую маску.

ПЕРЕД КАЖДЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: 1. Внимательно прочитайте руководство пользователя. 2. Убедитесь, что тип фильтра, который вы используете, соответствует типу загрязнений. 3. Убедитесь, что вы установили оба фильтра одного типа. 4. Убедитесь, что фильтр, а также респиратор не имеют признаков повреждений, деформаций, вмятин или загрязнений. В этом случае их необходимо утилизировать. 5. Убедитесь, что фильтр находится в оригинальной упаковке. 6. Фильтр необходимо проверить перед использованием. В случае загрязнения, деформации и/или истечения срока годности его необходимо заменить.

РУКОВОДСТВО ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ

W701 A1, X705 A2, X702 A1E1, X703 ABEK1, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1P3 R D, X70523 A23 R D, X793 P3 R, X793C P3 R, X2000-AG, X2000-OV, X7N11 P2 R D, X7N13 D. Совместите пластиковые соединители фильтра с держателем фильтра на маске. Напишите и повторите фильтр до упора по часовой стрелке. Повторите со вторым фильтром.

Монтаж наполнителя X2000-OV и X2000-AG на фильтр X701 A1, фильтр X705 A2, фильтр X702 A1E1 или фильтр X703 ABEK1 через адаптер X520: установите адаптер X520 на фильтр X701 A1, на фильтр X705 A2, на X702 A1E1, фильтр или фильтр X703 ABEK1 и затяните их вместе до щелчка. Затем установите адаптер X520 на второй фильтр. Повторите действия на фильтрах X2000 с держателем фильтра на адаптере. Напишите и повторите фильтры X2000 по часовой стрелке. Повторите действия для второго фильтра. Примечание. Не удаляйте установленный адаптер X520. Снятие или повторное использование адаптера может привести к потере уплотнения, передаче, заблуждению или даже смерти.

Сборка фильтра предварительной очистки X7N11 или X7N13 с крышкой X501 : Установите фильтр предварительной очистки на фильтр X701 A1, фильтр X705 A2, фильтр X702 A1E1 или фильтр X703 ABEK1 в неплотной стороной вниз. Затяните фильтр X501 на фильтр, нажмите на химический фильтр, фильтр предварительной очистки и фиксатор. Убедитесь, что предварительный фильтр закрывает весь химический фильтр. Чтобы заменить фильтр предварительной очистки, снимите крышку, вытащите ее из крючков. Выполните обратную процедуру, чтобы разобрать изделие.

GRAPH : 1. Фильтр. 2. Префильтр. 3. Крышка фильтра предварительной очистки.

ХРАНИЛИЩЕ: Фильтры поставляются в герметичной упаковке. Не вынимая фильтр из оригинальной упаковки, храните его вдали от атмосферных загрязнений. Избегайте высокого уровня влажности, желательно не более 80% относительной влажности. Не повреждайте фильтр воздействием тепла и прямых солнечных лучей. После использования, для транспортировки рекомендуется поместить фильтр в оригинальную упаковку или в герметичный пакет. Респиратор необходимо хранить без фильтров в герметично закрытом пакете из комплекта поставки при комнатной температуре, в сухом месте и вдали от защитной обочины. Не повреждайте респиратор воздействием температур, указанных на упаковке. Температура окружающей среды, при которой можно использовать продукцию, указана на упаковке и на изделии в соответствии с пиктограммой. Защищен от прямых солнечных лучей. Хранение в условиях, отличных от указанных производителем, может повлиять на срок годности, следуйте рекомендациям руководства.

ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ. Не следует очищать все фильтры. Они также не требуют технического обслуживания и ремонта в случае повреждения или износа. Замена фильтров должна определяться посредством реализации программы защиты органов дыхания, которая

гарантирует их замену до окончания срока их службы.

СРОК ГОДНОСТИ. Фильтры, комбинированные фильтры, полнотелые и крышка X501 имеют дату производства на упаковке и на изделии. Срок годности составляет 5 лет с даты производства, который действителен при хранении в оригинальной упаковке в соответствии с рекомендациями производителя.

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Использование фильтров должно соответствовать действующему законодательству, правилам защиты органов дыхания и постановлению различных официальных органов. **УТИЛИЗАЦИЯ ФИЛТРОВ.** После использования фильтра, комбинированного фильтра или полнотелого их следует утилизировать в соответствии с действующим национальным законодательством.

МАРКИРОВКА. После использования фильтров их необходимо утилизировать в соответствии с действующим национальным законодательством.

СОРТ	АЕСОРБЕРЫ	Сажевые фильтры
1	максимальная концентрация газа 1000 ppm (0.1%)	проникновение 20%
2	максимальная концентрация газа 5000 ppm (0.5%)	проникновение 6%
3	максимальная концентрация газа 10000 ppm (1%)	проникновение 0,05%

СИМВОЛ	ЗНАЧЕНИЕ
A	фильтр против органических газов и паров с температурой ипения > 65°C
AX	фильтр против фильтра от органических газов и паров с температурой ипения < 65°C
B	фильтр против неорганических газов и паров, за исключением угарного газа
E	фильтр против диоксида серы и других кислых газов
K	фильтр против аммиака и органических паров, полученных из аммиака
P	фильтр против твердых частиц (пыль и аэрозоли)
R	многократный фильтр
NR	одноразовый фильтр
D	фильтр прошел дополнительный тест на засорение доломитом

ПРОДУКТ	СТАНДАРТИ/ТИП/КЛАСС	ЗАЩИТА
X7N11	EN 14387:2004 + A1:2008 / P2 R D	частицы (пыль и аэрозоли)
X7N13	EN 143:2021/P3 R	частицы (пыль и аэрозоли)
X2000-00	EN 143:2000 + A1:2006 / P3 R	частицы (пыль и аэрозоли)
X2000-AG	EN 143:2000 + A1:2006 / P3 R	частицы (пыль и аэрозоли), неприятные низкие уровни или органические пары
X793	EN 143:2000 + A1:2006 / P3 R	частицы (пыль и аэрозоли)
X793C	EN 143:2000 + A1:2006 / P3 R	частицы (пыль и аэрозоли), неприятные низкие уровни или органические пары
X701	EN 14387:2004 + A1:2008/A1	органические газы и пары органических веществ с температурой кипения > 65°C
X702	EN 14387:2004 + A1:2008/A1E1	органические газы и пары органических веществ с температурой кипения > 65°C, диоксида серы, кислые газы
X703	EN 14387:2004 + A1:2008/A1B1E1K1	органические газы и пары органических веществ с температурой кипения > 65°C, хлор, сероводород, цианистый водород, диоксида серы, кислые газы, аммиак, метиламин
X705	EN 14387:2021/A2	органические газы и пары органических веществ с температурой кипения > 65°C
X70923	EN 14387:2004 + A1:2008 / A1E1P3 R D	органические газы и пары органических веществ с температурой кипения > 65°C, диоксида серы, кислые газы, твердые частицы (пыль и аэрозоли)
X70926	EN 14387:2004 + A1:2008 / A1B1E1K1P3 R D	органические газы и пары органических веществ с температурой кипения > 65°C, хлор, сероводород, цианистый водород, диоксида серы, кислые газы, аммиак, метиламин и твердые частицы (пыль и аэрозоли)
X70523	EN 14387:2004 + A1:2008 / A2P3 R D	органические газы и пары органических веществ с температурой кипения > 65°C, твердые частицы (пыль и аэрозоли)

МАРКИРОВКА И СИМВОЛЫ PIKT. 1. Производитель. 2. С и, информация, предоставленную производителем. 3. Диапазон температур хранения. 4. Максимальная относительная влажность при хранении. 5. Срок годности. 6. Оцианистый элемент обязательно используется в паре для респираторов.

Упномоченный орган , ответственный за проверку типа ЕС и производства в соответствии с Модулем C2 Регламента (ЕУ) 2016/425. 1. Apage Sudeurope SAS, 8 Rue Jean-Jacques Vernazza ZAC Saumaty-Seon - CS 60193 – 13322 MARSEILLE CEDEX 16, Упномоченный орган Nr. 0082. 2. CIOIP-BIP, Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Польша. Упномоченный орган Nr. 1437. В зависимости от модели информация о сертификации и надзоре размещается в декларации соответствии. **Декларация соответствии ЕС** доступна на www.oxyline.eu

(SK) FILTRE ČASTI

EN 143:2000 + A1:2006, nariadenie EÚ 2016/425

PLYNOVÉ FILTRE A KOMBINOVANÉ FILTRE

EN 14387:2004 + A1:2008, EN 14387:2021. V závislosti od modelu je informácia o zhode čísla normy umiestnená na výrobku a vo vyhlásení o zhode . **Nariadenie EÚ 2016/425.**

OPO kategórie III.

Výrobca: OXYLINE Sp. z oo, Pofsko, 95-200 Pabianiec, ul. Pilsudskiego 23, oxyline@oxyline.eu Všetky filtre sú kompatibilné so súprahami zo série Oxyline X6s OXYPRO a OxylineX7 série OXYPRO, ako aj s celotvárovými respirátormi Oxyline X8 série OXYPRO. K dispozícii sú aj filtre proti časticiam, plynom, výparom a kombinovným. Ošmernenia používania masiek závisia od typu použitého filtra, pracovného prostredia, koncentrácie znečistenia, typu práce atď. Pre efektívne a správne používanie filtra sa odporúča prečítať si nižšie uvedené pokyny a uchovávať si dokument uvedené nižšie. Filtru X2000-AG/X793C tiež obsahujú výstrahu netkané textilie s aktívnym uhlím, ktorá zvyšuje nepriaznivý nepriaznivý prachový a absorbový nevyžadujú odzbu ani opravu. 9. Opusťte prácu, ak je poškodená ochrana dýchacích ciest, ak máte ťažkosti s dýchaním alebo ak začnete pociťovať nevoľnosť alebo závraty. 10. Respirátory s filtrami alebo kombinované filtre alebo absorbéry sa nesmú používať v uzavretých silách, studniach, kanáloch alebo iných uzavretých priestoroch bez vetrania. 11. Nepoužívajte v atmosfére obohatených kyslíkom. 12. Nepoužívajte v atmosfére s neznámou kvalitou vzduchu. 13. Používajte špeciálne prostriedky lieč tak, ako je uvedené v príručke k respirátoru. 14. Neodporúčame skladovanie výrobkov v podmienkach, ktoré môžu viesť k výrobe, môže to ovplyvniť trvanlivosť. 15. Neodstraňujte adaptér po nainštalovaní počas používania. 16. Čistiace prvky s hmotnosťou vyššou ako 300 g sa nesmú montovať priamo na polumasku. Čistiace prvky s hmotnosťou vyššou ako 500 g sa nesmú montovať priamo na celotvárovú masku.

PRED KADZÝM POUŽITÍM: 1. Pozorne si prečítajte návod na použitie. 2. Uistite sa, že typ filtra je správny pre zamýšľané použitie. 3. Uistite sa, že ste nainštalovali oba filtre rovnakého typu. 4. Uistite sa, že filter, ako aj respirátor nevykazujú žiadne známky roztiahnutia, deformácií, prelínacích alebo nečistôt. V takom prípade sa masia zlikvidovať. 5. Skontrolujte, či je filter v pôvodnom obale. 6. Filter je potrebné pred použitím skontrolovať. V prípade kontaminácie, deformácie a/alebo expózyr sa musí vymeniť. **NÁVOD NA MONTÁŽ:** **X701 A1, X705 A2, X702 A1E1, X703 ABEK1, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1P3 R D, X70523 A23 R D, X793 P3 R, X793C P3 R, X2000-AG, X2000-OV, X7N11 P2 R D, X7N13 D** filter s. Spojte prídavné pripojenie filtra s držiakom filtra na maske. Stlačte a otočte filter úplne v smere hodinových ručičiek. Opakujte s druhým filtrom. **Montáž plniča X2000-OV a X2000-AG na filter X701 A1, filter X705 A2, filter X702 A1E1 alebo filter X703 ABEK1 cez adaptér X520** : Nasadte adaptér X520 na filter X701 A1, na filter X705 A2, na X702 A1E1E filter alebo filter X703 ABEK1 a dotiahnite ich k sebe, kým nezavazuku. Po nainštalovaní adaptéra spojte smerlovo pripojenie filtra na filtru X2000 s držiakom filtra na adaptéri. Stlačte a otočte filter X2000 v smere hodinových ručičiek. Opakujte so druhým filtrom. Poznámka: Neodstraňujte adaptér X520 po nainštalovaní. Stlačte a otočte filter úplne v smere hodinových ručičiek. Opakujte s druhým filtrom. **Montáž prefiltu X2000-OV alebo X7N13 s krytom X501** : Umiestnite prefiltr na filter X701 A1, filter X705 A2, filter X702 A1E1 alebo filter X703 ABEK1 potlačnou stranou smerom vonwards. Nasadte kryt X501 na filter a stlačte chemický filter, prefiltr a prídavnývaz. Skontrolujte, či prefiltr pokrýva celý chemický filter. Ak chcete prefiltr vymeniť, odstráňte kryt jeho vytiahnutím z háčikov. Pri demontáži produktu postupujte v opačnom poradí.

GRAPH : 1. Filter. 2. Prefiltr. 3. Kryt filtra.

SKLADOVANIE: Filter je dodávaný v hermetickom obale. Bez vyberania filtra z pôvodného obalu. Nevyberajte filter z jeho obalu, pretože to môže viesť k roztiahnutiu, deformácii, prelínacím alebo nečistôt. V takom prípade sa masia zlikvidovať. 5. Skontrolujte, či je filter v pôvodnom obale. 6. Filter je potrebné pred použitím skontrolovať. V prípade kontaminácie, deformácie a/alebo expózyr sa musí vymeniť. **NÁVOD NA MONTÁŽ:** **X701 A1, X705 A2, X702 A1E1, X703 ABEK1, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1P3 R D, X70523 A23 R D, X793 P3 R, X793C P3 R, X2000-AG, X2000-OV, X7N11 P2 R D, X7N13 D** filter s. Spojte prídavné pripojenie filtra s držiakom filtra na maske. Stlačte a otočte filter úplne v smere hodinových ručičiek. Opakujte s druhým filtrom.

Montáž plniča X2000-OV a X2000-AG na filter X701 A1, filter X705 A2, filter X702 A1E1 alebo filter X703 ABEK1 cez adaptér X520 : Nasadte adaptér X520 na filter X701 A1, na filter X705 A2, na X702 A1E1E filter alebo filter X703 ABEK1 a dotiahnite ich k sebe, kým nezavazuku. Po nainštalovaní adaptéra spojte smerlovo pripojenie filtra na filtru X2000 s držiakom filtra na adaptéri. Stlačte a otočte filter X2000 v smere hodinových ručičiek. Opakujte so druhým filtrom. Poznámka: Neodstraňujte adaptér X520 po nainštalovaní. Stlačte a otočte filter úplne v smere hodinových ručičiek. Opakujte s druhým filtrom. **Montáž prefiltu X2000-OV alebo X7N13 s krytom X501** : Umiestnite prefiltr na filter X701 A1, filter X705 A2, filter X702 A1E1 alebo filter X703 ABEK1 potlačnou stranou smerom vonwards. Nasadte kryt X501 na filter a stlačte chemický filter, prefiltr a prídavnývaz. Skontrolujte, či prefiltr pokrýva celý chemický filter. Ak chcete prefiltr vymeniť, odstráňte kryt jeho vytiahnutím z háčikov. Pri demontáži produktu postupujte v opačnom poradí.

GRAPH : 1. Filter. 2. Prefiltr. 3. Kryt filtra.

ŽIVOTNOST: Filter, kombinované filtre, absorbéry a kryt X501 majú dátum výroby uvedený na obale. Uistite sa, že typ filtra, ktorý používate, zodpovedá typu a druhu dýchadla, ktorý plánujete skladovať v originálnom balení v súlade s odporúčaniami výrobcu. **OBMEDZENIE POUŽÍVANIA:** Používanie filtrov musí byť v súlade s platnou legislatívou, predpismi o ochrane dýchacích ciest a predpismi rôznych úradných orgánov. **LKVIDÁCIA FILTRA.** Po použití filtra, kombinovaného filtra alebo absorbéra je potrebné ich zlikvidovať v súlade s platnou národnou legislatívou. **OZNAČENIA.** Po použití musia byť filtre zlikvidované v súlade s platnou národnou legislatívou.

TREIDA	ABSORBÉRY	FILTRE PEVNÝCH ČASTÍ
1	maximálna koncentrácia plynu 1000 ppm (0.1%)	penetrácia 20%
2	maximálna koncentrácia plynu 5000 ppm (0.5%)	penetrácia 6%
3	maximálna koncentrácia plynu 10000 ppm (1%)	penetrácia 0.05 %

||
||
||

