

Opis

Najwyższej jakości lakier bezbarwny, zapewniający perfekcyjne wykończenie dla najbardziej wymagających prac. Efekt "wet-look" oraz głęboki połysk. Prosta aplikacja oraz idealna rozlewność. X12 charakteryzuje się doskonałym połyskiem oraz bardzo wysoką odpornością na promieniowanie UV. W przypadku suszenia wymuszonego, polerowanie możliwe zaraz po schłodzeniu elementu.


Właściwości

- znakomity wygląd „wet look” i wspaniały głęboki połysk,
- łatwa aplikacja, doskonała rozlewność,
- czas schnięcia 25-35 minut w 60 ° C / 140 ° F,
- polerowanie jest możliwe natychmiast po ostygnięciu lub następnego dnia,
- doskonałe zachowanie połysku i ochrona przed promieniowaniem UV,
- zgodny z LZO (<420 g / L),
- utwardzacz (obj. 2: 1; 9122, 9123, 9125, 9127); utwardzacz (obj. 3: 1; 9132, 9133, 9135, 9137).

Przygotowanie podłoża

Warstwa bazowa powinna być całkowicie sucha, zalecane jest użycie ściereczki antystatycznej.

Informacje o aplikacji

	Proporcje mieszanie 2:1		
	9120 X12 Supreme	Objętościowo	Wagowe
	9122/9123/9125/9127 Utwardzacz	2	Patrz tabela 1.1
	7030/7050/7070 Rozcieńczalnik	1	
		5 – 10 % *	
	* Użyj maks. 5% rozcieńczalnika dla zgodności z VCO/LZO		
	Proporcje mieszania 3:1		
	9120 X12 Supreme	Objętościowo	Wagowo
	9132/9133/9135/9137 Utwardzacz	3	Patrz tabela 1.2
	7030/7050/7070 Rozcieńczalnik	1	
		20 – 25 % *	
	* Użyj maks. 20% rozcieńczalnika dla zgodności z VCO/LZO		
	Ustawienie pistolet		
	Zasilanie grawitacyjne	1.2 - 1.4 mm (1,2 – 1,4 mm HVLP)	
Cisnienie	2.0 - 2.5 bara	Patrz instrukcja producenta	



Aplikacja

Ilość warstw	1.5 – 2
Odparowanie(20 °C/68 °F)	10 – 15 min
Całkowita grubość suchej powłoki	50 – 60 mikronów

Bardzo szybkie i szybkie utwardzacze są zalecane do stosowania na powierzchniach pionowych i napraw punktowych. Lekka półwarstwa następnie całkowicie zamknięta warstwa bez odparowania może być używana do napraw miejscowych. Przy wszystkich innych naprawach należy nakładać dwie pełne warstwy, z odparowaniem między warstwami (10-15 min). Czas odparowania a czas schnięcia zależy od kombinacji użytych utwardzaczy i rozcieńczalników.

Czas schnięcia

 2:1	Utwardzacz	9122	9123	9125	9127
	20 °C/68 °F	~12 h	~14 h	~16 h	~18 h
	60 °C/140 °F	~20 min	~25 min	~30 min	~35 min
	IR	~10 min	~10 min	~15 min	~20 min
	Żywotność	20 – 40 min			

 3:1	Utwardzacz	9132	9133	9135	9137
	20 °C/68 °F	~12 h	~14 h	~16 h	~18 h
	60 °C/140 °C	~20 min	~25 min	~30 min	~35 min
	IR	~10 min	~10 min	~15 min	~20 min
	Żywotność	20 – 40 min			
Orientacyjne czasy zależą od typu rozcieńczalnika i utwardzacza/sposobu aplikacji / warunków (temp, wilgotność...)					



Jeśli wymagane jest polerowanie lakieru bezbarwnego (w celu usunięcia wtrąceń), jest to możliwe natychmiast po ostygnięciu w przypadku suszenia wymuszonego. W przypadku schnięcia na powietrzu polerowanie jest możliwe następnego dnia. Zaleca się użycie papieru P1500, a następnie papieru P2000/P3000 w celu usunięcia defektów.

Produkty uzupełniające

2:1 Utwardzacz	3:1 Utwardzacz	Rozcieńczalnik
9122 Super szybki utwardzacz	9132 Super szybki utwardzacz	7030 Szybki rozcieńczalnik akr.
9123 Szybki utwardzacz	9133 Szybki utwardzacz	7050 Standard. rozcieńczalnik akr.
9125 Standardowy utwardzacz	9135 Standardowy utwardzacz	7070 Wolny rozcieńczalnik akr.
9127 Wolny utwardzacz	9137 Wolny utwardzacz	

Testowanie materiału

Wszelkiego rodzaju badania zastosowanego materiału (próba przyczepności, próba uderzeniowa, odporność chemiczna, badanie w komorze solnej...) należy wykonać co najmniej 15 dni po aplikacji.

Nr. produktu	Opis	Pojemność	Opakowanie
9120-1	X12 Supreme	1 L	12 szt.
9120-5	X12 Supreme	5 L	3 szt.

VOC

VOC 2004/42/IIB(d) (420)<420

Okres przydatności

Min. 24 miesiące od daty produkcji w normalnych warunkach przechowywania i nieotwartej puszcze.

Informacje dodatkowe

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!

Zawsze czytaj instrukcje.

WAŻNE: Ten produkt zawiera niebezpieczne substancje, dlatego zawsze należy zawsze używać / nosić odpowiedni sprzęt ochronny. Aby uzyskać dalsze instrukcje, sprawdź etykietę na produkcie. Osoba, która używa produktu w sposób inny niż zalecany, działa na własne ryzyko. Obowiązkiem użytkownika jest spełnienie wszelkich obowiązujących norm i przepisów związanych z używaniem tego produktu.

Opisane materiały są przeznaczone do stosowania przez profesjonalny, przeszkolony personel odpowiedni sprzęt i nie są przeznaczone do powszechnej sprzedaży.

Opisane informacje i metody są oparte na najlepszych znanych nam praktykach służą jedynie jako wskazówki dotyczące optymalnego użytkowania, bez odpowiedzialności za wydajność, wyniki lub przydatność w każdym zastosowaniu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie produktu ani za powstałe szkody z użytkowania produktu. Przed użyciem produktu użytkownik musi sprawdzić, najnowszą wersję karty technicznej.

Wszystkie produkty wymienione w tej karcie są znakami towarowymi będącymi własnością Silco.

Tabela 1.1 - Proporcje mieszania wagowo (proporcje mieszania 2: 1 z utwardzaczami 912x)

Ilość RFU gotowa do użycia (ml)	Waga Lakier bezbarwny	Waga Lakier bezbarwny + utwardzacz	Waga Lakier bezbarwny + utwardzacz + rozcieńczalnik
100 ml	63	95	101
250 ml	158	238	252
330 ml	208	314	332
500 ml	316	475	503
750 ml	473	713	755
1000 ml	631	950	1006

Tabela 1.2 - Proporcje mieszania wagowo (proporcje mieszania 3: 1 z utwardzaczami 913x)

Ilość RFU gotowa do użycia (ml)	Waga Lakier bezbarwny	Waga Lakier bezbarwny + utwardzacz	Waga Lakier bezbarwny + utwardzacz + rozcieńczalnik
100 ml	66	88	100
250 ml	165	220	249
330 ml	217	291	329
500 ml	329	440	499
750 ml	494	660	748
1000 ml	659	880	998