

**PODKŁAD DO FARBY LUMINESCENCYJNEJ COO-VAR**

OPIS	Podkład do Farby Luminescencyjnej Coo-Var jest wodorozcieńczalny, posiada słaby zapach, nadaje się do użytku pod Farbę Luminescencyjną Coo-Var.		
Zalecenia stosowania	Podkład do Farby Luminescencyjnej Coo-Var jest używany jako biały podkład pod Farbę Luminescencyjną Coo-Var.		
DANE TECHNICZNE			
Połysk	Matowe		
Kolor	Biały		
Gęstość	1,33 przy 20°C		
Zawartość substancji stałych	33%		
Zawartość LZO	30 g/l LZO - Lotne Związki Organiczne przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza.		
Punkt zapłonu	Niepalny.		
Lepkość	2,5 puazów przy 25°C		
Czas schnięcia	Dla dotyku: 30 min., przy 20°C Dla wyschnięcia: 2 godz., przy 20°C Do pełnej trwałości: 5 do 7 dni, przy 20°C Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wpływają negatywnie na czas schnięcia i ostateczną skuteczność każdej powłoki.		
Grubość warstwy	Mokrej: 75 mikronów Suchej: 35 – 40 mikronów		
Wydajność teoretyczna	13 m²/l przy suchej warstwie 35 mikronów. Wydajność praktyczna może być niższa ponieważ zależy od czynników takich jak porowatość powierzchni malowanej i straty materiału podczas aplikacji.		
Opakowania	0,5 l ; 2,5 l		
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI	Cała powierzchnia powinna być czysta, sucha, stabilna i wolna od zanieczyszczeń. Nowe drewno należy przeszlifować przed pokryciem, aby zapewnić odpowiednią przyczepność powłoki. Istniejące powierzchnie malowane - powierzchnie powinny być oczyszczone, odtłuszczone i zeszlifowane, aby zapewnić odpowiednią przyczepność powłoki. Należy usunąć wszystkie		

luźne, łuszczące się materiały, a następnie pokryć powłoką zgodnie ze wskazaniami.

SPOSÓB APLIKACJI

Warunki aplikacji	Nie stosować poniżej temperatury 7°C. Stosować się do zasad dobrej praktyki malarskiej. W przestrzeniach zamkniętych, zapewnić odpowiednią wentylację podczas nakładania i schnięcia.
Sposób aplikacji	Pędzel lub wałek
Poprzednia warstwa	Stosować bezpośrednio na drewno i mury. W przypadku powierzchni metalowych użyć podkładów na metal Coo-Var.
Kolejna warstwa	Farba Luminescencyjna Coo-Var
Instrukcje dotyczące mieszania	Dobrze wymieszać przed użyciem
Czyszczenie	Woda
Ograniczenia stosowania	Nie stosować poniżej temperatury 7°C
Rozcieńczanie	Czysta woda (maks. 10% objętości)
Ciśnienie w dyszy	Brak danych
Wielkość dyszy	Brak danych
Ponowne malowanie	6 godzin przy 20°C
UWAGI	Nie stosować, gdy temperatura jest na poziomie lub poniżej 7°C podczas malowania i schnięcia.

Warunki bezpieczeństwa Patrz karta bezpieczeństwa - SDS 10636

Wersja 10E20

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, w celach informacyjnych. Ponieważ warunki aplikacji są poza kontrolą producenta, firma Coo-Var nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 0HN England

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Dystrybutor:
Noxan Sp. z o.o.
ul. Mogileńska 19

Tel. +48 61 679 32 00
Fax +48 61 624 32 98
www.noxan.pl



**POPIS**

Základní nátěr pro luminiscenční barvu Coo-Var je vodou ředitelný, má slabý zápach a je vhodný pro použití pod luminiscenční barvu Coo-Var.

DOPORUČENÍ K POUŽITÍ

Základní nátěr pro luminiscenční barvu Coo-Var se používá jako bílý podklad pod luminiscenční barvu Coo-Var.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Lesk Matný

Barva Bílá

Hustota 1,33 při 20°C

Obsah pevných látek 33%

Obsah VOC 30 g/l

VOC - Tékavé organické sloučeniny přispívají k znečištění ovzduší.

Bod vzplanutí Nehořlavý

Viskozita 2,5 P (půazů) při 25°C

Doba schnutí Na dotek: 30 min., při 20°C

Pro zaschnutí: 2 hod., při 20°C

Plná odolnost: 5-7 dní, při 20°C

Nízká teplota a vysoká vlhkost mohou negativně ovlivnit dobu schnutí a konečnou účinnost nátěru.

Tloušťka vrstvy Mokré: 75 mikronů

Suché: 35-40 mikronů

Teoretická výtěžnost 13 m²/l při suché vrstvě 35 mikronů.

Skutečná výtěžnost může být nižší v závislosti na poréznosti povrchu a ztrátách materiálu při aplikaci.

Balení 0,5 l ; 2,5 l

PŘÍPRAVA POVRCHU

Celý povrch by měl být čistý, suchý, stabilní a bez nečistot.

Nové dřevo: Je nutné přebrousit před nátěrem, aby byla zajištěna dobrá přilnavost vrstvy.

Již natřené povrchy: Povrchy by měly být očištěné, odmaštěné a přebroušené pro lepší

přilnavost nátěru. Je nutné odstranit všechny loupající se a uvolněné části před aplikací nové vrstvy.

ZPŮSOB APLIKACE

Podmínky aplikace	Nepoužívejte při teplotě nižší než 7°C. Dodržujte pravidla správné malířské praxe. V uzavřených prostorách zajistěte dostatečnou ventilaci během aplikace a schnutí
Způsob aplikace	Štětec nebo váleček
Předchozí vrstva	Aplikujte přímo na dřevo a zdivo. Na kovové povrchy použijte odpovídající kovové základní nátěry Coo-Var.
Další vrstva	Luminiscenční barva Coo-Var
Pokyny k míchání	Dobře promíchejte před použitím
Čištění	Voda
Omezení použití	Nepoužívejte při teplotě nižší než 7°C.
Ředění	Čistá voda (max. 10 % objemu)
Tlak v trysce	Žádné údaje
Velikost trysky	Žádné údaje
Opakování nátěru	6 hodin při 20°C
POZNÁMKY	Nepoužívejte, pokud je teplota nižší nebo rovná 7°C během aplikace a schnutí.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Viz bezpečnostní list - SDS 10636

VERZE

10E20

Tyto informace jsou poskytovány v dobré víře a pouze pro informační účely. Protože podmínky aplikace jsou mimo kontrolu výrobce, společnost Coo-Var nenes odpovědnost za nesprávné použití těchto produktů. Společnost si vyhrazuje právo na změnu údajů bez předchozího upozornění. Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 OHN, Anglie

V případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte.

Dystrybutor:
Noxan Sp. z o.o.
ul. Mogileńska 19
61-052 Poznań

Tel. +48 61 679 32 00
Fax +48 61 624 32 98
www.noxan.pl



**ZÁKLADNÝ NÁTER PRE LUMINISCENČNÚ FARBU COO-VAR**

POPIS Základný náter pre luminiscenčnú farbu Coo-Var je vodou riediteľný, má slabý zápach a je vhodný na použitie pod luminiscenčnú farbu Coo-Var.

Odporúčané použitie Používa sa ako biely základný náter pod luminiscenčnú farbu Coo-Var.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Lesk Matný

Farba Biela

Hustota 1,33 pri 20 °C

Obsah pevných látok 33%

Obsah prchavých organických zlúčenín (VOC) 30 g/l
VOC prispievajú k znečisteniu ovzdušia.

Bod vzplanutia Nehorľavý

Viskozita 2,5 P (poise) pri 25 °C

Doba schnutia Na dotyk: 30 minút, pri 20 °C
Suchý: 2 hodiny, pri 20 °C
Úplná odolnosť: 5 až 7 dní, pri 20 °C
Nízka teplota a vysoká vlhkosť negatívne ovplyvňujú dobu schnutia a konečnú účinnosť náteru.

Hrúbka vrstvy Mokrú: 75 mikróvov
Suchá: 35 – 40 mikróvov

Teoretická výdatnosť 13 m²/l pri suchej vrstve 35 mikróvov.
Praktická výdatnosť môže byť nižšia v závislosti od faktorov, ako je poréznosť povrchu a straty materiálu počas aplikácie.

Balenie 0,5 l ; 2,5 l

PRÍPRAVA POVRCHU Povrch musí byť čistý, suchý, stabilný a bez nečistôt. Nové drevo je potrebné prebrúsiť pre zabezpečenie príľnavosti náteru. Existujúce natreté povrchy je potrebné očistiť, odmastiť a prebrúsiť. Všetky voľné a odlupujúce sa materiály je potrebné odstrániť a následne aplikovať náter podľa pokynov.

SPÔSOB APLIKÁCIE

Podmienky aplikácie Nepoužívať pri teplote nižšej ako 7 °C. Dodržiavať zásady správnej maliarskej praxe. V

uzavretých priestoroch zabezpečiť primerané vetranie počas aplikácie a schnutia.

Spôsob aplikácie	Štetec alebo valček
Predchádzajúca vrstva	Aplikovať priamo na drevo a murivo. Pri kovových povrchoch použiť základné nátery na kov Coo-Var.
Nasledujúca vrstva	Luminiscenčná farba Coo-Var
Pokyny na miešanie	Pred použitím dôkladne premiešať
Čistenie	Voda
Obmedzenia použitia	Nepoužívať pri teplote nižšej ako 7 °C
Riedenie	Čistá voda (max. 10 % objemu)
Tlak v tryske	Údaje nie sú k dispozícii
Veľkosť trysky	Údaje nie sú k dispozícii
Prelakovanie	6 hodín pri 20 °C
POZNÁMKY	Nepoužívať, ak je teplota na úrovni alebo pod 7 °C počas aplikácie a schnutia.

Bezpečnostné podmienky	Pozri bezpečnostný list - SDS 10636
Verzia	10E20

Informácie uvedené v tomto dokumente sú poskytované v dobrej viere na informačné účely. Keďže podmienky aplikácie sú mimo kontroly výrobcu, spoločnosť Coo-Var nemôže niesť žiadnu zodpovednosť alebo finančné záväzky vyplývajúce z nesprávneho použitia týchto produktov. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu údajov bez predchádzajúceho upozornenia. Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce verzie. **Coo-Var**, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 0HN, Anglicko

V prípade ďalších otázok kontaktujte:

Distribútor:
Noxan Sp. z o.o.
ul. Mogileńska 19
61-052 Poznań

Tel. +48 61 679 32 00
Fax +48 61 624 32 98
www.noxan.pl





MŰSZAKI ADATLAP

COO-VAR LUMINESZCENS FESTÉK ALAPOZÓ

LEÍRÁS

A Coo-Var lumineszcens festék alapozó vízbázisú, enyhe szagú, és alkalmas a Coo-Var lumineszcens festék alá.

Alkalmazási javaslat

Fehér alapozóként használható a Coo-Var lumineszcens festék alá.

MŰSZAKI ADATOK

Fényesség

Matt

Szín

Fehér

Sűrűség

1,33 20°C-on

Szilárdanyag-tartalom

33%

VOC-tartalom

30 g/l

A VOC (illékony szerves vegyületek) hozzájárulnak a levegő szennyezéséhez.

Gyulladáspont

Nem gyúlékony

Viszkozitás

2,5 P (poise) 25°C-on

Száradási

Tapintásra száraz: 30 perc, idő 20°C-on

Teljes száradás: 2 óra, idő 20°C-on

Teljes kikeményedés: 5-7 nap, idő 20°C-on

Alacsony hőmérséklet és magas páratartalom negatívan befolyásolja a száradási időt és a bevonat végső hatékonyságát.

Rétegvastagság

Nedves: 75 mikron

Száraz: 35-40 mikron

Elméleti kiadósság

13 m²/l 35 mikron száraz rétegvastagság mellett .

A gyakorlati kiadósság alacsonyabb lehet a felület porozitásától és az alkalmazás során fellépő anyagvesztéstől függően.

Kiszerelés

0,5 l ; 2,5 l

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A felületnek tisztának, száraznak, stabilnak és szennyeződésektől mentesnek kell lennie. Az új fa felületeket csiszolni kell a megfelelő tapadás érdekében. A meglévő festett felületeket tisztítani, zsírtalanítani és csiszolni kell. Minden laza, hámló anyagot el kell távolítani, majd az utasításoknak megfelelően bevonni.

ALKALMAZÁSI MÓD

Alkalmazási feltételek

Ne alkalmazza 7°C alatti hőmérsékleten. Tartsa be a festési gyakorlat szabályait. Zárt terekben

biztosítson megfelelő szellőzést az alkalmazás és száradás során.

Alkalmazási mód Ecset vagy henger

Előző réteg Közvetlenül alkalmazható fára és falazatra. Fém felületek esetén használja a Coo-Var fém alapozókat.

Következő réteg Coo-Var lumineszcens festék

Keverési utasítások Használat előtt jól keverje fel

Tisztítás Víz

Alkalmazási korlátozások Ne alkalmazza 7°C alatti hőmérsékleten

Hígítás Tiszta víz (max. 10% térfogat)

Fúvóka nyomás Nincs adat

Fúvóka méret Nincs adat

Újrafesthetőség 6 óra 20°C-on

MEGJEGYZÉSEK Ne alkalmazza, ha a hőmérséklet 7°C vagy az alatti az alkalmazás és száradás során.

Biztonsági feltételek Lásd a biztonsági adatlapot - SDS 10636

Verzió 10E20

IA jelen dokumentumban szereplő információk jóhiszeműen, tájékoztató jelleggel kerültek közlésre. Mivel az alkalmazási feltételek a gyártó ellenőrzésén kívül esnek, a Coo-Var vállalat nem vállal felelősséget vagy pénzügyi kötelezettséget a termékek nem megfelelő használatából eredően. A vállalat fenntartja a jogot az adatok előzetes értesítés nélküli módosítására. Jelen műszaki adatlap minden korábbi verziót felülír. **Coo-Var**, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 OHN, Anglia

További kérdések esetén forduljon a forgalmazóhoz:

Forgalmazó:

Noxan Sp. z o.o.
ul. Mogileńska 19
61-052 Poznań

Tel. +48 61 679 32 00
Fax +48 61 624 32 98
www.noxan.pl

