

# STORY SO-02




PL - Przed rozpoczęciem zapoznać się z instrukcją montażu.  
DE - Vor die Montage, bitte beiliegende Anweisungen folgen.  
EN - Before starting, refer to the assembling advice in annex.  
CZ - Před zahájením naleznete v montážním návodu.  
SK - Pred začatím nájdete v montážnom návode.  
RU - Перед началом обратитесь к инструкции по установке.  
SR - Пре почетка погледајте упутства за инсталацију.  
HR - Prije početka pogledajte upute za instalaciju.  
HU - Az összeszerelési munkálatok megkezdése előtt kérjük, ismerkedjen meg az útmutató tartalmával.

**lenart.**






90 min




Company: „DIG-NET” LENART sp.j.  
Mroczeń 65a, 63-611 Mroczeń  
e-mail: info@dignet.eu


Potrzebne narzędzia/ Benötigtes Werkzeug/ Required tools/ Potřebné nastroje/  
Potrebné nastroje/ Необходимые инструменты/ Potreban alat/ Szereléshez szükséges szerszámok



PL wymiary elementów  
 EN the dimensions of the elements  
 DE Abmessungen der Elemente  
 CZ rozměry prvků  
 SK rozmerové prvkov  
 RU размеры элементов





01.01	1532.0	324.0	1	1/2
01.02	1532.0	324.0	1	1/2
02.02	850.0	420.0	1	2/2
03.11	750.0	382.0	2	2/2
05.11	750.0	382.0	3	2/2
07.71	1582.0	30.0	2	1/2
07.72	1582.0	30.0	2	1/2
08.21	746.0	218.0	1	1/2
09.11	350.0	120.0	2	1/2
09.21	701.0	134.0	1	1/2
10.11	1538.0	382.0	1	1/2
10.12	1538.0	382.0	1	1/2
10.21	725.0	353.0	1	2/2





Proszę sprawdzić kompletność okucia przed montażem  
 Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Fittings vor der Montage  
 Please check the completeness of the fittings before assembly  
 Пожалуйста, проверьте комплектность фурнитуры перед установкой



Prosím zkontrolujte úplnost konektorov pred instaláciou  
 Prosím skontrolujte úplnosť konektorov pred inštaláciou  
 Prije montáž provjerite cjelovitost okova  
 Pre postavljanja proverite kompletost okova





1



TM





2



03.11

2X





M



K

**3**




- |         |          |          |
|---------|----------|----------|
| K<br>2x | M<br>10x | TM<br>4x |
|---------|----------|----------|







**4**







- |         |          |          |
|---------|----------|----------|
| K<br>2x | M<br>10x | TM<br>4x |
|---------|----------|----------|





5





**6****7**

**8****9**

# 10





# 11



**12**


NA20  
4x

















**13**

10.12


10.11










**16**




**2x**



**17**




09.11




09.11





09.21




**18**















**19**



**20**NA20  
2x

08.21

**21**PR3 L/R  
2xW4  
4xTK  
2x

**22****23****I****II**