


PERFEKT

CIĘCIE

RICO 910x500



PL

Instrukcja montażu

Karta gwarancyjna

D

Aufbauanleitung

der Garantieschein

GB





Assembly instruction

Guarantee certificate





SK













Návod na montáž

Záručný list



Akcesoria - Accessories - die Accessoires

B1		x16	C		x16	D		x16	W1		x6
P.		x4	W2		x8						



x2

