

Instrukcja obsługi:

- 1. Naładuj akumulator. Podczas ładowania świeci się czerwona lampka, a zielona lampka, gdy akumulator jest w pełni naładowany.**
- 2. Zamontuj łańcuch zgodnie z rysunkiem operacyjnym. Uwaga: wyjmij akumulator podczas instalacji i zdemontuj płytkę prowadzącą.**
- 3. Po zainstalowaniu łańcucha uruchom maszynę bez obciążenia i sprawdź, czy pracuje normalnie.**
- 4. Nie tnij zbyt mocno, w zależności od sytuacji, najpierw lekko, a potem mocno.**

Ryc. 1

Podczas montażu prowadnicy należy zwrócić uwagę na kierunek ostrza noża na łańcuchu, zgodny z kierunkiem pokazanym na aluminiowych częściach maszyny głównej.

Ryc. 2

Zamontuj łańcuch na zębatce i włóż elastyczny sworzeń regulacyjny płytki prowadzącej do otworu płytki prowadzącej.

Ryc. 3/ Ryc. 4

Zamontuj osłonę płyty prowadzącej, zamontuj nakrętkę i utrzymuj ją w stanie nie dokręcanym, a następnie wyreguluj śrubę sprężystą płyty prowadzącej za pomocą śrubokręta płaskiego. Lekko naciągnij łańcuch.

Uwaga: łańcuch nie powinien być zbyt napięty, a następnie zablokuj nakrętkę dławika płyty prowadzącej. Po pierwszej instalacji lub użyciu łańcuch będzie luźny. Po poluzowaniu powtórz powyższe kroki.

Ryc. 5

Na koniec dokręć pokrywę płyty prowadzącej