

KARTA TECHNICZNA

FOME FLEX SILIKON DO MALOWANIA PAINTASIL, 310 ML



FOME FLEX SILIKON DO MALOWANIA PAINTASIL – łatwy w malowaniu, wysoce elastyczny, zapobiegający powstawaniu pleśni (zawierający fungicyd) uszczelniacz na bazie wodnej dyspersji akrylowej. Nadaje się do wszystkich rodzajów farb. Jeden z najlepszych produktów z rodziny uszczelnaczy akrylowych, produkowany bez ftalanów. Nałożony z użyciem silikonu malarskiego szew jest bardzo elastyczny i dobrze przylega do różnego rodzaju materiałów budowlanych. Zawiera innowacyjną wodną dyspersję poliakrylową, która tworzy trwałe wiązania chemiczne z wieloma materiałami budowlanymi, takimi jak szkło, aluminium czy ceramika. Preparat wyróżnia się dużą odpornością na rozwój grzybów i bakterii. **SILIKON DO MALOWANIA FOME FLEX** idealnie nadaje się do uszczelniania ruchomych spoin przed wykończeniem i malowaniem. Mobilność ruchowa łączy do 20% zapewnia, że szew uszczelniający będzie wolny od pęknięć. Szew można **pomalować już po 60 minutach**, co pozwoli pracę wykonać znacznie szybciej i wygodniej. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Posiada dodatki zapobiegające tworzeniu się pleśni, dzięki czemu znakomicie nadaje się również do uszczelniania ścian łazienek.

Zalety

- Łatwy do pomalowania wszystkimi rodzajami farb już po 60 minutach.
- Wysoce elastyczny i trwały szew.
- Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz.
- Wysoka klasa odporności na pleśń – S1.
- Doskonała przyczepność do wielu materiałów budowlanych.
- Wytrzymałość na rozciąganie 0,6 N/mm².
- Temperatura otoczenia pracy od +5°C do +50°C.
- Odporność termiczna od -30°C do + 80°C.

Doskonała przyczepność do:

- Płyty gipsowej
- Betonu
- Powierzchni murowanych
- Tynku
- Ceramiki
- PVC
- Metalu
- Aluminium
- Granitu

Zastosowanie

Do uszczelniania wszelkich ruchomych i nieruchomych spoin: drewna, płyt gipsowo-kartonowych i płyt izolacyjnych, sufitów, narożników ścian, wewnętrznych ram okiennych drzwiowych przed wykończeniem i malowaniem. Do uszczelniania małych pęknięć na zewnątrz i wewnątrz.

Dane techniczne

Parametry	Jednostka	Certyfikacja	Wartość
Kolor			Biały
Gęstość	g/cm ³		1,43
Czas wiązania powierzchni	min		20
Można malować po	min		60
Poziom przecieku w pozycji pionowej	mm		0
Odporność na pleśń		EN 15651-3	S1 (bardzo wysoka)
Mobilność ruchowa złącza	%	EN 15651-1	20
Twardość (Shore'a A)		EN ISO 868	9
Rozciąganie do momentu zerwania	%	ISO 8339	350
Wytrzymałość na rozciąganie	N/mm ²	ISO 8339	0,6
Moduł sprężystości przy 100% 23 °C	MPa	ISO 8339	0,5
Odporność termiczna po zestaleniu	°C		-30°C...+80°C
Temperatura otoczenia pracy	°C		+5°C...+50°C
Klasa odporności ogniowej		DIN EN SIO 11925-2	E
Objętość	ml.		310

Certyfikaty

CE

EN 15651-1 F-EXT-INT-CC 20HM
EN 15651-3 S1

Certyfikat „EMICODE®” jest znakiem jakości Stowarzyszenia Kontroli Emisji z Klejów i Materiałów Budowlanych. Testy zgodnie z ISO 16000 skupiają się na zachowaniu LZO (lotnych związków organicznych), według których **FOME FLEX SILIKON DO MALOWANIA PAINTASIL** spełnia najwyższe kryteria „EMICODE EC1 PLUS” – bardzo niskie zanieczyszczenie.



Instrukcja użycia

Powierzchnie muszą być czyste, odtłuszczone i suche. Przed użyciem należy odciąć końcówkę kartusza i przykręcić dyszę dołączoną do zestawu. Kartusz należy włożyć do wyciskacza-pistoletu, a następnie końcówkę napęlić szczeliwem, naciskając kilkakrotnie spust pistoletu. Preparat stosowany przed malowaniem wewnątrz i na zewnątrz. Podczas pracy na zewnątrz przez 6 godzin chronić przed deszczem.

Przechowywanie

Piankę należy przechowywać w pozycji pionowej w suchym miejscu w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia – 18 miesięcy od daty produkcji zgodnie z warunkami przechowywania. Pojemniki należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i ciepłem powyżej 50 ° C.

Opakowanie

Plastikowy kartusz 310 ml, 12 szt. w opakowaniu.

Instrukcje bezpieczeństwa

Przed użyciem preparatu należy dokładnie zapoznać się z kartami charakterystyki produktu. Karty charakterystyki są dostępne na żądanie u oficjalnych dystrybutorów produktów.

Gospodarowanie odpadami

Opakowanie należy całkowicie opróżnić i zutylizować zgodnie z wymaganiami.

