

1 - Warnings

• **CAUTION! IMPORTANT INSTRUCTIONS: for personal safety it is important to read and follow these instructions, and store them in a safe place. In case of doubt, contact Nice Support Service. Incorrect installation is a safety hazard and can lead to faulty operation.**

• Installation, wiring, programming and maintenance must be performed by qualified technicians, in compliance with the applicable laws, standards, local regulations and these instructions. • Each element of the device must be anchored permanently to a vertical surface, which must be made of sturdy material and must not transmit vibrations to the photocells. **Warning! – The surfaces for anchoring the device and the reflector must lie perfectly parallel to one another; a slight error can be corrected with the orientation system.** • The chosen mounting position must protect the photocell against accidental impact; it must also allow easy access for maintenance. • To increase the level of safety against faults, the photocell must be connected to a control unit having the "Phototest" function, using the relevant photocell input (Fig. 4). • The product is designed to protect against rain and dust infiltrations, and is suitable for outdoor use but not for particularly salty, acidic or potentially explosive atmospheres. Do not install the equipment in areas subject to flooding or water stagnation. • The power cables must enter the photocell through one of the holes on the lower section of its support and must be inserted from below to prevent water from penetrating inside.

2 - Description and intended use

EPMOR devices are presence sensors for automations of doors, gates, garage doors and similar equipment (type D according to the EN 12453 standard), via direct interpolation with a relay output. **Any use other than that described is to be considered improper and prohibited!**

EPMOR devices include a receiver-transmitter element (photocell) and a reflector; they are able to detect obstacles along the line of sight between the two elements. It features the "Phototest" function that can increase the level of safety against faults, by verifying whether the device operates correctly, at every manoeuvre.

3 - Installation and electrical connections

A Correct performance can be influenced by several factors: the position of the devices and their closeness to systems lacking interference suppressors; other similar devices may interfere during adverse weather conditions. Do not install the device too close to the ground or near large-size metal objects. The maximum length of any connecting cables must not exceed 20 mm. Contact the Nice technical assistance service in case of malfunctions.

01. Check that the installation conditions are compatible with the data appearing in Chapters 1 and 7.

02. Shut off power to the automation.

03. Perform the operations shown in Fig. 1.

04. Read points "A, B and C" below and only complete the steps that refer to your automation:

A - Opening of the access point to be measured exceeding 4 m: it is necessary to remove jumper J1 on the board, as indicated in Fig. 2.

B - Resolving any interference between multiple pairs of photocells: if two devices are installed close to one another, the transmitter (TX) beam of one device could be captured by the receiver (RX) of the other device and vice-versa, with the risk of no detection occurring. In such case, solve this problem by activating "synchronous operation" and power the photocells with alternating current as shown in Fig. 3: power one photocell with the wires inverted with respect to the other photocell.

C - If the "Phototest" function is not used: jumper J3 must be inserted as shown in Fig. 2.

05. Perform the electrical connections as shown in Fig. 4:

- For use as a "safety device", connect the cables to terminals 5 and 6 and set jumper J2 to the NC position (Figs. 3 and 4);

- For use as a "control device", connect the cables to terminals 5 and 6 and set jumper J2 to the NO position (Figs. 3 and 4).

06. Perform the testing procedures described in Chapter 4.

07. Close the photocells (Fig. 5).

4 - Testing

01. Power the automation and check the status of the led (Fig. 6) on the photocell: if it flashes rapidly or remains steady lit, consult Table 1 for the relevant meaning. If necessary, improve the alignment by carrying out the operations indicated in Fig. 7, 8, 9. **Note to Fig. 8 - Point the photocell towards the reflector: optimal alignment will be signalled by the led switching off or flashing very slowly.** The procedure can be carried out on the photocell and by aligning the reflector.

02. Check the detection efficiency by blocking the line of sight between the photocell and the reflector using a cylinder ($\varnothing = 5 \text{ cm}$; $L = 30 \text{ cm}$): first pass the object near the photocell then near the reflector and, lastly, halfway between the two elements (Fig. 10). Make sure that in each case the output switches from "Active" to "Alarm" and vice-versa, and that the automation responds accordingly to the photocell's intervention.

03. Verify correct obstacle detection as envisaged in the EN 12453 standard, using a parallelepiped (700 x 300 x 200 mm) with three faces (one for each dimension) with matt black surface and the remaining faces with glossy reflective surface (Fig. 11).

5 - Maintenance

Service the photocells at least every 6 months as follows: **1)** release the gearmotor as described in the user manual to prevent involuntary activation of the automation during maintenance; **2)** check for humidity, oxidation and foreign bodies (insects, etc.) and remove them. In case of doubt, replace the equipment; **3)** clean the housing – especially the lenses and glass panels –

6 - Disposal

This product is an integral part of the automation system and must therefore be disposed of together with it, in the same manner described in the automation's user manual.

7 - Technical specifications

Please note: the technical features refer to an ambient temperature of 20°C. Nice S.p.A. reserves the right to modify its products without altering their intended use and essential functions.

• **Product type:** presence sensor for gate and garage door automation systems (Type D according to the EN 12453 standard) • **Technology adopted:** indirect optical interpolation by means of a photocell and reflector, with modulated opto beam • **Power supply/output:** 12/24 V~/ V_{DC} (limits: 10–35 V~ and 9–28 V~) • **Maximum power input:** approx. 50 mA • **Angle of the RX detection area:** +/- 5° (+/- 25%) • **Output relay contact:** Max 500 mA and 48 V~/ V_{DC} • **Electrical life:** over 600,000 cycles AC11 or DC11 • **Response time:** less than 30 ms • **Range:** working range 8 m;

maximum range, in optimal conditions, 15 m (with jumper J1 disengaged). The maximum range may drop by 50% in adverse weather conditions fog, rain, dust, etc.) • **Detection capacity:** opaque objects larger than 50 mm on the line of sight between the photocell and the reflector (maximum speed 1.6 m/s) • **Protection rating:** IP 44 • **Operating temperature:** -20°C to +50°C • **Assembly:** elements facing one another, anchored to two vertical surfaces parallel to one another or to an appropriate column support • **System for adjusting the alignment between the photocell and the reflector:** yes • **Dimensions (single component):** 105 x 50 x 40 h mm • **Weight (sum of the two components):** 83 g

www.niceforyou.com

EN - Instructions and warnings for installation and use
IT - Istruzioni ed avvertenze per l'installazione e l'uso
FR - Instructions et avertissements pour l'installation et l'utilisation
ES - Instrucciones y advertencias para la instalación y el uso
DE - Installations- und Gebrauchsanleitung und Hinweise
PL - Instrukcje i ostrzeżenia do instalacji i użycowania
NL - Aanwijzingen en aanbevelingen voor installatie en gebruik
RU - Инструкции и предупреждения по монтажу и эксплуатации
PT - Instruções e advertências para a instalação e utilização

ITALIANO

Istruzioni originali

1 - Avvertenze

• **ATTENZIONE!ISTRUZIONI IMPORTANTI:** per la sicurezza delle persone è importante leggere, rispettare e conservare queste istruzioni. In caso di dubbi, chiedere chiarimenti al Servizio Assistenza Nice. L'installazione non corretta pregiudica la sicurezza e provoca guasti.

• Tutte le operazioni di installazione, collegamento, programmazione e manutenzione devono essere effettuate esclusivamente da personale tecnico qualificato, rispettando le leggi, le normative, i regolamenti locali e le istruzioni riportate in questo manuale. • Ogni elemento del dispositivo deve essere fissato in modo permanente su una superficie verticale che deve essere di materiale solido e non deve trasmettere vibrazioni alle fotocellule. **Attenzione! - Le superfici di fissaggio del dispositivo e del catadiotro devono essere perfettamente parallele tra loro, eventualmente un minimo vario può essere corretto con il sistema di orientamento.**

• La posizione scelta per il fissaggio deve proteggere la fotocellula da urti accidentali; inoltre deve garantire un facile accesso per la manutenzione. • Per aumentare il livello di sicurezza contro i guasti, è necessario collegare la fotocellula a una centrale di comando dotata della funzione "Phototest", utilizzando l'apposito ingresso della fotocellula (fig. 4). • Il prodotto è protetto contro le infiltrazioni di pioggia e polvere, è adatto all'uso in ambienti esterni ma non con atmosfere particolarmente salina, acida o potenzialmente esplosiva. Evitare l'installazione in luoghi soggetti a ristagni d'acqua e allagamenti. • I cavi elettrici devono entrare nella fotocellula attraverso uno dei fori predisposti nella zona inferiore del suo supporto e devono provenire dal basso per evitare la penetrazione di acqua all'interno.

2 - Descrizione e destinazione d'uso

EPMOR sono formate da un elemento ricetrasmettente (fotocellula) ed un

cataiotro riflettore; consentono di rilevare ostacoli che si trovano sull'asse ottico tra gli due elementi. Dispone d'una funzione "Phototest" utile per aumentare il livello di sicurezza contro i guasti, tramite verifica del corretto funzionamento del dispositivo stesso, ad ogni manovra.

EPMOR sono rilevatori di presenza per automazioni di porte, cancelli, portoni di garage e similari (tipo D secondo norma EN 12453) con uscita a relé. Qualsiasi altro uso diverso da quello descritto è da considerarsi improprio e vietato!

3 - Installazione e collegamenti elettrici

• Il corretto funzionamento può essere influenzato da diversi fattori: la posizione dei dispositivi e la loro vicinanza a sistemi provvisti di supressori di interferenze; altri dispositivi simili potrebbero interferire in condizioni atmosferiche avverse. Non installare il dispositivo troppo vicino al terreno o ad oggetti di metallo di grandi dimensioni. La lunghezza massima di eventuali cavi di collegamento non deve superare i 20 mm. Nel caso di malfunzionamento contattare l'assistenza Nice.

01. Verificare che le condizioni di installazione siano compatibili con i dati riportati nel capitolo 1 e 7.

02. Togliere l'alimentazione all'automazione.

03. Eseguire le operazioni di fig. 1.

04. Leggere i punti di seguito "A, B e C" ed eseguire solo le operazioni utili alla vostra automazione:

A - Apertura del varco da rilevare superiore a 4 m: è necessario togliere il ponticello J1 presente sulla scheda come indicato nella fig. 2.

B - Risolvere l'eventuale interferenza tra più copie di fotocellule: se due dispositivi vengono installati vicini tra loro, il raggio del trasmettitore (TX) di un dispositivo potrebbe essere captato dal ricevitore (RX) dell'altro e viceversa, con il rischio di una mancata rilevazione. In questo caso per risolvere, attivare il "funzionamento sincronizzato" e alimentare le fotocellule con corrente alternata come mostrato in fig. 3: alimentare una

fotocella con i fili invertiti rispetto all'altra fotocellula.

C - Se non viene utilizzata la funzione "Phototest": è necessario inserire nel ponticello J3 come mostrato nella fig. 2.

05. Eseguire i collegamenti elettrici come indicato nella fig. 4:

- Per uso come "dispositivo di sicurezza", collegare i cavi ai morsetti 5 e 6 ed impostare il ponticello J2 in posizione NC (fig. 3 e 4);

- Per uso come "dispositivo di comando", collegare i cavi ai morsetti 5 e 6 ed impostare il ponticello J2 in posizione NO (fig. 3 e 4).

06. Effettuare le procedure di collaudo descritte nel capitolo 4.

07. Chiudere le fotocellule (fig. 5).

4 - Collaudo

01. Alimentare l'automazione e verificare lo stato del led (fig. 6) sulla fotocellula: se questo lampeggia velocemente o resta acceso con luce fissa, consultare la Tabella 1 per vedere la significato. Se è necessario migliorare l'allineamento eseguendo le operazioni indicate nelle fig. 7, 8, 9. **Note alla fig. 8 - Orientare la fotocellula in direzione del catadiotro: l'allineamento sarà ottimale quando il led si spegne o inizia a lampeggiare molto lentamente.** La procedura può essere eseguita sulla fotocellula ed allineando il catadiotro.

02. Verificare l'efficienza della rilevazione interrompendo l'asse ottico tra fotocellula e catadiotro con l'ausilio di un cilindro ($\varnothing = 5 \text{ cm}$; $L = 30 \text{ cm}$): passare l'oggetto prima vicino alla fotocellula, poi vicino al catadiotro e, infine, a una distanza intermedia tra le due (fig. 10). Durante ogni passaggio accertarsi che l'uscita passi dallo stato di "Attivo" a quello di "Allarme" e viceversa, inoltre che l'automazione esegua l'azione prevista, conseguente all'intervento della fotocellula.

03. Verificare il corretto rilevamento dell'ostacolo come richiesto dalla norma EN 12453, utilizzando un parallelepipedo (700 x 300 x 200 mm) con tre facce (una per ogni dimensione) di materiale nero opaco e le restanti facce in materiale lucido riflettente (fig. 11).

5 - Manutenzione

Eseguire la manutenzione delle fotocellule almeno ogni 6 mesi, effettuando le seguenti operazioni: **1)** smontare manualmente il motoriduttore come descritto nel rispettivo manuale istruzioni, per impedire l'azionamento involontario dell'automazione durante la manutenzione; **2)** controllare l'eventuale presenza di umidità, ossidazione e corpi estranei (insetti, ecc) ed eliminarne esteriori, in particolare, le polveri, il grasso e gli altri contaminanti, pulendo leggermente umido. Non usare sostanze detergenti a base di alcool, benzene, abrasivi o simili; queste possono opacizzare le superfici lucide e pregiudicare il funzionamento della fotocellula; **4)** eseguire il controllo funzionale come descritto nel capitolo 4 - Colloido; **5)** il prodotto è progettato per funzionare almeno 10 anni in condizioni normali; trascorso questo periodo si consiglia di intensificare la frequenza degli interventi di manutenzione.

6 - Smaltimento

Questo prodotto è parte integrante dell'automazione e deve essere smaltito con essa, applicando gli stessi criteri riportati nel manuale istruzioni dell'automazione.

7 - Caratteristiche tecniche

Avvertenze: le caratteristiche tecniche sono riferite alla temperatura ambiente di 20°C. Nice S.p.A. si riserva il diritto di modificare i prodotti mantenendo comunque la destinazione d'uso e le funzionalità essenziali.

• Tipologia del prodotto: rilevatore di presenza per automazioni su canali a portioni (tipo D secondo la norma EN 12453) • **Tecnologia adottata:** intercettazione ottica indiretta tramite fotocellula e catadiotro, con raggi opto modulati • **Alimentazione:** 12/24 V~/ V_{DC} (limiti: 10–35 V~ e 9–28 V~) • **Corrente massima assorbita:** circa 50 mA • **Angolo dell'area di rilevamento dell'RX:** +/- 5° (+/- 25%) • **Contatto relè di uscita:** Max 500 mA e 48 V~/ V_{DC} • **Durata contatti:** maggiore di 600.000 interventi • **Portata:** portata 8 m; portata massima, in condizioni ottimali, 15 m (con ponticello J1 disinserito). La portata massima può ridursi del 50% in presenza di fenomeni atmosferici (nebbia, pioggia, polvere, ecc.) • **Capacità di rilevamento:** oggetti opachi con dimensioni maggiori di 50 mm; presenti sull'asse ottico tra fotocellula e catadiotro (velocità massima di 1,6 m/s) • **Grado di protezione:** IP 44 • **Temperatura di funzionamento:** -20 °C ... +50 °C • **Montaggio:** elementi fissati uno di fronte all'altro, su due superfici verticali e parallele tra loro o su apposito supporto a colonna • **Sistema per regolare l'allineamento tra fotocellula e catadiotro:** si • **Dimensioni (elemento singolo):** 105 x 50 x 40 h mm • **Peso (somma dei due elementi):** 83 g

FRANÇAIS

Instructions traduites de l'italien

1 - Recommandations

• **ATTENTION ! ISTRUZIONI IMPORTANTES : pour la sécurité des personnes, il est important de lire, de respecter et de conserver ces instructions. En cas de doutes, demander des précisions au service après-vente Nice. Une installation incorrecte compromet la sécurité et cause des dommages.**

• Toutes les opérations d'installation, de raccordement, de programmation et de maintenance doivent être effectuées uniquement par des techniciens qualifiés, en observant les lois, les réglementations, les règlements locaux et les instructions indiquées dans ce manuel. • Chaque élément du dispositif doit être fixé de façon permanente sur une surface verticale qui doit être en matière solide et ne doit pas transmettre de vibrations aux photodiodes. **Attention! - Les surfaces de fixation de l'appareil et du catadioptrie doivent être parfaitement parallèles les unes aux autres, une légère erreur peut éventuellement être corrigée avec le système d'orientation.** • L'emplacement choisi pour la fixation doit protéger la photodiode contre les chocs accidentels. Il doit également garantir un accès facile pour l'entretien. • Pour augmenter le niveau de sécurité contre les pannes, il faut raccorder la photodiode à une centrale de commande équipée de la fonction « Phototest », en utilisant l'entrée appropriée de la photodiode (fig. 4). • Le produit est protégé contre les infiltrations de pluie e di polveri, è adatto all'uso in ambienti esterni ma non con atmosfere particolarmente salina, acida o potenzialmente esplosiva. Evitare l'installazione in luoghi soggetti a ristagni d'acqua e allagamenti. • I cavi elettrici devono entrare nella fotocellula attraverso uno dei fori predisposti nella zona inferiore del suo supporto e devono provenire dal basso per evitare la penetrazione di acqua all'interno.

2 - Description et application

ESPAÑOL

Instrucciones traducidas del italiano

DEUTSCH

Aus dem Italienischen übersetzte Anleitung

1 - Advertencias

• ATENCIÓN! INSTRUCCIONES IMPORTANTES: para la seguridad de las personas es importante leer, respetar y guardar estas instrucciones. En caso de dudas, pedir aclaraciones al Servicio de Asistencia Nice. La instalación incorrecta perjudica la seguridad y provoca averías. Todas las operaciones de instalación, de conexión, de programación y de mantenimiento del producto deben ser realizadas exclusivamente por un técnico cualificado y competente, respetando las leyes, las normativas, los reglamentos locales y las instrucciones de este manual. • Cada elemento del dispositivo se debe fijar de manera permanente sobre una superficie vertical que debe ser de material sólido y no debe transmitir vibraciones a las fotocélulas. **Atención!** – Las superficies de fijación del y del catadióptrico deben estar perfectamente paralelas entre sí; eventualmente un error mínimo se puede corregir con el sistema de orientación. La posición elegida para la fijación debe proteger la fotocélula contra cualquier golpe y garantizar un fácil acceso para el mantenimiento. • Para aumentar el nivel de seguridad contra los fallos es necesario conectar la fotocélula a una central de control de "Fototest", utilizando la entrada de la foto célula (fig. 4). • El producto es apto para su uso en ambientes exteriores pero no con atmósfera particularmente salina, ácida o potencialmente explosiva. Evitar la instalación en lugares sujetos a estancamientos de agua e inundaciones. • Los cables eléctricos deben entrar en la fotocélula por uno de los orificios situados en la zona inferior del soporte; además, los cables deben provenir desde abajo para evitar la penetración de agua al interior.

2 - Descripción y uso previsto

EPMR están formadas por un elemento receptor transmisor (fotocélula) y un catadióptico reflector; permiten detectar obstáculos que se encuentran sobre el eje óptico entre los dos elementos. Dispone de función "Fototest" útil para aumentar el nivel de seguridad contra los fallos, mediante función del correcto funcionamiento del dispositivo. EPMR son detectores de presencia para automatismos de puertas, cancelas, portones de garaje y alamas (D según la norma EN 12453) con salida de relé. **Se prohíbe cualquier uso diferente de aquel descrito en este manual!**

3 - Instalación y conexiones eléctricas

• El correcto funcionamiento puede verse influido por varios factores: la posición de los dispositivos y su cercanía a sistemas sin supresores de interferencias; otros dispositivos similares podrían interferir en condiciones atmosféricas adversas. No instalar el dispositivo demasiado cerca del terreno o de objetos de metal de gran tamaño. La longitud máxima de eventuales cables de conexión no debe superar los 20 mm. En caso de defectos de funcionamiento, contactar con la asistencia técnica.

01. Comprobar que las condiciones de instalación cumplen con los valores indicados en los capítulos 1 y 7.

02. Desconectar la alimentación de la automatización.

03. Ejecutar las operaciones de la fig. 1.

04. Leer los puntos siguientes "A, B y C" y ejecutar sólo las operaciones necesarias para la automatización:

A - Apertura del acceso a detectar superior a 4 m: es necesario quitar el puente J1 de la tarjeta como se indica en la fig. 2.

B - Eliminar cualquier interferencia entre pares de fotocélulas: si dos dispositivos se instalan cerca entre sí, el rayo del transmisor (Tx) de un dispositivo podría ser captado por el receptor (Rx) del otro y viceversa, con el riesgo de una ausencia de detección. En este caso, para resolver el problema, activar el "funcionamiento sincronizado" y alimentar las fotocélulas con corriente alterna como se muestra en la fig. 3.

C - Si no se utiliza la función "Fototest": es necesario poner el puente J3 como muestra la fig. 4.

05. Realizar las conexiones eléctricas indicadas en la fig. 4:

- Para el uso como "dispositivo de seguridad", conectar los cables a los bornes 5 y 6 y colocar el puente J2 en posición NC (Abb. 3 und 4);

- Para el uso como "dispositivo de mando", conectar los cables a los bornes 5 y 6 y colocar el puente J2 en posición NO (fig. 3 y 4).

06. Efectuar los procedimientos de prueba descritos en el capítulo 4.

07. Cerrar las fotocélulas (fig. 5).

4 - Prueba

01. Alimentar la automatización y verificar el estado del led (fig. 6) en la fotocélula; si éste parpadea rápidamente o permanece encendido con luz fija, consultar la Tabla 1 según la señal. Si es necesario, mejorar la alineación ejecutando las operaciones indicadas en las fig. 7, 8, 9. **Nota sobre la fig. 8:** Orientar la fotocélula en la dirección del catadióptrico; la alineación será óptima cuando el led se apague o comience a parpadear muy lentamente. Este procedimiento se puede ejecutar en la fotocélula y alineando el catadióptrico.

02. Verificar la eficiencia de la detección interrumpiendo el eje óptico entre fotocélula y catadióptico con el auxilio de un cilindro (Ø = 5 cm; L = 30 cm); pasar el objeto primero cerca de la fotocélula, luego cerca del catadióptrico y, por último, a una distancia intermedia entre los dos (fig. 10). Durante cada paso, asegurarse de que la salida pasa del estado "Activ" a "Alarma" y viceversa, la automatización ejecuta la acción prevista, como consecuencia de la intervención de la fotocélula.

03. Comprobar que la detección del obstáculo sea correcta según la norma EN 12453; utilizar un paralelepípedo (700 x 300 x 200 mm) con tres caras de material negro opaco (una cara de cada medida) y las restantes de material brillante reflectante (fig. 11).

5 - Mantenimiento

Realizar el mantenimiento de las fotocélulas al menos cada 6 meses: **1)** desbloquear manualmente el motorreductor como se indica en el correspondiente manual de instrucciones para impedir el accionamiento involuntario de la automatización durante el mantenimiento; **2)** verificar si hay humedad, oxidación o cueros extraños (insectos, etc.) y eliminarlos. En caso de dudas, sustituir el dispositivo; **3)** limpiar la cubierta exterior, especialmente las lentes y los vidrios, utilizando un paño suave apenas humedecido.

04. Comprobar que la detección del obstáculo sea correcta según la norma EN 12453; utilizar un paralelepípedo (700 x 300 x 200 mm) con tres caras de material negro opaco (una cara de cada medida) y las restantes de material brillante reflectante (fig. 11).

6 - Eliminación

X Este producto forma parte de la automatización y debe eliminarse junto con ella, aplicando los criterios indicados en el manual de instrucciones de la automatización.

7 - Características técnicas

Advertencias: las características técnicas están referidas a una temperatura ambiente de 20 °C. Nice S.p.A. se reserva el derecho de modificar los productos manteniendo el uso previsto y las funciones especiales.

• Tipo de producto: detector de presencias para automatizaciones en cancelas y portones (tipo D según la norma EN 12453) • **Tecnología adoptada:** interpolación óptica indirecta mediante fotocélulas y catadióptico, control óptico modulado • **Alimentación:** 12/24 V~/ V_{DC} (fuentes: 10 ... 35 V~ y 9 ... 28 V~) • **Corriente máxima absorbida:** aprox. 50 mA • **Ángulo del área de detección del RX:** +/- 5° ($\pm 25\%$) • **Contacto de relé:** de salida, Max. 500 mA y 48 V~/ V_{DC} • **Duración de respuesta:** menos de 600.000 intervenciones con carga AC11 o DC11 • **Tiempo de respuesta:** menos de 30 ms • **Alcance:** alcance útil 8 m; alcance máximo, en condiciones óptimas, 15 m (con puente J1 desactivado). El alcance se puede reducir en un 50% en presencia de fenómenos atmosféricos (niebla, lluvia, polvo, etc.) • **Capacidad de detección:** objetos opacos de medida superior a 50 mm, presentes sobre el eje óptico entre fotocélula y catadióptico (velocidad máxima 1,6 m/s) • **Schutzart:** IP 44 • **Betriebstemperatur:** -20 °C ... +50 °C • **Montaje:** elementos fijados uno frente al otro, sobre dos superficies verticales y paralelas entre sí o sobre soporte columna • **Sistema para regular la alineación entre fotocélula y catadióptrico:** si • **Medidas** (elemento simple): 105 x 50 x 40 h mm • **Peso** (suma de dos elementos): 83 g

Tabla 1

Estado del led (Abb. 6)	Significado 1	Significado 2	Estado de la salida	Acción a ejecutar
Siempre encendido	Recepción óptima	Ningún obstáculo	Activa	Ninguna
Siempre apagado	Henvorragender Empfang	Kein Hindernis	Activa	Keine
Parpadeo lento	Recepción mediocre	Ningún obstáculo	Activa	Mejorar la alineación entre las lentes
Parpadeo rápido	Recepción pésima	Ningún obstáculo	Activa	Limpiar las lentes / Eliminar eventuales superficies reflectantes en las proximidades / Fectar de nuevo la Ausrichtung zwischen den Linsen ausführen
Siempre encendido	Recepción inexistente	Obstáculo presente	Alarma	Quitar el obstáculo

Este producto es un elemento de la automatización y debe eliminarse junto con ella, aplicando los criterios indicados en el manual de instrucciones de la automatización.

DEUTSCH

Aus dem Italienischen übersetzte Anleitung

1 - Hinweise

• **ACHTUNG! WICHTIGE ANWEISUNGEN:** Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, dass Sie diese Anweisungen lesen, befolgen und aufzuhören. Zögern Sie nicht, sich bei Fragen an den Nice-Kundendienst zu wenden. Eine fehlerhafte Installation beeinträchtigt die Sicherheit und kann zu Schäden führen. • Alle Installations-, Anschluss-, Programmierungs- und Wartungsarbeiten am Produkt müssen von qualifiziertem Fachpersonal unter Einhaltung der Gesetze, Bestimmungen und örtlichen Vorschriften sowie der in diesem Handbuch dargelegten Anweisungen ausgeführt werden. • Jedes Element muss dauerhaft auf einer vertikalen Wand befestigt werden, die aus festem Material besteht muss und keine Vibratoren übertragen darf. Achtung! – Die Befestigungsflächen und des Reflektors müssen vollkommen parallel zueinander verlaufen, ein minimaler Fehler kann eventuell mit dem Ausrichtungssystem korrigiert werden. • La Posición elegida para la fijación debe proteger la fotocélula contra cualquier golpe y garantizar un fácil acceso para el mantenimiento. • Para aumentar el nivel de seguridad contra los fallos es necesario conectar la fotocélula a una central de control de "Fototest", utilizando la entrada de la foto célula (fig. 4). • El producto es apto para su uso en ambientes exteriores pero no con atmósfera particularmente salina, ácida o potencialmente explosiva. Evitar la instalación en lugares sujetos a estancamientos de agua e inundaciones. • Los cables eléctricos deben entrar en la fotocélula por uno de los orificios situados en la zona inferior del soporte; además, los cables deben provenir desde abajo para evitar la penetración de agua al interior.

2 - Beschreibung und Einsatz

Die EPMR Geräte bestehen aus einem Sender-Empfangselement (Fotocélula) y einem Reflektorelement, sie erkennen Hindernisse an der optischen Achse zwischen den beiden Elementen, wenn ein Hindernis die optische Funktion unterbricht. Das Gerät ist für die Automatisierung von Toren, Toren, Garagentoren u.ä. (Typ D gemäß Norm EN 12453) mit Relaisausgängen. Jede andere, vom beschriebenen Gerät abweichende Verwendung ist als unangemessen anzusehen und verbietet!

3 - Installation und elektrische Anschlüsse

• **Der korrekte Betrieb kann von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden:** Die Position der Vorrichtungen und ihre Nähe zu Systemen ohne Entstörbauteile; weitere ähnliche Vorrichtungen könnten bei ungünstigen Witterungsbedingungen zu Interferenzen führen. Die Vorrichtung nicht zu nah am Boden oder an großen Metallgegenständen montieren. Die maximale Länge eventueller Anschlusskabel darf nicht größer als 20 mm sein. Bei Störungen ist der Nice-Kundendienst zu kontaktieren.

01. Versichern Sie sich, dass die Installationsbedingungen den Angaben in Kapitel 1 und 7 entsprechen.

02. Die Automatisierung von der Stromversorgung trennen.

03. Die in Abb. 1 gezeigten Arbeitsgänge ausführen.

04. Die folgenden Punkte A, B, C lesen und nur die Schritte ausführen, die auf Ihre Automatisierung zutreffen:

A - Öffnung des zu erkennenden Zugangspunkts über 4 m: es ist notwendig, Jumper J1 wie in der Platine wie in Abb. 2 gezeigt zu entfernen.

B - Eventuelle Interferenzen zwischen mehreren Fotozellenpaaren beseitigen: Wenn zwei Vorrichtungen eng beieinander installiert werden, kann der Strahl des Senders (TX) einer Vorrichtung vom Empfänger (RX) der anderen erfasst werden und umgekehrt mit dem Risiko, dass die Erkennung fehlschlägt. Das Problem kann gelöst werden, indem der „Syncronbetrieb“ eingestellt wird und die Fotozellen mit Wechselstrom versorgt werden, wie in Abb. 3 gezeigt: Die beiden Fotozellen mit verdecktem Jumper.

C - Wenn die Funktion „Fototest“ nicht benutzt wird: es ist notwendig, den Jumper J3 wie in der Abb. 2 gezeigt einzusetzen.

05. Die elektrischen Anschlüsse wie in Abb. 4 gezeigt ausführen:

- Für den Gebrauch als „Sicherheitsvorrichtung“: kabeln die Klemmen 5 und 6 an und schließen den Jumper J2 auf Position NC (Abb. 3 und 4);

- Für den Gebrauch als „Schaltvorrichtung“: kabeln die Klemmen 5 und 6 an und schließen den Jumper J2 auf Position NO (Abb. 3 und 4);

06. Die im Kapitel 4 beschriebenen Schritte zur Abnahme ausführen.

07. Die Fotozellen schließen (Abb. 5).

4 - Prüfung

01. Alimentar la automatización y verificar el estado del led (fig. 6) en la fotocélula; si éste parpadea rápidamente o permanece encendido con luz fija, consultar la Tabla 1 según la señal. Si es necesario, mejorar la alineación ejecutando las operaciones indicadas en las fig. 7, 8, 9. **Nota sobre la fig. 8:** Orientar la fotocélula en la dirección del catadióptrico; la alineación será óptima cuando el led se apague o comience a parpadear muy lentamente. Este procedimiento se puede ejecutar en la fotocélula y alineando el catadióptrico.

02. Verificar la eficiencia de la detección interrumpiendo el eje óptico entre fotocélula y catadióptico con el auxilio de un cilindro (Ø = 5 cm; L = 30 cm); pasar el objeto primero cerca de la fotocélula, luego cerca del catadióptrico y, por último, a una distancia intermedia entre los dos (fig. 10). Durante cada paso, asegurarse de que la salida pasa del estado "Activ" a "Alarma" y viceversa, la automatización ejecuta la acción prevista, como consecuencia de la intervención de la fotocélula.

03. Comprobar que la detección del obstáculo sea correcta según la norma EN 12453; utilizar un paralelepípedo (700 x 300 x 200 mm) con tres caras de material negro opaco (una cara de cada medida) y las restantes de material brillante reflectante (fig. 11).

5 - Mantenimiento

Realizar el mantenimiento de las fotocélulas al menos cada 6 meses: **1)** desbloquear manualmente el motorreductor como se indica en el correspondiente manual de instrucciones para impedir el accionamiento involuntario de la automatización durante el mantenimiento; **2)** verificar si hay humedad, oxidación o cueros extraños (insectos, etc.) y eliminarlos. En caso de dudas, sustituir el dispositivo; **3)** limpiar la cubierta exterior, especialmente las lentes y los vidrios, utilizando un paño suave apenas humedecido.

04. Comprobar que la detección del obstáculo sea correcta según la norma EN 12453; utilizar un paralelepípedo (700 x 300 x 200 mm) con tres caras de material negro opaco (una cara de cada medida) y las restantes de material brillante reflectante (fig. 11).

6 - Eliminación

X Este producto forma parte de la automatización y debe eliminarse junto con ella, aplicando los criterios indicados en el manual de instrucciones de la automatización.

7 - Características técnicas

Advertencias: las características técnicas están referidas a una temperatura ambiente de 20 °C. Nice S.p.A. se reserva el derecho de modificar los productos manteniendo el uso previsto y las funciones especiales.

• Tipo de producto: detector de presencias para automatizaciones en cancelas y portones (tipo D según la norma EN 12453) • **Tecnología adoptada:** interpolación óptica indirecta mediante fotocélulas y catadióptico, control óptico modulado • **Alimentación:** 12/24 V~/ V_{DC} (fuentes: 10 ... 35 V~ y 9 ... 28 V~) • **Corriente máxima absorbida:** aprox. 50 mA • **Ángulo del área de detección del RX:** +/- 5° ($\pm 25\%$) • **Contacto de relé:** de salida, Max. 500 mA y 48 V~/ V_{DC} • **Duración de respuesta:** menos de 600.000 intervenciones con carga AC11 o DC11 • **Tiempo de respuesta:** menos de 30 ms • **Alcance:** alcance útil 8 m; alcance máximo, en condiciones óptimas, 15 m (con puente J1 desactivado). El alcance se puede reducir en un 50% en presencia de fenómenos atmosféricos (niebla, lluvia, polvo, etc.) • **Capacidad de detección:** objetos opacos de medida superior a 50 mm, presentes sobre el eje óptico entre fotocélula y catadióptico (velocidad máxima 1,6 m/s) • **Schutzart:** IP 44 • **Betriebstemperatur:** -20 °C ... +50 °C • **Montaje:** elementos fijados uno frente al otro, sobre dos superficies verticales y paralelas entre sí