

ULTRACARE KERANET

Płynny, skoncentrowany preparat czyszczący na bazie kwasu, przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń cementowych i wapiennych z ceramiki oraz wszystkich materiałów kwasoodpornych. Idealny do czyszczenia powierzchni po klejeniu i spoinowaniu, do usuwania wykwitów solnych, kamienia kotłowego oraz plam z rdzy



PRODUKTY CO₂ FULLY OFFSET

UltraCare Keranet jest częścią projektu CO₂ Fully Offset in the Entire Life Cycle.

Emisja CO₂ mierzona w całym cyklu życia produktów z linii ZERO w 2024 roku z wykorzystaniem znormalizowanej metodologii LCA (Life Cycle Assessment), zweryfikowana i poświadczona za pomocą dokumentów EPD (*Environmental Product Declaration* – Deklaracja Środowiskowa Produktu), została skompensowana poprzez nabycie certyfikowanych kredytów węglowych celem wspierania przedsięwzięć w zakresie rozwoju źródeł energii odnawialnej i ochrony obszarów leśnych. To zobowiązanie MAPEI dla planety, ludzi i bioróżnorodności.

Więcej informacji o sposobie wyliczania emisji CO₂ oraz o przedsięwzięciach mających na celu łagodzenie zmian klimatu, finansowanych dzięki certyfikowanym kredytom węglowym, znajdziesz na zero.mapei.pl.

OPIS

UltraCare Keranet służy do czyszczenia wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni (w tym elewacji), które zostały zaspoinowane zaprawami cementowymi. Usuwa również zabrudzenia po betonie, zaprawach i klejach, nie uszkadzając przy tym spoiny cementowej.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

UltraCare Keranet nadaje się do zastosowania na kwasoodpornych materiałach takich jak gres porcelanowy, glazura, mozaika szklana, płytki kamionkowe, terakota i kwasoodporny kamień naturalny. Łatwo usuwa pozostałości fug cementowych i resztki kleju z okładzin pozostawiając idealnie czystą powierzchnię. Produkt nadaje się również do usuwania osadów z kamienia, rdzy oraz wykwitów solnych i wapiennych.

INFORMACJE O PRODUKCIE

UltraCare Keranet to płynny środek czyszczący, który może być rozcieńczony wodą w zależności od stopnia zabrudzenia lub ilości zabrudzeń do usunięcia. Preparat należy rozcieńczyć wodą w proporcji 1:10 lub 1:5 wagowych czyli 1 część **UltraCare Keranet** z 5-10 częściami wody.

Preparat może być również stosowany w postaci nierozcieńczonej w celu usunięcia angoby z porcelany i materiałów ceramicznych.

Formuła **UltraCare Keranet** jest oparta na roztworze buforowym specjalnego kwasu nieorganicznego, którego zaletą jest agresywne oddziaływanie na plamy i wykwity dorównujące znacznie silniejszym kwasom (muriatowy/chlorowodorowy, siarkowy itp.), bez uwalniania, w przeciwieństwie do tych ostatnich, bardzo

niebezpiecznych toksycznych oparów. W każdym przypadku zaleca się używanie produktu w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

UltraCare Keranet, jeśli jest właściwie stosowany, nie uszkadza fug, nawet tych kolorowych, natomiast skutecznie usuwa wykwity, które mogą czasami tworzyć się na ich powierzchni.

ZALECENIA

- Nigdy nie stosować **UltraCare Keranet** na polerowanym marmurze lub kamieniu wapiennym, materiałach na bazie wapienia lub cementowych płytkach lastryko.
- Nigdy nie stosować **UltraCare Keranet** na płytkach ceramicznych niezabezpieczonych powierzchniowo warstwą glazury lub w wannach z warstwą emalii nieodpornej na kwasy.
- Podczas używania **UltraCare Keranet** zaleca się stosować gumowe rękawiczki oraz okulary ochronne, unikając kontaktu kwasu ze skórą lub ubraniem.
- Przed użyciem upewnić się, że powierzchnie do czyszczenia są kwasoodporne. W przypadku wątpliwości zaleca się przeprowadzenie wstępnych prób przy różnym stężeniu preparatu.
- Nie pozostawiać **UltraCare Keranet** zbyt długo na fugach, a po jego zastosowaniu zawsze dokładnie spłukać czyszczoną powierzchnię czystą wodą, aby usunąć wszelkie pozostałości produktu, które z czasem mogłyby powodować przebarwienia.
- **UltraCare Keranet** nie uszkadza powierzchni metalowych lub ocynkowanych; jednakże, biorąc pod uwagę różnorodność materiałów dostępnych na rynku, zaleca się wykonanie prób przy różnego rodzaju stężeniu preparatu.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przed użyciem upewnić się, że czyszczone powierzchnie są kwasoodporne. W razie wątpliwości wskazane jest wykonanie prób. Przed czyszczeniem z użyciem **UltraCare Keranet** należy zabezpieczyć wszystko, co może zostać uszkodzone przez przypadkowe rozpryski preparatu. Przed zastosowaniem **UltraCare Keranet** należy obficie zwilżyć wodą czyszczone powierzchnie, zwłaszcza te bardzo nasiąkliwe (terakota toskańska, porowate płytki ceramiczne, odporny na kwasy kamień naturalny itp.).

Do usuwania zapraw cementowych i resztek kleju z powierzchni kwasoodpornych zaleca się zastosowanie proporcji rozcieńczenia od 1:10 do 1:5, w zależności od stopnia zabrudzenia. Płyn nanieść na powierzchnię i pozostawić na 5 minut. Rozpocząć czyszczenie przy użyciu jednotarczowej maszyny czyszczącej lub ręcznego pędzla. Zebrać pozostałości preparatu z powierzchni, a następnie spłukać dużą ilością czystej wody. W przypadku bardziej uporczywych zabrudzeń można powtórzyć procedurę czyszczenia.

UltraCare Keranet należy aplikować wyłącznie na całkowicie wysezonowaną fugę (od 1 do 10 dni od fugowania, w zależności od produktu). W przypadku, gdy w trakcie aplikacji fugi trzeba zastosować preparat do usuwania jej pozostałości zalecamy zastosowanie **UltraCare Keranet Easy**. Więcej informacji na temat zastosowania tego preparatu znajduje się w jego karcie technicznej.

ZUŻYCIE

Zużycie zależy od rozcieńczenia, stopnia i rodzaju zabrudzenia oraz powierzchni, na jakiej jest stosowany.

OPAKOWANIE

UltraCare Keranet jest dostępny w kanistrach o pojemności 1 i 5 litrów.

PRZECHOWYWANIE

UltraCare Keranet może być przechowywany przez 48 miesięcy od daty produkcji określonej na opakowaniu, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Szczegóły dotyczące bezpiecznego użytkowania naszych produktów znajdują się w aktualnej wersji karty charakterystyki dostępnej na stronie internetowej www.mapei.pl.

PRODUKT DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO.



DANE TECHNICZNE (wartości typowe)

Właściwości produktu

Postać:	płyn
Kolor:	przezroczysty
Gęstość:	1,10 g/cm ³
pH:	1,1
Zakres temperatury stosowania:	od 0°C do +40°C
Czas oczekiwania przed zmywaniem:	5 minut

UWAGI

Powyższe dane należy traktować wyłącznie jako ogólne wskazówki. Poza informacjami zawartymi na opakowaniu należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, norm krajowych oraz europejskich, wytycznych instytutów i stowarzyszeń branżowych oraz przepisów BHP. Niezależnie od nas warunki pracy i różnorodność materiałów wykluczają jakiegokolwiek roszczenia wynikające z tych danych. W przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób. MAPEI udziela gwarancji jedynie co do niezmiennej jakości swoich produktów.

NOTA PRAWNA

Postanowienia niniejszej karty technicznej mogą być wprowadzane do innych dokumentów związanych z danym projektem, tym niemniej końcowa treść tych dokumentów w żaden sposób nie może uzupełniać i nie może zastępować treści obowiązującej karty technicznej w trakcie aplikacji produktów z oferty MAPEI.

WSZELKIE ZMIANY POSTANOWIEŃ KARTY TECHNICZNEJ LUB ZMIANY WYMAGAŃ ZAWARTYCH LUB WYNIKAJĄCYCH Z KARTY TECHNICZNEJ WYŁĄCZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAPEI.

Mapei Polska Sp. z o.o.

ul. Gustawa Eiffela, 14 44-109 Gliwice



+48-32-7754450



www.mapei.pl



info@mapei.pl

11004-1-2024-pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów, zdjęć i rysunków w całości lub w części bez zezwolenia zabronione.

