





Stacja zewnętrzna



Przekroje przewodów	<30m	0,5mm ²
	>30m ≤50m	0,75mm ²
	>50m ≤100m	1mm ²

UWAGA!

Przy łączeniu przewodów nie stosować szybkozłączek (żelowe, wago itp.)
Wszystkie połączenia należy lutować!