


KARTA DANYCH TECHNICZNYCH



PRODUKTY W AEROZOLU



Konserwacja i naprawa

WIKO® SPRAY DO WYSZUKIWANIA NIESZCZELNOŚCI

Spray do wyszukiwania nieszczelności WIKO® umożliwia bezproblemowe wykrywanie istniejących nieszczelności w połączeniach śrubowych, połączeniach kołnierzowych, w rurociągach i w spoinach spawanych.

- Łatwa kontrola nieszczelności
- Środek antykorozyjny i niepalny
- Zakres temperatur zastosowania: 0 °C do +50 °C

Obszary zastosowania

- Zawory odcinające, armatura, spawarki autogeniczne
- Systemy hamulcowe, palniki Bunsena, kuchenki kempingowe
- Zbiorniki sprężonego powietrza, przyłącza sprężonego powietrza, regulatory ciśnienia, grzewcze piece przepływowe
- Gaśnice, kołnierze, baterie butli
- Przyłącza gazowe, kuchnie gazowe, promienniki gazowe, instalacje do napełniania gazu itp.
- Połączenia węży, butle stalowe, sprzęt do nurkowania
- Zawory, połączenia śrubowe, przewody zasilające

Pojemność pojemnika / numer produktu

spray 300 ml

100231

Zastosowanie

Przed użyciem pojemnik z aerozolem intensywnie wstrząsnąć. Odłożyć /udostępnić i spryskiwać podejrzane miejsca (w razie potrzeby należy uprzednio zwiększyć ciśnienie w rurach/ węzłach). Podczas spryskiwania pojemnik zawsze utrzymywać w pozycji pionowej. W przypadku wystąpienia nieszczelności, na powierzchni nieszczelnego obszaru wytworzy się gęsta piana. Rury i węże z tworzywa sztucznego po kontroli nieszczelności przemyć czystą wodą. Uwaga: nie wolno stosować na instalacjach, w których przepływa tlen.

Składowanie i okres trwałości

Pod warunkiem zapewnienia optymalnej temperatury składowania w zakresie od +5 °C do +25 °C i przetrzymywania zamkniętych opakowaniach oryginalnych, okres trwałości wynosi maksymalnie 12 miesięcy. Wyższa temperatura składowania może skrócić znacznie podany okres trwałości. Temperatura składowania nie może być niższa niż + 5 °C.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH



Karty charakterystyki

Dane dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu.
Kliknij lub zeskanuj tutaj:



Wskazówka:

Prosimy o dokładne zapoznanie się z wszystkimi informacjami i wskazówkami zawartymi w poszczególnych kartach charakterystyki. Dane zawarte w niniejszej karcie mają charakter wyłącznie informacyjny, są wiarygodne i odpowiadają aktualnemu stanowi posiadanej wiedzy. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki zastosowania. W celu zapewnienia optymalnej funkcjonalności systemów klejących, stosować należy wyłącznie kartusze i mieszalniki dopuszczone przez GLUETEC. Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych i doświadczonych. Użytkownik ponosi samodzielnie odpowiedzialność za podjęcie wszelkich środków ochrony w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i przedmiotów podczas zgodnego z przeznaczeniem użytkowania produktów. Firma GLUETEC nie udziela żadnych gwarancji, ani wyraźnie sformułowanych, ani dorozumianych, w tym żadnych zobowiązań gwarancyjnych lub gwarancji przydatności do określonego celu. Firma GLUETEC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody następne lub pośrednie.