

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH



PRODUKTY W AEROZOLU



Czyszczenie i pielęgnacja

WIKO® PREPARAT USUWAJĄCY KLEJ I USZCZELNIENIA

Preparat usuwający klej i uszczelnienia WIKO® szybko i bezproblemowo usuwa pozostałości po klejach, środkach uszczelniających, opakowaniach, farbach i lakierach, nawet na powierzchniach pionowych - eliminuje konieczność czyszczenia mechanicznego.

- Skuteczne usuwa przyklejone resztki
- Bezproblemowo i szybko usuwa resztki olejów, żywic, smoły, smarów i środków poślizgowych

Obszary zastosowania

- Przemysł, warsztaty i inne branże
- Czyszczenie elementów z drewna, metalu, szkła i ceramiki
- Usuwa pozostałości środków uszczelniających z głowic silowników, wanien olejowych, pomp wodnych, kolektorów wydechowych, pokryw zaworów i kołnierzy przekładni
- Zalecamy sprawdzić odporność czyszczonych tworzyw sztucznych. Nie zaleca się stosowania na wrażliwych tworzywach sztucznych, takich jak PCV i linoleum.

Pojemność pojemnika / numer produktu

spray 400 ml

ADEF.D400

Zastosowanie

Produkt stosować należy w temperaturze pokojowej (ok. +16 °C do +25 °C). Podłoże nie może być zamrożone. Pojemnik z aerozolem przed użyciem intensywnie wstrząsnąć, wykonać próbny natrysk, a następnie nanosić środek krzyżowo z odległości 20 do 30 cm. Powierzchnie wrażliwe (a zwłaszcza tworzywa sztuczne, które nie są odporne na rozpuszczalniki) należy odpowiednio osłonić lub zakryć. Następnie odczekać 15 do 20 minut, aż produkt zadziała. Następnie usunąć rozpuszczone resztki delikatnie za pomocą skrobaka. Po usunięciu rozpuszczonych resztek, podłoże należy oczyścić za pomocą szmatki nasączonej w benzynie lub wodzie, a jeszcze lepiej za pomocą twardej szczotki. Narzędzia należy oczyścić bezpośrednio po użyciu wodą. Powierzchnie drewniane pod wpływem środka zazwyczaj nie czernieją (wyjątek: drewno szlachetne).

Składowanie i okres trwałości

Pod warunkiem zapewnienia optymalnej temperatury składowania w zakresie od +5 °C do +25 °C i przetrzymywania zamkniętych opakowaniach oryginalnych, okres trwałości wynosi maksymalnie 12 miesięcy. Wyższa temperatura składowania może skrócić podany okres trwałości. Temperatura składowania nie może być niższa niż +5 °C.

Karty charakterystyki

Dane dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu. Kliknij lub zeskanuj tutaj:



KARTA DANYCH TECHNICZNYCH



Wskazówka:

Prosimy o dokładne zapoznanie się z wszystkimi informacjami i wskazówkami zawartymi w poszczególnych kartach charakterystyki. Dane zawarte w niniejszej karcie mają charakter wyłącznie informacyjny, są wiarygodne i odpowiadają aktualnemu stanowi posiadanej wiedzy. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki zastosowania. W celu zapewnienia optymalnej funkcjonalności systemów klejących, stosować należy wyłącznie kartusze i mieszalniki dopuszczone przez GLUETEC. Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych i doświadczonych. Użytkownik ponosi samodzielnie odpowiedzialność za podjęcie wszelkich środków ochrony w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i przedmiotów podczas zgodnego z przeznaczeniem użytkowania produktów. Firma GLUETEC nie udziela żadnych gwarancji, ani wyrażnie sformułowanych, ani dorozumianych, w tym żadnych zobowiązań gwarancyjnych lub gwarancji przydatności do określonego celu. Firma GLUETEC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody następne lub pośrednie.

Member of

GLUETEC GROUP

 GLUETEC Germany  WIKO Poland

GLUETEC Industrieklebstoffe GmbH & Co. KG

Am Biotop 8a
97259 Greußenheim - Germany
Tel: +49 (0) 9369 / 9836-0
info.de@gluetec-group.com
www.gluetec-group.com/de

WIKO KLEBETECHNIK Sp. z o.o.

ul. Ekonomiczna 8
42-271 Częstochowa – Poland
Tel: +48 (0) 34 372 58 58
info.pl@gluetec-group.com
www.gluetec-group.com/pl