

## INSTRUKCJA OBSŁUGI – KOSTIUM NADMUCHIWANY GORYL

Polski:

1. Załóż kostium i zamknij suwak.
2. Podłącz wentylator do zasilania (4 x AA lub powerbank USB).
3. Włącz wentylator i poczekaj 1 – 3 minuty, aby kostium się napełnił.
4. Upewnij się, że cięgi przy rękach, kostkach i pasie są dobrze dopasowane.
5. Po zakońzonej zabawie wyłącz wentylator, wypuść powietrze i zdejmij kostium.
6. Przechowuj w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i ostrych przedmiotów.

Slovenský :

1. Oblečte si kostým a zapnite zips.
2. Pripojte ventilátor k napájaniu (4 x AA alebo powerbank USB).
3. Zapnite ventilátor a počkajte 1 – 3 minúty, kým sa kostým nafúkne.
4. Uistite sa, že sťahovač na rukách, lenkách a pásu sú pevne utiahnuté.
5. Po zábave ventilátor vypnite, vypustite vzduch a kostým zložte.
6. Skladujte na suchom mieste, mimo zdrojov tepla a ostrých predmetov.

esky:

1. Oblečte si kostým a zapněte zip.
2. Připojte ventilátor k napájení (4 x AA nebo powerbank USB).
3. Zapněte ventilátor a počkejte 1 – 3 minuty, než se kostým nafoukne.
4. Ujistěte se, že stahovač u rukou, kotníků a pasu jsou dobře utaženi.
5. Po zábavě ventilátor vypněte, vypustěte vzduch a kostým složte.
6. Uchovávejte na suchém místě, mimo zdroj tepla a ostrých předmětů.

Magyar:

1. Vegye fel a jelmezt, és húzza fel a cipzárts.
2. Csatlakoztassa a ventilátort a tápegységhez (4 x AA vagy USB powerbank).
3. Kapcsolja be a ventilátort, és várjon 1 – 3 percet, amíg a jelmez felfújódik.
4. Győződjön meg róla, hogy a kéz-, boka- és derékrészénél a gumírozás jól zár.
5. A szórakozás után kapcsolja ki a ventilátort, engedje ki a levegőt, és hajtsa össze a jelmezt.
6. Száraz helyen tárolja, hőforrástól és éles tárgyaktól távol.