

Instrukcja użytkowania świec sojowych

Aby w pełni cieszyć się zaletami świec sojowych i zapewnić ich bezpieczne oraz efektywne palenie, należy przestrzegać kilku kluczowych zasad:

1. Pierwsze palenie

- **Ustalanie pamięci wosku:** Podczas pierwszego użycia należy pozwolić, aby wosk stopił się na całej powierzchni świecy. Może to zająć od 2 do 4 godzin, w zależności od wielkości świecy i temperatury otoczenia. Pozwoli to uniknąć "tunelowania", czyli nierównomiernego topienia się wosku

2. Długość i przycinanie knota

- Knot powinien być zawsze przycinany do długości około 5 mm przed każdym paleniem. Zapewnia to czystsze spalanie i minimalizuje dymienie

3. Czas palenia

- Jednorazowy czas palenia świecy nie powinien przekraczać 4 godzin. Palenie przez dłuższy czas może prowadzić do przegrzania naczynia oraz nadmiernego kopcenia

4. Bezpieczeństwo

- **Umieszczenie świecy:** Świece powinny być umieszczane na stabilnej, ognioodpornej powierzchni, z dala od dzieci, zwierząt oraz materiałów łatwopalnych. Unikaj miejsc z przeciągami, które mogą powodować nierówne palenie i zwiększać ryzyko pożaru
- **Gaszenie świecy:** Zamiast dmuchać, użyj specjalnego przyrządu lub zanurz knot w wosku, a następnie go wyprostuj, aby przygotować świecę do kolejnego użycia

5. Kończenie palenia

- Przestań używać świecę, gdy pozostaje około 1,5 cm wosku na dnie. Może to zapobiec przegrzaniu naczynia i pęknięciu szkła

6. Przechowywanie i konserwacja

- Świece powinny być przechowywane w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, aby uniknąć przedwczesnego topienia i zmiany koloru wosku

Przestrzeganie tych wskazówek pozwoli na dłuższe i bardziej efektywne korzystanie ze świec sojowych, a także zapewni bezpieczeństwo w trakcie ich używania. Pamiętaj, aby zawsze mieć na uwadze zasady bezpieczeństwa przy używaniu świec.