


**KARTA TECHNICZNA
LAKIER BEZBARWNY HS
RAPID 7500**





OPIS PRODUKTU

Lakier bezbarwny HS o zwiększonej odporności na zarysowania o ekstremalnie krótkich czasach utwardzania. **Zaliczany do kategorii SUPER FAST.** Lakier można polerować już po **3 - 4 godzinach w 20°C lub po 5 10 minutach w 60°C. Długi czas otwarty pozwala na wymalowania dużych powierzchni oraz całych samochodów.** Powłoka posiada wysoki połysk oraz wysoką twardość i odporność na zarysowania.

PROPORCJE MIESZANIA

	A: Lakier bezbarwny RAPID 7500	100
	B: Utwardzacz HS RAPID 7500	50
Uwagi:	Rozcieńczalnik akrylowy REDCAR 0-5 %.	

ZASADY NANOSZENIA

	Ilość warstw	2
	Ciśnienie	2 - 2,5 bar
	Dysza	1.2 - 1.4 mm
	Odparowanie między warstwami	8-10 minut
	Czas przydatności do nanoszenia po zmieszaniu z utwardzaczem standardowym	60 minut w 20°C

Pierwsza warstwa lakieru powinna zostać zaaplikowana na wstępnie osuszoną powłokę lakieru bazowego i pozostawiona na czas odparowania między warstwami.

Drugą warstwę lakieru należy nałożyć pełnym natryskiem i pozostawić ją do całkowitego rozproszczenia/rozłania.

W przypadku stosowania w komorach lakierniczych, po wymalowaniu drugiej warstwy należy poczekać 10 minut przed włączeniem komory lakierniczej.

**KARTA TECHNICZNA
LAKIER BEZBARWNY HS
RAPID 7500**



DODATKOWE INFORMACJE

	Lepkość natryskowa (DIN 4/20°C)	18 – 20 s
	Pyłosuchość	20-25 minut w 20°C
	Suchość dotykowa	2 h w 20°C
	Twardość użytkowa (czas do polerowania)	3-4 h w 20°C 5-10 minut w 60°C
	Ostateczna twardość powłoki	3 doby

ZAWARTOŚĆ LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH

Maksymalna zawartość VOC w produkcie	500 g/l
VOC max dla kategorii II,B/e	840 g/l

Lakier bezbarwny spełnia normę Dyrektywy UE 2004/42/CE/II,B/e(840)

POŁYSK

Połysk wyjściowy	97°
------------------	-----

WARUNKI I CZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi. Gwarancja 12 miesięcy od daty produkcji - data produkcji na wieczku.

CZYSZCZENIE SPRZĘTU

Do czyszczenia sprzętu można stosować rozcieńczalnik akrylowy lub rozcieńczalnik nitro .

PRZEPISY BHP

Przed rozpoczęciem pracy zaleca się zapoznanie z Kartą Bezpieczeństwa produktu.

CIĘŻAR WŁAŚCIWY

Ok. 1,0 g/cm³