

KRAJ POCHODZENIA: ChRL

Importer: MAGMA s. c. Jarosław i Mateusz Typańscy

Ul. Brzozowa 19

63-200 Jarocin

t. 508-257-785

handel@e-magma.pl

www.magma.sklep.pl

Instrukcja oryginalna

Tarcza diamentowa do ostrzenia pił / frezów widiowych.

ZAKUPIONY PRODUKT JEST WYSOKIEJ JAKOŚCI. DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA PONIŻSZE ZALECENIA POWINNY BYĆ PRZESTRZEGANE PRZEZ WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZALECANYMI WARUNKAMI BEZPIECZEŃSTWA :

Najlepszym zabezpieczeniem przed wypadkiem jesteś właśnie Ty.

Twoja uwaga i zdrowy rozsądek są najlepszą ochroną przed wypadkiem.

W instrukcji ostrzałki winny być symbole, które powinny przypominać o najważniejszych niebezpieczeństwach. Przestrzegać ich dla własnego bezpieczeństwa.

Symbole mają następujące znaczenie:

Tarcze diamentowe występują o średnicy od 100 mm do 180 mm.

Nie może być zbyt dużego nacisku na tarczę, ponieważ może to uszkodzić tarczę.

Takie uszkodzenie nie podlega gwarancji.

Zalecenia:

- używać wyłącznie narzędzi ściernych, które spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa
- należy stosować odpowiednią tarczę do danego typu materiału,
- przestrzegać odpowiednich prędkości podanych na narzędziach ściernych
- używać narzędzi ściernych tylko z urządzeniami do tego przeznaczonymi opisanymi w instrukcji producenta
- podczas pracy stosować odzież ochronną, w szczególności ochronę oczu: okulary lub całą twarz tarczą (przyłbicę ochronną),
- upewnić się że wielkość wąłka maszyny jest taka sama jak wielkość otworu tarczy,
- w celu jak najdłuższego użytkowania tarczy należy unikać nadmiernego dociskania tarczy
- należy pamiętać o tym by tarcza obracała się już przed dotknięciem materiału,
- po zakończeniu pracy nie należy na siłę zatrzymywać tarczy tylko czekać aż zatrzyma się sama

Czynności zalecane przed rozpoczęciem pracy:

- tarcze diamentowe użytkować zgodnie z zaleceniami producenta ostrzałki,
- przed użyciem sprawdzić tarczę, czy nie są uszkodzone
- założyć odpowiednią osłonę kapturową i tarczę,
- upewnić się, że zewnętrzny i wewnętrzny pierścień kołnierzowy są prawidłowo założone.
- sprawdzić czy tarcza obraca się w prawidłowym kierunku (zgodnie ze strzałką na osłonie)
- osłonę tarczy należy ustawić tak aby prawidłowo odprowadzała iskrzenie
- odłączyć maszynę od zasilania elektrycznego przed wymianą narzędzia ściernego

Podczas użytkowania dzieci i inne osoby postronne powinny znajdować się w bezpiecznej odległości.

Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i dobrze oświetlone.

Podczas użytkowania należy zachować ostrożność. Każdą czynność wykonać uważnie i z rozwagą. Nie należy używać towaru, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.

Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze okulary ochronne.

Należy unikać niezamierzonego uruchomienia towaru.

Należy unikać nienaturalnej pozycji przy pracy.

Należy dbać o stabilną pozycję pracy i zachowanie równowagi.

Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii.

Włosy, ubranie, rękawice - trzymać z dala od ruchomych elementów.

UWAGA:

Nie przekraczać prędkości liniowej i obrotowej podanej na tarczy.

Nie stosowanie się do powyższej uwagi może spowodować uszkodzenie tarczy a w konsekwencji i ciała.

W przypadku posiadania urządzenia o większych obrotach niż podane na tarczy , zastosować inne urządzenie o odpowiednich obrotach lub regulator obrotów zmniejszający obroty do wymaganych.



Stosować okulary ochronne



Stosować słuchawki ochronne



Stosować maskę ochronną na twarz



Stosować odzież ochronną



Przed przystąpieniem do pracy zapoznać się z instrukcją



Stosować rękawice ochronne



Stosować przyłbice



Stosować obuwie ochronne

Stosuj obuwie ochronne