



Zestaw tuleja bolec udarowy Hitachi DH24PC3 PB3

Galeria Produktu



Opis Produktu

Nazwa przedmiotu: Zestaw naprawczy tuleji 7 elementów Hitachi DH24PC3 PB3

Indeks produktu : 66-029-35

Opis produktu:

Zestaw naprawczy tuleji 7 elementów do Hitachi DH24PC3/PB3

Numer Katalogowy oryginalnej części: 324-525, 944-486, 324-523, 322-802, 322-805.
322-808, 324-524

Typ: Zamiennik

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	66-029-35
Marka	LSP
Rodzaj	uchwyt
EAN (GTIN)	5903794715004

LSP_CZESCI



5903794715004

Stan

Nowy