

Termometr Zewnętrzny Ścienny Okienny Bez Wiercenia

InstalGuru



Miejsce montażu

Ściany, oprawy okienne

Typ

Zewnętrzny

Przeznaczenie

Pomiar temperatury

Rodzaj mocowania

Samoprzylepny (taśma klejąca), możliwość przykręcenia

Dodatkowe zalety

Duże i czytelne cyfry

Zakres pomiaru

-50 do 50°C