


INSTRUKCJA MONTAŻU ZASŁONY SPAWALNICZE KINER

Montaż pasów folii
- na zawieszu mankietowym:



- na zawieszu grzebieniowym:




KINER
ekranspawalnicze.pl