

# ARQUS

## Cynk Chrom

# ARQUS

### Farba galwanizująca z wykończeniem w kolorze jasny chrom.

#### WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE

Farba galwanizująca z wykończeniem w kolorze jasny chrom. Powłoka z cynkiem i chromem bardzo dobrze zabezpiecza metale przed korozją i solą. Możliwość ponownego malowania. Skutecznie zabezpiecza zbiorniki, słupy, złącza spawane, ogrodzenia, prace stolarskie. Nadaje się również do przywrócenia odporności na korozję po gwintowaniu, cięciu lub spawaniu.

Puszka o pojemności 400 ml wystarcza na pokrycie powierzchni 1,5 - 2 m<sup>2</sup> w zależności od koloru podłoża, grubości każdej warstwy i ilości nałożonych warstw.

#### SPOSÓB UŻYCIA

Stosować w temperaturze pomiędzy 10°C a 25°C, przy wilgotności powietrza do 60%. Temperatura podłoża musi być taka sama jak otoczenia, aby uniknąć problemów z przyczepnością i wykończeniem. Aby uzyskać optymalny efekt, rozpylać z odległości 20-25 cm. Podczas użytkowania należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej (rękawice, gogle i maski).

Powierzchnię oczyścić z tłuszczu i kurzu. Usunąć rdzę. Zabezpieczyć elementy, które nie będą poddawane obróbce. Energicznie wstrząsać puszką przez 2 minuty. Wykonać próbę na innej powierzchni. Nakładać kilka cienkich warstw krzyżujących się ze sobą, zachowując odstępy 3-5 minutowe pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw. Nie nakładać na farby syntetyczne.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i innymi źródłami ciepła. Stosować wyłącznie w porze suchej, w miejscach osłoniętych od wiatru i w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przestrzegać ostrzeżeń na etykietach.

#### DANE TECHNICZNE

Metalowe puszki napelniane pod ciśnieniem 15 bar

Pojemność netto

400 ml

Wygląd

Puszka

aerolowa napelniona cieczą pod ciśnieniem

Zapach

Rozpuszczalnika

Gęstość w 20°C

0,75 ÷ 0,80 g/ml

Ciśnienie w 20°C

4,0 ± 0,5 bar

Ciśnienie w 50°C

8,0 ± 0,5 bar

Temperatura zapłonu

< 0° C

Lepkość - kubek Forda 4

od 13"

Sucho pozostałości cynku

0,45%



|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Sucha pozostałość w puszcze | 22,3%                   |
| Granulacja                  | od 6 do 7 $\mu\text{m}$ |
| Połysk                      | >100                    |
| Grubość 2 warstw            | 10 $\mu\text{m}$        |
| Grubość 4 warstw            | 30 $\mu\text{m}$        |
| Odporność na ciepło         | 120°C                   |
| Czas schnięcia:             |                         |
| Bez pyłu                    | 10 minutach             |
| Dla dotyku                  | 20 minutach             |
| Całkowite utwardzenie       | po 24 godzinach         |

### **UTYLIZACJA**

Sprawdzić, czy w pojemniku nie ma pozostałości farby. Pusty pojemnik należy wyrzucić do odpowiednich pojemników na surowce wtórne. Pojemniki zawierające pozostałości farby muszą być oddane do punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych.

### **ZASTRZEŻENIA PRAWNE**

Informacje podane w karcie technicznej opierają się na wiedzy naukowej. Należy je jednak traktować jako niewiążące wskazówki prawidłowego postępowania. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia produktów pod kątem ich zgodności z zamierzonym zastosowaniem. Stosowanie i przetwarzanie produktów odbywa się poza bezpośrednią kontrolą producenta i na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Dracop sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego zastosowania produktów.