


Fisa de date

PS 77 CK T-ACT Discuri abrazive pe suport de hârtie, autofixare pentru Vopsea, Lac, Spaclu, Grunduire, Umplutură, Geluri epoxidice, Materiale compozite



Domenii de aplicare

Vopsea	●
Lac	●
Spaclu	●
Grunduire	●
Umplutură	●
Geluri epoxidice	●
Materiale compozite	●
Plastic	⊕

Proprietati

Legare	Rășină sintetică
Tip granulație	Corund
Tip de împrastiere	semideschis
Substrat	C-Hârtie

Avantaje: Prods nou, disc de înaltă performanță, optimizat împotriva colmatării - Durată de viață crescută datorită noului înveliș T-ACT, care împiedică aderența vopselei și a particulelor de praf - Pentru șlefuirea agresivă la încărcături mari, se folosește un suport C-Hârtie, o hârtie latex flexibilă și rezistentă la rupere, în gama granulațiilor 60-220

Diametru /mm	Granulație	Forma de ștanțare	Tip abraziv pe suport	Cod articol	Nivel stoc
150	180	Formă de ștanțare GLS51	PS 77 CK	353178	
150	100	Formă de ștanțare GLS51	PS 77 CK	353179	
150	220	Formă de ștanțare GLS47	PS 77 CK	353180	
150	180	Formă de ștanțare GLS47	PS 77 CK	353181	
150	150	Formă de ștanțare GLS47	PS 77 CK	353182	
150	120	Formă de ștanțare GLS51	PS 77 CK	353183	
150	80	Formă de ștanțare GLS51	PS 77 CK	353184	
150	120	Formă de ștanțare GLS47	PS 77 CK	353185	
150	100	Formă de ștanțare GLS47	PS 77 CK	353186	
150	80	Formă de ștanțare GLS47	PS 77 CK	353187	

150	60	Formă de ștanțare GLS47	PS 77 CK	353188
150	220	Formă de ștanțare GLS3	PS 77 CK	353189
150	180	Formă de ștanțare GLS3	PS 77 CK	353190
150	150	Formă de ștanțare GLS3	PS 77 CK	353191
150	120	Formă de ștanțare GLS3	PS 77 CK	353192
150	100	Formă de ștanțare GLS3	PS 77 CK	353193
150	80	Formă de ștanțare GLS3	PS 77 CK	353194
150	60	Formă de ștanțare GLS3	PS 77 CK	353195
150	220	Formă de ștanțare GLS1	PS 77 CK	353196
150	180	Formă de ștanțare GLS1	PS 77 CK	353197
150	150	Formă de ștanțare GLS1	PS 77 CK	353198
150	120	Formă de ștanțare GLS1	PS 77 CK	353199
150	100	Formă de ștanțare GLS1	PS 77 CK	353200
150	80	Formă de ștanțare GLS1	PS 77 CK	353201
150	60	Formă de ștanțare GLS1	PS 77 CK	353202
150	220	fără gaură	PS 77 CK	353203
150	180	fără gaură	PS 77 CK	353204
150	150	fără gaură	PS 77 CK	353205
150	120	fără gaură	PS 77 CK	353206
150	80	fără gaură	PS 77 CK	353207
150	60	fără gaură	PS 77 CK	353208
125	220	Formă de ștanțare GLS5	PS 77 CK	353209
150	100	fără gaură	PS 77 CK	353210
125	220	Formă de ștanțare GLS27	PS 77 CK	353211
125	180	Formă de ștanțare GLS5	PS 77 CK	353212
125	150	Formă de ștanțare GLS5	PS 77 CK	353213
125	120	Formă de ștanțare GLS5	PS 77 CK	353214
125	100	Formă de ștanțare GLS5	PS 77 CK	353215
125	80	Formă de ștanțare GLS5	PS 77 CK	353216

125	60	Formă de ștanțare GLS5	PS 77 CK	353217
125	220	fără gaură	PS 77 CK	353218
125	60	fără gaură	PS 77 CK	353219
125	60	Formă de ștanțare GLS27	PS 77 CK	353220
125	100	fără gaură	PS 77 CK	353221
125	180	fără gaură	PS 77 CK	353222
125	120	fără gaură	PS 77 CK	353223
125	80	fără gaură	PS 77 CK	353224
125	150	fără gaură	PS 77 CK	353225
125	180	Formă de ștanțare GLS27	PS 77 CK	353231
125	150	Formă de ștanțare GLS27	PS 77 CK	353232
125	120	Formă de ștanțare GLS27	PS 77 CK	353233
125	100	Formă de ștanțare GLS27	PS 77 CK	353234
125	80	Formă de ștanțare GLS27	PS 77 CK	353235