




23851

# Moldura 3D Max

Adherible



## Guía Rápida

Conoce más  
del producto  
**AQUÍ**



Usos sugerido




### 1 Limpia



Asegúrate de que la superficie a pegar esté completamente lisa, seca y limpia de polvo, humedad y grasa.




### 2 Posiciona



Mide y corta el adherible. Sostén el adherible sobre la posición deseada. Lo ideal es tener a otra persona que te ayude a sostenerlo.



### 3 Pega



- Una vez alineado, retira el papel protector de una esquina y presiona para pegar el adherible.
- Usa un trapo seco para presionar el adherible instalado para eliminar el aire que haya quedado.

### ! Importante

- No es recomendable pegarlo sobre superficies expuestas a humedad o calor.
- El adherible es únicamente para interiores.
- Una vez que lo pegas, ya no se podrá despegar. Si deseas despegarlo asegúrate de que lo vas a desechar. Despégalo con mucho cuidado para evitar daños en la superficie.
- Te recomendamos cortar únicamente hasta llegar a la orilla de la pared o de la superficie a cubrir.