



3M merkintäkalvot pesuohje



SISÄTEIPPAUSTEN PESUOHJE

Puhdistusvälineeksi suositellaan kosteaa, pehmeää liinaa tai korkealaatuista harjaa, joka sopii myös tasokkaille maalatuille pinoille. Puhdistusväline ei saa hangata kalvon pintaa rikki. Puhdistusaine ei saa olla hankaava, voimaakkasti hapan tai emäksinen (suositeltu pH-arvo 3-11), eikä sen tule sisältää voimakkaita liuotinaineita tai alkoholia.

KÄSINPESUOHJE

1. Huuhtele pinta puhtaalla vedellä irtonaisen lian poistamiseksi.
2. Pese pinta pehmeällä harjalla tai sienellä. Käytä puhdistusainetta tai muuta sopivaa ainetta. Pese perusteellisesti ylhäältä alaspäin. Vältä turhan kovaa hankaamista. Heti puhdistusaineen lisäämisen jälkeen, huuhto pinta runsaalla vedellä.
3. Huuhtele koko pinta ylhäältä alaspäin puhtaalla vedellä. Anna pinnan kuivua.
4. Terva, öljy, liitu, huulipuna, dieselöljy, asfaltti: jos kyseiset materiaalit eivät irtoa yllämainittujen käsittelyjen jälkeen, pyyhitään pinta liinalla, joka on kostutettu joko mineraalitärpätillä tai VM&P bensiinillä. Älä käytä muita liuottimia. Ole erityisen varovainen painettuja pintoja käsitellessäsi. Liuottimien kuivumisen jälkeen pese puhdistusaineella ja vedellä ja huuhtele lopuksi puhtaalla vedellä.