

## SETOR PALOTINA

### PLANILHA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO COM DEFEITO JANEIRO 2026

Número	PRÉDIO	SALA	PISO	PATRIM.	MARCA	MODELO	TIPO	BTU	GAS	justificativa da prioridade	defeito
1	BLOCO DIDÁTICO II	SALA 06	TÉRREO	295887	KOMEKO	KP60QCG2UE220	SPLIT	60000	R-410A	o aparelho apresenta defeito mas ainda assim consegue refrigerar minimamente a sala	aletas de saída de ar soltas, fazem barulho, esta gelando pouco. Necessário trocar carga de gás, limpeza
2	BLOCO DIDÁTICO II	SALA 07	TÉRREO	281496	MIDEA	MSE130CR	SPLIT	30000	R-22	os dois aparelhos desta sala estão com defeito	após 2 minutos ligado o disjuntor desliga, não gela. Necessário trocar o capacitor, limpeza
3	BLOCO DIDÁTICO II	SALA 07	TÉRREO	281497	MIDEA	MSE130CR	SPLIT	30000	R-22	os dois aparelhos desta sala estão com defeito	aletas de saída de ar não fecham, acumula de sujeira.
4	BLOCO DIDÁTICO II	SALA 08	TÉRREO	281498	MIDEA	MSE130CR	SPLIT	30000	R-22	os dois aparelhos desta sala estão com defeito	após 2 minutos ligado o disjuntor desliga, não gela., Capacitor
5	BLOCO DIDÁTICO II	SALA 08	TÉRREO	281492	MIDEA	MSE130CR	SPLIT	30000	R-22	os dois aparelhos desta sala estão com defeito	aletas de saída de ar não fecham, precisa de um controle remoto novo.
6	BLOCO DIDÁTICO II	SALA 09	TÉRREO	281491	MIDEA	MSE130CR	SPLIT	30000	R-22	os dois aparelhos desta sala estão com defeito	gelando pouco e aletas de saída de ar estão soltas. Carga de gás
7	BLOCO DIDÁTICO II	SALA 09	TÉRREO	281499	MIDEA	MSE130CR	SPLIT	30000	R-22	os dois aparelhos desta sala estão com defeito	motor externo esta fazendo muito barulho(vibrando), não gela, aletas de saída de ar soltas. Necessário trocar o compressor
8	BLOCO DIDÁTICO III	SALAL 10	TÉRREO	281501	MIDEA	MSE130CR	SPLIT	30000	R-22	defeito apresentado apenas diminui a eficiencia do aparelho, mas ele funciona	aletas de saída de ar não fecham.
9	BLOCO DIDÁTICO III	SALAL 10	TÉRREO	281500	MIDEA	MSE130CR	SPLIT	30000	R-22	defeito apresentado apenas diminui a eficiencia do aparelho, mas ele funciona e o controle remoto é semelhante ao segundo aparelho daquela sala	aletas de saída de ar não fecham, precisa de controle remoto novo.
10	BLOCO DIDÁTICO III	SALA 11	TÉRREO	281502	MIDEA	MSE130CR	SPLIT	30000	R-22	a sala de aula conta com dois aparelhos e um deles ainda esta funcionando	não gela e aletas de saída de ar quebradas.
11	BLOCO DIDÁTICO III	SALA 12	TÉRREO	281504	MIDEA	MSE130CR	SPLIT	30000	R-22	a sala de aula conta com dois aparelhos e um deles ainda esta funcionando	não gela, aletas de saída de ar quebradas, precisa de controle remoto novo.
12	BLOCO DIDÁTICO III	LAB INF III	TÉRREO	294346	KOMEKO	KOS24QC3XL	SPLIT	24000	R-22	o laboratório conta com diversos computadores e gera muito calor	não liga e precisa de um controle remoto novo.
13	BLOCO DIDÁTICO III	LAB INF III	TÉRREO	294347	KOMEKO	KOS24QC3XL	SPLIT	24000	R-22	o laboratório conta com diversos computadores e gera muito calor	liga mas não gela, tampa frontal solta, precisa de controle remoto novo. Troca de carga de gás e trocar o compressor
14	BLOCO DIDÁTICO III	LAB INF III	TÉRREO	294349	KOMEKO	KOS24QC3XL	SPLIT	24000	R-22	aparelho funcionando, necessita apenas de um controle novo	precisa de um controle remoto novo e higienização