

SETOR PALOTINA

PLANILHA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO COM DEFEITO

Número	PRÉDIO	SALA	PISO	PATRIM.	MARCA	MODELO	TIPO	BTU	GAS	justificativa da prioridade	defeito
1	BLOCO DIDÁTICO IV	SALA 21	2º ANDAR ACESSO COM ANDAIME 8 METROS	541836	ELGIN	PTQI36B2ID	SPLIT	36000	R-410A	os dois aparelhos desta sala estão com defeito	display danificado e quando liga o aparelho ele não gela.
2	BLOCO DIDÁTICO IV	SALA 21	2º ANDAR ACESSO COM ANDAIME 8 METROS	541835	PHILCO	PAC36000PQFM5	SPLIT	36000	R-410A	os dois aparelhos desta sala estão com defeito	a aleta de saída de ar se abre totalmente quando liga e se fecha ao desligar, quando ligado o ar acaba não saindo para a direção necessária(frente) diminuindo sua capacidade de resfriamento.
3	BLOCO DIDÁTICO VI (SEMINÁRIO)	SALAL 14	2º ANDAR ACESSO COM ANDAIME 8 METROS	541783	KOMEKO	KAC-24CHSA1	SPLIT	24000	R-410A	a sala de aula conta com dois aparelhos e um deles ainda esta funcionando	liga mas não gela.
4	BLOCO DIDÁTICO VI (SEMINÁRIO)	SALA 15	2º ANDAR ACESSO COM ANDAIME 8 METROS	541788	KOMEKO	KOP 36QC 2LX R410A	SPLIT	36000	R-410A	a sala conta somente com este aparelho	faz muito barulho na evaporadora e gela pouco.
5	BLOCO MULTIDISCIPLINAR	LAB. DE MICROBIOLOGIA	TÉRREO	416220	ELETROLUX	TI/TE30F	SPLIT	30000	R-410A	o laboratório conta somente com este aparelho	ao ligar o aparelho o compressor não liga e não gela. o aparelho não se desliga e é necessário desligá-lo no disjuntor. Necessário trocar o compressor
6	BLOCO MULTIDISCIPLINAR	LAB. DE FISIOLOGIA	TÉRREO	281493	MIDEA	MSE130CR	SPLIT	30000	R-22	o laboratório conta somente com este aparelho	não liga nada. Necessário trocar o compressor e placa de circuito
7	Biblioteca	Biblioteca	TÉRREO	470641	ELGIN	HLFI30B2FA	SPLIT	30000		(ar-condicionado não está gelando, apenas ventilando, e está caindo água	Necessário trocar o compressor
8	Biblioteca	Biblioteca	TÉRREO	470642	ELGIN	HLFI30B2FA	SPLIT	30000		ar-condicionado está fazendo um barulho estranho no motor	Capacitor e carga de gás
9	Biblioteca	Biblioteca	TÉRREO	470639	ELGIN	HLFI30B2FA	SPLIT	30000		ar-condicionado não está gelando, apenas ventilando	