


4321

Vesimittariventtiilipari kiinnikkeineen




Tekniset tiedot

Rakennepaine	1 MPa (10 bar)
Raaka-aine	erikoismessinki, sinkinkadonkestävä
Pallon tiivisteet	PTFE
Sulatustulppa	G 3/4

Huolto

Karan ("poxsin") tiivisteiden kiristys

- Irrota kahva ja kiristä kahvan alla olevaa ruuviholkkia.



*) \varnothing 32 putki; 40 mm
 \varnothing 40 putki; 43 mm

- Viisteytä putken pää huolellisesti.
- Käytä elintarvikekelpoista liukuainetta.
- Työnnä putki pohjaan saakka.
- Kiristä mutteri pohjaan saakka.