



# SET DE 6 MODULES DE KITS DE CALAGE



diesel      gasolina

<b>53775</b>	<b>41,95</b>	<b>1</b>
<b>990,00€</b> PVP		

## 53769 RENAULT / NISSAN / OPEL / VOLVO



5,90	3	36

Pour moteur commun rail diésel Renault / Opel (Vauxhall), Volvo.  
Pour bloquer l'arbre à cames et le vilebrequin pour le changement de courroie de distribution ou la réparation du moteur.

- Marques:  
RENAULT: Avantage, Clio, Espace, Kangoo, Laguna, Master, Megane, Modus, Scenic, Twingo, Traffic.  
OPEL/VAUXHALL: Movano, Vivaro.  
DACIA: Dokker, Duster, Logan, Sandero.  
NISSAN: Almera, Interstar, Kubistar, Micra, Note, Primera, Qashqai.  
VOLVO: S40, V40

- Codes moteurs:  
Moteurs gasolina: 2.0 16V / 2.5 20V / 1.4 / 1.6 16V / 1.8 / 2.0 16V / 1.2 / 1.7 / 1.8 / 2.0 16V / 2.2  
Moteurs diésel: 1.9 / 2.5 / 2.8

D4F702/706/708/712/714/716/722/728/730/740/764, D7F700/701/710/720/722/726/730/744/746/764/766, E7F700/704/706/750, E7J601/624/626/634/635/680/700/706/710/711/716/718/719/720/724/726/728/740/742/745/754/756/757/764/770/771/773/780, F3P670/682/700/704/706/708/71


0/712/714/720/724/755/758/760, F7P704/722, F3 R611/722/723/728/729/750/751/752/791/796/797/798, F5R700/701/740, J7R732/733/734/735/768, F7R710/714, J7T600/760/761/762/766/772/780/782, N7Q704/710/711, N7U700/701, K4J700/710/711/712/713/714/715/730/732/740/750/770/780, K4 M700/701/704/706/707/708/709/710/711/712/714/716/718/720/724/730/732/734/736/740/742/743/744/745/746/748/750/752/753/754/760/761/762/764/765/766/768/776/782/788/790/791/794/800/801/802/804/812/813/830, K9K700/702/704/706/710/712/714/716/718/722/724/728/729/732/734/740/750/752/760/762/764/766/768/802/804/806, F9Q610/650/664/670/674/71/16/717/718/720/722/730/731/732/733/734/736/738/740/744/748/750/752/754/758/759/760/768/762/770/772/774/780/782/784/786/788/79

0/796/800/803/804/808/812/816/818/820, G9 T600/605/700/702/703/706/707/710/712/720/722/742/743/750, G9U720/724/726/730/750/754, /630/632/640/644/646/648/662/672/678/680/682/684/692/696/706/714/720/722/730/732/740/742/744/764/768/776/784/786/788, J8S620/621/622/758/760/776/778, G8T714/716/740/752/760/790/792/794


, S8U720/722/730/731/742/748/750/752/770/772/780/782, S9U700/702/704/714/740, S9W700/702/206/208/212, E5F, E6J, K7M, F4P/F4R, F1N, F2N, F3N, F2R, F3P, F4P, F3R, J5T, J6R, J7R  
Para motores diésel Renault/Opel (Vauxhall)/Nissan.

- Outillages OEM:  
MOT 1312, MOT 1135-01, MOT 1384, MOT 1340, MOT 1543 / KM-6234 / KV113 B0360, MOT 1489 / KV113 B0130, MOT 1536 / KM-6203, MOT 1489, MOT 1054 / KM-6031 / KV113 / B0280, MOT 1318, MOT 910, MOT 910, MOT 1386, MOT 1534 / KM-6205, MOT 1543 / KM-6234 / KV113 B0360, MOT 1543 / KM-6234 / KV113 B0360, MOT 1543 / KM-6234 / KV113 B0360, MOT 1386, MOT 1537 / KM-6204, MOT 1348, MOT 1538, MOT 1337, MOT 1496 / MOT 1750, MOT 1490-01, MOT 1200-01

Fonctions: Clouer le volant / arbre à cames / vilebrequin / bombe d'injection.  
Changer la courroie de distribution.



## 53770 FORD / SEAT / VOLKSWAGEN / MAZDA / VOLVO



6,15	3	36

Valable pour vérifier et ajuster la synchronisation du calage moteur sur les modèles suivant :


FORD: Fiesta, Fusion, Courier, Escort, Focus, Focus C Max, Puma, Mondeo, Sierra, Cougar, Galaxy, C-Max, Orion, Tourneo Connect, Transit, Transit Connect.  
VW: Sharan.  
SEAT: Alhambra.  
MAZDA: 121.  
VOLVO: S40, V50.

- Outillages OEM:  
303-1061, 303-1054, 23-059 / 310-085, 21-105, 323-029, 0194-B / 21-263 / 303-735 / 49 JE 02 021, 0132-AB / 0178-D / 21-151, 0194-C, 21-262, 303-734, 49 JE 02 020, 21-238 / 303-679A / 303-1151, 21-238 / 303-679A / 303-1151, 303-1054, 303-1151, 21-238 / 303-679A, 303-393 / 303-393-02, 303-1097, 21-168 / 303-393, 303-0985, 2064 / 23-047 / 310-055 / U20003, 303-652, 21-229, 303-651, 303-748, 21-210,

21-260, 303-732, 21-163, 303-620, 21-234 / 21-251, 303-675 / 303-698, 21-104 / 303-193, 21-162B / 303-367 / 303-376, 21-162B / 303-376 / 303-376B, 23-019, 23-058 / 310-084, 0153-M / 0178-C / 0178-D, 0178-B / 5711-TB, 21-123, 23-020, 21-234 / 21-251, 303-1059, 23-019, 303-1060, 303-393 / 303-393-01

- Codes moteur:  
FUJA, FUJB, FXJA, FXJB, FYJA, FYJB, F8JA, F8JB, M7JA, M7JB, D8A, D8B, D8C, D8D, D8E, D8F, D8G, F8A, F8E, L1T, L1V, L1E, L1G, L1H, L1K, RDA, RDB, RKC, RQB, RQC, FXDA/C, FXDB/D, FYDA/C, FYDB/D, FYDH, HWDA1Z, AHU, AVG, AFN, D24, D24T, D24TTC, RFN, RTJ, RTK, RVA, RFL, RFD, B4164S3, DV4TD (8HW/8HX/8HZ), DV4TED4(8HV/8HY), DV6ATED4 (9HX/9HY/9HZ) F6JA, F6JB, F6JC, G8DA, G8DB, KKDA, SNJA, SNJB, STJA, STJB, ASDA, ASDB, FXJC, SPJA, SPJC, FYJC, JHDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC, JQDA, LQDB, JTD, JTD8, HXDA, HXJA, IQDA/B, IQDB, PNBA, PNDA, RHBA, SIDA, F6JD, TZJA, TZJB, HHDA,

HHDB, H8JA, H8JC, H8JD, H8JE, HHJF, RTA, RTB, RTC, RTD, RTG, RTE, RTF, RTH, RTJ, RTK, RFN, BHPA, HCPA, HCPB, KKDA, P7PA, P9PA, P9PB, R2PA, R3PA, RPPA, RWPC, F9DA/B, FFBA, FFWA, KHBA, QYBA, QYWA, KKDB, C9DC, RVA, 1Z, AFN, AHU, ANU, AUJ, G6DA, G6DB, G6DC, G6DD, G6DE, G6DF, G6DG, UFDDB, TXDB, TYDA, UKDB, QXBA, AZBA, KLBA, QXBB, LPBA, AZBC, TYBA, UKBA, UFBA, TXBA, IXDA, QXWA, QXWB, AZWA, KLWA, AZWC, TYWA, UKWA, TXWA, UFWA, UFDA, TXDA, UKDA, Q4BA, KNBA, 4BA, 4BB, 4BC, 4CC, 4FA, 4CA, 4CB, 4DA, 4EA, 4FA, 4FB, 4FC, 4FD, 4GA, 4HB, 4HC, 4EB, 4EC, 4ED 4GA, 4GB, 4GC, 4GD, 4GE, 4GF, 4HA, 4HD, FMBA/B, D5BA, ABFA, D3FA, D6BA, HJBA/B, F3FA, D2FA, D4FA, F4FA, F5FA, D0FA, QJBA, QJBB, QJBC, QJBD, FXFA, H9FA, H9FB, N7BA, N7BB, MZ-C 1.6, Y6



+34 680240104

www.jbmcamp.com  
jbm@jbmcamp.com +34 972 40 57 21 / +34 972 24 55 33



# SET DE 6 MODULES DE KITS DE CALAGE

53775

41,95

1

990,00€ PVP

diesel

gasolina

## 53771 FIAT / FORD / CITROËN / PEUGEOT

123,50€ PVP



Permet le réglage du moteur lors du remplacement de la courroie de distribution

- Lancia Zeta, Phedra
- Citroen C15, C1, C2, C3 Pluriel, C4, C4 Picasso, C5, C6, C8, DS3, DS4, DS5, Xantia, Xsara, Xsara Picasso, Evasion, Bertlingo, Jumpy, -Jumper Saxo, ZX, XM, Evasion, AX,
- Peugeot 107, 1007, 206 cc, 207, 208, 306, 307 cc, 308, 406, 407, 508, 607, 806, 807, Partner, Expert, Boxer, 206, 106, 605, 205, 405,
- Lancia / Fiat 2.0 à 2.2 JD
- Fiat Ulysse, Scudo, Ducato
- Ford Fiesta, Fusion, Focus, Focus C-Max,


Codes moteur:  
F6JA, F6JB, F6JC, G8DA, G8DB, HHDA, HHDB, HHJA, HHJB, HHJC  
Citroen / Peugeot 1.0 / 1.1 / 1.4 / 1.6 / 1.6 16V, 1.4 /

1.6HDI / 1.8 / 1.8 16V / 2.0 / 2.0 Turbo, 1.9D / 2.0HDI / 2.2HDI / 1.8 16V / 2.0 16V

TU9 (CDY/CDZ), TU1 (HDY/HDZ/HFX/HFY/HFZ), TU3 (KDX/KDY/KDZ/KFX/KFZ), TU5JPD4 (NFU/NFX), TU5 (BDY/BFZ/NFT/NFV/NFW/NFY/NFZ), XU7 (LFW/LFX/LFZ), EW7J4 (RLZ), XU7JP4 (LGY), XU10 (RFL/RFU/RFW/RFK/RGX/RGY), XU10JP4(RGX/RGY), EW10A (RFJ), EW10J45 (RFK), EW10D (RLZ), EW12J4 (3FZ), ET3JE (KFU), TU3A/JP (KFW/KWF), DV4TD (8HW/8HX/8HZ), DV4TED4 (8HV/8HY), DV6ATED4 (9HX/9HY/9HZ), EW10-CVI (RLZ), EW12 (3FZ), DW8 (WJZ/WJY), DW10 (RHY/RHV/RHZ/RHS/RHM/RHW/RHT/RHR/RHX), DW12 (4HX/4HZ/4HW/4HY), EW7J4 (6FZ), EW10J4 (RFR), EW10J4D (RLZ), DW12TED4 (4HW), DW10ATED (RHT/RHV/RHW/RHX/RHZ)

- Outils OEM:  
4200-TS, 0117-AR, 0188-X, 0606-A1-A2, 0188-Q2, 0189-S1, 7017-TR, 0132-P / 4507-TL, 0189-C, 0188-J1, 0188-J2, 0178-E, 0189-R, 0132-AK / 0188-AK / 0189-

K / 0153-AK / 4533-TAD / MOT 1436, 0188-AH, 0189-S2, 0153-AB / 9041-TZ, 0153-M / 0178-C / 0178-D / 7014-TM / 9767-94, 0189-A, 4527-TS1, 0153-AB / 9041-TZ, 0189-B / Z1-163, 0132-AJ1 / 0153-G / 0188-M / 0189-J / 4533-TAC1 / 5711-TA, 0189-L, 0188-D / 7017-TM, 0132-X / 0188-Q1 / 4507-TJ / 9767-89, 0194-B, 0132-AB / 0194-A, 0194-C / Z1-262 / 303-734, 4527-TS2, 0188-E, 0153-A / 6012-T / 9765-54, 0134-AF / 0134-Q / 0188-P / 9004-T, 0188-P2 / 0188-P / 174 / 7015-T, 0153-U-7019-T, 0153-N / 0188-Y / 7014-TJ / 7099-TM / 9797-34



## 53772 OPEL / CHEVROLET / SAAB / FIAT / LANCIA / SUZUKI / FORD

196,50€ PVP



Valide pour vérifier et ajuster la synchronisation du moteur pour les modèles suivants :

- Audi 80, A1, A2, A3, S3, A4, A5, A6, TT, Q5
- Seat Arosa, Ibiza, Cordoba, Leon, Toledo, Alhambra, Altea, Inca (99-04)
- Skoda Fabia, Octavia, Superb
- VW Lupo, Polo, Fox, Golf, Bora, Jetta, Golf Plus, Passat, Beetle, Touran, Sharan, Caddy, Caddy Maxi, Transporter, Golf VI Cabrio, Tiguan
- Ford Galaxy


- Outils OEM:  
T10252, VA50679, T10121, MP1-1312 / T10098 / T20038 / T20038, T10123, 23-058 / 310-084 / T10008, 2065A / T10008 / U40021, 3418, T10171, 23-059 / 23-059 / 310-085 / T10050 / T10050, 3458 / T30094, T10016 / T10074 / T10074, T10100, T10414, 3366 / T20018 / T20044, 3411, 3369 /

T30092, T10341, 3242 / T40069 / T30052, T40026, 3359 / MP1-301 / T20102, Z064 / U20003, T10120, MP1-1312 / T10098 / T20038, T10170, T00115 / T10264 / T40098, T10092, T00115 / T10264 / T40098, 303-1054 / T10115, T10060 / T10060A, 3359 / MP1-301 / T20102, T10340, 2587, 3387 / U300099, 3387 / T10020

- Codes moteur :

ARC, ATN, AUS, AVY, AZD, AFH, BCA, AJV, AKQ, AUA, AUB, AXF, AFH, AFN, AFK, AHW, AHU, APE, AQQ, AUS, AXP, AZD, BBY, BBZ, BCB, BCN, ANY, AYF, AMF, ATL, BAY, BHC, BMS, BNM, BNV, BWB, AJM, AMG, ANU, ARL, ASZ, ATD, ATJ, AUY, AVB, AVF, AVQ, AWX, AXB, ARC, AXR, BEW, BJB, BKC, BKE, BLS, BLT, BMT, BPK, BRB, BRM, BRP, BRS, BRU, BSU, BSW, BTB, BUK, BYK, BXE, BFX, AZV, BDJ, BDK, BGW, BHW, BKD, BKP, BLB, BMA, BMM, BNN, BNP, BMR, BNA, BPW, BRC, BRE, BRF, BRT, BSS, BUT, BUZ, BVA, BVE, BVY, BVG, BVH, BWV, ACV, ACV, AFB, AGX, AHD, AYA, BVY, AYT, AKE, ANJ, APA, AUF, AXG, AXG, AXG, AYC, AYM, AYT, BAU, BBE, BBF, BCB, BDG, BDH, BFC, BJJ, BJK, BJJ, BJM

BRT, BUZ, BE, BVF, BVG, BVH, BWK, BTS, BMY, BLF, BWV, AZV, BKD, AWY, AZQ (55 - 64 PF), AXU, BAG, BKG, BLF, BLN, BLP, BFV, BKF, BNU, BVP, BVR, LZ, CBZA, CBZC, CBZB, CAXA, CAGA, CAGB, CAGC, CAHA, CAYA, CAYB, CAYC, CBAA, CBAB, CBAC, CBBA, CBBD, CBDA, CBDB, CBDC, CBEA, CEGA, CKUB, AZV, BDJ, BHP, BKD, BLB, BMA, BMM, BNN, BNP, BMR, BNA, BPW, BRC, BRE, BRF, BRT, BSS, BUT, BUZ, BVA, BVE, BVY, BVG, BVH, BWV, ACV, ACV, AFB, AGX, AHD, AYA, BVY, AYT, AKE, ANJ, APA, AUF, AXG, AXG, AXG, AYC, AYM, AYT, BAU, BBE, BBF, BCB, BDG, BDH, BFC, BJJ, BJK, BJJ, BJM



## 53773 FIAT / ALFA / LANCIA / OPEL / SUZUKI / FORD

247,50€ PVP



Valide pour vérifier et ajuster la synchronisation du moteur pour les modèles suivants :

- ALFA: Romeo 145, 146, 147, 155, 156, 159, 166, Spider, GTV, TS, GT, Crosswagon Q4
- FIAT: Punto, Grande Punto, Brava, Bravo, Marea, Weekend, Stilo, Doblo, Cargo, Idea, Panda, Multipla, Palio, Stilo, 500
- LANCIA: Lybra, Ypsilon, Thesis, Musa
- OPEL: Corsa, Agila, Meriva, Combo, Vectra, Zera, Astra, Insignia, Signum 1.9 CDTI
- SUZUKI: Ignis, Swift, Wagon R+
- FORD: Ka


- Outils OEM:  
1860874000, 1860874000, 2000004400 / 2190754400, 1860863000, 1860898000, 2190754500, 2000004300, 1870900400, 1860703000, 1860933000, 1860845000, 1870900300, 1860905000 / EN-46788, 1895443000,

1860992000, 1870896900, 1860987000, 1860905000, 1860771000, 1860161000, 1860876000, 1860876000, 1871000900, 1860985000, 2000004200 / 2190754200, 1860965000

- Codes moteur :

17689.000, 18262.000, 188A5.000, 843A1.000, 323.02, 371.01, 182B4.000, 182B9.000, 186A6.000, 188A2.000, 188A7.000, 188B2.000, 192A1.000, 192A3.000, 937A2.000, 939A1.000, 192A5.000, 192B1.000, 198A5.000, 937A5.000, 939A2.000, 325.01, 342.02, 362.02, 185A6.000, 841C.000, 841G.000, 939A3.000, 940A3.000, 940A4.000, 940A5.000, Z19DT/DTH/DTR/DTJ/DTL, 169A1.000, 955A4.000, 350A3.000, 192B4.000, 198A2.000, 350A2.000, 955A3.000, 192A8.000, 198A6.000, 198A3.000, 199B1.000, 199B2.000, 199A2.000, 199A3.000, 199A9.000, 188A3.000, 188A8.000, 188A9.000, 192A9.000, 186A8.000,

186A9.000, 199A5.000, 223A7.000, 223A9.000, 841H.000, 841P.000, 185A2.000, Z13DT, Z13DTJ, Z13D-TH, 182A4.000, 182A6.000, 182B6.000, 178B3.000, 186A3.000, 186A4.000, 350A1.000, 169A4.000, 188A4.000, 199A4.000, 199A7.000



## 53774 FORD / VAG / MAZDA / VOLVO

158,50€ PVP



Valide pour vérifier et ajuster la synchronisation du moteur pour les modèles suivants :

- ALFA: 145, 146, 147, 156, 159, 166, GT, Crosswagon Q4
- FIAT: Punto, Grande Punto, Brava, Bravo, Marea, Weekend, Stilo, Doblo, Cargo, Multipla Idea, Panda
- LANCIA: Ypsilon, Musa, Lybra, Thesis
- OPEL: Corsa B/C, Combo, Tigra, Agila, Tigra B, Meriva, Astra F/G/H, Astravan, Speedster VX220, Zafira A/B, Vectra B/C, Signum, Omega B, Sintra, Frontera A/B, Astravan, Kadett, Ascona, Omega, Monterey, Antara, Cromia, Speedster VX220
- SUZUKI: Ignis, Swift, Wagon R+
- FORD: Ka
- CHEVROLET & DAEWOO: Epica, Captiva, Nubira, Lacetti, Evanda
- SAAB: 9-3, 9-5 (98-04)

- Outils OEM:  
1860905000 / 1860905010 / EN-46788, KM-6148, KM-6148, 1870900400 / 1871000200, KM-954,

KM-J-43651, 1860905000 / 1860905010 / EN-46788, KM-852, KM-853, 1870900300 / 303-1468, EN-46785 / KM-951, KM-932, 1860703000, KM-955, 6130 / KM-6349 / KM-6349, KM-927, EN-48245, KM-933, EN-46785, 1860985000 / 1871000900 / EN-46781, 1860985000 / 1871000900 / EN-46781, EN-48246, KM-929, 1870896900 / EN-46789, KM-952, Z1-162B / 303-376 / 303-376B, KM-933

- Codes moteur :

X14XE, Z14XE, X16SEJ, X16XE, X16XEL, Y16XE, Z16XE, Z16YNG, C18XEL, X18XE, X18XE1, Z18XE, Z18XEL, C20SEL, C20XE, X20XE, Z20LEH, Z20LEL, Z20LER, Z20LET, X22XE, X22XE, Y22SE, Y22XE, Z22XE, D223L, X10XE, Z10XE, Z10XEP, X12XE, Z12XE, Z14XEP, X20DTL, X20DTH, X22DTH, Y20DTH, Y20DTH, Y22DTH, Y22DTH-TR, 169A1.000, 955A4.000, 350A3.000, 192B4.000, 198A2.000, 350A2.000, 955A3.000, 192A8.000, 198A6.000, 198A3.000, 199B1.000, 199B2.000, 199A2.000, 199A3.000, 199A9.000, 940A3.000,

188A3.000, 939A2.000, 188B2.000, 188A8.000, 188A9.000, 323.02, 371.01, 937A2.000, 182B4.000, 182B9.000, 188A2.000, 188A7.000, 192A9.000, KM-186A6.000, 186A8.000, 192A1.000, 192A3.000, 192A5.000, 192A5.000, 186A9.000, 939A1.000, 939A2.000, 223A7.000, 223A9.000, 342.02, 362.02, 841G.000, 841H.000, 841P.000, 939A3.000, 185A2.000, 185A6.000, Z13DT, Z13DTJ, Z13DTH, Z19DT, Z19DTH, Z19DTL, X10XE, Z10XE, Z10XEP, Z12XE, Z14XEP, X165ZR, Z165E, 4EC1/T, 4EC1, 4EE1/T, 4EE1, X17DT, Y17DT, Y17DTL, Y17DTL, 16DA, 17D, 17DR/X, 7DTL, X17DTL, 4JX1/4, JG2T, 4FC1/T, 4FD1, X20DTL, X20DTH, D223L, Z20DMH, Z20DM, RA420, Z20S1, 194A1.000, Z22SE, Z22YH

