


Val av lämplig tandning för olika dimensioner.

Grundregel: Klenare material - fin tandning.
Grövre material - grov tandning.
Minst 3 tänder bör vara i ingrepp samtidigt.



Konstant tanddelning		Variabel tandning	
Material mm	Tänder per tum st	Material mm	Tänder per tum st
-8	32	6-35	10-14
4-13	24	9-40	8-12
6-16	18	9.5-50	6-10
6.4-22	14	13-60	5-8
9.5-35	10	25-75	4-6
13-40	8	38-100	3-4
25-50	6	50-150	2-3
38-75	4	75-300	1-2
50-100	3		
75-150	2		