

	FICHA TECNICA	Código	HCA620
	AGUA DESMINERALIZADA PARA PLANCHAS 5 LT	Versión	001
		Fecha	26/02/2020
	Comercial Surchile SPA	Página	1

AGUA DESMINERALIZADA PARA PLANCHAS 5LT

AGUA DESMINERALIZADA PARA PLANCHAS es libre de impurezas y minerales, lo cual evita que se dañen los inyectores de vapor o que se produzca depósitos en las planchas, prolongando así la vida útil de ellos.



APLICACION

- 1.- Llenar el compartimento de la plancha con agua desmineralizada.
- 2.- Conectar la plancha a la corriente y subir la temperatura al máximo antes de pulsar el botón con el que se expulsará el vapor.
- 3.- Planchar con el cabezal retirado ligeramente de la prenda.

PRECAUCIONES

Mantener en envase original y cerrado

No mezclar con otros líquidos, como almidón o perfume, ya que puede ocasionar daños en la plancha y estropear las prendas.

No exponer producto al sol.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETROS	CARACTERISTICA
Apariencia	Líquido
Olor	Líquido transparente incoloro.
Ph @25°C	5.0 - 6.5
Conductividad:	1.5 -4 µmhos/cm
Dureza	<1 ppm