

KEBAKARAN CONVEYOR DI AREA GUDANG PENGANTONGAN PABRIK II PG

Acara : -
Tempat : Gresik
Hari/Tanggal : Rabu, 18 November 2015

Sehubungan dengan berita adanya kebakaran di area Pabrik II PT Petrokimia Gresik (PG) tadi sore, Rabu (18/11), dapat kami sampaikan bahwa kebakaran terjadi pada *belt conveyor* di area pengantongan pupuk NPK / SP-36. Api diduga berasal dari gesekan *roll* pada *belt conveyor* yang menimbulkan panas dan pada akhirnya menimbulkan percikan api.

Kebakaran terjadi sekitar pukul 15.30 WIB. Upaya pemadaman dilakukan oleh 6 (enam) unit pemadam kebakaran (PMK) PG dan dibantu 2 (dua) unit PMK dari Pemkab Gresik. Api berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar 30 menit.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan bangunan gudang tidak ikut terbakar. Pabrik saat ini tetap beroperasi dan untuk sementara waktu pengantongan pupuk dialihkan ke gudang lainnya.

Kebakaran *belt conveyor* ini juga merusak dinding dan atap *conveyor*. Tetapi tidak merusak konstruksi *conveyor* secara umum. Perbaikan *conveyor* diperkirakan akan memakan waktu 2 minggu.

Pabrik II PG merupakan kawasan pabrik berbasis fosfat yang memproduksi pupuk NPK Phonska dan SP-36.

PT Petrokimia Gresik

Wahyudi
Sekretaris Perusahaan

Untuk keterangan lebih lanjut hubungi :

Sekretaris Perusahaan : Wahyudi
Kantor : (031) 3981811 – 14, 3982100, 3982200. Ext. 2218
Handphone : 0812 31976000
Email : wahyudi@petrokimia-gresik.com
whywahjudi61@gmail.com