

Додаток 3
рішення Броварської міської
ради Броварського району
Київської області
від 31.08.2023 № 1276-54-08

**Перелік майна, що перебуває на балансі
виконавчого комітету Броварської міської ради
Броварського району Київської області та підлягає списанню:**

№ п/п	Назва основного засобу	Кількість	Інвентарний номер	Причина списання	Первісна вартість грн.	Знос грн.	Залишкова вартість, грн.	Рік вводу в експлуатацію
1	Принтер Canon	1	101480005	Вихід з ладу печатного елемента та валових механізмів. Деформація радіаторів охолодження транзисторів. Ремонт економічно недоцільний	1'294,00	1294,00	0	01.01.2002
2.	Ксерокс Sharp AR 5316	1	101480021	Знос площини відділення. Вихід з ладу високовольтного блоку. Пошкодження термоплівки. Ремонт економічно недоцільний	7996,00	7996,00	0	01.01.1995
3.	Принтер Canon LBP-810	1	101480038	Поломка електроніки материнської плати принтера, знос роликів подачі механізму, вихід з ладу фьюзера. Ремонт економічно недоцільний	1519,00	1519,00	0	01.01.2001

4.	Принтер Canon LBP-810	1	101480039	Знос фото барабана та лазерної головки, вихід з ладу дуплектора та плати інтерфейса. Ремонт економічно недоцільний	1519,00	1519,00	0	01.01.2001
5.	Принтер Canon LBP-810	1	101480040	Вихід з ладу дуплектора та плати інтерфейса. Вихід з ладу системи протягання листа. Ремонт економічно недоцільний	1519,00	1519,00	0	01.01.2001
6.	Принтер LPL/1100	1	101480041	Перегорання мікросхем пам'яті та сигнального процесору. Вихід з ладу блоку живлення. Ремонт економічно недоцільний	2393,00	2393,00	0	01.01.1999
7.	Системний блок PH 2,8	1	101480042	Вихід з ладу охолоджувальної системи, пристрою управління процесора та регістрів процесорної пам'яті. Вихід з ладу південного мосту материнської плати ПК та сокету. Ремонт економічно недоцільний	5970,00	5970,00	0	01.01.2005
8.	Принтер HPL 1020	1	101480043	Поломка електроніки материнської плати принтера. Перегорання мікросхем пам'яті. Ремонт економічно недоцільний	1'495,00	1495,00	0	01.01.2005
9.	Принтер HPL 1020	1	101480044	Знос роликів подачі механізму, вихід з ладу фюзера. Вихід з ладу системи протягання листа. Ремонт економічно недоцільний	1'495,00	1495,00	0	01.01.2005
10.	Принтер HPL 1020	1	101480045	Поломка шестернів рухового механізму. Вихід з ладу направляючої планки. Ремонт економічно недоцільний	1'495,00	1495,00	0	01.01.2005
11.	Принтер HPL 1020	1	101480046	Перегорання плати, вихід з ладу нагрівального елемента. Вихід з ладу фюзера. Ремонт економічно недоцільний	1'495,00	1495,00	0	01.01.2005

12.	Комп'ютер Senepron	1	101480047	Вихід з ладу процесорних роз'ємів. Пошкодження сокету та інтегрованої мікросхеми звукової плати. Висихання електrolітів великої ємності. Зношення накопичувача HDD. Ремонт економічно недоцільний	3'325,00	3325,00	0	01.01.2005
13.	Комп'ютер в комплекті з ЖК монітор	1	101480049	Процесор та вінчестер знаходяться в неробочому стані. Вихід з ладу блоку оперативної пам'яті. Вихід з ладу ПК внаслідок внутрішнього обриву напівпровідників. Вихід з ладжу матриці монітору. Ремонт економічно недоцільний	4825,00	4825,00	0	01.01.2006
14.	Принтер HP LJ 1022	1	101480050	Знос лазерної головки, вихід з ладу дуплексора та плати інтерфейса. Перегорання плати. Ремонт економічно недоцільний	1'293,00	1293,00	0	01.01.2006
15.	Принтер HP LJ 1022	1	101480051	Вихід з ладу плати інтерфейса. Перегорання плати, вихід з ладу нагрівального елемента. Ремонт економічно недоцільний	1'293,00	1293,00	0	01.01.2006
16.	Комп'ютер	1	101480052	Вихід з ладу сокету, роз'ємів ОЗП та згорання блоку живлення. Окислення слотів та роз'ємів материнської плати. Вихід з ладу контролера управління жорсткого диску. Ремонт економічно недоцільний	3304,00	3304,00	0	01.01.2006
17.	Комп'ютер в комплекті з ЖК монітор	1	101480053	Вихід з ладу блока пристрою відео контролю. Вихід з ладу мікросхем материнської плати та жорсткого диску. Тепловий пробій мікросхем. Вихід з ладу інвертора напруги та ламп підсвічування монітору. Ремонт економічно недоцільний	4068,00	4068,00	0	01.01.2007

18.	Комп'ютер в комплекті	1	101480058	Вихід з ладу контролера управління жорсткого диску. Мікротріщини в вузлах ППЗУ, тепловий пробій мікросхем. Вихід з ладу внаслідок згорання блоку живлення. Вихід з ладу ламп підсвічування, транзисторів інвертора монітору. Ремонт економічно недоцільний	5660,00	5660,00	0	01.01.2007
19.	Системний блок CPU	1	101480061	Згорання плати управління жорсткого диску та вихід з ладу блоку пристрою відео контролю. Пошкодження чипу відео пам'яті та згорання блоку живлення. Ремонт економічно недоцільний	1349,00	1349,00	0	01.01.2008
20.	Системний блок CPU	1	101480062	Вихід з ладу графічного процесора відеокарти та згорання плати управління жорсткого диску. Мікротріщина материнської плати. Вихід з ладу внаслідок згорання блоку живлення. Ремонт економічно недоцільний	1349,00	1349,00	0	01.01.2008
21.	Монітор 19"Samsung 940N/	1	101480063	Вихід з ладу плати блоку живлення. Вихід з ладу інвертора напруги та ламп підсвічування. Ремонт економічно недоцільний	2541,00	2541,00	0	01.01.2008
22.	Монітор 19"Samsung 940N/	1	101480064	Вихід з ладу плати управління з процесором. Механічні пошкодження матриці. Ремонт економічно недоцільний	2541	2541,00	0	01.01.2008
23.	Системний блок CPU	1	101480066	Вихід з ладу пристрою управління процесора та регістрів процесорної пам'яті. Вихід з ладу внаслідок згорання блоку живлення. Ремонт економічно недоцільний	1349,00	1349,00	0	01.01.2008
24.	Телефон-факс Panasonic	1	101490001	Вихід з ладу мікрофону, дифузору динаміка та функціональних кнопок. Вихід з ладу системи подачі паперу. Ремонт економічно недоцільний	1356,00	1356,00	0	01.01.1999

25.	Телефон-факс Panasonic КХ-130	1	101490002	Вихід з ладу системи подачі паперу та накопичувача базового блоку факс-апарату. Тепловий пробій мікросхеми. Ремонт економічно недоцільний	825,00	825,00	0	01.01.1999
26.	Системний блок	1	10480692	Вихід з ладу сокету, роз'ємів ОЗП та згорання блоку живлення. Окислення слотів та роз'ємів материнської плати. Вихід з ладу контролера управління жорсткого диску. Ремонт економічно недоцільний	2864,00	2864,00	0	01.03.2009
27.	Системний блок Селерон 1024	1	10480695	Мікротріщини в вузлах ППЗУ, тепловий пробій мікросхем. Вихід з ладу внаслідок згорання блоку живлення. Малий об'єм оперативної пам'яті на жорсткому диску. Ремонт економічно недоцільний	2455,00	2455,00	0	01.10.2009
28.	Монітор 193 Asus-D-B	1	10480696	Вихід з ладу ламп підсвічування. Перегорання та окислення електронних контактів. Ремонт економічно недоцільний	1585,00	1585,00	0	01.10.2009
29.	Комп'ютер DX2000M	1	10480708	Вихід з ладу блока пристрою відео контролю. Вихід з ладу мікросхем материнської плати та жорсткого диску. Тепловий пробій мікросхем. Вихід з ладу внаслідок згорання оперативної пам'яті. Ремонт економічно недоцільний	1027,00	1027	0	01.05.2009
30.	ПК HP dc7800 Celeron	1	10480709	Електромагнітний пробій елементів материнської плати. Вихід з ладу графічного процесора відеокарти та оперативної пам'яті. Ремонт економічно недоцільний	1310,00	1310,00	0	01.05.2011
31.	ПК HP dc7800 Celeron	1	10480712	Тепловий пробій мікросхем. Втрата контактів в роз'ємах. Вихід з ладу блоку живлення та оперативної пам'яті. Ремонт економічно недоцільний	1310,00	1310,00	0	01.05.2011

32.	Копіювальний апарат	1	10490697	Вихід з ладу високовольтного блоку. Пошкодження термоплівки. Вихід з ладу скануючої лампи. Ремонт економічно недоцільний	1483,00	1483,00	0	01.10.2009
33.	Копіювальний апарат	1	10490705	Знос картриджа. Вихід з ладу сепараційної (тормозної) площадки. Вихід з ладу валу захвату паперу. Ремонт економічно недоцільний	1967,00	1967,00	0	01.01.2007
34.	Пилосос сухого прибирання	1	101490799	Фізичний знос щіток Вихід з ладу двигуна. Знос підшипників валиків. Перегорання запобіжника, пошкодження шнура живлення. Тріщина корпусу. Ремонт економічно недоцільний	9699,02	6062,00	3637,02	01.04.2017
35.	Системний блок	1	10480676	Вихід з ладу материнської плати. Вихід з ладу процесорних роз'ємів. Пошкодження сокету та інтегрованої мікросхеми звукової плати. Ремонт економічно недоцільний	4525,00	4525,00	0	01.02.2008
36.	Монітор 19	1	10480681	Вихід з ладу плати системи підсвітки дисплею формування та обробки відеосигналу. Ремонт економічно недоцільний	1619,00	1619,00	0	01.04.2008
37.	Монітор 19	1	10480683	Недостатня яскравість та контрастність зображення монітора. Вихід з ладу мікросхеми та блоку налаштувань монітору. Ремонт економічно недоцільний	1498,00	1498,00	0	01.06.2008
38.	Системний блок	1	10480684	Вихід з ладу процесорних роз'ємів. Пошкодження сокету та інтегрованої мікросхеми звукової плати. Висихання електrolітів великої ємності. Зношення накопичувача HDD. Ремонт економічно недоцільний	4571,00	4571,00	0	01.08.2008

39.	Монітор 20	1	10480685	Вихід з ладу ламп підсвічування. Вихід з ладу транзисторів інвертора. Вихід з ладу електролітичних конденсаторів. Ремонт економічно недоцільний	1809,00	1809,00	0	01.07.2008
40.	Монітор 19	1	10480686	Вихід з ладу плати блоку живлення, плати управління з процесором. Перегорання та окислення електронних контактів. Вихід з ладу транзисторів інвертора. Ремонт економічно недоцільний	1649,00	1649,00	0	01.07.2008
41.	Системний блок комплект	1	10480720	Процесор та вінчестер знаходяться в неробочому стані. Вихід з ладу блоку оперативної пам'яті. Вихід з ладу ПК внаслідок внутрішнього обриву напівпровідників. Пошкодження рідкокристалічної матриці монітору. Ремонт економічно недоцільний	5900,00	5900,00	0	01.04.2012
42.	Монітор Asus19 СП	1	10480722	Вихід з ладу внаслідок пошкодження рідкокристалічної матриці. Ремонт економічно недоцільний	1014,00	1014,00	0	01.08.2012
43.	Системний блок Celeron СП	1	10480723	Вихід з ладу сокету, роз'ємів ОЗП та згорання блоку живлення. Окислення слотів та роз'ємів материнської плати. Вихід з ладу контролера управління жорсткого диску. Ремонт економічно недоцільний	4436,00	4436,00	0	01.08.2012
44.	Монітор Asus19 СП	1	10480724	Вихід з ладу плати системи підсвітки дисплею формування та обробки відеосигналу. Ремонт економічно недоцільний	1121,00	1121,00	0	01.08.2012
45.	Багато функціональний пристрій CANONi-SENSYS СП	1	10480728	Вихід з ладу системи протягання листа, системи випромінювання та зміни режиму роботи. Ремонт економічно недоцільний	1980,00	1980,00	0	01.09.2012

46.	Багатофункціональний пристрій Sharp	1	10480729	Вихід з ладу системи протягання листа, системи випромінювання. Знос фото барабану. Ремонт економічно недоцільний	2740,00	2672,75	67,25	01.10.2013
47.	Багатофункціональний пристрій Sharp	1	10480730	Перегорання мікросхем пам'яті та сигнального процесору. Вихід з ладу блоку живлення. Ремонт економічно недоцільний.	2740,00	2672,75	67,25	01.10.2013
48.	Багатофункціональний пристрій Sharp	1	10480731	Поломка шестернів рухового механізму. Вихід з ладу направляючої планки. Вихід з ладу лазер-сканера. Ремонт економічно недоцільний	2740,00	2672,75	67,25	01.10.2013
49.	Комп'ютер комплект	1	10480733	Мікротріщини в вузлах ППЗУ, тепловий пробій мікросхем. Вихід з ладу внаслідок згорання блоку живлення. Малий об'єм оперативної пам'яті на жорсткому диску. Вихід з ладу ламп підсвічування, перегорання та окислення електронних контактів монітору. Ремонт економічно недоцільний	5450,00	5311,50	138,50	01.10.2013
50.	Комп'ютер комплект	1	10480737	Вихід з ладу блока пристрою відео контролю. Вихід з ладу мікросхем материнської плати та жорсткого диску. Тепловий пробій мікросхем. Вихід з ладу внаслідок згорання оперативної пам'яті. Вихід з ладу інвертора напруги та ламп підсвічування монітору. Ремонт економічно недоцільний	5450,00	5311,50	138,50	01.10.2013
51.	Комп'ютер комплект	1	10480738	Електромагнітний пробій елементів материнської плати. Вихід з ладу графічного процесора відеокарти та оперативної пам'яті. Вихід з ладу інвертора напруги та ламп підсвічування монітору. Ремонт економічно недоцільний	5450,00	5311,50	138,50	01.10.2013

52.	Принтер лазерний	1	10480750	Знос роликів подачі механізму, вихід з ладу фюзера. Вихід з ладу системи протягання листа. Ремонт економічно недоцільний	2600,00	2036,75	563,25	01.09.2015
53.	Принтер	1	10480751	Вихід з ладу фото барабану. Пошкодження валу з тонером. Підгорання печатної голівки. Ремонт економічно недоцільний	2800,00	2193,25	606,75	01.09.2015
54.	Пилосос	1	10480752	Пошкодження кріплення кришки пилососа. Механічні пошкодження шлангу. Фізичний знос щіток Вихід з ладу двигуна. Ремонт економічно недоцільний	5000,00	3916,75	1083,25	01.10.2015
55.	Блок безперервного живлення	1	10490682	Вихід з ладу акумулятора. Перегорання контактів, несправність електричного кола. Ремонт економічно недоцільний	1712,00	1712,00	0	01.04.2008
56.	Факс SharpFO-55 Ак СП	1	10490725	Вихід з ладу системи подачі паперу, мікрофону, дифузору динаміка. Ремонт економічно недоцільний	1204,00	1204,00	0	01.08.2012
57.	Персональний.ко мп'ютер	1	10480678	Вихід з ладу пристрою управління процесора та регістрів процесорної пам'яті. Вихід з ладу південного мосту материнської плати ПК. Ремонт економічно недоцільний	4571	4571,00	0	01.03.2008
58.	Принтер Canon 2900	1	10480691	Вихід з ладу системи протягання листа. Вихід з ладу модуля розігріву тонера та печатного елементу. Ремонт економічно недоцільний	1534,00	1534,00	0	01.03.2009
59.	Ноутбук Леново	1	101480829	Вихід з ладу системи охолодження. Вихід з ладу інвертора, відео карти. Обрив шлейфу. Повністю вироблений ресурс акумуляторної батареї. Ремонт економічно недоцільний	14184,42	7446,72	6737,70	01.04.2018

60.	Ноутбук Соні	1	10480610	Вихід з ладу ПК внаслідок теплового пробою мікросхем та пошкодження портів ОЗУ. Вихід з ладу зовнішнього блоку живлення. Вихід з ладу CD/DVD приводу. Ремонт економічно недоцільний	8817,00	8817,00	0	01.01.2007
61.	Ноутбук Леново 15	1	101480822	Обрив шлейфу. Повністю вироблений ресурс акумуляторної батареї. Вихід з ладу ПК внаслідок теплового пробою мікросхем та пошкодження портів ОЗУ. Ремонт економічно недоцільний	15500,00	8654,27	6845,73	01.01.2017
62.	Система в'їзду (шлагбауми)	2	10310015 10310015.1	Механічні та корозійні пошкодження шлагбаумів за час використання. Фізичне та моральне зношення, неможливість відновлення та подальшої експлуатації	30803,00	22546,66	8255,34	13.05.2013
63.	Принтер 1120	1	11361048	Перегорання електродвигуна. Вихід з ладу печатної головки. Ремонт економічно недоцільний	995,00	498,00	498,00	01.01.2018
64.	Блок безперервного живлення	1	11360885	Порушення програмного коду блоку управління. Перегорання контактів. Ремонт економічно недоцільний	344,00	171,00	171,00	01.01.2018
65.	Блок безперервного живлення	1	11361122	Вихід з ладу плати управління. Вихід з ладу акумулятора. Ремонт економічно недоцільний	557,00	279,00	279,00	01.01.2018
66.	Блок безперервного живлення	1	11361132	Пошкодження роз'єму живлення. Аварійна інтенсивна втрата заряду. Ремонт економічно недоцільний	472,00	236,00	236,00	01.01.2018
67.	Блок безперервного живлення	1	11361375	Порушення програмного коду блоку управління. Вихід з ладу акумулятора. Ремонт економічно недоцільний	455,00	226,00	226,00	01.01.2018

68.	Блок безперервного живлення	1	11361417	Вихід з ладу акумулятора. Перегорання контактів. Вихід з ладу плати управління. Ремонт економічно недоцільний	508,00	252,02	252,02	01.01.2018
69.	Блок безперервного живлення	1	111360084	Несправність електричного кола: внутрішніх шлейфів, кабелів. Ремонт економічно недоцільний	501,00	250,00	250,00	01.01.2018
70.	Джерело безперебійного живлення APC Back UPS ES	1	111370130	Вихід з ладу акумулятора. Несправність електричного кола. Ремонт економічно недоцільний	458,00	227,99	227,99	01.01.2018
71.	Блок безперервного живлення	3	11361401	Вихід з ладу акумулятора. Перегорання контактів, несправність електричного кола. Ремонт економічно недоцільний	1359,00	678,96	678,96	01.01.2018
72.	Модем	1	11361218	Вихід з ладу контролеру та портів вводу-виводу, мікросхеми пам'яті. Ремонт економічно недоцільний	204,00	103,00	103,00	01.01.2018
73.	Пилесос самсун	1	11361217	Вихід з ладу електродвигуна та кнопки включення, несправність лінії живлення. Ремонт економічно недоцільний	411,00	205,99	205,99	01.01.2018
74.	Блок безперервного живлення	1	11361117	Вихід з ладу акумулятора. Несправність електричного кола. Ремонт економічно недоцільний	581,00	291,02	291,02	01.01.2018
75.	Блок безперервного живлення	4	11361512	Несправність електричного кола. Порушення програмного коду блоку управління. Ремонт економічно недоцільний	5960,00	2980,00	2980,00	01.01.2018
76.	Блок безперервного живлення	1	11351554	Несправність електричного кола: внутрішніх шлейфів, кабелів. Ремонт економічно недоцільний	3420,00	1710,00	1710,00	01.01.2018

77.	Підставка під монітор	1	11361172	Пошкодження цілісності, фізичний знос, не підлягає відновленню та подальшій експлуатації	116	59,00	59,00	01.01.2018
78.	Пилесос Норд	1	11361428	Фізичний знос щіток. Вихід з ладу двигуна. Знос підшипників валиків. Перегорання запобіжника. Ремонт економічно недоцільний	525,00	259,98	259,98	01.01.2018
79.	Монітор	1	11360916	Порушення кольоропередачі монітору, вихід з ладу плати системи підсвітки дисплею формування та обробки відеосигналу. Ремонт економічно недоцільний	1223,00	611,99	611,99	01.01.2018
80.	Монітор	1	11360917	Вихід з ладу внаслідок пошкодження рідкокристалічної матриці. Ремонт економічно недоцільний	1160,00	580,00	580,00	01.01.2018
81.	Монітор	1	11360918	Вихід з ладу плати системи підсвітки дисплею формування та обробки відеосигналу. Ремонт економічно недоцільний	1027,00	514,01	514,01	01.01.2018
82.	Монітор	1	11360920	Недостатня яскравість та контрастність зображення монітора. Вихід з ладу мікросхеми та блоку налаштувань монітору. Ремонт економічно недоцільний	1209,00	604,98	604,98	01.01.2018
83.	Монітор E 70	3	11361400	Вихід з ладу плати системи підсвітки дисплею формування та обробки відеосигналу. Ремонт економічно недоцільний	2868,00	1433,14	1434,14	01.01.2018
84.	Монітор сп	1	11361460	Вихід з ладу плати блоку живлення. Вихід з ладу інвертора напруги та ламп підсвічування. Ремонт економічно недоцільний	989,00	492,03	492,03	01.01.2018
85.	Монітор	1	11361482	Вихід з ладу плати управління з процесором. Механічні пошкодження матриці. Ремонт економічно недоцільний	800,00	400,00	400,00	01.01.2018

86.	Монітор«Sonni»	1	111370055	Вихід з ладу ламп підсвічування. Перегорання та окислення електронних контактів. Ремонт економічно недоцільний	857,00	429,01	429,01	01.01.2018
87.	Монітор17 «LG FLATRON710 HU	1	111370111	Вихід з ладу плати системи підсвітки дисплею формування та обробки відеосигналу. Ремонт економічно недоцільний	864,00	432,00	432,00	01.01.2018
88.	Пилесос Самсунг	1	11361241	Згорання обмоток електродвигуна, вихід з ладу блоку живлення, знос щіток та фільтру. Ремонт економічно недоцільний	2055,00	822,00	822,00	01.01.2018
89.	МоніторSamsung 17 795 DF	1	111370127	Вихід з ладу ламп підсвічування. Вихід з ладу транзисторів інвертора. Вихід з ладу електролітичних конденсаторів. Ремонт економічно недоцільний	746,00	372,03	372,03	01.01.2018
90.	Монітор ASUS 19* VW-193	1	111370185	Вихід з ладу плати блоку живлення, плати управління з процесором. Перегорання та окислення електронних контактів. Вихід з ладу транзисторів інвертора. Ремонт економічно недоцільний	985,00	492,01	492,01	01.01.2018
91.	Монітор (Т)	1	111371928	Недостатня яскравість та контрастність зображення монітора. Вихід з ладу мікросхеми та блоку налаштувань монітору. Ремонт економічно недоцільний	960,00	480,00	480,00	01.01.2018
92.	Шуруповерт	1	11361464	Фізичний знос шестернів редуктора. Вихід з ладу внаслідок згорання електродвигуна . Ремонт економічно недоцільний	900,00	450,00	450,00	01.01.2018
93.	Дрель	1	11360110	Вихід з ладу редуктора та механічні пошкодження захисного кожуха . Ремонт економічно недоцільний	114,00	57,00	57,00	01.01.2018

94.	Дрель	1	11361231	Знос підшипника та патрона, вихід з ладу літаючого поршню. Ремонт економічно недоцільний	274,00	137,00	137,00	01.01.2018
95.	Перфоратор	1	11361465	Коротке межвитковое замикання в статорі, підгоряння контактів перемикача реверсу, знос вугільних щіток. Ремонт економічно недоцільний	980,00	490,00	490,00	01.01.2018
96.	Пилесос Електролюкс	2	11351531	Механічні пошкодження шлангу Фізичний знос щіток Вихід з ладу двигуна. Знос підшипників валиків. Перегорання запобіжника, пошкодження шнура живлення. Тріщина корпусу. Ремонт економічно недоцільний	4197,96	2098,98	2098,98	01.01.2018
97.	Шафа 2-х дверна закрита	1	10630217	Загальне фізичне зношення. Деформація корпусу шафи, пошкодження цілісності. В результаті довготривалого та інтенсивного використання шафа фізично непридатна для подальшого застосування	3,00	3,00	0	01.01.2000
98.	Крісло	1	10630225	Знос роликів, пошкодження хрестовини крісла та підлокітників. Повний фізичний та моральний знос. В результаті довготривалого та інтенсивного використання крісло фізично непридатне для подальшого застосування.	252,00	252,00	0	01.01.2000
99.	Крісло	1	10630224	Фізичний знос оббивки, пошкодження цілісності корпусу. В результаті довготривалого та інтенсивного використання крісло фізично непридатне для подальшого застосування.	252,00	252,00	0	01.01.2000
10 0.	Шафа	1	10630175	Загальне фізичне зношення, пошкодження цілісності. В результаті довготривалого та інтенсивного використання шафа фізично непридатна для подальшого застосування	115,00	115,00	0	01.01.2000

10 1.	Шафа	1	10630176	Механічні пошкодження корпусу. Моральне зношення. В результаті довготривалого та інтенсивного використання шафа фізично непридатна для подальшого застосування	115,00	115,00	0	01.01.2000
10 2.	Шафа	1	10630177	Розсихання корпусу, пошкодження цілісності. В результаті довготривалого та інтенсивного використання шафа фізично непридатна для подальшого застосування	115,00	115,00	0	01.01.2000
10 3.	Стелаж для книг	1	10630168	Пошкодження цілісності, фізичний знос, не підлягає відновленню та подальшій експлуатації	122,00	122,00	0	01.01.2000
10 4.	Стіл для засідань	1	10630129	Глибокі подряпини та пошкодження робочої поверхні. В результаті довготривалого та інтенсивного використання стіл фізично непридатний для подальшого застосування.	99,00	99,00	0	01.01.2000
10 5.	Стіл приставний	1	10630002	Загальне фізичне зношення. Деформація робочої поверхні столу. В результаті довготривалого та інтенсивного використання стіл фізично непридатний для подальшого застосування.	98,00	98,00	0	01.01.2000
10 6.	Шафа 2-х дверна з антрисолями	1	10630217.1	Розсихання корпусу, пошкодження цілісності дверей. В результаті довготривалого та інтенсивного використання шафа фізично непридатна для подальшого застосування	3,00	3,00	0	01.01.2000
10 7.	Монітор самсунг	1	11361121	Вихід з ладу плати управління з процесором. Механічні пошкодження матриці. Ремонт економічно недоцільний	907,00	454,04	454,04	01.01.2018
10 8.	Телефон панасонік	4	11361449	Вихід з ладу інвертора напруги та ламп підсвічування монітору. Ремонт економічно недоцільний	668,00	333,60	333,60	01.01.2018
10 9.	Монітор	1	11361480	Мікротріщини на платі інвертора та ламп підсвічування монітору. Ремонт економічно недоцільний	800,00	400,00	400,00	01.01.2018

11 0.	Системний блок	1	11361481	Електромагнітний пробій елементів материнської плати. Вихід з ладу графічного процесора відеокарти та оперативної пам'яті. Ремонт економічно недоцільний	900,00	450,00	450,00	01.01.2018
11 1.	Системний блок Frime-com	1	11371563	Пошкодження сокету та інтегрованої мікросхеми звукової плати. Висихання електролітів великої ємності. Зношення накопичувача HDD. Ремонт економічно недоцільний	5980	2990,00	2990,00	01.01.2018
11 2.	Дрель ударний	1	11371522	Вихід з ладу внаслідок згорання електромотору. Фізичний знос підшипника та патрона. Повністю вироблений ресурсприладу. Ремонт економічно недоцільний	427,98	213,99	213,99	01.01.2018
11 3.	Колонки	1	111371592	Вихід з ладу дифузorzів динаміків, замикання та обрив катушок. Повністю вироблений ресурс	440,00	220,00	220,00	01.01.2018
11 4.	Телефон	1	11371220	Вихід з ладу акумулятора, процесора системної плати Знос контактної площадки клавіатури, механічне пошкодження дисплею Збій в програмному забезпеченні	62,00	31,00	31,00	01.01.2018
11 5.	Електрочайник	1	11361260	Вихід з ладу нагрівального елемента та індикатора відключення. Ремонт економічно недоцільний	171,00	87,00	87,00	01.01.2018
11 6.	Електрочайник	1	11361240	Вихід з ладу нагрівального елемента та індикатора відключення. Ремонт економічно недоцільний	145,00	72,34	72,34	01.01.2018
11 7.	Радіо	1	11361271	Вихід з ладу внаслідок згорання обмотки трансформатора. Згорання транзисторів та резисторів. Повністю вироблений ресурс радіо	153,00	78,00	78,00	01.01.2018
	Всього	129			281288,38	227866,26	53044,50	

Міський голова

Ігор САПОЖКО