



Bericht für den Betrieb



Jugendherberge Wunsiedel

Jugendherberge Wunsiedel

Anschrift	Jugendherberge Wunsiedel Am Katharinenberg 4 95632 Wunsiedel
Kontaktdaten	Telefon: 0 92 32 / 91 56 00 E-Mail: wunsiedel@jugendherberge.de Web: www.wunsiedel.jugendherberge.de



Prüfergebnis

Die **Jugendherberge Wunsiedel** wurde am 4. Januar 2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Februar 2016 bis Januar 2019** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten



Bemerkungen zum Prüfergebnis

Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Alle Bereiche, die von Kunden und Gästen genutzt werden, erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der anderen Stufen und Kennzeichnungen.





In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Bitte beachten Sie außerdem die Anmerkungen in der Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“. Hier werden zum einen Hinweise gegeben, welche Bereiche die Qualitätskriterien nicht erfüllen; zum anderen Abweichungen von den Anforderungen nach „Reisen für Alle“ genannt, wenn einzelne Kriterien zugunsten der Gesamtwertung als erfüllt gewertet wurden.

In der **Tabelle „Detailübersicht über das Prüfergebnis“** finden Sie eine Übersicht, welche Einzelbereiche erfasst und wie diese bewertet wurden.



Überblick über das Prüfergebnis für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parkplatz	✓	-	-	-	kein Parkplatz für Menschen mit Behinderung; bei Anmeldung steht Parkmöglichkeit 50 m vor dem Haupteingang zur Verfügung
Haupteingang (Erdgeschoss)	✓	✓	✓	✓	
Rezeption (Erdgeschoss)	✓	✓	✓	✓	
(stufenloser) Außenzugang zum Übernachtungsbereich (Obergeschoss)	✓	✓	-	-	Türschwelle mit 3 cm
Zimmer Nr. 105 und 107 (ohne eigene Dusche/WC, im Obergeschoss)	✓	✓	-	-	kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür 130 cm x 430 cm
Sanitärraum (Übernachtungsbereich, im Obergeschoss)	✓	-	-	-	u. a. Bewegungsflächen innerhalb der Dusche 105 cm x 200 cm; Tiefe des WC-Beckens 54 cm
Speisesaal (im Erdgeschoss)	✓	✓	✓	✓	








Barrierefreiheit geprüft						Bemerkungen
Teilergebnisse:						
Nebeneingang Untergeschoss zum Tagungs- und Freizeitbereich (1. Untergeschoss)		✓	✓	-	-	Türschwelle mit 5 cm
Tagungsräume 1 und 2 (2. Untergeschoss)		-	-	-	-	Nur über Treppen erreichbar
Tagungsräume 3 und 4 (1. Untergeschoss)		✓	✓	-	-	kleinere Bewegungsfläche vor/hinter den Türen der Tagungsräume 140 cm x 200 cm
Tischtennisraum/Diskotheek (1. Untergeschoss)		✓	✓	-	-	kleinere Bewegungsfläche vor/hinter den Türen der Tagungsräume 140 cm x 200 cm
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (1. Untergeschoss)		-	-	-	-	u.a. lichte Breite der WC-Kabinentüren beträgt 60 cm; alternativ steht Sanitärraum im Übernachtungsbereich zur Verfügung

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Detailübersicht über das Prüfergebnis für alle Personengruppen

Jugendherberge Wunsiedel (PA 718-2015)	G1	G2	R1	R2	S1	S2	B1	B2	H1	H2	L1	L2	K2
Gesamtergebnis	j	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Module / Teilbereiche													
Ergebnis Modul 102 - Parkplatz		n		n									
Ergebnis Modul 201 - Weg zwischen Parkplatz und Haupteingang	j	j	n	n	j	j	n	n					j
Ergebnis Modul 212 - Parkplatzbeschilderung					j	j		n					n
Teilergebnis: Parken	j	n	n	n	j	j	n	n					n
Ergebnis Modul 103 - Bushaltestelle		j		j		n		n		n		n	n
Ergebnis Modul 201 - Weg zwischen Bushaltestelle und Haupteingang	j	j	n	n	j	j	n	n					j
Ergebnis Modul 212 - Beschilderung Haltestelle					j	n		n					n
Teilergebnis: ÖPNV Haltestelle	j	j	n	n	j	n	n	n		n		n	n
Ergebnis Modul 104 - Eingangsbereich "Haupteingang"						j		n					j
Ergebnis Modul 206 - Haupteingangstür	j	j	j	j	j	j		j					
Teilergebnis: Haupteingang	j	j	j	j	j	j		n					j
Ergebnis Modul 105 - Rezeption	j	j	j	j		n		n		n			n
Ergebnis Modul 205 - Weg innen zwischen Haupteingang und Rezeption	j	j	j	j		n		n					j
Ergebnis Modul 206 - Tür im Rezeptionsbereich	j	j	j	j	j	j		j					
Teilergebnis: Rezeption	j	j	j	j	j	n		n		n			n

Module / Teilbereiche	G1	G2	R1	R2	S1	S2	B1	B2	H1	H2	L1	L2	K2
Ergebnis Modul 104 - Eingangsbereich "2. Eingang/"Zimmerflur oben"						j		j					n
Ergebnis Modul 201 - Weg außen zwischen Rezeption und 2. Eingang	j	j	j	n	j	j	j	j					j
Ergebnis Modul 206 - Tür im Rezeptionsbereich	j	j	j	j	j	j		j					
Ergebnis Modul 206 - Eingangstür 2. Eingang "Zimmerflur oben"	j	j	n	n	j	j		j					
Teilergebnis: 2. Eingang "Zimmerflur oben"	j	j	n	n	j	j	j	j					n
Ergebnis Modul 107 - Zimmer 105 und 107	j	j	j	j		n		j	n	n	n	n	n
Ergebnis Modul 205 - Flur zwischen 2. Eingang und Zimmern	j	j	j	j		j		j					j
Ergebnis Modul 206 - Zimmertür 105 und 107	j	j	n	n	j	n		j					
Ergebnis Modul 212 - Beschilderung Leitsystem					j	n		n					n
Teilergebnis: Zimmer 105 und 107	j	j	n	n	j	n		n	n	n	n	n	n
Ergebnis Modul 108 - Sanitärbereich für Menschen mit Behinderung (Übernachtungstrakt)		n	n	n						n		n	
Ergebnis Modul 206 - Tür des Sanitärbereichs (Zimmerbereich)	j	j	j	j	j	j		j					
Teilergebnis: Sanitärbereich für Menschen mit Behinderung	j	n	j	j	j	j		j		n		n	
Ergebnis Modul 106 - Speisesaal	j	j	j	j	k	n		n		j		j	n
Ergebnis Modul 205 - Weg zwischen Rezeption und Speisesaal	j	j	j	j		j		n					j
Ergebnis Modul 206 - Tür zum Speisesaal	j	j	j	j	j	j		j					
Teilergebnis: Speisesaal (1. Untergeschoss)	j	j	j	j	j	n		n		j		j	n

Module / Teilbereiche	G1	G2	R1	R2	S1	S2	B1	B2	H1	H2	L1	L2	K2
Ergebnis Modul 212 - Beschilderung Speisen/Inhaltsstoffe					n	n		n					n
Ergebnis Modul 108 - Öffentliches WC		n	n	n						n		n	
Ergebnis Modul 202 - Treppe zum Öffentlichem WC	n	n	n	n	n	n							
Ergebnis Modul 205 - Weg zwischen Haupteingang und WC/Tagungsräumen 3,4 und Disko	j	j	j	j		n		j					j
Ergebnis Modul 206 - Flurtür zum WC (Treppenhaus)	j	j	j	j	j	j		j					
Ergebnis Modul 206 - WC-Tür (Kabinentür)	n	n	n	n	k	n		k					
Ergebnis Modul 206 - WC-Tür	j	n	n	n	n	n		j					
Ergebnis Modul 206 - 2. WC-Tür	j	n	n	n	n	n		j					
Teilergebnis: Öffentliches WC im 1. Untergeschoss	n	n	n	n	n	n		n		n		n	n
Ergebnis Modul 206 - Eingangstür (Untergeschoss)	j	j	n	n	j	j		j					
Ergebnis Modul 104 - Eingangsbereich (Untergeschoss)						j		n					n
Teilergebnis: 3. Eingang (1. Untergeschoss)	j	j	n	n	j	j		n					n
Ergebnis Modul 205 - Weg zwischen Haupteingang und Tagungsräumen (Untergeschoss) via Treppe	j	j	j	j		n		j					j
Ergebnis Modul 206 - Tür zu Tagungsräumen 1 und 2	j	j	j	j	j	j		j					
Ergebnis Modul 109 - Tagungsraum 1 und 2	j	j	j	j		n		j		n		n	
Ergebnis Modul 202 - Treppe zu Tagungsräumen	n	n	n	n	n	n		n					
Ergebnis Modul 212 - Beschilderung Leitsystem					j	n		n					n

Module / Teilbereiche	G1	G2	R1	R2	S1	S2	B1	B2	H1	H2	L1	L2	K2
Teilergebnis: Tagungsraum 1 und 2 (2. Untergeschoss)	n	n	n	n	n	n		n		n		n	n
Ergebnis Modul 205 - Weg zwischen Haupteingang und Treppe zu den Tagungsräumen (Untergeschoss)	j	j	j	j		n		j					j
Ergebnis Modul 205 - Weg zwischen Haupteingang und WC/Tagungsräumen 3,4 und Disko	j	j	j	j		n		j					j
Ergebnis Modul 109 - Tagungsraum 3 und 4	j	j	j	j		n		j		n		n	
Ergebnis Modul 202 - Treppe zu Tagungsräumen	n	n	n	n	n	n		n					
Ergebnis Modul 206 - Tür zu Tagungsräumen 3 und 4	j	j	n	n	j	n		j					
Ergebnis Modul 212 - Beschilderung Leitsystem					j	n		n					n
Teilergebnis: Tagungsraum 3 und 4 (1. Untergeschoss)	j	j	n	n	n	n				n		n	n
Ergebnis Modul 109 - Disko/Tischtennisraum	j	j	j	j		n		n		n		n	
Ergebnis Modul 205 - Weg zwischen Haupteingang und WC/Tagungsräumen 3,4 und Disko	j	j	j	j		n		j					j
Ergebnis Modul 206 - Tür zu Disko / Tischtennisraum	j	j	n	n	j	j		j					
Teilergebnis: Tischtennisraum / Disko (1. Untergeschoss)	j	j	n	n	j	j		n		n		n	j


Tabelle 2: Detailübersicht über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme und Abkürzungen

Die verwendeten Kürzel bzw. Piktogramme bedeuten, dass der jeweilige Bereich teilweise barrierefrei oder barrierefrei für die entsprechende Personengruppe ist.

G1		teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)
G2		barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)
R1		teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer (Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)
R2		barrierefrei für Rollstuhlfahrer (Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)
S1		teilweise barrierefrei für Menschen mit Sehbehinderung
S2		barrierefrei für Menschen mit Sehbehinderung
B1		teilweise barrierefrei für blinde Menschen
B2		barrierefrei für blinde Menschen
H1		teilweise barrierefrei für Menschen mit Hörbehinderung
H2		barrierefrei für Menschen mit Hörbehinderung
L1		teilweise barrierefrei für gehörlose Menschen
L2		barrierefrei für gehörlose Menschen



K2		barrierefrei für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung
----	---	---

Die Qualitätskriterien der jeweiligen Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de

Die in der Tabelle verwendeten Hinweise k / j / n besitzen folgende Bedeutungen:

k: Es sind keine Kriterien anwendbar.

j: Es werden alle anwendbaren Kriterien des Moduls / des Teilbereichs erfüllt.

n: Es werden keine oder nicht alle anwendbaren Kriterien des Moduls / des Teilbereichs erfüllt.