

# Bericht für den Gast



Jugendherberge Garmisch-Partenkirchen

## Jugendherberge Garmisch-Partenkirchen

Anschrift Jochstraße 10  
82467 Garmisch-Partenkirchen

Kontaktdaten Telefon: 08821 / 967050  
Fax: 08821 / 9670527  
E-Mail: [garmisch@jugendherberge.de](mailto:garmisch@jugendherberge.de)  
Web: [www.garmisch.jugendherberge.de](http://www.garmisch.jugendherberge.de)

## Prüfergebnis

Die **Jugendherberge Garmisch-Partenkirchen** wurde am 20.11.2015 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

### barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



**Kommentar [MR1]:** kann nur gegeben werden, wenn der Betrieb bereit ist, mind. einen Parkplatz für Menschen mit Behinderung einzurichten und zu kennzeichnen. Die Maße: mind. 350 cm x 500 cm

ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Dezember 2015 bis November 2018** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Rollstuhlfahrer**

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Gehörlose Menschen**

**Menschen mit Sehbehinderung**

**Blinde Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter „**Beschreibung des Betriebes**“ finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

Überblick über das Prüfergebnis

Barrierefreiheit geprüft							Bemerkungen
<b>Teilergebnisse:</b>							
Parkplatz	✓	✓	✓	✓			
Haupteingang	✓	✓	✓	✓			
Nebeneingang	✓	✓	-	-	Bewegungsflächen kleiner als 150 cm x 150 cm		
Rezeption	✓	✓	-	-			
Zimmer E07	✓	✓	-	-	u. a. Duschfläche kleiner als 150 cm x 150 cm		
Zimmer E12 (Alternative vorhanden)	✓	-	-	-	u. a. Bewegungsflächen kleiner als 120 cm x 120 cm, Sanitärraumtür 74 cm breit, Duschfläche 110 cm x 110 cm		
Tagungsräume 1-5	✓	✓	-	-	Bewegungsflächen kleiner als 150 cm x 150 cm		
Speiseraum	✓	✓	✓	✓			
öffentliches WC für Menschen mit Behinderung	✓	✓	-	-	Bewegungsflächen neben WC zu klein: rechts 30 cm x 71 cm, links 154 cm x 71 cm		

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

## Erläuterung der Piktogramme



**teilweise barrierefrei** und **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



**teilweise barrierefrei** und **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-für-alle.de](http://www.reisen-für-alle.de).

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- **Es sind ... gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung vorhanden.**
- Der Haupteingang zum Gebäude ist schwellen- und stufenlos, der Nebeneingang ist über eine Rampe erreichbar.
- Alle Durchgänge/Türen sind mind. 90 cm breit (bis auf die Sanitärraumtür im Zimmer E07 mit 74 cm).
- Alle für den Gast nutzbaren Räume sind ebenerdig oder über eine Rampe oder per Treppenplattformlift erreichbar.
- Der Treppenplattformlift hat eine Größe von 79 cm x 98 cm.

## Sanitärräume

- In den Sanitärräumen betragen die Bewegungsflächen neben dem WC (Breite x Tiefe):  
Zimmer E07: rechts 135 cm x 70 cm, links 32 cm x 70 cm  
Zimmer E12: rechts 29 cm x 70 cm, links 127 cm x 70 cm  
Öffentl. WC für Menschen mit Behinderung: rechts 30 cm x 71 cm, links 154 cm x 71 cm
- Hochklappbare Haltegriffe an den WCs sind jeweils vorhanden.
- Die Duschen sind schwellenlos zugänglich.
- Die Bewegungsfläche in der Dusche beträgt 120 cm x 130 cm (Zimmer E07) bzw. 110 cm x 110 cm (Zimmer E12).
- Es sind Haltegriffe und ein Duschstuhl/Duschsitz in den Duschen vorhanden.



- Vor dem Waschbecken ist die Bewegungsfläche im Zimmer E07 und öffentlichen WC für Menschen mit Behinderung mindestens 160 cm x 142 cm, im Zimmer E12 136 cm x 121 cm.
- Es ist ein Alarmauslöser (Knopf) vorhanden.

## Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

### Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Bei einem akustischen Alarm erscheint kein optisch wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal, das Personal geht durch alle Räume bzw. Bereiche.

### Zimmer E07 und E12

- Das Anklopfen an der Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.
- Es ist kein Fernseher mit Videotext vorhanden.
- Es ist keine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

### Speiseraum

- Es gibt 28 Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung, bei denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.
- Es gibt 28 Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen.
- Es ist keine elektroakustische Beschallung (Musiklautsprecher) vorhanden.

# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde sind willkommen.
- Auf dem Weg vom Parkplatz zum Eingang gibt es gut sicht- oder tastbare Gehwegbegrenzungen.
- Flure/Wege und Räume sind hell und blendfrei ausgeleuchtet.
- Es gibt meist keine Hindernisse, in den Weg ragende Gegenstände/Stolperstellen.
- Es gibt keine Karussell- oder Rotationstüren.
- Vorhandene Glastüren sind meist mit Sicherheitsmarkierungen versehen.
- Bei Treppen sind die Stufen nicht mit visuell kontrastierenden Kanten versehen.
- Es sind keine visuell kontrastreichen oder taktil erfassbaren Bodenindikatoren vorhanden.
- Die Beschilderung weist eine gut lesbare Schrift auf.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift erfassbar.

# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo sind von außen klar erkennbar.
- Das Ziel ist meist in Sichtweite, oder es sind Wegezeichen vorhanden.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es sind einige Informationen in leichter Sprache vorhanden.